

110年廢棄物處理業專案輔導結果彙整表

| 序號 | 事業單位名稱 | 勞工人數 | 受檢地址 | 輔導日期 | 缺失法條 | 缺失條數 | 機械設備 | 其他自主管理 | 處理情形 |
|----|------------------|------|----------------------------|---------|--|------|------|--------|------|
| 1 | 仁溢企業有限公司 | 16 | 新北市樹林區環溪路5段300號 | 1100412 | 1. 設108.*.5:對於高壓氣體容器(即乙炔鋼瓶)貯存,未予固定。 | 1 | 1 | 0 | 通知改善 |
| 2 | 盛祿有限公司 | 9 | 新北市鶯歌區八德路50號 | 1100412 | 1. 教3.1:未使擔任丙種職業安全衛生業務主管之勞工,於事前接受職業安全衛生業務主管之安全衛生教育訓練。 2. 機安76:未於堆高機設置方向燈。 3. 機安78:未於堆高機設置後照燈。 | 3 | 2 | 1 | 通知改善 |
| 3 | 協鎮鋼鐵工業有限公司 | 11 | 新北市樹林區樹潭街10之8號 | 1100416 | 1. 設106.*.4:對於使用儲存高壓氣體之容器(即氧氣及乙炔鋼瓶)時,未加固定。 2. 設108.*.5:對於高壓氣體(即乙炔)貯存,未固定及裝妥護蓋。 3. 設324之3.1.1-6:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄:(1)辨識及評估危害;(2)適當配置作業場所;(3)依工作適性適當調整人力;(4)建構行為規範;(5)辦理危害預防及溝通技巧訓練;(6)建立事件之處理程序。 | 3 | 2 | 1 | 通知改善 |
| 4 | 佳昌紙業有限公司 | 5 | 新北市土城區廣福街68巷32之1號 | 1100421 | 1. 設324之3.1.1-6:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄:(1)辨識及評估危害;(2)適當配置作業場所;(3)依工作適性適當調整人力;(4)建構行為規範;(5)辦理危害預防及溝通技巧訓練;(6)建立事件之處理程序。 | 1 | 0 | 1 | 通知改善 |
| 5 | 吳政宏(即廣吉利資源回收企業社) | 12 | 新北市蘆洲區光復路70巷26號3樓 | 1100423 | 1. 設324之3.1.1-6:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄:(1)辨識及評估危害;(2)適當配置作業場所;(3)依工作適性適當調整人力;(4)建構行為規範;(5)辦理危害預防及溝通技巧訓練;(6)建立事件之處理程序。 2. 機安78:未於堆高機設置後照燈。 | 2 | 1 | 1 | 通知改善 |
| 6 | 廣利環保有限公司 | 2 | 新北市三重區光復路2段180之1號 | 1100423 | 1. 設324之3.1.1-6:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄:(1)辨識及評估危害;(2)適當配置作業場所;(3)依工作適性適當調整人力;(4)建構行為規範;(5)辦理危害預防及溝通技巧訓練;(6)建立事件之處理程序。 | 1 | 0 | 1 | 通知改善 |
| 7 | 開運國際環保實業有限公司 | 18 | 新北市三峽區介壽路2段136巷68號、同巷45弄1號 | 1100428 | 1. 設324之3.1.1-6:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄:(1)辨識及評估危害;(2)適當配置作業場所;(3)依工作適性適當調整人力;(4)建構行為規範;(5)辦理危害預防及溝通技巧訓練;(6)建立事件之處理程序。 | 1 | 0 | 1 | 通知改善 |
| 8 | 黃柏園(即愛地球環保實業社) | 2 | 新北市三峽區三樹路332之6號 | 1100428 | 1. 設116.*.12:堆高機駕駛者離開其位置時,未將貨叉置於地面。 | 1 | 1 | 0 | 通知改善 |
| 9 | 陳在鴻(阿米哥環保企業社) | 7 | 新北市沙止區大同路3段565號巷口 | 1100429 | 無缺失 | 0 | 0 | 0 | 存查 |
| 10 | 萬發金屬有限公司 | 3 | 新北市樹林區柑園街1段2號 | 1100506 | 1. 設224.2:未於高度2公尺以上之儲料區平臺開口設置護欄等防護措施。 2. 教17.1:未使所僱勞工(即卓柏理等)接受從事工作所必要之一般安全衛生教育訓練。 3. 機安84.2.2:未於配銜型堆高機之駕駛座設置安全帶、護欄或其他防護設施。 | 3 | 2 | 1 | 通知改善 |
| 11 | 仲亮企業有限公司 | 8 | 新北市八里區忠孝路166號 | 1100813 | 1. 設324之3.1.1-6:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄:(1)辨識及評估危害;(2)適當配置作業場所;(3)依工作適性適當調整人力;(4)建構行為規範;(5)辦理危害預防及溝通技巧訓練;(6)建立事件之處理程序。 | 1 | 0 | 1 | 通知改善 |
| 12 | 釧合企業有限公司 | 14 | 新北市五股區芳洲路8號 | 1100818 | 1. 設324之3.1.1-5:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄:(1)辨識及評估危害;(2)適當配置作業場所;(3)依工作適性適當調整人力;(4)建構行為規範;(5)辦理危害預防及溝通技巧訓練。 | 1 | 0 | 1 | 通知改善 |
| 13 | 泳裕實業有限公司 | 6 | 新北市八里區觀海大道197號 | 1100820 | 1. 設324之3.1.1-6:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄:(1)辨識及評估危害;(2)適當配置作業場所;(3)依工作適性適當調整人力;(4)建構行為規範;(5)辦理危害預防及溝通技巧訓練;(6)建立事件之處理程序。 2. 教14.1.3:未使吊升荷重在0.5公噸以上未滿3公噸之固定式起重機操作人員李振霖接受特殊作業安全衛生教育訓練 | 2 | 1 | 1 | 通知改善 |
| 14 | 崇祐環保有限公司 | 7 | 新北市八里區仁愛路193號 | 1100820 | 1. 設275.*.5:1樓戶外電氣設備(即配電箱)護蓋損壞未即修復,致勞工有感電之虞。 2. 設324之3.1.1-6:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄:(1)辨識及評估危害;(2)適當配置作業場所;(3)依工作適性適當調整人力;(4)建構行為規範;(5)辦理危害預防及溝通技巧訓練;(6)建立事件之處理程序。 | 2 | 1 | 1 | 通知改善 |
| 15 | 發輝環保工程有限公司 | 5 | 新北市樹林區八德街495之2號 | 1100903 | 1. 設116.*.12:堆高機駕駛者離開其位置時,未將貨叉置於地面。 2. 管17.1:未每年對堆高機整體定期實施檢查。 3. 機安78:堆高機前照燈故障。 | 3 | 2 | 1 | 通知改善 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|----|-------------------|---------|---|---|---|---|------|
| 16 | 宏田環保有限公司 | 17 | 新北市樹林區俊英街116巷16號 | 1100906 | 1. 教18.1.8:未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員吳明宗,接受安全衛生在職教育訓練。 2. 機安78:堆高機未設置後照燈。 3. 機安84.2.2:未於配衡型堆高機駕駛座配置安全帶、護欄或其他防護設施。 4. 健9.3:急救藥品未每6個月定期檢查(即碘液過期未予以更換)。 | 4 | 2 | 2 | 通知改善 |
| 17 | 華春環保企業行 | 16 | 新北市新店區溪洲路123號 | 1100909 | 1. 職安34.1:未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則,並報本處備查。 2. 設108.*.4:未將可燃性氣體(即乙炔)及氧氣鋼瓶分開貯存,且未裝妥護蓋。 3. 設275.*.5:電氣設備(即配电箱)護蓋損壞未即修復,致勞工有感電之虞。 4. 設324之3.1.1-6:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄:(1)辨識及評估危害;(2)適當配置作業場所;(3)依工作適性適當調整人力;(4)建構行為規範;(5)辦理危害預防及溝通技巧訓練;(6)建立事件之處理程序。 | 4 | 2 | 2 | 通知改善 |
| 18 | 黃慶文(即新富金屬企業社) | 4 | 新北市新店區安業街8巷1號 | 1100909 | 1. 設116.*.12:未使堆高機駕駛者離開其位置時將原動機制動(即未拉手煞車)。 2. 設275.*.5:電氣設備(即配电箱)護蓋損壞未即修復,致勞工有感電之虞。 3. 設324之3.1.1-6:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄:(1)辨識及評估危害;(2)適當配置作業場所;(3)依工作適性適當調整人力;(4)建構行為規範;(5)辦理危害預防及溝通技巧訓練;(6)建立事件之處理程序。 | 3 | 2 | 1 | 通知改善 |
| 19 | 愛順環保有限公司 | 5 | 新北市新店區安和路2段192號之1 | 1100910 | 1. 管17.2:未每月對堆高機定期實施檢查。 2. 健17.1:未保存勞工之一般健康檢查紀錄。 | 2 | 0 | 2 | 通知改善 |
| 20 | 安師環保工程有限公司 | 31 | 新北市三峽區介壽路3段113號 | 1100913 | 1. 設324之3.1.1-6:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄:(1)辨識及評估危害;(2)適當配置作業場所;(3)依工作適性適當調整人力;(4)建構行為規範;(5)辦理危害預防及溝通技巧訓練;(6)建立事件之處理程序。 2. 健15.1:未對在職勞工蔡照勝定期實施一般健康檢查。 | 2 | 0 | 2 | 通知改善 |
| 21 | 榮昇環保資源有限公司 | 20 | 新北市三峽區介壽路2段1之1號 | 1100913 | 1. 職安34.1:未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則報經本處備查後實施。 2. 設324之3.1.1-6:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄:(1)辨識及評估危害;(2)適當配置作業場所;(3)依工作適性適當調整人力;(4)建構行為規範;(5)辦理危害預防及溝通技巧訓練;(6)建立事件之處理程序。 | 2 | 0 | 2 | 通知改善 |
| 22 | 營如有限公司 | 5 | 新北市沙止區福德二路360之1號 | 1100914 | 1. 職安34.1:未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則報經本處備查後實施。 2. 機安84.2.2:未於配衡型堆高機駕駛座配置安全帶、護欄或其他防護設施。 | 2 | 1 | 1 | 通知改善 |
| 23 | 麗東環保工程實業有限公司 | 10 | 新北市五股區蓬萊路2號之2 | 1100915 | 1. 設116.*.12:堆高機駕駛者離開其位置時,未將原動機制動及貨叉置於地面。 2. 機安76:未於堆高機設置右側方向燈。 3. 機安80:未於堆高機設置後扶架。 4. 機安84.2.2:未於配衡型堆高機駕駛座配置安全帶、護欄或其他防護設施。 5. 機安95:未於手持研磨機之研磨輪設置護罩。 | 5 | 5 | 0 | 通知改善 |
| 24 | 建新汽車材料有限公司 | 10 | 新北市土城區忠義路117號之1 | 1100916 | 1. 健9.3:急救藥品未每6個月定期檢查(即透氣膠布、紗布、棉棒過期未予以更換)。 | 1 | 0 | 1 | 通知改善 |
| 25 | 環綠環保有限公司 | 9 | 新北市五股區中興路3段33號 | 1100916 | 1. 職安34.1:未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則,並報本處備查。 2. 設324之3.1.1-6:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄:(1)辨識及評估危害;(2)適當配置作業場所;(3)依工作適性適當調整人力;(4)建構行為規範;(5)辦理危害預防及溝通技巧訓練;(6)建立事件之處理程序。 | 2 | 0 | 2 | 通知改善 |
| 26 | 黃永川(即進勇企業社) | 30 | 新北市樹林區八德街487之1號 | 1100916 | 1. 機安84.2.2:未於配衡型堆高機駕駛座配置安全帶、護欄或其他防護設施。 | 1 | 1 | 0 | 通知改善 |
| 27 | 宏順環保工程有限公司 | 3 | 新北市沙止區沙崙路2段200號 | 1100923 | 1. 機安77:未於堆高機設置警報裝置。 2. 機安78:堆高機未設置後照燈。 3. 機安84.2.2:配衡型堆高機之駕駛座所配置安全帶失效。 | 3 | 3 | 0 | 通知改善 |
| 28 | 振銘環保工程股份有限公司 | 9 | 新北市八里區觀海大道151號 | 1100927 | 1. 設324之3.1.1-6:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄:(1)辨識及評估危害;(2)適當配置作業場所;(3)依工作適性適當調整人力;(4)建構行為規範;(5)辦理危害預防及溝通技巧訓練;(6)建立事件之處理程序。 | 1 | 0 | 1 | 通知改善 |
| 29 | 順昌環保科技有限公司 | 5 | 新北市八里區長道坑17之2號 | 1100927 | 1. 設324之3.1.1-6:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄:(1)辨識及評估危害;(2)適當配置作業場所;(3)依工作適性適當調整人力;(4)建構行為規範;(5)辦理危害預防及溝通技巧訓練;(6)建立事件之處理程序。 | 1 | 0 | 1 | 通知改善 |
| 30 | 穗成環保資源有限公司 | 8 | 新北市八里區長道坑33號 | 1100927 | 1. 設324之3.1.1-6:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄:(1)辨識及評估危害;(2)適當配置作業場所;(3)依工作適性適當調整人力;(4)建構行為規範;(5)辦理危害預防及溝通技巧訓練;(6)建立事件之處理程序。 | 1 | 0 | 1 | 通知改善 |

| | | | | | | | | | |
|--|----|-----|--|--|--|----|----|----|--|
| | 總計 | 307 | | | | 59 | 29 | 30 | |
|--|----|-----|--|--|--|----|----|----|--|

註：違反法條說明
職安：職業安全衛生法
危標：危害性化學品標示及通識規
機安：機械器具安全防護標準
危：危害性化學品評估及分及管理辦法
設：職業安全衛生設施規則
教：職業安全衛生教育訓練規則
環：勞工作業環境監測實施辦法
機：有機溶劑中毒預防規則
健：勞工健康保護規則
管：職業安全衛生管理辦法
鍋：鍋爐及壓力容器安全規則
固構：固定式起重機安全檢查構造標準
鍋壓：鍋爐及壓力容器安全規則