職災實錄:

<主題:載貨臺未有防止物料移動之設備致勞工遭滾落物料壓傷>

災害發生經過:

102年12月2日下午1時30分許,○○有限公司所僱勞工柯○○ 使用固定式起重機吊掛多個圓形水溝蓋放置於移動臺車上後,於推動 臺車時,因上方水溝蓋堆疊方式不穩,且未有防止其移動之適當設備, 致水溝蓋突然滑落壓傷柯員左腳背。

災害預防對策:

雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前,應使其接受適於各該工作必要之安全衛生教育訓練。(勞工安全衛生教育訓練規則第 16 條第 1 項)

災害現場照片說明:



說明 現場已破壞,此為平時水溝蓋於臺車上堆疊情形,事發當時約有7個圓形水 溝蓋堆疊,部分傾斜站立。



說明 受傷勞工當時穿著之工作鞋。