

103冷氣裝修作業精準檢查結果彙整表

事業單位序次	場次	事業單位名稱	受檢地址	初查日期	違反法條	違反法條數量	墜落危害違規	感電危害違規	機械設備違規	自主管理違規	部份停工	罰鍰金額	罰鍰法條
1	1	林岳峰(即日鉞冷氣行)	新北市土城區學成路94巷9弄9號5樓	103/04/03	1. 設230.03:使用之合梯無固定繫材扣牢。 2. 設239:於住宅陽臺插座使用之電鑽(即4溝鉋鑽)設備未予接地,且未於連接線路上設置漏電斷路器,致勞工有感電之虞。	2	1	1	0	0	無	無	無
	2		新北市土城區慶安街50巷3號	103/04/14	營011:從事冷氣裝修作業,未使勞工確實使用安全帽等防護具。	1	1	0	0	0	無	無	無
2	3	潘丁瑞(即水番屋)	新北市土城區學府路1段280巷10號1樓	103/04/25	設246:戶外施工用電線路至於地面未架高,致絕緣被覆有遭受破壞而使勞工有感電之虞。	1	0	1	0	0	無	無	無
3	4	薛才良(即新立冷氣行)	新北市樹林區育英街8號	103/04/25	1. 勞025-1:未訂定「安全衛生工作守則」報請本處備查。 2. 安自003-1:冷氣安裝工作場所(新北市樹林區育英	2	0	0	0	2	無	無	無
4	5	林智源(即鑫泰電器行)	新北市板橋區懷德街30號4樓	103/04/30	營011:從事冷氣裝修作業,未使勞工確實戴用安全	1	1	0	0	0	無	無	無
5	6	高速達流通事業股份有限公司	新北市板橋區三民路2段居仁巷2弄44巷2樓	103/05/02	1. 設230.03:使用之合梯無固定繫材扣牢。 2. 營011:施工人員未佩戴安全帽。	2	2	0	0	0	無	無	無
6	7	楊萬銅(即惠家盛冷氣水電買賣行)	新北市三重區溪尾街310號1樓	103/05/02	營011:從事冷氣裝修作業,未使勞工佩戴安全帽。	1	1	0	0	0	無	無	無
7	8	蔡家和(即禾佳冷凍空調工程行)	新北市土城區和城路2段239號之1	103/05/07	1. 設239:安裝冷氣使用之臨時用電,未在其連接電路上設置漏電斷路器,致勞工有感電之虞。 2. 設246:戶外施工用電線路置於地面未架高,致絕緣被覆有遭受破壞而使勞工有感電之虞。	2	0	2	0	0	無	無	無
8	9	邱嘉君(即嘉泰空調實業)	新北市樹林區佳園路3段540號7樓	103/06/17	1. 教016-1:未使勞工接受適於該工作必要之安全衛生教育訓練。 2. 營011:施工人員未佩戴安全帽。	2	1	0	0	1	無	無	無
9	10	緹寬冷氣空調有限公司	新北市新店區寶橋路78巷30號2樓	103/06/27	1. 設239:由屋內引至屋外裝設之插座分路,未依屋內線路裝置規則第59條規定設置漏電段路器,致勞工有感電之虞。 2. 營011:冷氣安裝施工人員未正確戴用安全帽(頤帶未扣)。	2	1	1	0	0	無	無	無
10	11	王誌青(即富源冷氣冷凍工程行)	新北市樹林區千歲街70巷2弄7號	103/07/04	1. 設230-1.03:使用之合梯無金屬等硬質繫材扣牢。 2. 教016-1:未使勞工(李俊霖)接受適於該工作必要之安全衛生教育訓練。	2	1	0	0	1	無	無	無
11	12	蘇永順(即禹丞企業社)	新北市新莊區龍安路66之41號14樓	103/07/04	1. 健006-1:未設置合格急救人員1人。 2. 機095:攜帶式研磨機之研磨輪,未設置護罩。	2	0	0	1	1	無	無	無
12	13	立楠有限公司	新北市三峽區大觀路172號4樓	103/07/24	1. 職安034-1:未訂定「安全衛生工作守則」報請本處備查。 2. 安管003-1:僱用勞工2人,未置營造業三種職業安全衛生業務主管1人。	2	0	0	0	2	無	無	無
13	14	李孟山(即千陞企業社)	新北市新店區行政街28巷2號2樓	103/09/12	1. 設230-1.03:冷氣裝修作業所用之合梯,兩梯腳間未有金屬等硬質繫材扣牢。 2. 設281-1:對於高度2公尺以上之外牆冷氣裝修作業,勞工有墜落之虞者,未使勞工確實使用安全帶、安全帽等防護具。	2	2	0	0	0	無	3萬	設230-1.03 & 設281-1
14	15	劉茂森	新北市中和區民享街88巷3號1樓	103/09/17	1. 設230-1.03:使用之合梯兩梯腳間未有金屬等硬質繫材扣牢。 2. 營011:施工人員未佩戴安全帽。	2	2	0	0	0	無	無	無

103冷氣裝修作業精準檢查結果彙整表

事業單位序次	場次	事業單位名稱	受檢地址	初查日期	違反法條	違反法條數量	墜落危害違規	感電危害違規	機械設備違規	自主管理違規	部份停工	罰鍰金額	罰鍰法條
15	16	郭宗宜(即宏電企業社)	新北市中和區宜安路77號2樓	103/09/18	1. 設230-1.03:使用之合梯兩梯腳間未有金屬等硬質繫材扣牢。 2. 教016-1:未使勞工(羅文海)接受適於各該工作必要之一般安全衛生教育訓練。	2	1	0	0	1	無	無	無
16	17	蕭俊忠(即蕭氏企業冷氣空調工程)	新北市樹林區大成路18號C棟12樓	103/09/18	1. 設230-1.03:所用合梯之兩梯腳間未有金屬等硬質繫材扣牢。 2. 設230-2:未禁止冷氣裝修作業人員站立於合梯頂板作業。 3. 營011:冷氣裝修作業人員未正確戴用安全帽(未有頤帶)。	3	3	0	0	0	無	無	無
17	18	姚順裕(即順昱企業社)	新北市新店區安光路5號6樓	103/09/24	1. 營011:進入營繕工程工作場所作業人員,未確實戴用安全帽。 2. 健006-1:未設置合格急救人員1人。 3. 安管003-1:僱用勞工2人,未設置三種職業安全衛生業務主管1人。	3	1	0	0	2	無	無	無
18	19	劉貞祥(即協詮工程企業社)	新北市永和區永安街4巷1號5樓	103/09/26	1. 健006-1:未置合格急救人員1人。 2. 安管003-1:僱用勞工1人,未設置三種職業安全衛生業務主管1人。	2	0	0	0	2	無	無	無
19	20	蘇永順(即禹丞企業社)	新北市泰山區仁義路1號8樓	103/09/30	1. 設238:對於工作場所所有物體飛落之虞之冷氣拆裝作業,未使勞工(陳金滄)戴用安全帽等防護具。 2. 設281-1:對於在高度2公尺以上之冷氣安裝作業,未使勞工確實使用安全帶(安全帶掛鈎未鈎掛於錨錠)	2	2	0	0	0	無	無	無
20	21	燦坤實業股份有限公司(北區物流中心)	新北市新莊區西盛街362巷11號2樓	103/10/01	1. 設230-1.03:冷氣安裝作業使用之合梯,無金屬等硬質繫材扣牢。 2. 設238:對於有物體飛落之虞之冷氣安裝工作場所,未使勞工確實戴用安全帽等防護具。	2	2	0	0	0	無	無	無
總計						40	22	5	1	12			

註：違反法條簡語說明

- 勞：勞工安全衛生法
- 職安：職業安全衛生法(103年7月3日以後)
- 安自：勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法
- 安管：職業安全衛生管理辦法(103年7月3日以後)
- 教：勞工安全衛生教育訓練規則
 職業安全衛生教育訓練規則(103年7月3日以後)
- 設：勞工安全衛生設施規則
 職業安全衛生設施規則(103年7月3日以後)
- 機：機械器具安全防護標準
- 營：營造安全衛生設施標準
- 健：勞工健康保護規則

危害類型	數量	百分比
墜落危害	22	55.0%
感電危害	5	12.5%
機械設備	1	2.5%
自主管理	12	30.0%

103年冷氣裝修作業精準檢查危害類型統計情形

