



新北市105年電子零組件製造業專案檢查初複查結果

序號	事業單位名稱	負責人	受檢地址	初查日期	違反法條	違反法條數量	行政處分	複查日期	違反法條	違反法條數量	行政處分	重複違反追蹤日期	重複違反追蹤改善情形
1	勝德國際研股份有限公司	周義雄	新北市中和區中山路2段407號10樓	105/4/28	1.未使甲種職業安全衛生業務主管劉敬接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.1) 2.所僱勞工182人,未置3名急救人員(僅設置2名)。(健6.4)	2	通知限期改善	105/7/28	物料的堆放已妨礙消防器具的緊急使用。(設159.1.6)	1	通知限期改善	-	-
2	宇韻實業股份有限公司	姜瑞哲	新北市三重區光復路2段80號4樓之3、之5	105/3/10	1.使勞工從事鉛作業時,未指派鉛作業主管採取必要措施。(鉛40.1.1) 2.未對在職勞工定期實施一般健康檢查。(健11.1) 3.未對從事特別危害健康作業(鉛作業)的在職勞工,定期實施特殊健康檢查。(健12.1) 4.僱用勞工22人,未置兩種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1) 5.未每年對局部排氣裝置定期實施檢查。(管辦40.1) 6.未每年監測鉛作業場所(於室內使用鉛合金從事熔接作業)的鉛濃度。(環測8.1.6)	6	通知限期改善	105/8/18	1.未使鉛作業主管林東昇接受有害作業主管的安全衛生教育訓練。(教11.1.2) 2.一般健康檢查結果未包含既往病史、生活習慣等。(健11.2) 3.未對一般健康檢查、特殊健康檢查結果異常的勞工由醫護人員提供健康指導。(健15.1.2) 4.勞工特殊健康檢查及健康追蹤檢查,未填具勞工特殊健康檢查結果報告書並報本處備查。(健18) 5.未每年監測鉛作業場所(於室內使用鉛合金從事熔接作業)的鉛濃度。(環測8.1.6)	5	通知限期改善	105/12/29	已改善
3	雷盟光電股份有限公司	陳鵬宇	新北市三重區光復路1段68巷24弄11號3樓	105/3/10	1.未將含有油污的破布蓋藏於不燃性的容器內。(設193) 2.使勞工從事有機溶劑作業(使用丙酮、異丙醇從事清潔作業),未指定現場主管擔任有機溶劑作業主管。(有機19) 3.僱用勞工46人,未置乙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1) 4.未每6個月監測有機溶劑作業場所(於室內使用丙酮、異丙醇從事清潔作業)的有機溶劑濃度。(環測8.1.3) 5.未於裝有危害性化學品(丙酮、異丙醇)的容器明顯標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。(危標5.1) 6.未提供勞工危害性化學品(丙酮、異丙醇)安全資料表。(危標12.1)	6	通知限期改善	105/7/28	僱用勞工46人,置乙種職業安全衛生業務主管李空賢,未填具「職業安全衛生管理單位(人員)設置(變更)報備書」陳報本處備查。(管辦86)	1	通知限期改善	-	-
4	輝能科技股份有限公司五股廠	楊思相	新北市五股區五工路127號4樓	105/4/14	1.烤箱高溫熱表面有燙傷之虞,未設置警示標誌。(設22.2) 2.未設置急救藥品及器材。(健6.1) 3.未依規定標示危害性化學品(乙醇)圖式(即未標示圖式之紅框有足夠警示作用的寬度)。(危標7)	3	通知限期改善	105/8/3	使勞工使用具有健康危害的化學品(乙醇),未評估其危害及暴露程度,劃分風險等級,並採取對應的分級管理措施。(危評4)	1	通知限期改善	-	-
5	臺龍電子股份有限公司	王世雄	新北市五股區五工二路126號	105/4/14	1.未由勞動部會商衛生福利部認可的醫療機構醫師實施勞工體格檢查。(職安20.2) 2.烤箱高溫熱表面有燙傷之虞,未設置警示標誌。(設22.2)	2	通知限期改善	105/8/5	消防栓前面堆放物品,妨礙消防器具緊急使用。(設159.1.6)	1	通知限期改善	-	-
6	新聯電子有限公司	鄭雪真	新北市五股區中興路1段108號9樓	105/4/14	1.未於合梯兩梯間設置金屬層硬質材料扣牢,腳部未設置防滑地磚腳座套。(設230.1.3) 2.未對在職勞工定期實施一般健康檢查。(健11.1) 3.僱用勞工14人,未置兩種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1)	3	通知限期改善	105/9/30	1.未於壓力容器(空壓機儲氣筒)壓力表刻度板標示最高使用壓力位置。(鍋30.3) 2.未對在職勞工定期實施一般健康檢查。(健11.1)	2	通知限期改善	105/10/17	已改善
7	新呈工業股份有限公司	陳星天	新北市沙止區大同路一段337巷16弄19號	105/3/8	1.未訂定安全衛生工作守則陳報本處備查後實施。(職安34.1) 2.扇風機的葉片有危害勞工之虞,未設護網。(設83) 3.對勞工實施一般安全衛生教育訓練的時數未依職業安全衛生教育訓練規則附表4辦理。(教16.3) 4.未使甲種職業安全衛生業務主管陳冰濤接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.1) 5.未使急救人員李秀嫻接受安全衛生在職教育訓練。 5.使勞工從事有機溶劑作業(即於3樓進行線材沾錫作業前,使用含異丙醇的助焊劑從事前置清洗作業),未指定現場主管擔任有機溶劑作業主管,從事監督作業。(有機19) 6.僱用勞工125人,未設置2名急救人員。(健6.1) 7.對一般健康檢查結果異常的勞工,未由醫護人員提供其健康指導。(健15.1.2) 8.所營為未分類其他電子零組件製造業,屬第1類事業,僱用勞工125人,未置職業安全衛生管理員1人。(管辦3.1) 9.未填具「職業安全衛生管理單位(人員)設置(變更)報備書」報本處備查。(管辦86) 10.未每6個月監測有機溶劑作業(即於進行線材沾錫作業前,使用含異丙醇的助焊劑從事前置清洗作業)場所的有機溶劑濃度。(環測8.1.3)	10	通知限期改善 + 罰鍰處分 新臺幣30,000元	105/9/26	1.對一般健康檢查結果異常的勞工,未由醫護人員提供其健康指導。(健15.1.2) 2.所營為未分類其他電子零組件製造業,屬第1類事業,僱用勞工125人,未置職業安全衛生管理員1人。(管辦3.1) 3.未填具「職業安全衛生管理單位(人員)設置(變更)報備書」報本處備查。(管辦86) 4.未每6個月監測有機溶劑作業(即於進行線材沾錫作業前,使用含異丙醇的助焊劑從事前置清洗作業)場所的有機溶劑濃度。(環測8.1.3)	4	通知限期改善	105/12/13	通知限期改善 + 罰鍰處分 新臺幣40,000元
8	威世世科科技股份有限公司沙止廠	法蘭克	新北市沙止區大同路二段171號11樓、11樓之1、之2	105/3/8	1.未使甲種職業安全衛生業務主管林茂耀接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.1) 2.未設置急救人員。(健6.1) 3.未於裝有乙醇的容器標示危害圖式及內容。(危標5.1)	3	通知限期改善	105/8/24	未填具「職業安全衛生管理單位(人員)設置(變更)報備書」報本處備查。(管辦86)	1	通知限期改善	-	-
9	崎陽企業有限公司	黃承玉	新北市沙止區大安街56巷10號	105/3/8	1.扇風機的葉片有危害勞工之虞,未設護網。(設83) 2.未對在職勞工定期實施一般健康檢查。(健11.1) 3.僱用勞工17人,未置兩種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1)	3	通知限期改善	105/8/15	1.高度2公尺以上的4樓樓梯間口有墜落危險之虞,未設圍欄。(設224.1) 2.未使在職勞工接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.13)	2	通知限期改善	-	-
10	聯音科技股份有限公司	余立夫	新北市中和區建康路119號4樓	105/3/9	1.使勞工從事含正己烷的全亞倍CS3清潔劑特別危害健康作業,未定期實施特殊健康檢查。(健12.1) 2.所營電子零組件製造業為第一類事業,僱用勞工173人,未置職業安全衛生管理員。(管辦3.1) 3.未提供勞工危害性化學品(含正己烷、異丙醇的全亞倍CS3清潔劑)安全資料表。(危標12.1)	3	通知限期改善	105/9/29	1.使勞工從事含正己烷的全亞倍CS3清潔劑特別危害健康作業,未定期實施特殊健康檢查。(健12.1) 2.所營電子零組件製造業為第一類事業,僱用勞工173人,未置職業安全衛生管理員。(管辦3.1)	2	通知限期改善	105/12/28	已改善
11	生宇企業股份有限公司	邵芳雄	新北市中和區錦和路126號3、4、5樓	105/3/7	1.扇風機葉片有危害勞工之虞,未設護網。(設83) 2.未使兩種職業安全衛生業務主管蕭明共接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.1) 3.未使有害作業主管(有機溶劑作業主管)蕭明接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.6) 3.未每6個月監測有機溶劑作業(使用含異丙醇的助焊劑、含甲苯、乙二醇丁醚及其丙醇的香露水)場所之有機溶劑濃度。(環測8.1.3) 4.裝有危害性化學品(含甲苯、乙二醇丁醚及其丙醇的香露水)容器,未標示GHS危害圖式及內容。(危標5.1) 5.未適時更新危害性化學品(含異丙醇的助焊劑、含甲苯、乙二醇丁醚及其丙醇的香露水)安全資料表。(危標15.1)	5	通知限期改善	105/9/30	-	-	-	-	-
12	安瑞企業股份有限公司	徐素玉	新北市中和區中正路782之1號4樓	105/3/7	1.未置急救人員。(健6.1) 2.未對在職勞工定期實施一般健康檢查。(健11.1)	2	通知限期改善	105/9/27	-	-	-	-	-
13	台灣柏思尼電子股份有限公司	梅蘭	新北市林口區工六路、勤寮路14之10號、之11號	105/4/26	1.發電室內檢放與電路無關之物件。(設275.1.1) 2.使勞工於強烈噪音之工作場所(96/92組裝區)作業,未確實使勞工配戴用耳塞等防護具。(設283) 3.僱用勞工296人,對勞工8小時時量平均音壓超過85分貝的工作場所,未採取聽力保護教育訓練保護措施,作成執行紀錄並留存3年。(設300之1.1.4) 4.未將危害性化學品(丙酮)的安全資料表置於工作場所易取得處。(危標17.1.3)	4	通知限期改善	105/10/27	未依實際狀況檢核安全資料表內容的正確性並適時更新。(危標15.1)	1	通知限期改善	-	-

新北市105年電子零組件製造業專案檢查初複查結果

序號	事業單位名稱	負責人	受檢地址	初查日期	違反法條	違反法條數量	行政處分	複查日期	違反法條	違反法條數量	行政處分	重複違反追蹤日期	重複違反追蹤改善情形
14	日碩電子有限公司土城廠	賴曼雲	新北市土城區承天路8巷17號2樓	105/5/3	1.未對在職勞工定期實施一般健康檢查。(健11.1) 2.僱用勞工23人,未置兩種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1) 3.未於裝有危害性化學品(乙醇)的容器標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話)。(危標5.1) 4.使勞工使用具有健康危害的乙醇,未評估其危害及暴露程度,劃分風險等級,並採取對應之分類管理措施。(危評4)	4	通知限期改善	105/10/21	高度2公尺以上的升降機械室開口部分有使勞工墜落之虞,未設圍欄。(設224.1)	1	通知限期改善	-	-
15	名世電子企業股份有限公司	李敏雄	新北市五股區中興路1段8號7樓之5之6之7之8	105/3/31	1.僱用勞工44人,未置乙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1) 2.未每6個月監測有機溶劑(使用含其丙醇之無鉛助焊劑從事黏接作業)作業場所濃度。(環測8.1.3) 3.未於裝有危害性化學品(含其丙醇及乙醇之無鉛助焊劑)的容器標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話)。(危標5.1)	3	通知限期改善	105/9/7	僱用勞工44人,未置乙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1)	1	通知限期改善	105/12/19	已改善
16	威倫科技股份有限公司中和廠	謝思謙	新北市中和區中興路910號3樓、3樓之1、3樓之2	105/5/6	1.僱用勞工40人,未置乙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1) 2.所經營之事業為電腦、電子產品及光學製品製造業,屬第1類事業,僱用勞工40人,未訂定職業安全衛生管理計畫。(管辦12之1.1)	2	通知限期改善	105/9/7	僱用勞工40人,未置乙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1)	1	通知限期改善	105/10/7	已改善
17	鑫勤精密股份有限公司	賴志忠	新北市新莊區化成路72號	105/3/22	1.未對使用去漬油從事金屬表面擦拭作業的員工實施特殊健康檢查。(健12.1) 2.未每6個月監測有機溶劑作業(使用含正己烷及正庚烷的去漬油及甲醇從事金屬表面擦拭作業)場所的有機溶劑濃度。(環測8.1.3) 3.未於衝床設置安全圍欄。(機5.1) 4.未於裝有危害性化學品(含正己烷及正庚烷之去漬油、甲醇)的容器標示危害圖式及內容(即未包含化學品名稱、危害成分、危害警告訊息、警示語、危害防範措施及製造者或輸入者或供應者名稱地址及電話)。(危標5.1) 5.未將去漬油、甲醇的安全資料表置於工作場所易取得之處。(危標17.1.3)	5	通知限期改善	105/8/11	1.未使勞工接受從事作業必要的安全衛生教育訓練。(教16.1) 2.未對使用去漬油從事金屬表面擦拭作業的員工實施特殊健康檢查。(健12.1) 3.未每年對衝床定期實施整體檢查。(管辦26.1)	3	通知限期改善	105/9/22	已改善
18	鎧鎡工業有限公司	曾聲源	新北市新莊區化成路389號1號	105/3/7	1.未於升降機鉗切所需鐵窗以外部分之鐵窗設置護罩。(設64) 2.未於升降機鐵窗門設置安全裝置,致升降機門開啟時仍可開動升降機。(設93) 3.未對從事磨削作業(於室內使用研機從事金屬磨削作業)的勞工實施特殊健康檢查。(健12.1) 4.未每6個月監測特定粉塵作業(於室內使用研機從事金屬磨削作業)場所的特定粉塵濃度。(環測8.1.2) 5.未使自動銑床具有防止勞工身體任一部位介入滑塊動作範圍的性能。(機5.1)	5	通知限期改善	105/8/31	1.未使兩種職業安全衛生業務主管彭仕英接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.1) 2.衝床機械未每年就离合器及制動裝置:齒輪軸、飛輪、滑塊、連桿螺絲及連桿:一行程一停止機構及緊急制動器:電磁閥、減壓閥及壓力表,定期實施檢查一次。(管辦26.1.1-4)	2	通知限期改善	-	-
19	至佳電子股份有限公司中和廠	洪雪梨	新北市中和區中山路2段419之1號	105/3/14	未對從事游離輻射作業的勞工實施特殊健康檢查。(健12.1)	1	通知限期改善	105/8/16	未於裝有危害性化學品(含甲醇的工業酒精)之容器標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。(危標5.1)	1	通知限期改善	-	-
20	聖傑自動科技股份有限公司	許玉華	新北市樹林區武林街12號(2、3樓)	105/3/9	1.未使勞工接受必要的一般安全衛生教育訓練。(教16.1) 2.未使甲種職業安全衛生業務主管阮美惠接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.1) 3.使勞工從事有機溶劑作業(使用含其丙醇的清潔劑從事清潔作業)時,未置有機溶劑作業主管。(有機19) 4.使勞工從事鉗作業(使用鉗合金從事鉗作業)時,未置鉗作業主管。(鉗40.1.1) 5.未對從事鉗作業(從事鉗合金軟評作業)的勞工定期實施特殊健康檢查。(健12.1) 6.未於裝有危害性化學品(含其丙醇的清潔劑及酒精)之容器標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。(危標5.1) 7.未提供勞工危害性化學品(酒精)安全資料表。(危標12.1)	7	通知限期改善	105/8/23	1.未於有機溶劑作業前實施作業檢點。(管辦69.1.1) 2.未每6個月測定有機溶劑作業場所(使用含其丙醇的橘子水從事擦拭作業)的有機溶劑濃度。(環測8.1.3)	2	通知限期改善	-	-
21	伍聯電子股份有限公司樹林廠	鄭清潭	新北市樹林區三龍街45巷10號	105/3/9	1.扇風機葉片有危害勞工之虞,未設護欄或圍欄。(設83) 2.使勞工從事特定化學物質作業(使用硫酸及氦水從事洗版作業)時,未置特定化學物質作業主管。(特化37.1) 3.使勞工從事有機溶劑作業(使用含乙二醇丁醚的防白水從事洗版作業)時,未置有機溶劑作業主管。(有機19) 4.未對在職勞工定期實施一般健康檢查。(健11.1) 5.未每6個月監測有機溶劑作業(使用含乙二醇丁醚的防白水從事洗版作業)場所的有機溶劑濃度。(環測8.1.3) 6.未於剪床及衝床設置安全圍欄。(機4.1) 7.未於裝有危害性化學品(含正己烷及正庚烷的去漬油)之容器標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。(危標5.1) 8.未提供勞工危害性化學品(含正己烷及正庚烷的去漬油、酒精、含乙二醇丁醚的防白水、硫酸、氦水)安全資料表。(危標12.1)	8	通知限期改善	105/8/23	1.未對從事有機溶劑作業(使用含正己烷的底片清潔劑從事清洗作業)勞工定期實施特殊健康檢查。(健12.1) 2.未每6個月測定有機溶劑作業場所(使用含正己烷的底片清潔劑、使用含乙二醇丁醚的防白水及丁酮從事清洗作業)的有機溶劑濃度。(環測8.1.3) 3.未於衝床設置安全圍欄。(機4.1) 4.未依實際狀況檢封安全資料表內容(酸性清潔劑)之正確性。(危標15.1)	4	通知限期改善	105/11/18	已改善
22	岱隆科技股份有限公司土城廠	林宜修	新北市土城區民權街17號	105/3/22	1.未於壓力容器(空壓機儲氣桶)壓力表標示最高使用壓力的位置。(鍋30.1.3) 2.未每年對升降機定期實施整體檢查。(管辦22.1) 3.未每月對升降機定期實施檢查。(管辦22.2) 4.未於裝有危害性化學品(如酒精)的容器標示GHS危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。(危標5.1) 5.未提供勞工危害性化學品(如酒精)的安全資料表。(危標12.1) 6.未製作危害性化學品(如酒精)清單。(危標17.1.2) 7.使勞工使用具有健康危害的化學品(如酒精),未評估其危害及暴露程度,劃分風險等級,並採取對應之分類管理措施。(危評4)	7	通知限期改善	105/8/2	1.使勞工從事有機溶劑作業(使用甲醇及含正己烷的去漬油從事擦拭作業)時,未指定現場主管擔任有機溶劑作業主管。(有機19) 2.實施粉塵及正己烷特殊健康檢查,未填寫勞工特殊健康檢查結果報告書,報本府勞工局備查並副知本處。(健18)	2	通知限期改善	-	-
23	立園企業有限公司三峽廠	林賜培	新北市三峽區介壽路1段318巷13號	105/3/22	1.升降機的升降梯各種出入口門無連鎖裝置,致機器地板與樓板相差7.5公分以上時,出入口門仍可開啟。(設95) 2.未使兩種職業安全衛生業務主管及急救人員陳馨接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.1) 3.使勞工從事特定化學物質(硫酸)作業時,未指定現場主管擔任特定化學物質作業主管。(特化37.1) 4.未每年對升降機定期實施整體檢查。(管辦22.1) 5.未每月對升降機定期實施檢查。(管辦22.2) 6.未製作危害性化學品(如氫氧化鈉、硫酸)清單。(危標17.1.2) 7.使勞工處置、使用具有健康危害的化學品(如氫氧化鈉),未評估其危害及暴露程度,劃分風險等級,並採取對應之分類管理措施。(危評4)	7	通知限期改善	105/9/22	-	-	-	-	-
24	原昊國際科技有限公司	吳宗原	新北市三峽區介壽路一段318巷10號1、2樓	105/3/22	1.未使勞工接受從事工作必要的安全衛生教育訓練。(教16.1) 2.未置急救人員。(健6.1) 3.未對在職勞工定期實施一般健康檢查。(健11.1) 4.僱用勞工27人,未置兩種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1)	4	通知限期改善	105/9/26	1.未置急救人員。(健6.1) 2.未對在職勞工定期實施一般健康檢查。(健11.1) 3.僱用勞工27人,未置兩種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1)	3	通知限期改善	105/12/27	已改善

新北市105年電子零組件製造業專案檢查初複查結果

序號	事業單位名稱	負責人	受檢地址	初查日期	違反法條	違反法條數量	行政處分	複查日期	違反法條	違反法條數量	行政處分	重複違反追蹤日期	重複違反追蹤改善情形
25	台灣日慎精工股份有限公司五股一廠	林松田	新北市五股區中興路1段6號3樓、3樓之1至3、3樓之5至9及8號1樓、8之1號1樓、8之2號1樓、8之5號1樓	105/4/15	1.對勞工實施一般安全衛生教育訓練課程及時數不符規定(請參照職業安全衛生教育訓練規則附表14)。(教16.3) 2.所營為電子零組件製造業,屬第一類事業,僱用勞工132人,未置甲種職業安全衛生業務主管及職業安全衛生管理員各1人。(管辦3.1)	2	通知限期改善	105/9/6	1.所營為電子零組件製造業,屬第一類事業,僱用勞工132人,未設直接隸屬雇主之專責一級職業安全衛生管理單位。(管辦2之1.1.1) 2.所營為電子零組件製造業,屬第一類事業,僱用勞工132人,未置甲種職業安全衛生業務主管1人。(管辦3.1)	2	通知限期改善	105/12/21	已改善
26	瑞晶科技股份有限公司	陳郁慧	新北市新店區賢興路45巷9弄3號5樓	105/3/23	1.未對在職勞工定期實施一般健康檢查。(健11.1) 2.僱用勞工21人,未置丙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1) 3.未每6個月監測有機溶劑作業(使用甲醇從事擦拭作業)場所的有機溶劑濃度。(環測8.1.3) 4.未於裝有危害性化學品(含甲醇的工業酒精)之容器標示危害圖示及內容。(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。(危標5.1)	4	通知限期改善	105/9/26	未製作危害性化學品(甲醇等)清單。(危標17.1.2)	1	通知限期改善	-	-
27	錫鴻科技股份有限公司	蔡昌宏	新北市新店區賢中路86、88號2樓	105/3/18	1.僱用勞工38人,未置乙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1) 2.未於裝有危害性化學品(含甲醇的工業酒精)之容器標示危害圖示及內容。(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。(危標5.1)	2	通知限期改善	105/9/1	1.未使勞工接受必要之安全衛生教育訓練。(教16.1) 2.未提供勞工危害性化學品(乙醇)安全資料表。(危標12.1)	2	通知限期改善	-	-
28	聯光電股份有限公司橋安一廠	鄭祝良	新北市中和區橋南街27號3樓、35號3樓、27號9樓、35號9樓、27號10樓、35號10樓	105/4/12	1.未標明使用中的高壓氣體容器(氮氣鋼瓶)。(設106.1.2) 2.未固定使用中的高壓氣體容器(氮氣鋼瓶)。(設106.1.4) 3.未固定貯存的高壓氣體(氮氣)鋼瓶,且未裝妥護蓋。(設108.1.5) 4.未使甲種職業安全衛生業務主管徐舜鵬接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.1) 5.未使職業安全衛生管理員張政階接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.2) 6.未使擔任高壓氣體特定設備操作人員王耀華、吳嘉銘及徐舜鵬接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.7) 7.未使急救人員張政階、林淑梅、邱素華、洪清子及陳麗如接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.9) 8.未於裝有危害性化學品(氮氣)之容器標示危害圖示及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。(危標5.1) 9.未將危害性化學品(氮氣)的安全資料表置於工作場所(氮氣區)易取得之處。(危標17.1.3) 10.未評估使用化學品的危害及暴露程度,劃分其風險等級,並採取對應的分級管理措施。(危評4)	6	通知限期改善	105/8/19	1.未使甲種職業安全衛生業務主管徐舜鵬接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.1) 2.未使職業安全衛生管理員張政階接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.2) 3.未使急救人員張政階、林淑梅及洪清子接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.9) 4.勞工人數251人,所置合格急救人員不足(目前僅3人,應至少置5人)。(健6.4)	2	通知限期改善	105/9/13	已改善
29	昇境電子股份有限公司	林金鋒	新北市土城區承天路28之4號	105/4/27	1.無熔絲開關保護盒損壞有引起感電危險之處,未即修補。(設275.1.5) 2.對勞工實施一般安全衛生教育訓練時數及內容不符規定。(教16.3) 3.僱用勞工26人,未置丙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1) 4.未每年對第二種壓力容器(空氣壓縮機儲氣筒)實施檢查。(管辦35.1) 5.未提供勞工危害性化學品(氮氣)安全資料表。(危標12.1)	5	通知限期改善	105/9/2	未置合格急救人員。(健6.1)	1	通知限期改善	-	-
30	歐普特光電科技股份有限公司	蔡美杏	新北市中和區建城路222巷2弄4號4樓	105/4/29	1.未使丙種職業安全衛生業務主管劉俊賢接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.1) 2.未每6個月監測有機溶劑作業場所(使用含甲醇的助焊劑從事表面處理)的有機溶劑濃度。(環測8.1.3) 3.未製作危害性化學品(含其丙酮的助焊劑)清單。(危標17.1.2)	3	通知限期改善	105/9/26	未設置足夠急救藥品及器材(缺咬合器及壓舌板等)。(健6.1)	1	通知限期改善	-	-
總計						127				50			