

106年度電子產品及光學製品製造業專案檢查初複查結果表

序號	事業單位名稱	受檢地址	負責人	初查日期	違反法條	違反法條數量	機械捲夾違規	有害作業違規	化學品管理違規	其他違規	行政處分	複查日期	違反法條	違反法條數量	機械捲夾違規	有害作業違規	化學品管理違規	其他違規	行政處分	重複違規項次	重複違反管理事項缺失之改善情形
1	龍德實業有限公司	新北市新莊區民安路420巷17號	黃順德	106/05/18	1.設159.6:物料之堆放已妨礙消防之緊急使用。 2.教17-1.1:未使乙種職業安全衛生業務主管接受安全衛生在職教育訓練。 3.粉20:使勞工從事以研磨材吹吸及動力研磨之作業場所,未指定粉塵作業主管從事監督作業。 4.健11-1:未對在職勞工定期實施一般健康檢查。 5.健12-1:未對從事特別危害健康作業(粉塵作業)之在職勞工實施特殊健康檢查。 6.環測8-1.2:對特定粉塵作業場所(於室內以研磨材吹吸、研磨金屬)未每6個月監測其濃度1次以上。	6	0	3	0	3	通知改善	106/09/07	教11-1.06:未使粉塵作業主管接受有害作業主管安全衛生教育訓練。	1	0	0	0	1	通知改善		
2	捨得企業股份有限公司	新北市土城區中山路99號	吳達仁	106/05/19	1.設43-1:攻牙機之傳動帶未設置護罩等安全設備,致勞工有被捲及被夾之虞。 2.設56:未於攻牙機作業區域標示不得使用手套。 3.設159.6:2至4樓升降機門邊物料之堆放,已妨礙消防器具之緊急使用。 4.教14-1.2:未使擔任荷重在1公噸以上之堆高機操作人員接受特殊作業安全衛生教育訓練。 5.機4-1:衝床未具有安全護圍等裝置,致勞工有被夾之虞。 6.機4-3:衝床之傳動輪及傳動帶未設置護罩等安全設備,致勞工有被捲及被夾之虞。 7.機78:柴油堆高機未設置前照燈。 8.危標5-1:對裝有危害性化學品(即甲醇)之容器,未依規定標示危害圖式及警示語。	8	4	0	1	3	通知改善	106/09/13	教14-1.02:未使擔任荷重在1公噸以上之堆高機操作人員接受特殊作業安全衛生教育訓練。	1	0	0	0	1	通知改善	1	已改善
3	新禾航電股份有限公司	新北市土城區中央路4段2號11樓	王則霖	106/05/19	1.設56:未於鑽孔機作業區域標示不得使用手套。 2.教17-1.1&9:未使乙種職業安全衛生業務主管及急救人員,接受安全衛生在職教育訓練。 3.健10-1:僱用勞工洪泳潔時,未實施一般體格檢查。 4.危標5-1:對裝有危害性化學品(含烴類、醇類之洗淨劑)之容器,未依規定標示危害圖式及警示語。	4	1	0	1	2	通知改善	106/09/13	教16-1:未使新僱勞工接受過於工作必要之一般安全衛生教育訓練。	1	0	0	0	1	通知改善		
4	其立股份有限公司	新北市新莊區新街路483巷34號1樓及36號1、2樓	鄭立育	106/05/22	1.設287:使勞工暴露於含乙二胺二醃醃酸及二甲苯等有機溶劑蒸氣之工作場所,未置備適當安全衛生防護具(如防毒口罩等)。 2.教16-1:未使所僱勞工接受過於工作必要之一般安全衛生教育訓練。 3.安管3-1:所經營事業為金屬表面處理業,屬第1類事業,僱用勞工人數143人,僱置甲種職業安全衛生業務主管1人,未依規定另置職業安全衛生管理員1人。 4.環測8-1.3:對於使用含乙二胺二醃醃酸、二甲苯之噴漆及含乙二胺、二甲苯之硬化劑等有機溶劑混存物之作業場所,未每6個月監測其濃度1次以上。 5.危標17-1.2:對於含有危害性化學品之噴漆(含乙二胺二醃醃酸及二甲苯)、硬化劑(含乙二胺及二甲苯)及灰補土(含二甲苯及乙二胺),未製作危害性化學品清單,且未將灰補土之安全資料表置於工作場所易取得之處。	5	0	2	1	2	通知改善	106/10/17	1.教16-3:對所僱勞工所實施之一般安全衛生教育訓練,其課程內容未符合規定。 2.安管3-1:所經營事業為金屬表面處理業,屬第1類事業,僱用勞工人數143人,僱置甲種職業安全衛生業務主管1人,未依規定另置職業安全衛生管理員1人。	2	0	0	0	2	通知改善	1	已改善
5	尚芳國際興業股份有限公司	新北市樹林區忠義街21號	呂坤謀	106/05/22	1.教16-1:未使所僱勞工接受過於工作必要之一般安全衛生教育訓練。 2.機104-1:對於桌上用研磨機之護罩,未設置可調整研磨輪間隙與護罩間隙在10毫米以下之舌板。 3.機107:桌上用研磨機未具有可調整研磨輪與工作物夾架之間隙在3毫米以下之工作物夾架。	3	2	0	0	1	通知改善	106/10/17	設159.6:對於物料之堆放,已妨礙消防器具之緊急使用。	1	0	0	0	1	通知改善		
6	奈創科技股份有限公司丹鳳廠	新北市泰山區貴風街26之7號	楊智翔	106/05/23	1.設22-2:未於攪拌機表面標示高溫警示標誌。 2.設83:扇風機葉片未設護網或護圍等設備,致有危害勞工之虞。 3.設324-1.1:勞工人數72人,其所訂人因性危害預防措施未有執行紀錄或文件代替。	3	1	0	0	2	通知改善	106/10/16	1.設176:對於吸菸區場所,未設置預防火災所需之設備。 2.安管22-1:未每年對升降機定期整體檢查。	2	0	0	0	2	通知改善		
7	禾樂科技股份有限公司	新北市五股區五權七路71號	杜世綱	106/05/23	1.職安20-2:未由勞動部商會衛生福利部認可之醫療機構醫師實施在職勞工健康檢查。 2.教17-1.1.1:未使甲種職業安全衛生業務主管接受安全衛生在職教育訓練。 3.健12-1:未對從事有機溶劑作業(使用含正己烷之去漬油從事擦拭作業及使勞工從事噴砂作業)勞工定期實施特殊健康檢查。 4.安管3-1:所營為電子零組件製造業,屬第一類事業,僱用勞工160人,未置安全衛生管理員1人。 5.危標12-2:危害性化學品(陶藝砂)安全資料表所用文字未以中文為主。	5	0	1	1	3	通知改善	106/10/31	1.職安20-2:對所僱勞工額產甫實施的一般健康檢查,未由中央主管機關商會中央衛生主管機關認可之醫療機構之醫師為之。 2.安管3-1:所經營事業為未分類其他基本金屬製造業,屬第1類事業,僱用勞工人數153人,僱置甲種職業安全衛生業務主管1人,未依規定另置職業安全衛生管理員1人。	2	0	0	0	2	通知改善	2	已改善
8	裕貿實業有限公司	新北市林口區忠孝路658號1樓	李金田	106/05/23	1.設94:地上2樓升降機出入口及搬運器內,未標示積載荷重或乘載之最高人數。 2.健6-1:僱用勞工25人,未置急救人員4名。 3.健10-1:僱用勞工時,未實施一般體格檢查。 4.安管3-1:僱用勞工25人,未置兩種職業安全衛生業務主管1人。	4	0	0	0	4	通知改善	106/09/19	安管22-2:未每月對升降機定期整體檢查。	1	0	0	0	1	通知改善		
9	日電貿股份有限公司	新店區中正路四維巷1弄4號1樓	黃仁虎	106/06/13	1.教17-1.1.5:未使堆高機操作人員周翰陞接受每3年至至少3小時之安全衛生在職教育訓練。 2.危標12-1:未提供勞工危害性化學品(即乙醇)之安全資料表。	2	0	0	1	1	通知改善	106/10/31	無	0	0	0	0	無			
10	世益電子工業股份有限公司	新北市中和區建一路139號2樓	彭建銘	106/05/24	1.設230-1.3:合梯梯腳部未有防滑絕緣腳座套。 2.教17-1.1:未使甲種職業安全衛生業務主管接受安全衛生在職教育訓練。	2	0	0	0	2	通知改善	106/10/31	無	0	0	0	0	無			
11	研晶光電股份有限公司	新北市土城區永豐路173之8號2樓	魏志宏	106/06/07	1.教16-1:未使所僱勞工接受過於工作必要之一般安全衛生教育訓練。 2.健6-1:僱用勞工人數75人,未置急救人員1人。 3.安管86:僱用勞工人數75人,對於設置之職業安全衛生業務主管,未填具職業安全衛生管理單位(人員)設置(變更)報備書,陳報本處備查。 4.危標5-1:對裝有危害性化學品(即乙醇及丁酮)之容器,未依規定標示危害圖式及內容。 5.危標15-1:未每3年依實際狀況檢討更新乙醇及丁酮之安全資料表。 6.危標17-1.3:未將危害性化學品(即乙醇及丁酮)之安全資料表置於工作場所易取得之處。	6	0	0	3	3	通知改善	106/10/16	設22-2:未於烤箱表面標示高溫警示標誌。	1	0	0	0	1	通知改善		
12	品積股份有限公司	新北市樹林區東順街63號	簡玉儀	106/06/13	1.設45:未於緊急停止按鈕標示明顯標誌。 2.設94:1樓升降機出入口,未標示積載荷重或乘載之最高人數。 3.設95:未於升降機1樓出入口門設置連鎖裝置,致搬運器地板與樓板相差7.5公分以上時,出入口門仍可開啟。 4.教16-1:雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前,應使其接受過於各該工作必要之一般安全衛生教育訓練。 5.健6-1:僱用勞工38人,未置急救人員1人。 6.健11-1:未對在職勞工定期實施一般健康檢查。 7.安管3-1:僱用勞工38人,未置乙種職業安全衛生業務主管1人。 8.安管79:未訂定自動檢查計畫,實施衝剪機械之自動檢查。 9.機4-1:衝剪機械(壓床)未具有安全護圍。 10.機10-1.7:雙手操作式安全裝置之按鈕凸出按鈕盒表面。 11.危標5-1:對於裝有危害性化學品(乙醇)之容器,未標示危害圖式與內容。 12.危標12-1:未提供勞工危害性化學品(即含正己烷之去漬油及乙醇)之安全資料表。 13.危標17-1.2:未製作危害性化學品(即含正己烷之去漬油及乙醇)清單。	13	3	0	3	7	通知改善	106/10/31	1.教16-3:對所僱勞工實施之一般安全衛生教育訓練,其課程內容未符合規定。 2.健6-1:僱用勞工37人,未置急救人員1人。 3.健11-1:未對在職勞工定期實施一般健康檢查。	3	0	0	0	3	通知改善	2	已改善
13	志遠電子股份有限公司	新北市中和區立德街118號6樓	鄭文宗	106/06/15	1.設159.06:對於物料之堆放,已妨礙消防器具之緊急使用。 2.健11-1:未對在職勞工定期實施一般健康檢查。 3.安管3-1:所經營事業為電子設備及其零組件批發業,屬第3類事業,僱用勞工人數172人,未置甲種職業安全衛生業務主管1人。	3	0	0	0	3	通知改善	106/10/19	1.設324-1第2:僱用勞工人數172人,未訂定人因性危害預防計畫。 2.設324-3第2:僱用勞工人數172人,未訂定執行職務遭受不法侵害預防計畫。	2	0	0	0	2	通知改善		

14	博來科技股份有限公司	新北市中和區立德街77號3樓	蔣永慶	106/06/15	1.設159-1.06:對於5樓物料之堆放,已妨礙消防栓之緊急使用。 2.安管3-1:所營事業為電子零組件製造業,屬第一類事業,僱用勞工108人,僅置甲種職業安全衛生業務主管,未依規定另置職業安全衛生管理員1人。 3.危標12-1:未提供勞工分別含危害性化學品甲醇、正己烷之酒精、去漬油安全資料表。	3	0	0	1	2	通知改善	106/10/19	危標17-1.2:未製作危害性化學品(正己烷及甲醇)清單。	1	0	0	1	0	通知改善					
15	盛記科技有限公司	新北市樹林區復興街12號1樓	林德勝	106/06/19	1.設95:未於升降機出入口門設置連鎖裝置,致機器地板與樓板相差7.5公分以上時,出入口門仍可開啟。 2.設324-2.1:使勞工從事夜間工作作業,有因異常工作負荷促發疾病之虞,未作成疾病預防措施之執行紀錄。 3.健6-1:僱用勞工42人,未置急救人員1人。 4.安管79:對應實施定期檢查之升降機、局部排氣裝置、第二種壓力容器(空氣壓縮機貯氣筒),未訂定自動檢查計畫。 5.危標5-1:對於裝有危害性化學品(含醇、烷類有機溶劑)之清潔劑之容器未標示內容。 6.危標7:清潔劑之危害圖式未符合規定。 7.危標17-1.2:未製作危害性化學品(含醇、烷類有機溶劑之清潔劑)清單。	7	1	0	3	3	通知改善	106/10/31	1.設95:未於升降機出入口門設置連鎖裝置,致機器地板與樓板相差7.5公分以上時,出入口門仍可開啟。 2.設324-2.1:使勞工從事夜間工作作業,有因異常工作負荷促發疾病之虞,未作成疾病預防措施之執行紀錄。 3.安管79:對應實施定期檢查之升降機、局部排氣裝置、第二種壓力容器(空氣壓縮機貯氣筒),未訂定自動檢查計畫。 4.安管80:對於升降機106年10月之定期檢查紀錄,未有檢查方法。	4	1	0	0	3	通知改善	3	已改善			
16	瞻營全電子股份有限公司	新北市新莊區五工五路15號2至5樓及地下1層	戴文鐘	106/06/27	1.有機19:使勞工從事有機溶劑作業時,未指定現場主管擔任有機溶劑作業主管。 2.健6-1:僱用勞工87人,未置急救人員1名。 3.健11-2:所僱勞工之一般健康檢查紀錄未保存7年。 4.安管86:僱用勞工人數87人,對於設置之職業安全衛生業務主管,未填具職業安全衛生管理單位(人員)設置(變更)報備書,陳報本處備查。 5.環測8-1.3:對於使用含具丙醇之清潔劑及甲醇之作業場所,未每6個月監測其濃度1次以上。 6.危標17-1.2:對於廠內使用危害性化學品(含具丙醇之清潔劑及甲醇)之工作場所,未製作危害性化學品清單。	6	0	2	1	3	通知改善	106/10/31	職安34-1:未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則,並報本處備查。	1	0	0	0	1	通知改善					
17	怡凡得股份有限公司	新北市五股區五工一路113號	維姆古森	106/06/28	1.設283:使勞工於強烈噪音之工作場所(即3及5樓生產作業區)作業,未使勞工確實戴用耳塞等防護具。 2.設324-2第1:使所僱勞工從事夜間工作等作業,未採取相關疾病預防措施(請參考勞動部公告「異常工作負荷促發疾病預防指引」辦理)。 3.設324-3第1:使勞工於執行職務,因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害,未採取暴力預防措施(請參考勞動部公告「執行職務遭受不法侵害預防指引」辦理)。 4.安管3-1:所營為塑膠製品製造業,屬第一類事業,僱用勞工147人,所置管理人員尚缺職業安全衛生管理員1名。 5.危標15-1:未每3年依實際狀況檢討適用溶劑(含甲苯、二甲苯等)安全資料表內容之正確性並適時更新。 6.危標17-1.2:對於廠內使用危害性化學品(含甲苯、二甲苯等之通用溶劑)之工作場所,未製作危害性化學品清單。	6	0	1	2	3	通知改善	106/10/31	1.設324-2.1:為避免勞工因異常工作負荷促發疾病,未安排醫師面談及健康指導,未調整或縮短工作時間及更換工作內容之措施,未實施健康檢查、管理及促進及未有執行成效評估及改善並作成執行紀錄。 2.設324-3.1:為預防勞工於執行職務,因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害,未適當配置作業場所、未依工作適性適當調整人力、未建構行為規範、未辦理危害預防及溝通技巧訓練、未建立事件之處理程序及未執行成效之評估及改善並作成執行紀錄。 3.安管86:僱用勞工人數156人,對於設置之職業安全衛生管理人員,未填具職業安全衛生管理單位(人員)設置(變更)報備書報本處備查。	3	0	0	0	3	通知改善					
18	威瑞科技股份有限公司	新北市新莊區五權七路29號	許敏川	106/06/28	1.安管3-1:所營事業為電子零組件製造業,屬第一類事業,僱用勞工120人,未置甲種職業安全衛生業務主管及職業安全衛生管理員各1人。 2.危標5-1:未於裝有危害性化學品(含具丙醇之清潔劑)之容器標示內容及GHS危害圖式。 3.危標15-1:未每3年依實際狀況檢討焊錫及助焊劑(含具丙醇)安全資料表內容之正確性並適時更新。 4.危標17-1.2:未製作焊錫及助焊劑(含具丙醇)之危害性化學品清單。	4	0	0	3	1	通知改善	106/09/07	1.有機19:使勞工從事有機溶劑作業(使用含具丙醇之清潔劑從事擦拭作業)時,未指定現場主管擔任有機溶劑作業主管。 2.安管3-1:所營事業為電子零組件製造業,屬第一類事業,僱用勞工120人,未置甲種職業安全衛生業務主管及職業安全衛生管理員各1人。	2	0	1	0	1	通知改善	1	已改善			
19	堅球股份有限公司	新北市三重區中興北街188巷19號	劉永福	106/06/29	安管3-1:僱用勞工44人,未置乙種職業安全衛生業務主管1名。	1	0	0	0	1	通知改善	106/09/27	安管3-1:僱用勞工44人,未置乙種職業安全衛生業務主管1名。	1	0	0	0	1	通知改善	1	已改善			
20	順成電機有限公司	新北市樹林區復興街11號	陳金國	106/06/29	1.設106-1.04:高壓氣體容器(瓦斯鋼瓶)使用時未加固定。 2.機4-3:小型衝床之傳動帶未設置護罩、護圍,致勞工有被捲及被夾之虞。 3.機97-1:對於桌上用研磨機拆卸卸側之研磨輪軸側面,未設置護罩。 4.機104-1:對於桌上用研磨機之護罩,未設置可調整研磨輪周邊與護罩間隙在10毫米以下之舌板。 5.機107:桌上用研磨機未具有可調整研磨輪與工作物支架之間隙在3毫米以下之工作物支架。	5	4	0	0	1	通知改善	106/10/31	機4-1:衝床未設置安全護圍,致勞工有被夾之虞。	1	1	0	0	0	通知改善					
總計						96	16	9	21	50				30	2	1	1	26		11				
註：違反法條簡語說明 職安：職業安全衛生法 安管：職業安全衛生管理辦法 教：職業安全衛生教育訓練規則 設：職業安全衛生設施規則 機：機械設備器具安全標準					有機：有機溶劑中毒預防規則 健：勞工健康保護規則 環測：勞工作業環境監測實施辦法 危標：危害性化學品標示及通識規則 粉塵：粉塵危害預防標準																			