

105年LPG分裝場及加氣站專案結果

序號	事業單位名稱	負責人	受檢地址	初查日期	違反法條	違反法條數量	行政處分
1	同達興實業股份有限公司	李凡偉	新北市新店區新和街32巷1號	105/03/24	高氣069.02:未對儲氣槽接近之配管明確標示該配管內流體之種類及流動方向。	1	通知限期改善
2	龍門能源股份有限公司	古俊奇	新北市中和區中正路808號	105/03/24	1.設108.09:於儲氣槽區內放置移動梯。 2.高氣069.01:儲氣槽操作閥未設置表示其關閉狀況之標示。	2	通知限期改善
3	西歐加油站股份有限公司民安西路站	周賢玲	新北市新莊區民安西路452號	105/03/24	1.管080:依規定實施之高壓氣體特定設備定期檢查,未記錄實施檢查者之姓名。 2.高氣031:對於加氣站事業場所,未於場所外面設置容易辨識之警戒標示。	2	通知限期改善
4	高興能源股份有限公司	高銘通	新北市新店區安康路3段628號	105/04/18	高氣031:未於液化石油氣分裝場外面設置容易辨識之警戒標示。	1	通知限期改善
5	新安和加氣站股份有限公司	陳吉村	新北市新店區安和路3段37號	105/04/18	高氣031:未於事業場所外面設置容易辨識之警戒標示(未標示紅色標線為境界線)	1	通知限期改善
6	瑞昌石化股份有限公司	張文昌	新北市林口區嘉寶里嘉溪雅坑3-5號	105/04/25	無	0	-
7	莒光路加氣站股份有限公司	尤徹次	新北市中和區莒光路258號	105/04/27	1.設108.09:於儲氣槽區內放置垃圾及雜物。 2.高氣069.01:對於液化石油氣製造設備之操作閥,未明確表示開閉之標示。	2	通知限期改善
8	聯達能源股份有限公司	陳大選	新北市中和區興南路2段340號	105/04/27	1.設275.01:受電室內之電路附近堆放與電路無關之物件。	1	通知限期改善
9	北基國際股份有限公司(北基蘆洲加油加氣站)	林朝和	新北市蘆洲區中山一路310號	105/04/28	教017-1.07:未使高壓氣體特定設備操作人員林政賢接受安全衛生在職教育訓練。	1	通知限期改善
10	銘欣能源股份有限公司	許強恭	新北市林口區嘉寶里嘉溪雅坑5-4號	105/04/29	高氣069.02:對於液化石油氣製造設備間之有關配管,未標示流動方向。	1	通知限期改善
11	聯華能源股份有限公司	陳昱森	新北市五股區成泰路2段250號	105/05/10	高氣031:未於事業場所外面設置容易辨識之警戒標示(未標示紅色標線為境界線)	1	通知限期改善
12	集大分裝場股份有限公司	葉林金鳳	新北市五股區民義路1段287巷9號	105/05/23	教017-1項.01:未使擔任丙種職業安全衛生業務主管之勞工(王裕祥)接受安全衛生在職教育訓練。	1	通知限期改善
					總計	14	

教：職業安全衛生教育訓練規則
 設：職業安全衛生設施規則
 機：機械設備器具安全標準
 安管：職業安全衛生管理辦法
 健：勞工健康保護規則
 鍋：鍋爐及壓力容器安全規則
 危標：危害性化學品標示及通識規則
 職安：職業安全衛生法