

# 105年強化冷氣銷售通路承攬管理專案檢查結果彙整表

序號	事業單位名稱 (通路商名稱)	負責人	受檢地址	檢查日期	違反法條	違反法條數量	自主管理違規	機械捲夾違規	有害作業違規	墜落危害違規	感電危害違規	火災爆炸違規	其他違規事項	停工	行政處分	罰鍰金額
1	特力屋股份有限公司 (特力屋股份有限公司)	何湯雄	新北市泰山區明志路3段137號9樓	105/07/15	1 冷氣安裝作業使用之合梯，其梯階材質已有明顯損傷變形。(設230.1.2)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	通知限期改善	0
2	松發電器有限公司 (全國電子股份有限公司)	張清雲	新北市土城區中央路1段90號8樓	105/07/20	1 從事冷氣裝修作業，未使勞工確實戴用安全帽。(營11-1)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	通知限期改善	0
3	黃偉銘(即黃師父工程行) (遠百企業股份有限公司)	黃偉銘	新北市蘆洲區三民路177號4樓	105/07/27	1 從事冷氣裝修作業，未使勞工確實戴用安全帽。(營11-1) 2 僱用勞工1人，未置丙種職業安全衛生業務主管1人。(安管3.1)	2	1	0	0	1	0	0	0	0	通知限期改善	0
4	丁忠吉(即國昕冷氣行) (大潤發流通事業股份有限公司)	丁忠吉	新北市永和區文化路144巷19弄4號4樓	105/08/02	1 僱用勞工2人，未置丙種職業安全衛生業務主管1人。(安管3.1)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	通知限期改善	0
5	林致正(即正暘電氣行) (家福股份有限公司)	林致正	新北市土城區清水路194巷6號5樓	105/08/06	1 從事冷氣裝修作業，未使勞工確實戴用安全帽。(營11-1)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	通知限期改善	0
6	有芯工程有限公司 (倍適得電器股份有限公司)	謝佩芯	新北市土城區青雲路172巷3號4樓之3	105/08/18	1 冷氣安裝作業所使用之電鑽，未在其連接電路上裝設漏電斷路器，致勞工有感電之虞。(設243.1) 2 從事冷氣裝修作業，未使勞工確實戴用安全帽。(營11-1)	2	0	0	0	1	1	0	0	0	通知限期改善	0
7	林岳峰(即日鉅冷氣行) (燦坤實業股份有限公司)	林岳峰	新北市板橋區大觀路2段179巷15號4樓	105/08/22	1 冷氣安裝作業所使用之電鑽，未在其連接電路上裝設漏電斷路器，致勞工有感電之虞。(設243.1)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	通知限期改善	0
<b>總計</b>						<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

註：違反法條簡語說明

職安：職業安全衛生法

教：職業安全衛生教育訓練規則

黑色字體為自主管理違規事項

紫色字體為感電危害違規事項

設：職業安全衛生設施規則

安管：職業安全衛生管理辦法

綠色字體為機械捲夾違規事項

紅色字體為火災爆炸違規事項

健：勞工健康保護規則

暴露標準：勞工作業場所容許暴露標準

咖啡色字體為有害作業違規事項

藍色字體為其他違規事項

營：營造安全衛生設施標準

起升：起重升降機具安全規則

粉紅色字體為墜落危害違規事項