

107年度高風險工程專案檢查公開資訊

工地序號	工程名稱	工程地址	事業單位名稱	公司負責人	初查日期 (年/月/日)	違反事實說明	違反法條	違反法條數量	辦理結果	罰鍰金額	停工日期 (年/月/日)	停工違反法條	復工日期 (年/月/日)	工程金額	備註
1	臺北港東1之1第二倉庫興建工程(106八建字第210號)	新北市八里區商港路	1 啟赫營造股份有限公司	潘士正	107/05/22	1.對於高度2公尺以上之開口部分(地上2樓辦公室挑空區施工架),未設置護欄或安全網等防護設備。 2.地上1樓護欄前方2公尺內之地板堆放物料,物料緊鄰護欄,且未採取如增加護欄高度等防止墜落之安全措施。 3.地上1樓樓板臨時性開口所設置之護蓋,未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。	1.營19.*1 2.營20.*7 3.營21.*2&6	3	1.部分停工;罰鍰進行處分 2.通知改善 3.通知改善	30,000	107/05/22	營19.1	107/05/30	查核金額5千萬以上	公共工程
2	築禾建設公司龍米段集合住宅新建工程(106八建字第204號)	新北市八里區龍米路1段388號旁	2 國城營造有限公司	林鴻吉	107/05/22	1.八里區龍米路1段388號前道路作業人員未戴有反光帶之安全帽及有反光帶之施工背心,致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。 2.施工構架護欄前方2公尺內之地板堆放物料,物料緊鄰護欄,且未採取如增加護欄高度等防止墜落之安全措施。 3.地上1樓使勞工從事搬運鋼筋作業時,未使其戴用手套。	1.設21之2.*2 2.營20.*7 3.營129.*2	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以上	民間工程
3	龍井開發建設有限公司新建工程(105八建字第209號)	新北市八里區中山路2段與商港七路交叉	3 瑞助營造股份有限公司	張正岳	107/05/18	1.外牆施工架未於明顯易見處明確標示載重限制。 2.地上1樓地面鋼筋裸露,未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。 3.地下2樓拆除模板時,未妥善整理模板物料,致人員有跌倒之虞。	1.營46.1.3 2.營129.*9 3.營145	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以上	民間工程
4	新北市八里區行政大樓新建工程(106八建字第186號)	新北市八里區十三行路與商港路交叉口	4 東山工程股份有限公司	吳雅芬	107/05/18	1.對於高差1.5公尺以上之文康中心地上1樓公共空間區施工架,未設置安全上下設備。 2.對於高度2公尺以上之開口部分(行政大樓地上2樓樓板周邊),未設置護欄等防護設備。 3.於文康中心挑空區外牆施工架上置放物料(橫板)未予以固定,致有飛落之虞而危害勞工。	1.設228 2.營19.1 3.營26	3	1.部分停工;罰鍰進行處分 2.部分停工;罰鍰進行處分 3.通知改善	40,000	107/05/18	設228 營19.1	107/05/23	查核金額5千萬以上	民間工程
5	桃禧左岸酒店新建工程(104八建字第503號)	新北市八里區觀海大道與龍米路口	5 立華營造股份有限公司	彭萬源	107/05/24	1.工地所設之固定式圍籬,未裝設警告標示。 2.地上1樓以車輛機械(挖土機)從事露天開挖作業時,該機械上所裝設之警示燈故障未修復,致人員有被撞之虞。 3.地上1樓暴露之鋼筋未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護設施。	1.營8.*1 2.營69.*5 3.營129.*9	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以上	民間工程
6	橋盛建設三重區五岔王段新建工程(105重建字第477號)	新北市三重區興德路和頂文一街交叉口	6 盛德營造股份有限公司	葉長青	107/05/08	1.對於高度2公尺以上之開口部分(地上1樓西側開挖區開口),未設置護欄等防護設備。 2.地上1樓地面鋼筋裸露,未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。 3.使勞工從事露天開挖作業時,未使其就作業有關事項實施檢點。	1.營19.*1 2.營129.*9 3.營67.*3	3	1.部分停工;罰鍰進行處分 2.改善通知 3.改善通知	30,000	107/05/08	營19.1	107/05/14	查核金額5千萬以上	民間工程
7	三重福德北段785等新建工程(105重建字第451號)	新北市三重區長元街80號對面	7 台成營造有限公司	林學誠	107/05/18	1.未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則並報經本處備查後實施。 2.地上1樓模板堆置高度超過1.8公尺。 3.地上1樓以車輛機械(挖土機)從事露天開挖作業時,未禁止操作人員以外之勞工進入操作半徑範圍內,致勞工有被撞之虞。	1.職34.1 2.營35 3.營69.*4	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以上	民間工程
8	首泰三重段住宅新建工程(106重建字第168號)	新北市三重區三陽路134巷4號對面	8 毅成建設股份有限公司	王啟元	107/05/14	1.使勞工從事連續壁作業時,未使其就作業有關事項實施檢點。 2.依規定應實施連續壁作業檢點,未以檢點手冊或檢點表為之。	1.管67.*11 2.管78	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以上	民間工程
9	捷佳建設五股區芳洲段129地號集合住宅新建工程(103股建字第544號)	新北市五股區新五路3段與新城五路交叉	9 長毅營造股份有限公司	郭建榮	107/05/07	1.工地所設之固定式圍籬,未裝設警告標示。 2.地下1樓地面鋼筋裸露,未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。	1.管8.*1 2.管129.*9	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以上	民間工程
10	尚志資產開發股份有限公司土城公園地下停車場、兒童遊樂場、道路新建工程(106土建字第142號)	新北市土城區中央路1段327號	10 雙喜營造股份有限公司	邱南枝	107/05/11	1.對於高度2公尺以上之開口部分(地下1樓至地下2樓梯間及地下2樓臨時性開口),未設置護欄等防護設備。 2.在設計時未預作考慮且未設置其他補強設施時,即以第1層擋土支撐承載重物(鋼筋),致該支撐有崩塌之虞而危害勞工。	1.營19.*1 2.營73.1.9 3.營129.*3	3	1.罰鍰進行處分 2.改善通知 3.改善通知	30,000	-	-	-	查核金額5千萬以上	民間工程
11	文心建設土城明德段店舖集合住宅新建工程(106土建字第293號)	新北市土城區學士路與龍山一街街口	11 亞記營造工程股份有限公司	鄭福禎	107/05/18	1.車輛機械(打掃機)駕駛離開操作位置時,未將挖斗置於地面。 2.工地鄰近土城區龍山一街出入口所設供人員出入之大門,無作業需要時未予以關閉。	1.設116.*11 2.營11.*2	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以上	民間工程
12	中和連城段十五層集合住宅新建工程(104中建字第553號)	新北市中和區景平路566號旁	12 漢城營造股份有限公司	高宏來	107/05/11	1.鄰近中和區景平路側出入口所設供人員出入之大門,無作業需要時未予以關閉。 2.對於高度2公尺以上之外牆施工架開口,未設置護欄或安全網等防護設備。	1.營11.*2 2.營19.1	2	1.通知改善 2.部分停工;罰鍰進行處分	30,000	107/5/11	營19.1	107/05/14	查核金額5千萬以上	民間工程
13	勝瀚秀山園新建工程(105中建字第376號)	新北市中和區自立路29巷口	13 大佳營造工程有限公司	鍾彩瀟	107/05/11	1.地上1樓儲存易燃性物料(乙炔),未設置禁止煙火之警告標誌。 2.高度2公尺以上之施工構架開口,未設置護欄防護設備,致勞工有遭受墜落危險之虞。 3.施工構架護欄前方2公尺內之地板堆放物料,物料緊鄰護欄,且未採取如增加護欄高度等防止墜落之安全措施。	1.營12 2.營19.1 3.營20.*7	3	1.通知改善 2.罰鍰進行處分 3.通知改善	30,000	-	-	-	查核金額5千萬以上	民間工程
14	岱鋒建設股份有限公司集合住宅新建工程(105林建字第260號)	新北市林口區信義路與富貴路口	14 岱立營造工程股份有限公司	李陳欣燕	107/05/23	1.地下3樓樓板臨時性開口所設置之護蓋,未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。 2.施工構架下方安全網之張掛方式未符合國家標準(即繫固點間距大於75公分)。 3.地下2樓拆除模板時,未妥善整理模板物料,致人員有跌倒之虞。	1.營21.*2&6 2.營22.*1 3.營145	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以上	民間工程
15	新北市汐止區金龍段188地號等6筆新建工程(104汐建字第135號)	新北市汐止區湖前街31巷底	15 洛城營造有限公司	張勝發	107/05/22	1.施工構架上車輛系管建機械(挖土機)未設置堅固頂蓬。 2.施工構架護欄前方2公尺內之地板堆放物料,物料緊鄰護欄,且未採取如增加護欄高度等防止墜落之安全措施。 3.地上1樓地面鋼筋裸露,未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。	1.設119.*3 2.營20.*7 3.營129.*9	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以上	民間工程
16	富義建設股份有限公司新建工程(103板建字第469號)	新北市板橋區文化路2段235號	16 琦豐營造有限公司	林福龍	107/05/09	1.勞工站立於地上11樓合梯頂板作業。 2.對於高度2公尺以上之地上8樓至10樓外牆施工架開口,未設置護欄或安全網等防護設備。 3.在未確認無作業危險之虞時(未將混凝土輸送管所產生之作用力列入施工架之安全計算),即以地上9樓外牆施工架作為固定混凝土輸送管之用,致混凝土輸送時有造成該施工架振動而影響作業安全之虞。	1.設230.2 2.營19.1 3.營46.1.2	3	1.通知改善 2.部分停工;罰鍰進行處分 3.通知改善	30,000	107/5/9	營19.1	107/5/12	查核金額5千萬以上	民間工程
17	新北市板橋區江子翠段第一小段44-48地號新建工程(103板建字第607號)	新北市板橋區雙十路2段33巷旁	17 辰豐營造股份有限公司	吳詠棠	107/05/14	1.對於高度2公尺以上之開口部分(地上6樓至10樓東側外牆施工架),未設置護欄或安全網等防護設備。 2.板橋區雙十路2段前之堆高機未設置後扶架。 3.地上9樓使用含有危害性化學品(二甲苯)之松香水,未提供勞工物質安全資料表。	1.營19.1 2.機80 3.處12.1	3	1.罰鍰進行處分 2.通知改善 3.通知改善	30,000	-	-	-	查核金額5千萬以上	民間工程

107年度高風險工程專案檢查公開資訊

工地序號	工程名稱	工程地址	事業單位名稱	公司負責人	初查日期 (年/月/日)	違反事實說明	違反法條	違反法條數量	辦理結果	罰鍰金額	停工日期 (年/月/日)	停工違反法條	復工日期 (年/月/日)	工程金額	備註	
18	銘乾建設有限公司集合住宅新建工程(97板建字第374號)	新北市板橋區陽明街129巷口	18 立建工程股份有限公司	高明達	107/05/09	1.地下1樓使用瓦斯噴燈從事地庫作業時,未設置滅火器材。 2.在未確認無作業危險之虞時(未將搖揚機所產生之作用力列入施工架之安全計算),即於地上14樓外牆施工架上設置搖揚機等動力機械,致作業時有造成該施工架振動而影響作業安全之虞。 3.地上1樓之堆高機未設置後扶架。	1.設176 2.營46.1.2 3.機80	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以上	民間工程	
19	新北市板橋區中山國民小學老舊校舍改建暨地下停車場新建工程(105板建字第017號)	新北市板橋區大觀路2段109巷口	19 啟赫營造股份有限公司	潘士正	107/05/17	1.地上1樓連接於臨時配線之架空懸垂電燈,其燈座帶電露出部分未設置使手指不易接觸之護罩,致勞工有感電之虞。 2.地上1樓模板材料拆除後,未拔除殘留其上之鐵釘,致勞工有被刺之虞。 3.地上2樓暴露之鋼筋未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護設施。	1.設242.*1 2.營7 3.營129.*9	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以上	公共工程	
20	國立臺灣藝術大學多功能活動中心新建工程(105板建字第038號)	新北市板橋區大觀路1段59號	20 世誠營造股份有限公司	游文杰	107/05/02	1.對於地上1樓高壓氣體貯存,未裝妥護蓋。 2.對於高度2公尺以上之開口部分(地上3樓至4樓A、E處樓梯),未設置護欄等防護設施。 3.對於地上1樓可調鋼管支柱堆放,未設置適當之墊襯及擋格,致有滾動之虞而危害勞工。	1.設108.*5 2.營19.1 3.營34	3	1.通知改善 2.部分停工;罰鍰進行處分 3.通知改善	30,000	107/5/02	營19.1	107/5/03	查核金額5千萬以上	公共工程	
21	板橋北門街業集住宅大樓新建工程(104板建字第540號)	新北市板橋區北門街50號對面	21 新東陽營造股份有限公司	曾令雄	107/05/18	1.地上2樓樓梯間未有適當之採光及照明。 2.未使所僱勞工接受過於工作必要之安全衛生教育訓練。 3.外牆施工架上之載重限制未於明顯易見處明確標示。 4.對於地上2樓含有危害性化學品(甲苯)之香蕉水,未製作危害物質清單。	1.設30 2.教16.1 3.營46.1 4.處17.1.2	4	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善 4.通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以上	民間工程	
22	禮躍新建工程(104莊建字第192號)	新北市新莊區福美街172巷62號旁	22 昱嘉營造有限公司	劉柏林	107/05/11	1.對於有墜落危險之地上15樓電梯井,未設置警告標示。 2.對於高度2公尺以上之開口部分(地上1樓裝修用施工架、屋突層施工架及北側外牆施工架),未設置護欄或安全網等防護設施。 3.地下4樓樓板臨時性開口所設置之護蓋,未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。	1.設232 2.營19.1 3.營21.*2&6	3	1.通知改善 2.部分停工;罰鍰進行處分 3.通知改善	30,000	107/05/11	營19.1	107/06/05	查核金額5千萬以上	民間工程	
23	合眾建築經理股份有限公司新建工程(103莊建字第683號)	新北市新莊區福美街16號對面	23 寶泉營造有限公司	許耀堂	107/05/15	1.地上4樓架設漏空格條製成之通道,其縫隙間超過30公厘。 2.對於高差1.5公尺以上之工作場所(車道北側及南側施工架),未設置安全上下設備。 3.地上2樓未劃定適當飛落區域及未設置阻擋飛落物之圍屏、警示線與監視人員時,即使勞工以投擲方式運送垃圾。	1.設36 2.設228 3.營28.1	3	1.通知改善 2.部分停工;罰鍰進行處分 3.通知改善	30,000	107/05/15	設228	107/05/22	查核金額5千萬以上	民間工程	
24	新店區中央新村北側社會住宅新建統包工程(106店建字第036號)	新北市新店區央北二路240號之1	24 皇昌營造股份有限公司	徐秋蓮	107/05/22	1.於C、D棟地上1樓中庭露臺區堆置門型框架時,未以繩索捆綁或設置擋格等必要措施,致作業時有倒塌之虞而危害勞工。 2.C棟地上3樓使用之合梯,其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢,且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。 3.D棟地上4樓3號客梯電梯井之安全網掛掛方式未符合國家標準(繫固點間距大於75公分),且垃圾掉落在該安全網上未立即清除。 4.對於暫不使用之B棟地下2樓筏基水箱開口,未予封閉或採取加蓋等設備,致勞工有墜落之虞。 5.構築多功能會議室北、南及西側第1層施工架之方式,未符合國家標準(未搭設交叉拉桿)。 6.B棟地下2樓筏基水箱鋼筋裸露,未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護設施。 7.多功能會議室南側地上1樓拆除模板時,未妥善整理模板物料,致人員有跌倒之虞。	1.設153 2.設230.1.3 3.營22.*1&5 4.營25 5.營59.*1 6.營129.*9 7.營145	7	1.罰鍰進行處分 2.通知改善 3.通知改善 4.通知改善 5.罰鍰進行處分 6.通知改善 7.通知改善	40,000	-	-	-	-	查核金額5千萬以上	公共工程
25	和耀建設新莊光明段住宅新建工程104-421(104莊建字第421號)	新北市新莊區民安西路252巷31號旁	25 國城營造有限公司	林鴻吉	107/05/11	1.地上15樓物料堆置雜亂(模板材料未整理),致勞工有跌倒之虞。 2.對於高度2公尺以上之開口部分(地上5樓至15樓外牆施工架),未設置護欄等防護設施。 3.地上15樓樓地面鋼筋裸露,未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。	1.設21 2.營19.1 3.營129.*9	3	1.通知改善 2.部分停工;罰鍰進行處分 3.通知改善	40,000	105/5/11	營19.1	107/5/18	查核金額5千萬以上	民間工程	
26	輔仁大學「宜聖宿舍新建工程」(103莊建字第086號)	新北市新莊區三泰路56號對面	26 協進營造股份有限公司	王嘉慶	107/05/11	1.地上1樓儲存易燃性物料(乙炔),未設置防止太陽直接照射之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。 2.施工構架欄杆柱鉗鉤未能承受75公斤之荷重(欄杆傾倒未固定)。 3.第1層安全支撐上方水平安全母索未依規定設置(鉗鉤端未標示繫掛安全帶之條數)。	1.營12 2.營20.*5 3.營23.*8	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以上	公共工程	
27	日健建設新莊中原段集合住宅新建工程(102莊建字第229號)	新北市新莊區新北大道1段與福美街街口	27 順揮營造股份有限公司	高武成	107/05/07	1.地上16樓使用之合梯,其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢,且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。 2.地上1樓儲存易燃性物料(乙炔),未設置防止太陽直接照射之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。 3.對於高度2公尺以上之開口部分(西側地上1樓至3樓外牆施工架),未設置護欄等防護設施。	1.設230.1.3 2.營12 3.營19.1	3	1.通知改善 2.通知改善 3.部分停工;罰鍰進行處分	40,000	107/5/7	營19.1	107/05/9	查核金額5千萬以上	民間工程	
28	新莊副都心段382地號集合住宅新建工程(104莊建字第027號)	新北市新莊區中信街與榮華路2段交叉口	28 堡石營造股份有限公司	甘琪珍	107/05/07	1.地下1樓物料堆置雜亂(地面廢棄物未清理),致勞工有跌倒之虞。 2.地上8樓模板材料拆除後,未拔除殘留其上之鐵釘,致勞工有被刺之虞。 3.地上8樓暴露之鋼筋應採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護設施。	1.設21 2.營7 3.營129.*9	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以上	民間工程	
29	樹林區第六公墓納骨塔新建工程(106樹建字第274號)	新北市樹林區東佳路旁第六公墓	29 東山工程股份有限公司	吳雅芬	107/05/17	1.未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則報經本處備查後實施。 2.地下1樓物料堆置雜亂(地面廢棄物未清理),致勞工有跌倒之虞。 3.地上1樓模板材料拆除後,未拔除殘留其上之鐵釘,致勞工有被刺之虞。 4.地上2樓儲存易燃性物料(乙炔),未設置禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。 5.地上1樓構築模板支撐時,未將可調鋼管支柱上端之鋼製頂板固定於貫材上。	1.職34 2.設21 3.營7 4.營12 5.營135.*4	5	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善 4.通知改善 5.罰鍰進行處分	30,000	-	-	-	-	查核金額5千萬以上	公共工程
30	新北市樹林區東昇段208等6筆地號住宅新建工程(104樹建字第334號)	新北市樹林區中山路2段48號旁	30 永騰營造有限公司	游備華	107/05/17	1.地上3樓外牆施工架護欄之外側下拉桿脫落。 2.地上3樓外牆施工架之交叉拉桿未與門型框架穩妥連接。 3.地上2樓外牆施工架之上下設備未與門型框架穩固連接,亦未採取適當補強措施。 4.未實施每週外牆施工架定期檢查。	1.營20.*5 2.營44 3.營51.*1 4.管43.1	4	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善 4.通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以上	民間工程	
								94	1.通知改善:77項次 2.罰鍰進行處分:17項次	490,000						

註:

1.工程名稱以現場工程告示牌所載內容為準

2.違反法條說明:

營:營造安全衛生設施標準 設:職業安全衛生設施規則 機:機械設備器具安全標準 職:職業安全衛生法 管:職業安全衛生管理辦法 缺:缺氧預防規則 危:危害性化學品標示及通識規則 教:職業安全衛生教育訓練規則

3.罰鍰金額單位:新臺幣(元)