

107年度通風不良場所專案檢查公開資訊

工地序號	工程名稱	工程地址	事業單位名稱	公司負責人	初查日期(年/月/日)	違反事實說明	違反法條	違反法條數量	辦理結果	罰鍰金額	停工日期(年/月/日)	停工違反法條	復工日期(年/月/日)	工程金額	備註
1	新北市淡水區淡海新市鎮(第一期)污水下水道系統工程	新北市淡水區中山北路2段187號旁	1 龍井營造有限公司	林增傑	107/03/22	1.淡水區中山北路2段187號前道路作業人員未戴有反光帶之安全帽,致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。 2.淡水區中山北路2段187號前車輛機械(破碎機)駕駛離開操作位置時,未將挖斗置於地面,致該機械有逸走之虞而危害勞工。 3.淡水區中山北路2段187號前所使用之研磨機,其研磨輪未設護罩。	1.321-21-2 2.31116 3.機95	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬元以下	公共工程(新北市政府水利局)
2	新北市板橋區107年度雨水下水道清疏維護工程(第2區)	新北市板橋區大龍路1段28巷132之5號	2 欽友營造有限公司	李秋欽	107/03/22	1.工區(板橋區大龍路1段28巷132之5號)地面泥濘濕滑,致勞工有跌倒之虞。 2.地上1樓未保持清潔(散放垃圾雜物),致有滋生蚊蟲危害勞工健康之虞。 3.板橋區大龍路1段28巷132之5號前之施工人員未佩戴安全帽。	1.321 2.32315 3.營11-1	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬元以下	公共工程(新北市政府板橋區公所)
3	新北市板橋區污水下水道系統第二期工程第九標(支(分)管及用戶接管)	新北市板橋區水源街與福仁街交叉口	3 湧駒營造有限公司	林訓智	107/03/22	1.工地即水源街出入口所設置之拉開式大門(移動式圍籬),無作業需要時未予關閉。 2.使勞工從事缺氧危險作業(板橋區水源街與福仁街交叉口到達井推管作業)時,未置備測定空氣中氧氣濃度之儀器。	1.營11.*2 2.缺4	2	1.通知改善 2.罰鍰進行處分	30,000	107/03/22	缺4	107/03/23	查核金額5千萬元以上	公共工程(新北市政府水利局)
4	新北市永和地區污水下水道系統第二期第一標工程	新北市永和區成功路1段	4 得洲工程有限公司	張紅汶	107/03/22	1.永和區成功路1段18巷車輛機械(挖土機)駕駛離開操作位置時,未將挖斗置於地面。 2.永和區林森路29巷前砂之堆積場所,未經常灑水或予以覆蓋,致有塵土飛揚危害勞工之虞。 3.永和區成功路1段18巷以車輛機械(挖土機)從事露天開挖作業時,未禁止操作人員以外之勞工進入操作半徑範圍內,致勞工有被撞之虞。	1.32116.*11 2.營033.*4 3.營69.*4	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬元以下	公共工程(新北市政府水利局)
5	新北市板橋區汗污水下水道系統第二期工程第六標(支(分)管及用戶接管)	新北市板橋區福興街與中央路一段365巷以北、土城板橋地界線以南	5 登揚營造股份有限公司	林子奕	107/03/12	1.對於使用道路作業之工作場所(即土城區中華路1段236號前),未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄。 2.在未確認無危害勞工之虞時,即以挖土機從事主要設計以外之用途(吊掛重物)。 3.使勞工於Tbn0201污水工作井從事缺氧危險作業時,未針對進出勞工實施點名登記。	1.321-1.1.1 2.32116.*9 3.缺17	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬元以上	公共工程(新北市政府水利局)
6	新北市土城地區污水下水道系統新建工程第四標(後續工程)	新北市土城區學府路1段75巷	6 裕昌營造股份有限公司	邱聖平	107/03/14	1.巷內使用瓦斯噴燈從事電氣配管作業時,未設置滅火器材。 2.巷內連接於移動電線之攜帶型電燈,其燈座帶電露出部分未設置使手指不易接觸之護罩,致勞工有感電之虞。 3.工地未設置移動式圍籬及警告標示(如警示帶或警示圍欄)。	1.32176 2.32242.1 3.營8.*2	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬元以上	公共工程(內政部營建署下水道工程處)
7	新北市土城地區污水下水道系統新建工程第六標(分支管及用戶接管)(後續工程)	新北市土城區亞洲路20號後巷	7 東德營造有限公司	蘇清東	107/03/14	1.巷內管溝作業所使用之電動破碎機,未在其連接電路上裝設漏電斷路器,致勞工有感電之虞。 2.地上1樓尾端突出之管料,未儲存於堅固而平坦之臺架上。	1.32243.1 2.營37.*1	2	1.罰鍰進行處分 2.通知改善	30,000	-	-	-	查核金額5千萬元以上	公共工程(內政部營建署下水道工程處)
8	新北市板橋區污水下水道系統第二期工程第五標(終止與約後重新發包)(修正後)	新北市板橋區四川路1段與信義路交叉口、重慶路276號旁	8 茂翔營造有限公司	施宗顯	107/03/05	1.地上1樓使用高壓氣體容器(氧氣及乙炔鋼瓶)時,未將該容器固定。 2.工地上所設之移動式圍籬(即板橋區重慶路)未設置警告標示(如警示帶或警示圍欄)。 3.對於高度2公尺以上之開口部分(板橋區四川路1段DA16工作井),未設置護欄或安全網等防護設備。	1.32106.*4 2.營8.*2 3.營19.1	3	1.通知改善 2.通知改善 3.罰鍰進行處分	40,000	-	-	-	查核金額5千萬元以上	公共工程(新北市政府水利局)
9	新北市土城地區污水下水道系統新建工程第九標	新北市土城區學府路1段189巷7號旁			107/03/26	1.工地施工人員未正確戴用安全帽。 2.以車輛機械(挖土機)從事露天開挖作業時,未禁止操作人員以外之勞工進入操作半徑範圍內,致勞工有被撞之虞。 3.從事污水管溝天開挖作業,其垂直開挖深度超過1.5公尺時,未設置擋土支撐。	1.營11.1 2.營69.*4 3.營71	3	1.通知改善 2.通知改善 3.罰鍰進行處分	30,000	107/03/26	營71	107/03/31	查核金額5千萬元以上	公共工程(內政部營建署下水道工程處)
10	新北市土城地區污水下水道系統新建工程第八標(分支管及用戶接管)	新北市土城區中央路3段281巷口	9 慶耀營造有限公司	陳怡芬	107/03/30	1.土城區中央路4段TAm013工作井之堆高機未設置後扶架。 2.土城區中央路4段TAm013工作井交流電鉗機之用電線裸露,未設護圍或絕緣線皮,致勞工有感電之虞。	1.機80 2.32241	2	1.通知改善 2.罰鍰進行處分	30,000	-	-	-	查核金額5千萬元以上	公共工程(內政部營建署下水道工程處)
11	新北市土城地區污水下水道系統新建工程第七標(分支管及用戶接管)	新北市土城區裕民路與樂利街口	10 萬開工程有限公司	彭德平	107/03/30	1.土城區城民路61巷前車輛系管機(挖土機)未設置整固頂蓬。 2.對於土城區城民路61巷口砂、石之堆積,未經常灑水或予以覆蓋,致有塵土飛揚危害勞工之虞。 3.土城區城民路67巷尾端突出之管料,未儲存於堅固而平坦之臺架上。	1.32119.*3 2.營033.*4 3.營037.*1	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬元以上	公共工程(內政部營建署下水道工程處)
12	新北市土城區107年度雨水下水道及溝渠清淤工程	新北市土城區學府路與金城路二段間	11 安師環保工程有限公司	黎智力	107/03/30	1.易引起火災及爆炸危險之場所,未標示嚴禁煙火。 2.從事高度2公尺以上之管溝清淤作業,未使勞工使用安全帶、安全帽等防護具。 3.管溝機械(挖土機)操作人員未正確戴用安全帽(頭帶未扣)。	1.32171.*2 2.32281 3.營11.1	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬元以上	公共工程(新北市政府水利局)
13	新北市樹林地區污水下水道系統第一期工程第七、十、十三、十四標(支(分)管及用戶接管)	新北市板橋區金門街372巷8號對面	12 翊益營造有限公司	楊美娟	107/03/14	1.工地未設置移動式圍籬及警告標示(如警示帶或警示圍欄)。 2.地上1樓儲存易燃性物料(乙炔),未設置禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。 3.對於高度2公尺以上之開口部分,未設置護欄或安全網等防護設備。	1.營8.*02 2.營12 3.營19.1	3	1.通知改善 2.通知改善 3.罰鍰進行處分	30,000	-	-	-	查核金額5千萬元以上	公共工程(新北市政府水利局)
14	新北市樹林地區污水下水道系統第一期工程第二、三、六標	新北市樹林區大安路34號前	13 廣記營造股份有限公司	林煌裕	107/03/14	1.對於使用道路作業之工作場所(樹林區中華路與樹中二街口),未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄。 2.使勞工從事缺氧危險作業(樹林區中華路8號前污水下水道工作井作業)時,未確認該作業場所氧氣及有害氣體濃度。 3.使勞工從事缺氧危險作業(樹林區中華路8號前污水下水道工作井作業)時,未針對進出勞工實施點名登記。	1.32021-1.1.1 2.缺016.1 3.缺017	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬元以上	公共工程(新北市政府水利局)
15	新北市樹林地區污水下水道系統第一期工程第四標後續工程(支(分)管及用戶接管)	新北市樹林區長壽街50巷口及潭興街61號前	14 馨澤工程有限公司	莊宜安	107/03/14	1.對於使用道路作業之工作場所(樹林區長壽街50巷口),未設置使警告者清晰獲知之交通號誌、標示或柵欄。 2.樹林區長壽街50巷口施工人員未佩戴安全帽。 3.對於高度2公尺以上之開口部分(樹林區潭興街61號前道路),未設置護蓋等防護設備。	1.32021-1.1.1 2.營11-1 3.營19.1	3	1.通知改善 2.通知改善 3.罰鍰進行處分	30,000	-	-	-	查核金額5千萬元以上	公共工程(新北市政府水利局)
16	新北市中和地區污水下水道系統第二期工程第七標(分支管及用戶接管)後續工程	新北市中和區連城路319巷3弄11號旁	15 碧山工程有限公司	陳延仁	107/03/15	1.對於使用道路作業之工作場所(中和區連城路319巷3弄11號旁),未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄。 2.工區內施工人員未正確戴用安全帽(頭帶未扣)。 3.對於高度2公尺以上之開口部分(中和區連城路319巷3弄11號旁地面工作井),未設置護欄或安全網等防護設備。	1.321-1.1.1 2.營11-1 3.營19.1	3	1.通知改善 2.通知改善 3.罰鍰進行處分	30,000	-	-	-	查核金額5千萬元以上	公共工程(內政部營建署下水道工程處)

107年度通風不良場所專案檢查公開資訊

工地序號	工程名稱	工程地址	事業單位名稱	公司負責人	初查日期(年/月/日)	違反事實說明	違反法條	違反法條數量	辦理結果	罰鍰金額	停工日期(年/月/日)	停工違反法條	復工日期(年/月/日)	工程金額	備註
17	新北市新莊地區污水下水道系統第二期工程第十一標(支(分)管及用戶接管)	新北市新莊區西盛街344巷口			107/03/28	1.新莊區西盛街344巷口前道路作業人員未穿戴有反光帶之安全帽及有反光帶之施工背心,致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。 2.未公告禁止無關人員進入局限空間作業場所。 3.新莊區西盛街344巷口以車輛機械(挖土機)從事露天開挖作業時,該機械上所裝設之警示燈故障未修復,致人員有被撞之虞。	1.設021-1.*2 2.設29-3 3.設69.*5	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額5 千萬元以上	公共工程(新北市政府水利局)
18	新北市新莊地區污水下水道系統第二期工程第八標(支(分)管及用戶接管)	新北市新莊區潭底溝以東以南、西盛街、民全街、民安東路、民安西路	宏福工程有限公司	劉啟峰	107/03/28	1.新莊區民安東路37號前道路作業人員未載有反光帶之安全帽及有反光帶之施工背心,致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。 2.使勞工從事局限空間(下水道工作井)作業時,未於作業場所入口顯而易見處所公告注意事項。 3.新莊區民安東路37號前電動破碎機用電場所,其連接電路上裝設漏電斷路器故障,致勞工有感電之虞。	1.設021-1.*2 2.設29-3 3.設243.1	3	1.通知改善 2.通知改善 3.罰鍰進行處分	30,000	107/03/28	設243	107/03/30	查核金額5 千萬元以上	公共工程(新北市政府水利局)
19	新北市三峽區、鶯歌區污水下水道系統第一期工程污水管線第六標(次幹管、分支管及用戶接管)	新北市鶯歌區大仁路34巷口	鐘一工程有限公司	黃雪純	107/03/16	1.三峽區大仁路50巷19號前道路作業人員未載有反光帶之安全帽,致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。 2.三峽區大仁路50巷19號前污水井之護欄未依規定設置(中欄杆高度未介於35至55公分)。	1.設021-2.*2 2.設20.*1	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	查核金額5 千萬元以上	公共工程(新北市政府水利局)
20	新北市三峽區、鶯歌區污水下水道系統第一期工程污水管線第五、七、九、十一標(主幹管、分支管及用戶接管)	新北市鶯歌區建國路與國華路交叉口及水利街38號旁	加興營造工程股份有限公司	蕭秀蓉	107/03/23	1.鶯歌區水利街38號旁車輛倉庫建築機械(破碎機)未設置堅固頂蓬。 2.工地所設之移動式圍籬(鶯歌區建國路與國華路交叉口)未設置警告標示(如警示帶或警示圍籬) 3.工地(鶯歌區建國路與國華路交叉口)混凝土管堆積,未設置適當之墊襯及擋柵,致有滾動之虞而危害勞工。	1.設119.*3 2.設8.*2 3.設34	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額5 千萬元以上	公共工程(新北市政府水利局)
21	新北市新店區污水下水道系統(第二期)新建工程試挖探管一標	新北市新店區僑信路23巷前	順展工程有限公司	卓宜佩	107/03/27	1.對於使用道路作業之工作場所(鄰新店區僑信路2號前),未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄。 2.鄰新店區僑信路23巷旁倉庫建築機械(破碎機)未設置堅固頂蓬。 3.鄰新店區僑信路23巷旁從事鋪面破碎作業時,未在該機械上裝設警示燈及蜂鳴器,致人員有被撞之虞。	1.設21-1 2.設119.*3 3.設69	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額5 千萬元以下	公共工程(內政部營建署下水道工程處)
22	新北市八里區污水下水道系統分管及用戶接管工程第二標	新北市八里區龍米路1段213號前	長聖營造有限公司	唐森源	107/03/30	1.八里區龍米路1段213號前道路作業人員未載有反光帶之安全帽,且使用鏈裝機從事作業時,未設置交通引導人員,致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。 2.八里區龍米路1段213號前以車輛機械(鏈裝機)從事露天開挖作業時,該機械上所裝設之警示燈故障未修復,致人員有被撞之虞。	1.設21-2.*2&5 2.設69	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	查核金額5 千萬元以上	公共工程(新北市政府水利局)
23	新北市八里區重劃區污水下水道系統支管、用戶接管工程第三期第一標	新北市八里區忠七街與文化街交叉口	仁泉營造有限公司	廖子達	107/03/30	1.地上1樓堆高機駕駛離操作位置時,未將貨叉置於地面,致該機械有逸走之虞而危害勞工。 2.地上1樓使用乙炔及氧氣從事燒焊作業時,未設置滅火器材。 3.地上1樓儲存易燃性物料(乙炔),未設置防止太陽直接照射之遮蔭物、禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。	1.設116.*12 2.設176 3.設12	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額5 千萬元以上	公共工程(新北市政府水利局)
24	新北市樹林地區污水下水道系統第一期工程第十一標(支(分)管及用戶接管)	新北市樹林區千歲街70巷			107/03/13	1.GCB46污水工作井旁所用之交流電焊機,其二次側接電端子裸露,未設置護圍或絕緣被覆,致勞工有感電之虞。 2.GCB46污水工作井旁電焊機所用之電焊機,部分絕緣被覆損壞,致勞工有感電之虞。 3.GCB46污水工作井旁之堆高機未設置後扶手。	1.設241 2.設245 3.設80	3	1.罰鍰進行處分 2.通知改善 3.通知改善	30,000	-	-	-	查核金額6 千萬元以上	公共工程(新北市政府水利局)
25	污水下水道納管工程	新北市汐止區莊敬街33號	仁德工程有限公司	連啟宏	107/03/22	1.工區內施工人員未佩戴安全帽。 2.使勞工從事污水管理設安裝作業時,未使其就作業有關事項實地檢點。 3.依規定應實地污水管理設安裝作業檢點,未以檢點手冊或檢點表為之。 4.工區內所使用之研磨機,其研磨輪未設置罩。	1.設11*1 2.設67.*11 3.設78 4.設95	4	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善 4.通知改善	-	-	-	-	查核金額5 千萬元以下	公共工程(新北市政府區域發展局國民小學)
26	107年度新北市轄區內道路、橋梁改善工程(第四區)-無障礙環境改善	新北市淡水區中山北路2段381巷至新市一路3段口	達園營造有限公司	曾家成	107/03/22	1.淡水區中山北路2段381巷內車輛倉庫建築機械(破碎機)未設置堅固頂蓬。 2.對於高度2公尺以上之雨水下水道集水井開口,未設置護蓋等防護設備。 3.淡水區中山北路2段193號前以車輛機械(推土機)從事露天開挖作業時,未在該機械上裝設警示燈,致人員有被撞之虞。	1.設119.*03 2.設19-1 3.設69.*5	3	1.通知改善 2.部分停工 3.通知改善	-	107/03/22	營19.1	107/03/28	查核金額5 千萬元以下	公共工程(新北市政府養護工程處)
27	新北市立新泰國民中學污水下水道用戶接管工程	新北市新莊區新泰路359號	龍井營造有限公司	林培傑	107/03/28	1.陽明天棧地上1樓車輛倉庫建築機械(挖土機)未將挖斗置於地面。 2.陽明天棧地上1樓車輛倉庫建築機械(挖土機)未設置堅固頂蓬。 3.陽明天棧地上1樓所使用之手持式攪拌機,未在其連接電路上裝設漏電斷路器。 4.陽明天棧地上1樓所使用之研磨機,其研磨輪未設置罩。	1.設116*11 2.設119*3 3.設243 4.設95	4	1.通知改善 2.通知改善 3.部分停工 4.通知改善	-	107/03/28	設243	107/03/29	查核金額5 千萬元以下	公共工程(新北市立新泰國民中學)
28	新北市板橋區污水下水道系統未納戶接管工程(開口契約第一標)	新北市板橋區民安路32號後巷	同隆工程股份有限公司	王詠絮	107/03/29	1.板橋區長江路2段181號前道路作業人員未載有反光帶之安全帽,致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。 2.工區以車輛倉庫建築機械(挖土機)從事作業時,未禁止無關人員進入操作半徑內,致人員有擅自進入而有被撞之虞。 3.對於工區裝有柴油之容器,未依規定標示危害圖示及警示語。	1.設21-1 2.設69 3.設5	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額5 千萬元以下	公共工程(新北市政府水利局)
29	107年度新北市淡水區雨水下水道及其他市區排水維護等工程(開口契約)	新北市淡水區中山北路2段383號前	鼎崑營造有限公司	黃政凱	107/03/22	1.所訂安全衛生工作守則未報經檢核備查後實施。 2.淡水區中山北路2段383號前道路作業人員未載有反光帶之安全帽,致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。 3.使勞工從事人員孔蓋修繕作業時,未使勞工就其作業有關事項實地檢點。 4.依規定應實地人員孔蓋修繕作業檢點,未以檢點手冊或檢點表為之。	1.設34 2.設21-2.*2 3.設69.*11 4.設78	4	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善 4.通知改善	-	-	-	-	查核金額5 千萬元以下	公共工程(新北市淡水區公所)
30	集美國小污水排放納管工程	新北市三重區集美街10號	鼎龍坡工程有限公司	劉明坤	107/03/26	1.於導電度之場所(地上1樓幼稚園廚房旁水溝鐵蓋上)使用電動機器,未在其連接電路上裝設漏電斷路器,致勞工有感電之虞。 2.地上1樓幼稚園廚房旁用電線路於地面未架高,致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。 3.地上1樓幼稚園廚房旁所使用之研磨機,其研磨輪未設置罩。	1.設243.1 2.設246 3.設95	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額5 千萬元以上	公共工程(新北市三重區集美國民小學)
								88	1.通知改善:88項次 2.罰鍰進行處分:10項次	310,000					

註:

1.工程名稱以現場工程告示牌所載內容為準

2.違反法條說明:

營:營造安全衛生設施標準 設:職業安全衛生設施規則 機:機械設備器具安全標準 職:職業安全衛生法 管:職業安全衛生管理辦法 缺:缺氧預防規則

3.罰鍰金額單位:新臺幣(元)