

# 107年度下水道工程專案檢查公開資訊

工地序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱	公司負責人	初查日期(年/月/日)	違反事實說明	違反法條	違反法條數量	辦理結果	罰鍰金額	停工日期(年/月/日)	停工違反法條	復工日期(年/月/日)	工程金額	備註		
1	107年度新北市污水下水道管線維修維護工程(第2區)	新北市三重區自強路3段95號對面	1	永順工程有限公司	陳容麗	107/06/28	1.未於工程施作前劃階段實施風險評估。 2.對於使用道路作業之工作場所(即中和區民華街92號前),未依規定設置適當交通標誌、標示或圍欄。 3.三重區自強路3段95號前設有汽油之容器,未依規定標示危險圖示及警示語。	1.職5.2 2.設21-1.1 3.處5.1	3	-	-	-	-	-	查核金額五十萬以上	新北市政府水利局	
2	新北市土城地區污水下水道系統新建工程第八標(分支管及用戶接管)	新北市土城區中央路4段198號前	2	慶耀營造有限公司	陳怡芬	107/06/20	1.地上1樓使用可燃性氣體(乙炔)及氣瓶從事金屬割接作業時,未將使用中與非使用中容器分開儲存。 2.地上1樓儲存易燃性物料(乙炔),未設置防止太陽直接照射之遮蔽物,並禁止之警告標誌及適當之滅火器材。	1.設190.*8 2.管12	2	-	-	-	-	-	查核金額五十萬以上	內政部營建署下水道工程處	
3	新北市板橋地區污水下水道系統第二期工程第五標(終止契約後重新發包)(修正後)	新北市板橋區四洲路1段與信義路交叉口	3	茂翔營造有限公司	施宗麟	107/06/20	1.對於板橋區四洲路1段與信義路交叉口使用道路從事作業時,未設置交通引導人員。 2.波勞工從事污水下水道推進作業時,未使勞工就其作業有關事項實施檢點。	1.設21-2.*5 2.管67.*11	2	-	-	-	-	-	查核金額五十萬以上	新北市政府水利局	
4	新北市土城地區污水下水道系統新建工程第九標(分支管及用戶接管)	新北市土城區明德路73號前				107/06/25	1.雇用勞工時,未依規定實施一般健康檢查。 2.土城區明德路73號前車輛系管理機械(挖土機)未依規定設置擋風玻璃及窗戶。 3.對於土城區明德路73號前使用移動式起重機具吊運物料時,未將其外伸桿原伸至最大伸縮位置。	1.健14.1 2.設119.*1 3.起吊32	3	30,000	-	-	-	-	-	查核金額五十萬以上	內政部營建署下水道工程處
5	新北市中和地區污水下水道系統第二期工程第九標(分支管及用戶接管)	新北市中和區中山路2段256巷口	4	中佑營造工程股份有限公司	邱敏錦	107/06/25	1.土區車輛機械(挖土機)駕駛離開操作位置時,未將挖斗置於地面,致使機械有造成之虞而危害勞工。 2.土區車輛系管理機械(挖土機)未設置堅固圍籬。 3.工地圍籬和路側出入口所設供人員出入之大門(移動式圍籬),無作業需要時未予以關閉。	1.設116 2.設119.*3 3.管11.*2	3	-	-	-	-	-	查核金額五十萬以上	內政部營建署下水道工程處	
6	新北市永和地區污水下水道系統第二期第二標工程	新北市永和區民樂街39巷2號及33巷2號				107/06/25	1.永和區民樂街33巷2號內車輛系管理機械(挖土機)未設置堅固圍籬。 2.對於永和區民樂街39巷2號內管料儲存,未儲存於堅固而平坦之臺架上。 3.永和區民樂街39巷2號內所使用之研磨機,其研磨輪未設護罩。	1.設119.*3 2.管37.*1 3.機95	3	30,000	-	-	-	-	-	-	查核金額五十萬以上
7	新北市中和地區污水下水道系統第二期工程第七標(分支管及用戶接管)後續工程	新北市中和區錦和路65號前	5	碧山工程有限公司	陳廷仁	107/06/25	1.雇用勞工7人,卻未為所僱勞工申報投保勞工保險。 2.未針對中和區錦和路65號前之下水道作業實施風險評估。 3.未使所僱勞工接受適於工作必要之安全衛生教育訓練。 4.對於土區混凝土管管堆放,未設置適當之墊塊及擋板,致有滾動之虞而危害勞工之虞。 5.波勞工從事缺氧危險作業(中和區錦和路65號前推進井推管作業)時,未置備測定空氣中氧氣濃度之儀器。	1.勞保6.1 2.職5.2 3.設16.1 4.管34 5.缺4	5	30,000	107/06/25	缺4	107/06/28	-	查核金額五十萬以上	內政部營建署下水道工程處	
8	新北市新莊區污水下水道系統第二期工程第十一標(分支管及用戶接管)	新北市新莊區民安西路155巷及175號前				107/06/20	1.新莊區民安西路155巷段事露天開挖作業時,未於道路右側豎立危險燈(如警示圍籬),並未設置交通引導人員。 2.土區車輛機械(挖土機)從事新莊區民安西路155巷露天開挖作業時,未禁止操作人員以外之勞工進入操作半徑範圍內,致勞工有被捲之虞。 3.波勞工從事缺氧危險作業(新莊區民安西路175號前污水下水道工作井作業)時,未置備測定空氣中氧氣及濃度之儀器。 4.波勞工從事缺氧危險作業時(新莊區民安西路175號前污水下水道工作井作業),未針對進出勞工實施點名登記。	1.設21-1.1.6.8.8 2.管69.*4 3.缺4 4.缺17	4	30,000	-	-	-	-	-	-	查核金額五十萬以上
9	新北市板橋地區污水下水道系統第二期工程第六標(分支管及用戶接管)	新北市板橋區明德路2段159號對面	6	益揚營造股份有限公司	林于姿	107/06/25	1.雇用勞工時,未依規定實施一般健康檢查。 2.土城區明德路工作井使用增高機駕駛離開操作位置時,未將原動機熄火、制動。 3.新土城區明德路工作井使用可燃性氣體(乙炔)從事金屬割接作業時,未留置專用板手於該氣體容器閥柄上,致緊急時未能即時切斷氣源。 4.波勞工從事缺氧危險作業(土城區明德路TBV04工作井)時,未置備測定空氣中氧氣及濃度之儀器。	1.健14.1 2.設116.*12 3.設190.*4 4.缺4	4	30,000	-	-	-	-	-	查核金額五十萬以上	新北市政府水利局
10	中和區107年度雨水下水道及其它排水等維護改善工程	新北市中和區中興街175巷底	7	鉅陞營造工程有限公司	孟憲平	107/06/19	1.雇用勞工5人,卻未為所僱勞工申報投保勞工保險。 2.未針對中和區中興街175巷之下水道作業實施風險評估。 3.中和區中興街175巷道路作業人員未載有反光帶之安全帽及有反光帶之施工背心,致有車輛突入造成勞工有被捲之虞。 4.未使僱傭適當專業安全衛生業務主管之勞工接受安全衛生在職教育訓練。 5.中和區中興街175巷內以車輛機械(推土機)從事露天開挖作業時,未在該機械上置設警示燈及蜂鳴器,致人員有被捲之虞。	1.勞保6.1 2.職5.2 3.設21-2.*2 4.設17-1.*1 5.管69.*5	5	-	-	-	-	-	-	查核金額五十萬以下	新北市中和區公所
11	新北市土城地區污水下水道系統新建工程第六標(分支管及用戶接管)(後續工程)	新北市土城區中央路3段244巷1號	8	東德營造有限公司	蘇清東	107/06/22	1.土城區中央路3段244巷1號後巷地面潮濕,致勞工有跌倒之虞。 2.波勞工於夏季期間從事戶外作業時,未採取降低作業場所溫度之措施。	1.設21 2.設324-6.*1	2	-	-	-	-	-	查核金額五十萬以上	內政部營建署下水道工程處	
12	新北市土城地區污水下水道系統新建工程第四標(後續工程)	新北市土城區立德路36號	9	裕昌營造股份有限公司	邱思平	107/06/22	1.土城區立德路36號後巷地面潮濕,致勞工有跌倒之虞。 2.波勞工於夏季期間從事戶外作業時,未採取降低作業場所溫度之措施。	1.設21 2.設324-6.*1	2	-	-	-	-	-	查核金額五十萬以上	內政部營建署下水道工程處	
13	新北市土城地區污水下水道系統新建工程第七標(分支管及用戶接管)	新北市土城區學學街83巷3號後巷	10	萬國工程有限公司	彭德平	107/06/21	1.規定應於施工規劃階段實施之風險評估,未有執行紀錄或文件為之。 2.施工通道未以木板鋪滿,致勞工有跌倒之虞。 3.既有地舖未加蓋防雨棚,未採取尖端彎曲、加蓋或加覆蓋等防護設施。 4.於既有地舖旁從事開挖作業時,未採取防止地舖損壞之保護措施。	1.職5.2 2.設21 3.管5 4.管67	4	-	-	-	-	-	-	查核金額五十萬以上	內政部營建署下水道工程處
14	新北市板橋地區污水下水道系統第二期工程第十標(分支管及用戶接管)	新北市板橋區華福街與和平街交叉口	11	全方位管道工程有限公司	黃方榮	107/06/25	1.未於工程施作前劃階段實施風險評估。 2.板橋區華福街前下水道工作井作業所使用之送風機(對地電壓20伏特),其連接電路上裝設之漏電斷路器故障,致勞工有感電之虞。	1.職5.2 2.設243.1	2	30,000	-	-	-	-	查核金額五十萬以上	新北市政府水利局	
15	新北市板橋區107年度雨水下水道清淤維護工程(第1區)	新北市板橋區民生路2段237號前	12	大佳營造工程有限公司	鍾彩瀟	107/06/25	1.板橋區民生路2段237號前道路作業人員未載有反光帶之安全帽,致有車輛突入造成勞工有被捲之虞。 2.波勞工從事缺氧危險作業(板橋區民生路2段237號前雨水下水道清淤作業)時,未置備測定空氣中氧氣及濃度之儀器。	1.設21-2.*2 2.缺4	2	-	107/06/25	缺4	107/06/26	-	查核金額五十萬以下	新北市政府水利局	
16	新北市新莊區污水下水道系統第二期工程第八標(分支管及用戶接管)	新北市新莊區盛街311巷	13	宏錫工程有限公司	劉啟峰	107/06/27	1.地上1樓施工人員未佩戴安全帽。 2.波勞工夏季期間於地上1樓從事戶外作業時,未提供適當之飲料或食鹽水。 3.未使所僱勞工接受適於工作必要之安全衛生教育訓練。	1.管11-1 2.設324-6.*3 3.設16.1	3	-	-	-	-	-	查核金額五十萬以上	新北市政府水利局	
17	新北市三峽區、鶯歌區污水下水道系統第一期工程污水管第五、七、九、十一標(主幹管、分支管及用戶接管)	新北市鶯歌區建國路與國華路交叉口及水利街38號旁	14	冠帝工程有限公司	黃嘉榮	107/06/20	1.工地所設之移動式圍籬(鶯歌區建國路與國華路交叉口)未設置警告標誌(如警示帶或警示圍籬)。 2.鶯歌區建國路與國華路交叉口混凝土管堆放,未設置適當之墊塊及擋板,致有滾動之虞而危害勞工。	1.管8.*2 2.管34	2	-	-	-	-	-	查核金額五十萬以上	新北市政府水利局	
18	新北市樹林區污水下水道系統第一期工程第二、三、六標(管線推進工程)	新北市樹林區中華路與博愛街交叉口	15	華註工程有限公司	吳獻昌	107/06/22	1.雇主未於設計或施工規劃階段實施風險評估。 2.對於地上1樓混凝土管堆放,未設置適當之墊塊及擋板,致有滾動之虞而危害勞工。 3.波勞工從事缺氧危險作業時,未針對進出勞工實施點名登記。 4.波勞工於缺氧危險場所或其鄰接場所作業時,未於作業場所入口顯而易見處公布注意事項。	1.職5.2 2.管34 3.機17 4.缺18.1	4	-	-	-	-	-	-	查核金額五十萬以上	新北市政府水利局

# 107年度下水道工程專案檢查公開資訊

工地序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱		公司負責人	初查日期 (年/月/日)	違反事實說明	違反法條	違反法條 數量	辦理結果	罰鍰 金額	停工日期 (年/月/日)	停工 違反 法條	復工日期 (年/月/日)	工程 金額	備註
19	新北市樹林地區污水下水道系統第一期工程第四標後續工程〔支(分)管及用戶接管〕	新北市樹林區長壽街19巷口	16	馨澤工程有限公司	羅宜安	107/06/25	1.與承攬人輝源工程有限公司分別僱用勞工共同作業時，未指導及協助其對所僱勞工應以從事道路明挖工程必要之一般安全衛生教育訓練。 2.屬風機之葉片未設置規則或覆圍等安全設備，致勞工有接觸而發生危險之虞。	1.職27.14 2.設83	2	1.罰鍰逕行處分 2.通知改善	30,000	-	-	-	查核金額五千元以上	新北市政府水利局
			17	輝源工程有限公司	張學如		1.鄰樹林區長壽街19巷道路作業人員未戴有反光帶之安全帽，致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。 2.鄰樹林區長壽街口車輛系管建機械(挖土機)未設置堅固頂蓋。 3.未使所僱勞工接受適於工作必要之安全衛生教育訓練。	1.設21-2.*2 2.設119.*3 3.款16.1	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-			
20	新北市污水下水道系統未納戶接管工程(開口契約)第一標	新北市三重區三和路4段191巷及203巷內	18	靖晨工程有限公司	卓登傑	107/06/20	1.三重區三和路4段191巷內物料堆置雜亂，致勞工有跌倒之虞。 2.三重區三和路4段191巷內車輛系管建機械(挖土機)未設置堅固頂蓋。 3.三重區三和路4段191巷內含水之潮濕場所使用手持式破碎機，未在其連接電路上設置漏電斷路器，致勞工有感電之虞。 4.工地所設之移动式圍籬(鄰三重區三和路4段203巷內)未設置警告標示(如警示帶或警示圍籬)。	1.設21 2.設119.*3 3.設243.1 4.層8.*2	4	1.通知改善 2.通知改善 3.部分停工 4.通知改善	-	107/06/20	設243.1	107/06/21	查核金額五千元以下	新北市政府水利局
21	新北市樹林地區污水下水道系統第一期工程第十一標〔支(分)管及用戶接管〕	新北市樹林區千歲街70巷	19	仁東營造股份有限公司	廖子達	107/06/25	1.鄰樹林區日新街52號前使用高壓氣體容器(氧氣及乙炔鋼瓶)時，未將該容器固定。 2.使所僱勞工接受適於工作必要之安全衛生教育訓練。 3.使勞工從事缺氧危險作業(Gcb43工作井排管作業)時，未採取隨時可確認空氣中氧氣、硫化氫等有害氣體濃度之措施。 4.使勞工從事缺氧危險作業(Gcb43工作井排管作業)時，未針對進出勞工實施點名登記。	1.設106.*4 2.款16.1 3.款4 4.款17	4	1.通知改善 2.通知改善 3.罰鍰逕行處分 4.通知改善	30,000	-	-	-	查核金額五千元以上	新北市政府水利局
			22	八里區重劃區污水下水道系統支管、用戶接管工程第三期第一標	新北市八里區忠孝路與忠四街口、賢三路與四路街口	107/06/25	1.八里區賢三路與四路街口BS11工作井交流電線機二次側線路，未設置圍欄或絕緣保護，致勞工有感電之虞。 2.八里區忠孝路與忠四街口BLJ14工作井電線作業所使用之電線桿，部分絕緣保護損壞，致勞工有感電之虞。 3.八里區賢三路與四路街口BS11工作井固定式起重機具未於機身標示額定荷重。	1.設241 2.設245 3.起吊18	3	1.罰鍰逕行處分 2.通知改善 3.通知改善	30,000	-	-	-	查核金額五千元以上	新北市政府水利局
23	新北市永和地區污水下水道系統第二期第一標工程及第二期工程-第一標	新北市永和區秀朗路2段54巷內	20	得洲工程有限公司	張廷汶	107/06/07	1.永和區秀朗路2段54巷內地面泥潭不平，致勞工有跌倒之虞。 2.於永和區秀朗路2段54巷內使用移動電線，卻未設置防止絕緣保護損壞之設施。 3.於永和區秀朗路2段54巷內管料儲存，未儲存於堅固而平坦之臺架上。	1.設21 2.設253 3.管37.*1	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	查核金額五千元以上	新北市政府水利局	
24	新北市新莊區107年度(北區)清淤工程(開口合約)	新北市新莊區化成路802號前	21	萬德營造有限公司	陳鴻山	107/06/26	1.鄰新莊區化成路802號前道路作業人員未戴有反光帶之施工背心，致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。 2.使勞工從事缺氧危險作業(新莊區化成路802號前人工孔清淤作業)，未針對進出勞工實施點名登記。 3.使勞工於缺氧危險場所(鄰新莊區化成路802號前)，未於作業場所入口顯而易見處公告注意事項。	1.設21-2.*2 2.款17 3.款18.1	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千元以下	新北市新莊區公所
25	新北市板橋區107年度兩水下水道設施改善維護工程	新北市板橋區公館街149號前	22	致友營造有限公司	王雅倫	107/06/08	1.板橋區公館街149號前道路作業人員未戴有反光帶之安全帽及有反光帶之施工背心，致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。 2.板橋區公館街149號前潮濕場所使用之手持水泥攪拌機，未在其連接電路上設置漏電斷路器，致勞工有感電之虞。 3.未使所僱勞工接受適於工作必要之安全衛生教育訓練。	1.設21-2.*2 2.設243.1 3.款16.1	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千元以下	新北市板橋區公所
26	新北市上城區107年度兩水下水道及溝渠設施維護工程	新北市上城區民德路2段66號前	22	致友營造有限公司	王雅倫	107/06/12	1.於上城區民德路2段66號前從事雨水孔蓋降孔作業時，未設置適當交通號誌、標示或封鎖。 2.上城區民德路2段66號前道路作業人員未戴有反光帶之安全帽及有反光帶之施工背心，致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。 3.上城區民德路2段66號前含水之潮濕場所使用之手持式攪拌機，未在其連接電路上設置漏電斷路器，致勞工有感電之虞。	1.設21-1.1 2.設21-2.*2 3.設243.1	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千元以下	新北市上城區公所
27	新北市板橋區107年度兩水下水道清淤維護工程(第2區)	新北市板橋區中山路2段90巷與民享街口	27	致友營造有限公司	王雅倫	107/06/27	1.僱用勞工7人，卻未為所僱勞工申報投保勞工保險。 2.未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則並報經本處備查後實施。 3.未使所僱勞工接受適於工作必要之安全衛生教育訓練。 4.使勞工從事缺氧危險作業(板橋區中山路2段90巷與民享街口兩水下水道清淤作業)時，未置備測定空氣中氧氣及濃度之儀器。	1.勞保6.1 2.職34.1 3.款16.1 4.款4	4	1.移送勞保局 2.通知改善 3.通知改善 4.部分停工	-	107/06/27	缺4	107/06/28	查核金額五千元以下	新北市板橋區公所
28	鶯歌區107年度全區排水專用建設設施修繕工程	新北市鶯歌區環河路清潔隊	23	勝東營造有限公司	張文河	107/06/28	1.未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則並報經本處備查後實施。 2.鄰鶯歌區環河路車輛機械(挖土機)駕駛離開操作位置時，未將挖斗置於地面。 3.鄰鶯歌區環河路施工人員未戴安全帽。	1.職34.1 2.設116.*11 3.管11-1	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千元以下	新北市鶯歌區公所
29	新北市林口地區污水下水道系統第二期未納管戶接管工程開口契約(第一標)	新北市林口區南勢街221巷50號巷尾	24	禮聯工程有限公司	林禮聯	107/06/27	1.未於工程施工程規階段實施風險評估。 2.林口區南勢街221巷50號巷尾接管作業所使用之電動破碎機，未在其連接電路上設置漏電斷路器，致勞工有感電之虞。 3.使勞工於夏季期間從事戶外作業時，未採取降低作業場所溫度之措施。	1.職5.2 2.設243.1 3.設324-6.*1	3	1.通知改善 2.部分停工 3.通知改善	-	107/06/27	設243.1	107/06/29	查核金額五千元以下	新北市政府水利局
30	蘆洲區107年度兩水下水道清淤工程開口合約	新北市五股區四堵路185巷1之9號前	25	震環營造有限公司	陳健財	107/06/27	1.未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則，並報經檢查機構備查後實施。 2.五股區四堵路185巷1之9號前車輛機械(挖土機)駕駛離開操作位置時，未將挖斗置於地面，致該機械有墜落之虞而危害勞工。 3.僱用勞工時，未依規定實施一般體格檢查。	1.職34.1 2.設116.*11 3.建14.1	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千元以下	新北市蘆洲區公所
								96	1.通知改善：84項次 2.罰鍰逕行處分：9項次 3.移送勞保局：3項次	270,000	停工：5項次	5	-	-	-	-

註：  
 1.工程名稱以現場告示牌內容為準  
 2.違反法條說明：  
 職：職業安全衛生法 營：營造安全衛生設施標準 設：職業安全衛生設施規則 缺：缺氧預防規則 管：職業安全衛生管理辦法 教：職業安全衛生教育訓練規則 機：機械設備器具安全標準 危：危害性化學品標示及通識規則 起升：起重升降機具安全規則 健：勞工健康保護規則 勞保：勞工保險條例  
 3.罰鍰金額單位：新臺幣(元)