

108年度新北市營造業公共工程防災專案勞動檢查結果公開資訊

工地序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱		初查日期			違反事實說明	違反法條	違反法條數量	辦理結果	罰鍰金額	停工日期 (年/月/日)	停工違反法條	復工日期 (年/月/日)	工程金額	備註
					年	月	日										
1	大埔分隊新建工程(重新招標) (105峽建字第398號)	新北市三峽區中正路2段492號旁	1	菁木營造有限公司	108	5	24	1.未於工程裝修施工規劃階段確實評估危害風險。 2.對於高度2公尺以上之開口部分(A棟北側及屋架1樓外牆施工架),未設置護欄或安全網等防護設備。 3.A棟外牆施工架未標示載重限制。 4.未實施每週外牆施工架定期檢查一次。	1.職5.2 2.營19.1 3.營46.1.3 4.營43.1	4	1.通知改善 2.部份停工並罰鍰處分 3.通知改善 4.通知改善	30,000	108/5/24	營19.1	108/5/27	查核金額五千萬元以上	新北市政府消防局
2	新北市三峽區、鶯歌區污水下水道系統第一期工程污水管線第五、七、九、十一標(主支幹管、分支管及用戶接管)	新北市鶯歌區光復路與中山路口	2	加興營造工程股份有限公司	108	5	21	1.使勞工從事局限空間(下水道工作井)作業時,未於作業場所入口顯而易見處所公告注意事項。 2.下水道工作井所設之固定梯,未確實設置防止梯移位之措施(如採取焊接固定)。 3.下水道工作井所設護欄未圍護所有危險之開口部分。	1.設29-2 2.設37.1.4 3.營20.3.6	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府水利局
3	新北市板橋區中山國民小學老舊校舍改建暨地下停車場新建工程 (105板建字第017號)	新北市板橋區大觀路2段109巷口	3	啟赫營造股份有限公司	108	5	8	1.未於室內裝修工程施工規劃階段確實評估危害風險。 2.地上2樓使用不符規定之合格梯(梯面為圓管狀無防滑功能及兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢,且腳部亦未設置防滑地磚腳壓套)。 3.地上1樓未保持清潔(即堆放垃圾雜物),致有滋生蚊蟲危害勞工健康之虞。	1.職5.2 2.設230.1.3&4 3.設315	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府新建工程處
4	新北市中正橋派出所及青年社會住宅工程 (106永建字第003號)	新北市永和區永和路2段299號旁	3	啟赫營造股份有限公司	108	5	21	1.地上9樓外牆施工架所設之搖揚機,其安裝前未確認設計資料及強度計算書,且未標示最高負載荷重。 2.於地上8樓外牆施工架上置放物料未予以固定,致有飛落之虞而危害勞工。 3.東側地上4樓第1層施工架之構架方式未符合國家標準(未搭設交叉拉桿)。	1.設115.*.1&2 2.營26 3.營59.*.1	3	1.通知改善 2.通知改善 3.罰鍰處分	30,000	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府城鄉發展局
5	新北市永和地區污水下水道系統第二期未納戶用戶接管工程(修正後)	新北市永和區永安街35號對面	4	國昌營造有限公司	108	5	24	1.永和區保福路109巷26號旁車輛系管建機械(即挖土機)未設置堅固頂蓬。 2.永和區保福路109巷26號旁使用瓦斯噴槍從事地管作業時,未設置滅火器材。	1.設119.*.3 2.設176	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府水利局
6	新北市板橋地區污水下水道系統未納戶接管工程(開口契約第二標)	新北市板橋區重慶路93巷3號	5	同隆工程股份有限公司	108	5	21	1.未於工程道路施工規劃階段確實評估危害風險。 2.板橋區長江路2段275號前使用道路從事道路作業時,未置交通引導人員。 3.板橋區長江路2段275號前道路作業人員未戴有反光帶之安全帽,致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。	1.職5.2 2.設21-1.1.8 3.設21-2.*.2	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府水利局
7	新北市林口市場新建工程 (林建字第070號)	107 新北市林口區林口路24號對面	6	展揚營造有限公司	108	5	21	1.未於結構體工程施工規劃階段確實評估危害風險。 2.地上1樓以搖揚機吊運物料時,其吊鉤所設置防止吊舉中所吊物體脫落之裝置(防滑舌片)故障。 3.地上1樓施工架之構架連接,未以金屬附屬配件固定(未以制式插銷固定)。 4.對於施工架設備未於每日作業前及使用終了後,檢點該設備有無異常或變形。	1.職5.2 2.設155-1.*.4 3.營59.*.4 4.營63	4	1.通知改善 2.通知改善 3.罰鍰處分 4.通知改善	30,000	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府新建工程處
8	新北市林口區新林國民小學校舍新建工程 (林建字第516號)	105 新北市林口區三民路、忠孝三路、井泉街與文明街之間	7	巨佳營造工程股份有限公司	108	5	21	1.未於結構體工程施工規劃階段確實評估危害風險。 2.地上1樓使用之合格梯,其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。 3.對於高度2公尺以上之開口部分(地上3樓F區外牆施工架及外樓梯地作區),未設置護欄或安全網等防護設備。 4.地上3樓F區地面鋼筋裸露(樓板臨時性開口旁),未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。 5.對於外牆施工架設備未於每日作業前及使用終了後,檢點該設備有無異常或變形。	1.職5.2 2.設230.1.3 3.營19.1 4.設129.*.9 5.營63	5	1.通知改善 2.通知改善 3.部份停工並罰鍰處分 4.通知改善 5.通知改善	30,000	108/5/21	營19.1	108/5/24	查核金額五千萬元以上	新北市政府新建工程處
9	新北市新莊區民安國民小學老舊校舍暨建統包工程 (107莊建字第421號)	107 新北市新莊區民安路261號	7	巨佳營造工程股份有限公司	108	5	21	1.未於結構體工程施工規劃階段確實評估危害風險。 2.對於地下1樓樓梯間堆置可調鋼管支柱、鐵角材及模板時,未以繩索捆綁或設置擋牆等必要措施,致作業時有倒塌之虞而危害勞工。 3.地上1樓模板材料拆除後,未拔除殘留其上之鐵釘,致勞工有被刺之虞。 4.地上1樓地面鋼筋裸露,未採取彎曲或加裝護套等防護設施。	1.職5.2 2.設153 3.營7 4.營129.9	4	1.通知改善 2.罰鍰處分 3.通知改善 3.通知改善	30,000	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府新建工程處
10	土城員和段青年社會住宅新建統包工程 (108土建字第038號)	108 新北市土城區學府路2段與龍山二街交叉口	8	建國工程股份有限公司	108	5	31	1.未於基礎工程施工規劃階段確實評估危害風險。 2.以車輛機械(即挖土機)從事露天開挖作業時,未設安全警燈,致人員有被撞之虞。 3.未實施每日挖土機作業前檢點。	1.職5.2 2.營69.*.5 3.營50	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府城鄉發展局
11	新北市板橋地區污水下水道系統第二期工程第五標(終止契約後重新發包)(修正後)	9 新北市板橋區四川路和信義路交叉口	9	茂翔營造有限公司	108	5	24	1.對於工區污水鋼管堆積,未設置適當之整襯及擋牆,致有滾動而危害勞工之虞。 2.使勞工從事缺氧危險作業(板橋區四川路1段276號前發達井接管作業)時,未置備測定空氣中氧氣濃度之儀器。	1.營35 2.缺4	2	1.通知改善 2.部份停工並罰鍰處分	30,000	108/5/24	缺4	108/5/28	查核金額五千萬元以上	新北市政府水利局
12	三重區三重商工地下停車場新建統包工程 (重建字第291號)	106 新北市三重區忠孝路2段104號對面	10	萬鼎工程服務股份有限公司	108	5	31	1.地上1樓未保持清潔(堆放垃圾雜物),致有滋生蚊蟲危害勞工健康之虞。 2.工地鄰近重慶路行路側出入口所設置之拉閘式大門,無作業需要時未予關閉。	1.設315 2.營11.*.2	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府交通局
13	新北市三重區光榮國民小學老舊校舍暨建統包工程 (重建字第473號)	107 新北市三重區秀江街59號對面	10	萬鼎工程服務股份有限公司	108	5	24	1.地下2樓使用瓦斯噴槍從事防水塗層熔接作業時,未設置滅火器材。 2.地上1樓儲存易燃性物料(乙炔),未設置禁止烟火之警告標誌及適當之滅火器材。 3.地上1樓防水漆堆置位置鄰接開口部分,距離未達2公尺以上。	1.設176 2.營12 3.營35	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府新建工程處
14	板橋區音樂公園地下停車場新建統包工程 (107板建字第396號)	107 新北市板橋區大同街70號	10	萬鼎工程服務股份有限公司	108	5	21	1.未於基礎工程施工規劃階段確實評估危害風險。 2.地上1樓施工構架支撐件有明顯變形。 3.第2層安全支撐上方水平安全母索之鉤鉤端未標示繫掛安全帶之係數。	1.職5.2 2.營20.*.5 3.營23.*.8.3	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府交通局
15	新北市政府警察局新莊分局昌平派出所新建工程 (106莊建字第087號)	11 新北市新莊區昌平街與富貴路口	11	品信營造有限公司	108	5	29	1.未於結構體工程施工規劃階段確實評估危害風險。 2.對於高度2公尺以上之北側外牆施工架開口,未設置護欄或安全網等防護設備。 3.於地上2樓外牆施工架上置放物料未予以固定,致有飛落之虞而危害勞工。 4.在未確認無作業危險之虞時(未將搖揚機所產生之作用力列入施工架之安全計算),即於北側外牆施工架上設置搖揚機等動力機械,致作業時有造成該施工架振動而影響作業安全之虞。	1.職5.2 2.營19.1 3.營26 4.營46.1.2	4	1.通知改善 2.部份停工並罰鍰處分 3.通知改善 4.通知改善	30,000	108/05/29	營19.1	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府警察局
16	新北市板橋地區污水下水道系統第二期工程第七標(支(分)管及用戶接管)	12 新北市板橋區忠孝路239巷內	12	頤力有限公司	108	5	14	1.未於本工程工作井作業階段確實評估危害風險。 2.對於地上1樓從事金屬熔割作業所用之可燃性氣體(乙炔)容器,未將其直立穩妥放置,致有滾動撞擊之虞而危害勞工。 3.對於高度2公尺以上之開口部分(板橋區南雅東路31號旁EA55工作井),未設置護欄或安全網等防護設備。	1.職5.2 2.設190.*.3 3.營19.1	3	1.通知改善 2.通知改善 3.部份停工並罰鍰處分	30,000	108/05/14	營19.1	108/05/15	查核金額五千萬元以上	新北市政府水利局
17	蘆洲區永康公園新建地下停車場 (107蘆建字第289號)	13 新北市蘆洲區長安街295號對面	13	一亨營造有限公司	108	5	11	1.工區內車輛系管建機械(挖土機)未設置堅固頂蓬。 2.工區內電焊作業所使用之電焊綑,部分絕緣層損壞,致勞工有感電之虞。	1.設119.*.3 2.營245	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府交通局

108年度新北市營造業公共工程防災專案勞動檢查結果公開資訊

工地序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱	初查日期 (年/月/日)			違反事實說明	違反法條	違反法條數量	辦理結果	罰鍰金額	停工日期 (年/月/日)	停工違反法條	復工日期 (年/月/日)	工程金額	備註
18	新北市板橋區忠孝國民中學老舊校是整建統包工程 107建字第524號	（ 新北市板橋區成都街30號	14 世久營造探勘工程股份有限公司	108	5	14	1. 施工構架上車輛系管建機械（挖土機）未設置堅固頂蓬。 2. 施工構架護欄前方2公尺內之地板堆放物料，物料緊鄰護欄，且未採取增加護欄高度等防止墜落之安全措施。 3. 施工構架對於長度超過6公尺之鋼構構件，未採用雙點吊掛方式從事吊運作業。	1. 設119 2. 警20. * 7 3. 警148. * 1	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府新建工程處
19	新北市五股區更察國民小學老舊校是整建統包工程 107建字第409號	（ 新北市五股區四維路2號		108	5	18	1. 未立即清除掉落在地上2樓外牆施工架防墜網之材料。 2. 地上2樓外牆鑽孔鋼管支撐未使用制式金屬配件（以鋼筋替代插銷）。 3. 對於橫板支撐架設備未於每日作業前及使用終了後，檢點該設備有無異常或變形。	1. 警22. * 5 2. 警135. * 3 3. 警63	3	1. 通知改善 2. 罰鍰逕行處分 3. 通知改善	30,000	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府新建工程處
20	新北市五股地區污水下水道系統第二期第二標工程	新北市五股區工商路99巷18號	15 禮聯工程有限公司	108	5	21	1. 五股區成泰路1段63號前道路作業人員未戴有反光帶之安全帽及有反光帶之施工背心，致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。 2. 五股區成泰路1段63號前以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，該機械上所裝設之蜂鳴器故障未修復，致人員有被撞之虞。	1. 設21-2. * 2 2. 警69. * 5	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府水利局
21	臺灣電影文化園區-國家電影中心統包工程 107建字第053號	（ 新北市新莊區文藝路與富貴路口	16 應州工程有限公司	108	5	24	1. 未於室內裝修工程竣工階段確實評估危害風險。 2. 對於高差1.5公尺以上之場所（即地上1樓電影院前架地工架），未設置安全上下設備。 3. 對於地上1樓鋼材之儲存，未以纜索加以捆紮固定，致有滾動之虞而危害勞工。	1. 職5. 2 2. 設228 3. 警32. * 1	3	1. 通知改善 2. 罰鍰逕行處分 3. 通知改善	30,000	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府新建工程處
22	新北市新莊地區污水下水道系統第二期工程第十一標(支(分)管及用戶接管)	新北市新莊區龍安路	17 碧山工程有限公司	108	5	29	1. 未於用戶接管工程竣工階段確實評估危害風險。 2. 新莊區民安西路229巷7弄2號旁尾端突出之管料，未儲存於堅固而平坦之臺架上。 3. 未依工地特性備置急救藥品及器材，且僱用勞工人數2人，亦未設置合格急救人員1人。	1. 職5. 2 2. 警37 3. 保9. 1	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府水利局
23	基隆河自行車道串連計畫（基隆河左岸南陽大橋至台北南港自行車道串連工程-自行車新建）	新北市汐止區大同路1段123號旁	18 北翰營造有限公司	108	5	21	1. 未於基礎工程竣工階段落實危害風險評估。 2. 工區車輛系管建機械（挖土機）未設置堅固頂蓬。 3. 對於有落水之虞之基隆河岸旁作業場所，未設置救生設備。 4. 工區內以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，其該機械上裝設之旋轉警示燈故障，亦未裝設蜂鳴器，致人員有被撞之虞。	1. 職5. 2 2. 設119. * 3 3. 警14. * 1 4. 警69. * 5	4	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善 4. 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府水利局
24	新北市三重區碧華國民小學老舊校舍整建統包工程 107建字第387號	（ 新北市三重區五華街160號	19 榮金營造工程股份有限公司	108	5	13	1. 未於結構體工程竣工階段落實危害風險評估。 2. 地上1樓以橋機吊運物料時，因未標示最高負荷致未能注意吊掛重量是否超重。 3. 對於地上2樓、3樓西側外牆地工架及地上4樓地工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定（未以制式插銷固定）。	1. 職5. 2 2. 設155-1. * 2 3. 警59. * 4	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 罰鍰逕行處分	30,000	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府新建工程處
25	新北市板橋區新埔國民小學與三重區碧華國民小學老舊校舍整建統包工程-新埔國小 107建字第391號	（ 新北市板橋區互助街25巷9號		108	5	28	1. 對於地上1樓氧氣及乙炔（可燃性氣體）鋼瓶未分開貯存且亦未予固定及裝妥護蓋。 2. 對於暫不使用之地下3樓水箱開口（高度約140公分），未予封閉或採取加蓋等設備，致勞工有墜落之虞。 3. 在設計時未預作考慮且未設置其他補強設施時，即以第1層樁土支撐承載重物（鋼筋），致該支撐有崩塌之虞而危害勞工。	1. 設108. * 45 2. 警25 3. 警73	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府新建工程處
26	新店區中央新村北側社會住宅新建統包工程 106建字第036號	（ 新北市新店區民生路158巷117號旁	20 皇昌營造股份有限公司	108	5	25	1. 使用車輛機械（挖土機）作業時，未指派專人禁止人員進入操作半徑內，致人員有被撞之虞。 2. 對於高差1.5公尺以上之場所（即B樓地上2樓陽台地工架），未設置安全上下設備。 3. B樓地上3樓袋裝材料（黏著劑）堆置高度超過10層，且未以至少每2層交錯一次方向堆疊，另5層以上部分亦未以向內退縮方式堆疊，致有倒塌危害勞工之虞。	1. 設116. * 3 2. 設228 3. 設36. * 18283	3	1. 通知改善 2. 罰鍰逕行處分 3. 通知改善	40,000	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府城鄉發展局
27	新北市政府警察局蘆洲分局辦公廳舍暨三民派出所新建統包工程 107建字第328號	（ 新北市蘆洲區長興路162號對面	21 威敏營造股份有限公司	108	5	23	1. 未於結構體工程竣工階段落實評估危害風險。 2. 地下1樓護欄構件有明顯變形，強度未符合規定。 3. 地下2樓B梯旁樓板消防預留開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。	1. 職5. 2 2. 警20. * 5 3. 警21. * 286	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府警察局
28	新北市三重區公37興建活動中心、地下停車場、興開周邊道路暨新北市五股運動公園統包工程（三重案） 107建字第298號	（ 新北市三重區大有街15號	22 承隆能源科技股份有限公司	108	5	23	1. 未於結構體工程竣工階段落實評估危害風險。 2. 對於暫不使用之地下2樓水箱開口，未予封閉或採取加蓋等設備，致勞工有墜落之虞。 3. 構築地上1樓景觀區南、北、東向及活動中心南向地工架之方式未符合國家標準（未設置交叉拉桿）。	1. 職5. 2 2. 警25 3. 警59. * 1	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 罰鍰逕行處分	30,000	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府交通局
29	國光分隊暨警察局國光派出所共構新建工程 108中建字第082號	（ 新北市中和區莒光路160號之1	23 穩吉營造股份有限公司	108	5	2	1. 地上1樓地面泥濘，致勞工有滑倒之虞。 2. 工地中和區莒光路側未設置固定式圍籬及警告標示。	1. 設21 2. 警8. * 1	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府消防局
30	新北市政府消防局第七大隊、中和中隊暨分隊新建工程 107中建字第460號	（ 新北市中和區中山路2段64巷11號		108	5	14	1. 對於地上1樓高壓氣體貯存，未裝妥護蓋。 2. 地下1樓車輛系管建機械（挖土機）未設置堅固頂蓬。 3. 地上1樓施工構架護欄未依規定設置腳趾板。	1. 設108. * 5 2. 設119. * 3 3. 警20. * 1	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府消防局

註：

1. 工程名稱以現場工程告示牌所載內容為準
2. 違反法條說明：
改：職業安全衛生設施規則
3. 罰鍰金額單位：新臺幣（元）

警：職業安全衛生管理辦法

職：職業安全衛生法

警：營造安全衛生設施標準

保：勞工健康保護規則

缺：缺員預防規則

1. 通知改善：78項次
2. 罰鍰逕行處分：13項次
3. 部分停工：5項次

400,000