

108年度新北市營造業公共工程防倒塌專案檢查結果公開資訊

工地序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱	檢查日期(年/月/日)		違反事實說明	違反法條	違反條數	辦理結果	罰鍰金額	停工日期(年/月/日)	停工違反法條	復工日期(年/月/日)	工程金額	備註		
1	新北市新莊區民安國民小學老舊校舍整體統包工程(107建建字第421號)	新北市新莊區民安路266號	1 亞佳營造工程股份有限公司	108	9	25	1. 未於結構體工程施工程劃階段確實評估危害風險。 2. 教學大樓地上2樓外牆施工架外連搭,未以斜式支撐固定(未以斜式支撐固定) 3. 對於教學大樓外牆施工架除僅於每日作業前及使用終了後,檢查發現無異常或變形。	1. 職5.2 2. 參19.4 3. 參18.3	3	1. 通知改善 2. 罰鍰進行處分 3. 通知改善	30,000	-	-	-	查核金額五千以上	新北市政府 新建工程處	
2	北區老人之家康護中心新建及院區排水、電力改善及餐廳耐震補強	新北市新店區基尺路83號		108	9	12	1. 未使勞工接受達於工作必要之安全衛生教育訓練。 2. 對於地上1樓外牆耐震架未檢核,未設置適當之墊腳及溜梯,致有震動之虞而危害勞工。 3. 地上2樓窗台材料(磁磚粘著劑)每層有發現11層,致有坍塌危害勞工之虞。	1. 職10.1 2. 參18 3. 參18	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千以上	衛生福利部 北區老人之家	
3	土城區和政青年社會住宅新建統包工程(108土建字第038號)	新北市土城區學府路2段新龍山二街交叉	2 建國工程股份有限公司	108	10	3	1. 未於基礎工程施工程劃階段確實評估危害風險。 2. 對於有墜落危險之施工構架,未設置警告標示。	1. 職5.2 2. 職22	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千以上	新北市政府 城鄉發展局	
4	新北市板橋區中山國民小學老舊校舍改建暨地下停車場新建工程(108板建字第077號)	新北市板橋區大觀路2段109巷口	3 啟揚營造股份有限公司	108	9	8	1. 未於基礎工程施工程劃階段確實評估危害風險。 2. 對使用之鋼筋綁扎,未檢核其規格及數量,未設置適當之支撐。 3. 鋼筋綁扎小帶自檢核工區所設之固定或圍欄,未設置警告標示。	1. 職5.2 2. 職22之1,7,1 3. 參19.1	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千以上	新北市政府 新建工程處	
5	新北市永和地區區地下水水道系統第二期第二標工程	新北市永和區民權路39巷2號及33巷2號	4 中裕營造工程有限公司	108	9	24	1. 未於用戶接管工程施工程劃階段確實評估危害風險。 2. 對於不使用之永和區民權路23巷1號有水深開口(高度約50公分)應予封閉或採取加蓋等設施。	1. 職5.2 2. 參25	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千以上	新北市政府 水利局	
6	新北市三重區復興國民小學老舊校舍整體統包工程(108重建字第371號)	新北市三重區玉竹北街46號	5 百輝營造有限公司	108	9	11	1. 未於假設工程施工程劃階段確實評估危害風險。 2. 對於屋外工程區從事外作業者,未設置適當之圍欄及支撐。 3. 三重區玉竹北街46號管土出入口所設置之拉閘式大門,無作業需要時未予關閉。	1. 職5.2 2. 職22之1,7 3. 參11.2	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千以上	新北市政府 新建工程處	
7	白色恐怖歷史建物景美紀念園區院區檢修結構補強及修繕工程	新北市新店區復興路131號	6 川造營造股份有限公司	108	10	15	1. 地上2樓使用之合梯,其吊鉤斷開無金屬等硬質材料封牢,且斷開時未設置防墜地鎖裝置。 2. 地上1樓施工人員未佩載安全帽。 3. 檢修工於未設材料構架之圍欄處預從事檢修水錶作業時,未於圍欄上設置高度30公分以上之圍欄,且未於下方適當位置設置圍欄或安全網等防護設施。	1. 職23.1,3 2. 職11之1 3. 參19.3	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 部分停工	-	108/10/15	參18.3	108/10/25	查核金額五千以下	國家人權 博物館	
8	新北市中和地區區地下水水道系統第二期工程第十標(分支管及用戶接管)	新北市板橋區民生街10巷旁	7 順益營造有限公司	108	10	15	1. 鋼板橋區民生街10巷旁從事金屬溶劑作業所用之可燃性氣體(即乙炔)及氧氣瓶,未將氣壓錶安全裝置,致有傾倒之虞而危害勞工。 2. 對於高度2公尺以上之開口部分(板橋區民生街10巷旁PE303工作井),未設置護欄或安全網等防護設施。	1. 職18.4,3 2. 參10.1	2	1. 通知改善 2. 部分停工,罰鍰進行處分	30,000	108/10/15	參19.4,1	108/10/22	查核金額五千以上	內政部營建署 下水道工程處	
9	新北市中和地區區地下水水道系統第二期4-1標工程	新北市中和區永平路180巷內	8 全方營造工程有限公司	108	9	18	1. 未於下水道工程施工程劃階段確實評估危害風險。 2. 位於區內路180巷內檢核車軸鐵輪(把主機)駕駛離開操作位置時,未將把主機熄火,致讓該機有後退之虞而危害勞工。 3. 水錶區平路180巷內使用瓦斯噴槍從事燒焊作業時,未設置滅火器材。	1. 職5.2 2. 職11.6,11 3. 職17.6	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千以上	新北市政府 水利局	
10	新北市政府警察局蘆洲分局公廳會暨三民派出所新建統包工程(107建建字第328號)	新北市蘆洲區長榮路156之6號	9 威敏營造股份有限公司	108	9	23	1. 地上1樓樓梯間安全網之張掛方式未符合國家標準(即整面間距大於75公分)。 2. 地上3樓舊窗之鋼筋未採取彎曲,加蓋或加設護蓋等防護設施。	1. 參22.1 2. 參12.9,9	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千以上	新北市政府 警察局	
11	新北市中和區瓦礫溝沿線抽水站改建工程	新北市中和區勝利路2號	10 輝豐營造股份有限公司	108	9	24	1. 地上1樓地面沉陷,致勞工有跌倒之虞。 2. 對於地上1樓裝有油油之容器,未依規定標示危險圖示及警告語。	1. 職21 2. 職5.1	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千以上	新北市政府 水利局	
12	新店區為泰區及坪林區分支管網及用戶接管工程	新北市新店區新潭路2段(電桿編號:新潭路6號旁)	11 宏國營造有限公司	108	9	12	1. 於潭路2段(電桿編號:新潭路6號旁)施工人員未佩載安全帽。 2. 於潭路2段(電桿編號:新潭路6號旁)自來水管道露天開挖深度超過1.5公尺時,在未設置有地質,土木等專業人員監理其安全性的情況下,竟未設置支撐支撐。	1. 參11-1 2. 參11.1	2	1. 通知改善 2. 罰鍰進行處分	30,000	-	-	-	查核金額五千以上	經濟部水利署	
13	新北市三重區北榮國民小學老舊校舍整體統包工程(107重建字第473號)	新北市三重區秀江街59號對面	12 萬基工程服務股份有限公司	108	9	25	1. 地上1樓散放地上之管料,未儲存於堅固兩平担之臺架上。 2. 地上1樓堆碼磚塊未設置架架。	1. 參17.1 2. 職8	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千以上	新北市政府 消防局	
14	新北市中和地區區地下水水道系統第二期工程第十一標(分支管及用戶接管合併)	新北市中和區區民享街116巷28號前	13 萬基工程有限公司	108	9	25	1. 未於下水道工程施工程劃階段確實評估危害風險。 2. 中和區區民享街116巷旁通路作業人員未佩載安全帽,致有車輛突入造成勞工有碰撞之虞。 3. 檢修工於中和區區民享街116巷旁通路從事外作業者,未依規定提供備用之休息場所。 4. 污水下水道工程(中和區區民治街108巷8號前)未設置防動火圍籬及警告標示(如警帶或警示圍籬)。 5. 污水下水道工程(中和區區民治街108巷8號前)未設置防動火圍籬及警告標示(如警帶或警示圍籬)。	1. 職5.2 2. 職21之1,2 3. 職22之1,7,2 4. 參11.2	4	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善 4. 通知改善	-	-	-	-	-	查核金額五千以上	內政部營建署
15	蘆洲區永康公園新建地下停車場工程(107建建字第289號)	新北市蘆洲區長安街295號對面	14 一亨營造有限公司	108	10	15	1. 未於結構體工程施工程劃階段確實評估危害風險。 2. 對於地上1樓外牆架設管架,未予架設蓋蓋。 3. 地上1樓未設置圍欄前方2公尺內之地板堆放物料,物料緊鄰圍欄,且未採取如增加圍欄高度等防止墜落之安全設施。	1. 職5.2 2. 職18.4,5 3. 參20.1,7	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千以上	新北市政府 交通局	

108年度新北市營造業公共工程防倒塌專案檢查結果公開資訊

工 地 序 號	工程名稱	工地地址	承當單位名稱	檢查日期 (年/月/日)	違反事實說明	違反 條 文	違反 條 數	處理結果	罰鍰 金額	停工日期 (年/月/日)	停工 違 法 條	停工日期 (年/月/日)	工程金額	備註	
16	新北市中正橋派出所及青年社會住宅工程 (106承建字第003號)	新北市永和區中正橋旁	啟赫營造股份有限公司	108/9/25	1. 與承攬人分別簽訂用工共同作業時，未落實協議事項，工作之連繫與調整及聯合巡視	職27,1,182(3)	1	罰鍰進行處分	30,000	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府 城鄉發展局	
17	新北市板橋區江翠國民中學老舊校舍整建統包工程 (107板建字第437號)	新北市板橋區松江路63號	世久營造建設工程股份有限公司	108/10/14	1. 地上1樓消防機房未有適當之逃生及預警。 2. 地上4樓鋼板材料拆除後，未拆除保留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。 3. 對於高度2公尺以上之地上作業，未設置腳架或安全網等防護設施。 4. 地上1樓鋼管材料 (矽藻土磚) 堆置高度超過10層，致有倒塌危害勞工之虞。 5. 地上4樓外牆施工架以木條與鋼板支撐連接。	1, 職31, 4, 1 2, 勞7 3, 勞20, 4, 1 4, 勞30, 4, 1 5, 勞45, 4, 1	5	1, 通知改善 2, 通知改善 3, 罰鍰進行處分 4, 通知改善	30,000	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府 新建工程處	
18	台15線開挖橋耐震改善及修補補強工程	新北市八里區龍井路1段90巷旁	家茂營造有限公司	108/9/18	1. 對於有排水之溝渠大橋下懸吊式施工架，未設置逃生設備 (救生圈)。 2. 開挖橋下懸吊式施工架防護欄未設置腳架板。 3. 開挖橋下所設懸吊式施工架之工作臺有傾斜，致有物體掉落危害勞工之虞。 4. 使勞工從事施工架組立作業時，未使其就業者有難事須實施檢點。 5. 依規定實施施工架組立作業檢點，未以檢點手冊或檢點表為之。	1, 勞11, 4, 2 2, 勞20, 4, 1 3, 勞20, 4, 2 4, 勞37, 4, 9 5, 勞39	5	1, 通知改善 2, 通知改善 3, 罰鍰進行處分 4, 通知改善 5, 通知改善	30,000	-	-	-	查核金額五千萬元以上	交通部 公路局	
19	新北市板橋區污水下水道系統第二期工程第五標 (終止契約重新發包) (停發後)	新北市板橋區四川路1段112號前與大明街20巷口	茂南營造有限公司	108/9/21	1. 板橋區四川路1段112號前所設之施機機，其安裝前未確認設計資料及強度計算書。 2. 板橋區大明街20巷口地庫機房未設置逃生設備。 3. 對於板橋區四川路1段112號發售有管涵之管涵，未依規定標示管涵圖示及警告標示。	1, 職15-1, 4, 1 2, 職19, 1, 1 3, 職19, 1, 1	3	1, 通知改善 2, 通知改善 3, 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府 水利局	
20	新北市主城區污水下水道系統新建工程第十標 (含支管及用戶接管)	新北市主城區忠義路90之1號旁	濟勤營造有限公司	108/9/28	1. T150H5工作井未公告禁止無關人員進入局限空間作業場所。 2. T150H5工作井未設置高氣壓氣體斷開作保護裝置，未附員工置於地處。 3. T150H5工作井未設置可鎖性氣體 (乙炔) 及高度感測器斷作時，未斷開作井與井筒用中器分開儲存。	1, 職29-1 2, 職31, 4, 1, 12 3, 職19, 1, 8	3	1, 通知改善 2, 通知改善 3, 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	內政部 營建署	
21	臺灣電影文化園區-國家電影中心統包工程 (107新發字第053號)	新北市新莊區文藝路與富貴路口	雁州工程有限公司	108/9/8	1. 未於修繕工程施工程序前實施危害風險評估。 2. 使勞工於地上4樓從事戶外作業時，未裝設及採取防墜設施作作業場所防護之措施。 3. 地上3樓鋼筋預埋鋼具和鋼板間有高度75公分之空管 (即能作他項作業活動)。 4. 地上1樓，2樓室內修繕施工架之連接，未以金屬附屬配件 (未以斜式結構固定)。	1, 職5, 2 2, 職24, 4, 6, 1 3, 勞20, 4, 5 4, 勞59, 4, 4	4	1, 通知改善 2, 通知改善 3, 通知改善 4, 罰鍰進行處分	30,000	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府 新建工程處	
22	新北市三重區、新莊區、八里區、新莊區等污水下水道系統水網管戶接管工程 (開口契約)	新北市三重區光明路22巷19弄口、58巷口及崇安街20號前	廣信工程有限公司	108/8/23	1. 未於修繕工程施工程序前實施危害風險評估。 2. 使勞動從事人行步道水網管管架作業時，作業人員未戴有反光背心之安全帽及反光背心。 3. 對於未編入通車之管架，未設置適當之警示標示。 4. 對於拆除外牆施工架鋼筋預埋之管架，未設置適當之防護設施。 5. 於地上3樓管架預埋，未採取預防管架破裂之措施。	1, 職5, 2 2, 職21-1, 1, 2 3, 勞35 4, 勞37	4	1, 通知改善 2, 通知改善 3, 通知改善 4, 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府 新莊區國民小學	
23	新北市立碧華國民學校合場校新建工程 (107建字第245號)	新北市三重區自強路五段66號	鋼管建築工程股份有限公司	108/9/28	1. 未於修繕工程施工程序前實施危害風險評估。 2. 地上1樓儲存易燃性物料 (乙炔)，未設置防止火源接觸限制之遮擋物，禁止禁火之警告標誌及適當之滅火器材。 3. 地上3樓管架工程未設置鋼管架時，未使其與用手拿。	1, 職5, 2 2, 職21-1, 1, 2 3, 勞35 4, 勞37	3	1, 通知改善 2, 通知改善 3, 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府 碧華國民中學	
24	新北市板橋區污水下水道系統第二期工程第七標 (支(分)管及用戶接管)	新北市板橋區華興街60號旁	辦力有限公司	108/10/1	1. 未於下水道工程施工程序前實施危害風險評估。 2. 於板橋區華興街開挖時，未公告禁止無關人員進入局限空間作業場所。 3. 斷板橋在華興街開挖時所設之移動式圍籬未設置警告標示。 4. 斷板橋在華興街開挖時未設置鋼管架，未設置適當之警戒及圍籬，致有流動之車而危害勞工。	1, 職5, 2 2, 職29-1 3, 勞34, 4, 2 4, 勞34	4	1, 通知改善 2, 通知改善 3, 通知改善 4, 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府 水利局	
25	新北市三重區公37興建活動中心、地下停車場、興開園連通道路暨新北市五股運動公園統包工程 (107建字第248號)	新北市三重區進洪路2段與頂溪街210巷28弄口	承保能環科技股份有限公司	108/9/28	1. 對於地上1樓戶外綠之通行路徑，未設置扶手等安全通行設備。 2. 地上2樓使用之台梯，具有明顯無金屬等硬質材料，且明顯未設置防滑塊膠總線。 3. 對於高度2公尺以上之開口部分 (即地上1樓及屋頂1樓樓梯及兩側外牆施工架)，未設置腳架或安全網等防護設施。	1, 職15 2, 職23, 1, 3 3, 勞19, 1, 1	3	1, 通知改善 2, 通知改善 3, 部分停工，罰鍰進行處分	30,000	108/9/28	108/9/28	108/9/28	查核金額五千萬元以上	新北市政府 新建工程處	
26	新北市三重區公37興建活動中心、地下停車場、興開園連通道路暨新北市五股運動公園統包工程 (107建字第422號)	新北市三重區進洪路2段與頂溪街210巷28弄口	承保能環科技股份有限公司	108/9/19	1. 未於修繕工程施工程序前實施危害風險評估。 2. 地上2樓使用之台梯，具有明顯無金屬等硬質材料，且明顯未設置防滑塊膠總線。 3. 地上1樓管架材料 (水泥) 堆置高度超過10層，且未以至少每2層交錯一次方式堆疊，致有倒塌危害勞工之虞。 4. 地上1樓散裝地面資料，未儲存於堅固而平坦之臺架。 5. 地上1樓防除塵機時，未妥善管理廢物，致人員有跌倒之虞。	1, 職5, 2 2, 職23, 1, 3 3, 勞30, 4, 182 4, 勞37 5, 勞34, 5	5	1, 通知改善 2, 通知改善 3, 通知改善 4, 通知改善 5, 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府 新建工程處	
27	圓光分隊警察崗崗派出所共構新建工程 (108中建字第083號)	新北市中和區普光路160號之1	聯吉營造股份有限公司	108/9/17	1. 地上1樓至地下1樓樓梯間未有適當之逃生及預警。 2. 地上3樓鋼板材料拆除後，未拆除保留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。 3. 地上3樓舊蓋之鋼筋未採取彎曲，加蓋加設護蓋等防護設施。	1, 職30 2, 勞7 3, 勞12, 4, 9	3	1, 通知改善 2, 通知改善 3, 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府 消防局	
28	第七大隊、中和中隊暨分隊新建工程 (107中建字第460號)	新北市中和區中山路2段64巷11號	聯吉營造股份有限公司	108/10/15	1. 於地上2樓堆置鋼管支撐及木料時，未以繩索捆綁或設置鎖結等必要措施，致具有傾倒之虞而危害勞工。 2. 地上1樓鋼板材料拆除後，未拆除保留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。	1, 職15 2, 勞7	2	1, 罰鍰進行處分 2, 通知改善	30,000	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府 消防局	
28	板二計畫-光復加壓站4,000立方公尺配水池及機電	新北市板橋區溪河西路3號	廣達營造工程有限公司	108/9/25	1. 未於結構工程施工程序前實施危害風險評估。 2. 施工機台使用乙炔及氧氣從事施焊作業時，未設置滅火器材。 3. 以移動式高壓水 (高1公尺以上) 沖洗，施焊機台高1公尺(開挖) 之上下設備時，未將與裝置物並置或掛手，致勞工有墮落受傷之虞。 4. 施工機台防護板之耳而接觸螺絲螺絲，未採取加設護蓋等防護設施。 5. 施工機台儲存易燃性物料 (乙炔)，未設置防止火源接觸限制之遮擋物，禁止禁火之警告標誌及適當之滅火器材。	1, 職5, 2 2, 職17 3, 職228 4, 勞5 5, 勞12	5	1, 通知改善 2, 通知改善 3, 罰鍰進行處分 4, 通知改善 5, 通知改善	30,000	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	台灣自來水公司
30	新北市立圖書館瑞芳分館現有館舍頂樓修繕暨新館新建工程 (107建字第513號)	新北市瑞芳區明燈段2段與民權路交叉	山發營造股份有限公司	108/9/8	1. 未於修繕工程施工程序前實施危害風險評估。 2. 地上2樓鋼板材料拆除後，未拆除保留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。 3. 地上3樓使用高度超過0.5公尺之可調管架支撐作為鋼板支撐時，未每隔公尺設置足夠度之橫向、橫向之水平繫結。	1, 職5, 2 2, 勞7 3, 勞13, 4, 2	3	1, 通知改善 2, 通知改善 3, 通知改善 4, 罰鍰進行處分	30,000	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府 新建工程處

註:

- 1. 工程名稱以現場工程告示牌內容為準
- 2. 違反及條數說明:
- 3. 罰鍰金額單位: 新臺幣(元)

發: 營造業安全衛生防護規則 發: 職業安全衛生防護規則 發: 職業安全衛生防護規則 發: 職業安全衛生防護規則 發: 職業安全衛生防護規則 發: 職業安全衛生防護規則

- 1. 通知改善: 11項次
- 2. 罰鍰進行處分: 11項次
- 3. 部分停工: 3項次

330,000