109年度新北市鄰水及邊坡作業安全衛生專案檢查結果公開資訊

工地序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱	初查日期 (年/月/日)	違反事實說明	違反 法條	違反 法條 數量	辦理結果	罰鍰 金額	停工日期 (年/月/日)	停工 違反 法條	復工日期 (年/月/日)	工程金額	備註
1	中和段109年台9甲線預約經常性災害修復工程	新北市烏來區台9甲線16至19K處	1 金清營造有限公司	109 6 20	1. 構築台9甲線16.47K處施工之方式，未符合國家標準（未搭設交叉支撐）。 2. 對於台9甲線16.47K處施工設備未於每日作業前及使用終了後，檢點該設備有無異常或變形。	1. 警59. * 1 2. 警63	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	五千萬元以下	
2	直潭二原粗坑頭水路1號明渠改善工程	新北市新店區自強路251號對面	2 福清營造股份有限公司	109 6 20	1. 對於新店區自強路251號對面高壓氣體貯存，未裝妥護蓋。 2. 新店區自強路251號對面工區內所設置之救生衣未於作業期間實施每日檢點。	1. 政108. * 5 2. 警16. * 2	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	五千萬元以上	
3	滿仔溝二抽水站旁新設抽水機組工程（修正版）	新北市板橋區環河西路5段500號旁	3 國營營造工程有限公司	109 6 10	1. 對於有落水之虞之作業場所（即滿仔溝旁），未設置救生設備（如救生索、救生圈或救生浮具）。 2. 對於高度2公尺以上之滿仔溝旁堤防開口，未設置護欄等防護設施。 3. 對於工區砂、石之堆積未予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。 4. 對於工區鋼筋堆積，未設置適當之整觀及掃掃，致有滾動而危害勞工之虞。 5. 工區以車輛機械（鑿掘機）從事露天開挖作業時，未裝妥護蓋。 6. 工區暴露之鋼筋，未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護設施。 7. 對於車輛系營運機械（鑿掘機）之使用，未視制動器、離合器、操作裝置及作業裝置每月實施檢查1次。	1. 警14. * 2 2. 警19. * 1 3. 警33. * 4 4. 警34 5. 警69. * 5 6. 警129. * 9 7. 警16. 2. 1	7	1. 通知改善 2. 部分停工 3. 通知改善 4. 通知改善 5. 通知改善 6. 通知改善 7. 通知改善	-	109/06/10	警19. 1	109/06/16	五千萬元以下	
4	台9甲線上龜山橋改建工程	新北市新店區新烏路3段268巷口	4 恆德營造股份有限公司	109 6 20	1. 對於有落水之虞之作業場所（即新店區南勢溪旁），未設置救生設備（如救生索、救生圈或救生浮具）。 2. 對於新店區南勢溪旁鋼筋置放，未設置適當之整觀及掃掃，致有滾動而危害勞工之虞。 3. 新店區南勢溪旁暴露之鋼筋，未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護設施。	1. 警14. * 2 2. 警34 3. 警129. * 9	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	五千萬元以上	
5	新北市板橋區109年度道路附屬設施維護及天然災害暨臨時急需工程	新北市板橋區大觀路2段265巷8號前	5 權德營造有限公司	109 6 5	1. 對於使用道路作業之工作場所（新北市板橋區大觀路2段265巷旁），未依規定設置適當交通號誌、標示或欄杆。 2. 新北市板橋區大觀路2段265巷旁道路作業人員未戴有反光帶之安全帽，致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。 3. 新北市板橋區大觀路2段265巷旁模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。	1. 政21-1. 1. 1 2. 政21-2. 1. 2 3. 警7	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	五千萬元以下	
6	汐止區康寧街751巷至連峰街增設車道改善工程	新北市汐止區康寧街與翠峰街口	6 達園營造有限公司	109 6 2	1. 未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則並報經本處備查後實施。 2. 康寧街777號對面地工人員未戴安全帽。 3. 康寧街與福德一路交叉口處儲存易燃性物料（即乙炔），未設置防止太陽直射照射之遮蓋物、禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。	1. 職34. 1 2. 警11- 1 3. 警12	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	五千萬元以下	
7	109年度南勢溪疏濬工程並辦土石標售作業	新北市新店區萬年橋下	7 致懋營造有限公司	109 7 9	1. 對於有落水之虞之場所（南勢溪邊坡），未設置防止落水之設施（如救生圈）。 2. 對於有溺水之虞之場所（南勢溪旁），未每日針對救生設備實施檢點。 3. 對於高度2公尺以上南勢溪旁堤防開口，未設置護欄等防護設施。	1. 警14. * 1 2. 警16. * 2 3. 警19. 1	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 部分停工	-	109/07/09	警19. 1	109/07/17	五千萬元以下	
8	新北市中和區瓦碇溝沿線抽水站改建工程	新北市中和區民有街24巷1弄與民光街交叉口	8 緯豐營造股份有限公司	109 6 29	1. 永和區民光街旁車輛系營運機械（挖土機）未設置整固頂蓋。 2. 永和區民光街旁儲存易燃性物料（乙炔），未設置禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。 3. 對於高度2公尺以上之永和第一抽水站發電機日用油槽開口，未設置護欄或安全網等防護設施。 4. 永和第一抽水站發電機日用油槽旁地面鋼筋裸露，未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護設施。	1. 政119. * 3 2. 警12 3. 警19. 1 4. 警129. * 9	4	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 罰鍰進行處分 4. 通知改善	30,000	-	-	-	五千萬元以上	
9	三峽河大橋上游至灣潭段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出標-疏濬工程）	新北市三峽區大橋	9 海樺營造有限公司	109 6 19	1. 三峽區大橋上游灣潭潭地出入口前道路作業人員未戴有反光帶之安全帽，致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。 2. 使勞工於有發生水位暴漲之三峽河底作業時，未使其善用救生衣。 3. 對於三峽河連網泥凝土管堆積，未設置適當之整觀及掃掃，致有滾動之虞而危害勞工。	1. 政21-2. 1. 2 2. 警15 3. 警34	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	五千萬元以下	
10	大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出標-疏濬工程）	新北市樹林區田尾街56號對面	10 鈺宸營造工程有限公司	109 6 19	1. 對於工地鄰樹林區田尾街出入口車輛進出作業，未設置交通引導人員。 2. 對於有落水之虞之工作場所（三峽河旁），未設置救生設備（如救生索、救生圈或救生浮具）。 3. 三峽河旁以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未裝妥護蓋。	1. 警11. * 2 2. 警14. * 2 3. 警69. * 5	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	五千萬元以下	
11	台15線開渡橋耐震改善及維修補強工程	新北市林口區廣停四	11 宸茂營造有限公司	109 6 12	1. 對於高空作業車之使用，未視制動裝置實施每日定期檢查一次。 2. 對於施工構台未於每日作業前及使用終了後，檢點該設備有無異常或變形。	1. 警50- 1 2. 警63	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	五千萬元以下	
12	新北市轄區內橋樑耐震能力提升工程第3標-第八號橋、南興橋等	新北市板橋區板城路399號旁	12 南興營造有限公司	109 6 19	1. 南興橋樑柱P8使用移動操作時，未採取防止滑溜或轉動之必要措施（如將露處以膠索固定）。 2. 南興橋樑柱P3護欄未依規定設置（未設上欄杆）。 3. 南興橋樑柱P8獨立架之構件連接，未以金屬附屬配件固定（未以制式插銷固定）。	1. 政229. * 4 2. 警20. * 1 3. 警59. * 4	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	五千萬元以下	
13	新北市市定古蹟三峽拱橋修復及再利用工程	新北市三峽區愛國路2號旁	13 川力營造有限公司	109 6 17	1. 三峽橋施工人員未正確戴用安全帽（頭帶未扣）。 2. 對於有落水之虞之工作場所（即三峽橋），未設置防止落水之設施及救生設備（如救生圈）。 3. 三峽橋外側施工架未標示重量限制。	1. 警11- 1 2. 警14. * 1 3. 警46. 1. 3	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	五千萬元以下	
14	109年度烏來區簡易自來水維修工程（開口合約）	新北市烏來區	14 一誠水電工程有限公司	109 6 20	1. 未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則並報經本處備查後實施。 2. 未於每日挖土機作業前視制動器、連結裝置之有無異常實施檢點。	1. 職34. 1 2. 警50. * 1	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	五千萬元以下	
15	屈尺加油站屋修繕及油管汰換等工作	新北市新店區新烏路2段202號	15 古典營造有限公司	109 6 20	1. 對於地上1樓鋼材之儲存，未以膠索加以捆索固定，致有傾斜之虞而危害勞工。 2. 對於地上1樓砂石之堆積場所，未予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。	1. 警32. * 1 2. 警33. * 4	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	五千萬元以下	
16	新北市中和地區污水下水道系統第二期工程第七標（分支管及用戶接管）後續工程	新北市中和區連城路319巷1號旁	16 碧山工程有限公司	109 6 9	1. 對於堆高機之使用，未視制動裝置、離合器及方向裝置每月定期實施檢查1次。 2. 中和區連城路319巷巷口之堆高機未設置後視架。	1. 警17. 2. 1 2. 職80	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	五千萬元以上	
17	109年度水土保持工程（預約式工程）	新北市新店區新烏路3段43號	17 益廣營造有限公司	109 6 11	1. 工區內車輛系營運機械（挖土機）未設置整固頂蓋。 2. 新營翠水庫管理處辦公空前地面鋼筋裸露，未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護設施。 3. 新營翠水庫左岸邊坡地工人員未戴安全帽。 4. 使勞工於有溺水之虞之工作場所（新營翠水庫左岸邊坡地）作業時，未使其善用救生衣未建立作業連絡系統。 5. 使勞工於有遭受溺水或土石滾落危險之地區（新營翠水庫左岸邊坡地）作業時，其所訂緊急應變計畫內容未有撤離程序，且未將通報系統之通報單位、救護單位等連絡人員資訊，揭示於工務所顯明易見處。	1. 政119. * 3 2. 警5 3. 警11- 1 4. 警15. * 1 5. 警16. * 1	5	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善 4. 通知改善 5. 通知改善	-	-	-	-	五千萬元以下	
18	109年度汐止區全區雨水下水道及水利溝渠疏、維護管理工程（開口契約）	新北市汐止區	18 九利營造有限公司	109 7 14	1. 汐止區聯長路1段五堵火車站前使用道路從事下水道清疏作業時，未設置交通引導人員。	政21-2. 1. 5	1	通知改善	-	-	-	-	五千萬元以下	
19	大漢溪左岸新海橋至塔寮坑溪自行車道拓寬工程	新北市新莊區塔寮坑溪2號抽水站對面	19 旭益營造股份有限公司	109 6 16	1. 對於地上1樓高壓氣體貯存，未予以妥善安置並加以固定及裝妥護蓋。	政108. * 5	1	通知改善	-	-	-	-	五千萬元以下	
20	三峽河左岸三峽老街周邊、大同橋至大利橋休憩廊道串聯工程	新北市三峽區三峽河	20 啟正營造有限公司	109 7 2	1. 未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則並報經本處備查後實施。 2. 使勞工於三峽區大同橋旁從事戶外掘鑽作業時，未視天候狀況採取取得作業場所溫度之措施。 3. 使勞工從事掘鑽無作業時，未視其作業有關事項實施檢點。	1. 職34. 1 2. 政324-6. * 3 3. 警67. * 10	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	五千萬元以下	
21	新北市轄區內橋樑耐震能力提升工程第2標-光復大橋等	新北市板橋區光復橋下橋樑P10	21 國裕建設工程股份有限公司	109 6 19	1. 橋樑P10儲存易燃性物料（乙炔），未設置禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。 2. 對於有落水之虞之場所（橋樑P10），未設置防止落水之救生設備（如救生索、救生圈或救生浮具），亦未使鄰近勞工善用救生衣。 3. 橋樑P10施工機查護欄前方2公尺內之地面堆積物料，物料緊鄰護欄，且未採取如增加護欄高度等防止墜落之安全措施。	1. 警12 2. 警14. * 1 3. 警20. * 7	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	五千萬元以上	
22	鶯歌山水步道旁空間活化工程	新北市鶯歌區環河路山水步道旁	22 智陽營造有限公司	109 7 10	1. 未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則並報經本處備查後實施。 2. 使勞工於鶯歌區環河路山水步道旁從事戶外作業時，未視天候狀況提供適當之飲料或食鹽水。 3. 鶯歌區環河路山水步道旁以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，該機械上所裝設之警示燈故障未修復，致人員有被撞之虞。	1. 職34. 1 2. 政324-6. * 3 3. 警69. * 5	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	五千萬元以下	
23	大漢溪左岸堤防基礎加固防災減災工程（第二標）	新北市板橋區新崑路與環溪路4段口	23 新源營造股份有限公司	109 6 19	1. 於板橋區大漢溪左岸在未確認無危害勞工之虞時，即以挖土機從事主要設計以外之用途（吊掛重物）。 2. 板橋區大漢溪左岸儲存易燃性物料（乙炔），未設置禁止煙火之警告標誌。 3. 對於有落水之虞之工作場所（板橋區大漢溪左岸），未設置防止落水之設施及救生設備（如救生圈），亦未使鄰近勞工善用救生衣。	1. 政116. * 9 2. 警12 3. 警14. * 182	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	五千萬元以上	
24	109年度臺北水源特定區2號集水區治理工程	新北市新店區新烏路2段369巷	24 承盈營造有限公司	109 7 9	1. 使勞工於新店區新烏路2段369巷從事戶外作業時，未視天候狀況提供陰涼之休息場所。 2. 對於新店區新烏路2段369巷有溺水之虞之作業場所，未每日針對救生設備實施檢點，亦未設置通報系統之告示牌，並揭示於顯而易見處。	1. 政324-6. * 2 2. 警16. * 283	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	五千萬元以下	
25	淡水區埤里公司田溪淡金公路至埤里橋護岸改善應急工程	新北市淡水區淡金路2段270之1號旁	25 承盈營造有限公司	109 7 10	1. 於淡水區淡金路2段270之1號旁從事掘鑽作業時，未設置交通引導人員。 2. 使勞工於林子溪從事戶外作業時，未視天候狀況提供陰涼之休息場所。 3. 對於有落水之虞之場所（林子溪），未設置防止落水之救生設備（如救生索、救生圈或救生浮具），亦未使鄰近勞工善用救生衣。 4. 對於車輛系營運機械（挖土機）之使用，未視制動器實施每月定期檢查1次。	1. 政21-2. 1. 5 2. 政324-6. * 2 3. 警14. * 1 4. 警16. 2. 1	4	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善 4. 通知改善	-	-	-	-	五千萬元以下	
26	三峽河長福橋上下游環境改善工程（第二期）併辦土石標售	新北市瑞芳區	26 久旺營造股份有限公司	109 7 2	1. 未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則並報經本處備查後實施。 2. 使勞工從事露天開挖之作業時，未視其作業有關事項實施檢點。	1. 職34. 1 2. 警67. * 3	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	五千萬元以下	
27	新北市三峽區八張里八安大橋斜坡道改善工程	新北市三峽區八安大橋	27 豪冠營造有限公司	109 7 2	1. 未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則並報經本處備查後實施。 2. 三峽區八安大橋前道路作業人員未戴有反光帶之安全帽及有反光帶之施工背心，致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。	1. 職34. 1 2. 政21-2. 1. 2	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	五千萬元以下	
28	鶯歌溪光明橋下游右岸護岸改善工程（第一期）	新北市鶯歌區光明橋	28 銘運營造有限公司	109 6 5	1. 鶯歌區建國路與光明橋中之車輛機械（即挖土機）駕駛操作位置時，未將挖斗置於地面，致該機械有行走之虞而危害勞工。 2. 工地鄰鶯歌區建國路出入口所設供人員出入之大門，無作業需要時未予以關閉，且未標示禁止無關人員進入工作場所。 3. 地上1樓儲存易燃性物料（即乙炔），未設置禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。 4. 對於有落水之虞之工作場所（即北側鶯歌溪），未設置防止落水之設施（如救生圈）。 5. 對於車輛系營運機械之使用，未每年就該機械之整體定期實施檢查1次。	1. 政116. * 11 2. 警11. * 2 3. 警12 4. 警14. * 1 5. 警16. 1	5	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善 4. 通知改善 5. 通知改善	-	-	-	-	五千萬元以下	
29	109年度汐止區市管區域排水維持河道暢通及環境整理等工程（開口契約）	新北市汐止區	29 宜輝營造有限公司	109 7 1	1. 未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則並報經本處備查後實施。 2. 對於有落水之虞之工作場所（即橫溪溝），未使勞工善用救生衣。	1. 職34. 1 2. 警14. * 1	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	五千萬元以下	
30	竹坑溪竹崙6鄰野溪整治工程	新北市三峽區竹坑溪	30 十大營造有限公司	109 6 17	1. 對於有落水之虞之工作場所（即竹坑溪旁），未設置防止落水之設施及救生設備（如救生圈），亦未使鄰近勞工善用救生衣。 2. 工區以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未裝妥護蓋。 3. 對於工區裝有柴油之容器，未依規定標示危害圖示及警告牌。	1. 警14. * 1、2 2. 警69. * 5 3. 慮5. 1	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	五千萬元以下	
註： 1. 違反法條說明： 職：職業安全衛生法 管：職業安全衛生管理辦法 營：營造安全衛生設施標準 設：職業安全衛生設施規則 機：機械設備器具安全標準 危：危害性化學品標示及通識規則						合計	86	1. 通知改善：83項次 2. 罰鍰進行處分：1項次 3. 部分停工：2項次	30,000	-	-	-		