

職災實錄

<主題：離心機械未裝置連鎖裝置致勞工發生被捲意外>

災害發生經過：

106年3月25日14時許，○○公司所僱泰國籍勞工威○○從事離心脫水機入布作業時，未於脫水機裝置連鎖裝置，致其於入布作業過程中，仍可開啟脫水機運轉，造成威員左手無名指、小指遭運轉中的脫水機捲入截肢。

災害預防對策：

雇主對於離心機械，應裝置覆蓋及連鎖裝置。(職業安全衛生設施規則第73條第1項)

災害現場照片說明：



從事離心脫水機入布作業示意圖