

1100126{ 八里區 } 溺斃職災實錄

一、案情經過：

110年1月26日○○公司使勞工○○○（下稱罹災者）從事預鑄沉箱出塢作業，過程中將沉箱堆置於浮台船上，因該船體進行進水作業時發生傾斜，造成沉箱往右舷滑動而撞擊船體，致罹災者於船艙內部遭湧入海水溺斃，經送往淡水馬偕醫院急救，仍於同日下午4時19分不治死亡。


二、防災對策：

雇主以預鑄法施放沉箱時，預鑄沉箱堆置應平穩、堅固，以避免勞工發生溺斃意外。

三、照片說明：



說明：災害照片（紅圈為浮台船右舷沉沒。



說明：於浮台船上設置束制架（紅圈），以保持沉箱堆置穩固。

