

職災實錄

<主題：維修作業未斷電或使用絕緣防護具致勞工感電死亡>

災害發生經過：

105 年 6 月 22 日 12 時許，○○公司使僱勞工楊○○（男性、53 歲）於鍋爐房從事排風扇更換作業，由於未切斷排風扇無熔絲斷路器，且未使楊員戴用絕緣用防護具，致楊員於作業過程中遭感電，不治死亡。

災害預防對策：

雇主使勞工於低壓電路從事檢查、修理等活線作業時，應使該作業勞工戴用絕緣用防護具，或使用活線作業用器具或其他類似之器具。（職業安全衛生設施規則第 256 條）

災害現場照片說明



說明：發生災害現場示意圖（楊員感電位置）