



新北市政府勞動檢查處職災實錄


<<主題：從事電話線路整修作業，接觸冷氣室外機之支架致感電死亡>>

災害發生經過：

104 年 11 月 13 日 15 時許，聯○公司所僱勞工王○○（男性，51 歲）從事電話線路整修作業，因接觸漏電冷氣室外機支架，發生感電致死。

災害預防對策：

雇主使勞工於接近低壓電路或其支持物從事敷設、檢查、修理、油漆等作業時，應於該電路裝置絕緣用防護裝備。但勞工戴用絕緣用防護具從事作業而無感電之虞者，不在此限。（職業安全衛生設施規則第 257 條暨職業安全衛生法第 6 條第 1 項）



說明：從事電話線路整修作業，因接觸漏電冷氣室外機支架，發生感電致死。



說明：測現場冷氣室外機之支架，發現冷氣室外機有漏電情形，電壓為 193.5 伏特。