

## 職災實錄

### <主題：維修冷卻水塔未停止運轉致遭排熱風扇的葉片撞擊死亡>

#### 災害發生經過：

104年8月10日11時20分許，○○公司所僱勞工陳○駿（男性，24歲；以下稱陳員）維修冷卻水塔時，未停止冷卻水塔運轉，即以合梯進行內部散熱板調整作業，致發生頭部遭上方排熱風扇的葉片撞擊死亡。

#### 災害預防對策：

對於機械之掃除、上油、檢查、修理或調整有導致危害勞工之虞者，應停止相關機械運轉及送料。為防止他人操作該機械之起動等裝置或誤送料，應採上鎖或設置標示等措施，並設置防止落下物導致危害勞工之安全設備與措施。（職業安全衛生設施規則第57條第1項）

#### 災害現場照片說明

