

1101031 { 三重區 } 被刺職災實錄

一、案情經過

110年10月31日上午11時許，雇主吳○○使所僱勞工蔡○○從事鋼筋綁紮作業，過程中因蔡員於第2層施工架上（高度為170公分）不慎踩空，致蔡員墜落至地上1樓時遭裸露之鋼筋刺穿右臀受傷，經前往板橋亞東醫院住院治療，已出院返家休養。

二、防災對策

雇主使勞工從事鋼筋作業時，應將暴露之鋼筋採取尖端彎曲、加蓋或加裝護套等防護設施，以避免意外發生。

三、照片說明



說明：紅線條為災害模擬。



說明：裸露之鋼筋尖端採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護設施

