

1120531 { 淡水區 } 馬達測試感電職災實錄

一、案情經過：

112年5月31日上午9時許，勞工徐○○完成馬達軸承更換後，以雙手拿取電源(電壓380伏特)測試夾欲從事馬達測試作業時，因該測試夾絕緣不良，致徐員感電，經緊急通報消防局，送往淡水馬偕醫院急救，惟仍不治死亡。

二、防災對策：

雇主對於電氣機具之帶電部分（電熱器之發熱體部分，電焊機之電極部分等，依其使用目的必須露出之帶電部分除外），如勞工於作業中或通行時，有因接觸或接近致發生感電之虞者，應設防止感電之護圍或絕緣被覆。（職業安全衛生設施規則第241條）

三、照片說明：



說明：徐員以雙手拿取絕緣不良之電源測試夾，欲從事馬達測試作業時感電死亡。



說明：電氣機具之帶電部分應設防止感電之護圍、絕緣被覆或使用絕緣用防護具。

