107年度照護工作者健康專案檢查公開資訊

序號	事業單位名稱	公司負責人	受檢地址	檢查日期	違反法條	違反法條數量	有害作業違規	噪音作業違規	機械設備違規	其他管理違規	監測項目	監測結果（委外）	監測結果（自測）	容許暴露標準	單位	是否合格	勞工人數
1	三龍電鍍科技股份有限公司	鄭立松	新北市土城區德安街3之1號1樓	107/09/20	危標5.1:對裝有危害性化學品(即含硫酸之酸性光亮鍍銅潤濕劑)之容器標示，未以中文為主。	1	1	0	0	0	硫酸	<0.069	<0.0102	1	mg/m^3	是	42
2	富吉炭素股份有限公司	浮森悟	新北市三峽區正義街151號	107/09/20	危標5.1:對於裝有危害性化學品香蕉水(含甲苯、醋酸乙酯及醋酸正丁酯)之容器，未標示危害圖式與內容。	1	1	0	0	0	第四種粉塵（總粉塵）	0.68	0.533	10	mg/m^3	是	47
3	大同大隈股份有限公司鶯歌廠	幸村欣也	新北市鶯歌區東湖路14之2號	107/09/27	1.設238:工作場所有物體飛落之虞，勞工未確實戴用安全帽（頤帶未扣）。 2.設253:通路上不得使用臨時配線或移動電線。 3.機安107:未於桌上用研磨機裝設工作物支架。	3	0	0	2	1	正己烷	<0.226	<0.0507	50	ppm	是	236
4	和成欣業股份有限公司二廠	邱立堅	新北市鶯歌區八德路1號	107/09/27	無	0	0	0	0	0	鉻酸	<0.001	<0.000352	0.05	mg/m^3	是	160
5	金元福包裝企業股份有限公司三廠	吳美雲	新北市樹林區中正路345之16號	107/10/04	1.設159.*.6:物料堆放已妨礙消防栓之緊急使用。 2.設275.*.5:電氣設備(即配電盒)護蓋損壞未修復，致勞工有感電之虞。 3.教17.1.1:未使擔任職業安全衛生業務主管李世忠接受安全衛生在職教育訓練。	3	0	0	2	1	噪音	-	D:47.3 TWA:84.6	D:100 TWA:90	D:% TWA:dBA	是	81
6	東光凡而工業股份有限公司淡水廠	曾順榮	新北市淡水區民權路1之1號	107/10/05	1.管35:對於第二種壓力容器(即空氣壓縮機儲氣筒)未每年定期實施檢查一次。 2.危標12.1:未提供勞工危害性化學品（即含甲苯之噴漆）之安全資料表。	2	1	0	0	1	二甲苯	<0.340	<0.543	100	ppm	是	81
7	金山鐵線股份有限公司興仁廠	劉成山	新北市淡水區興仁路161號	107/10/05	鍋17.*.5:未於鍋爐壓力表之刻度板上標示最高使用壓力之位置。	1	0	0	1	0	硫酸	<0.056	<0.0101	1	mg/m^3	是	159
8	同協電子股份有限公司	劉定泮	新北市新莊區民安路429巷1號	107/10/12	設108.*.4&5:未將可燃性氣體(即乙炔)及氧氣鋼瓶分開貯存，亦未裝妥護蓋。	1	0	0	1	0	噪音	-	D:30.8 TWA:81.5	D:100 TWA:90	D:% TWA:dBA	是	79
9	競國實業股份有限公司	曹月霞	新北市樹林區俊英街84巷6號	107/10/16	管22.1:未每年對升降機定期自動檢查並留存紀錄。	1	0	0	0	1	噪音	-	D:52.9 TWA:85.4	D:100 TWA:90	D:% TWA:dBA	是	623
10	中華彩色印刷股份有限公司	張中一	新北市新店區寶橋路229號	107/10/18	危化評4:未評估化學品(乙醇)的危害及暴露程度，劃分風險等級，並採取對應之分級管理措施。	1	1	0	0	0	異丙醇	<0.282	0.115	400	ppm	是	160
11	天鈩精密工業股份有限公司新店工廠	蔡榮祿	新北市新店區建業路49號	107/10/18	危標12.1:對於危害性化學品（即含正己烷之去漬油），未提供勞工安全資料表。	1	1	0	0	0	第四種粉塵（總粉塵）	-	2.61	10	mg/m^3	是	56
12	統一超食代股份有限公司	陳瑞堂	新北市土城區中興路16號	107/10/18	1.設83:對於空壓機房扇風機之葉片未設護網或護圍等安全設備，致勞工有接觸而發生危險之虞。 2.設300.1.1:對於洗籃室作業區機械設備發生超過90分貝聲音時，未採取適當工程控制或減少勞工噪音暴露時間，致作業勞工（如馬可）噪音暴露工作日8小時日時量平均音壓級超過90分貝（即8小時累計劑量超過100%）。 3.鍋30.*.3:未於壓力容器（空氣壓縮機儲氣筒）壓力表刻度板上標示最高使用壓力之位置。	3	0	1	2	0	噪音	-	D:116.5 TWA:91.1	D:100 TWA:90	D:% TWA:dBA	否	396
13	宏耀實業有限公司	陳淑娥	新北市新莊區新樹路293巷6號	107/10/19	1.設159.*.6:對於物料之堆放，已妨礙消防器具之緊急使用。 2.設275.*.5:漏電斷路器保護盒外蓋損壞，有引起感電危險之虞，未即修補。	2	0	0	2	0	硫酸	<0.066	<0.0112	1	mg/m^3	是	31
14	浜中松琴工業有限公司貴鳳廠	蔡俊信	新北市泰山區貴鳳街18號	107/10/23	設159.*.6:物料堆放已妨礙消防器具之緊急使用。	1	0	0	1	0	噪音	-	D:7.6 TWA:71.4	D:100 TWA:90	D:% TWA:dBA	是	26
15	盈盈生技製藥股份有限公司三峽廠	陳淑華	新北市三峽區紫新路26巷6號	107/10/24	1.教17.1.9:未使急救人員許雅芳接受安全衛生在職教育訓練。 2.管3.1:僱用勞工29人，未置丙種職業安全衛生業務主管1人。	2	0	0	0	2	噪音	-	D:39 TWA:83.2	D:100 TWA:90	D:% TWA:dBA	是	29
16	逢源科技股份有限公司	Annie Jean Propst	新北市土城區中央路3段126巷21號3樓	107/10/25	設324-3.1.1:使勞工執行職務，有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞，未辨識及評估危害。	1	0	0	0	1	噪音	-	D:9.2 TWA:72.8	D:100 TWA:90	D:% TWA:dBA	是	460
17	胡連精密股份有限公司	張子雄	新北市汐止區環河街68號	107/10/26	1.設324-1.1.1&2:使勞工從事重複性之作業，有促發肌肉骨骼疾病之虞，未採取下列危害預防措施，並作成執行紀錄：(1)分析作業流程、內容及動作；(2)確認人因性危害因子。 2.設324-3.1.1:使勞工執行職務，有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞，未辨識及評估危害。	2	0	0	0	2	噪音	-	D:26.8 TWA:80.5	D:100 TWA:90	D:% TWA:dBA	是	272
18	大瓏企業股份有限公司	劉惠珍	新北市土城區中央路4段51號12樓	107/10/29	職安38:未將職業災害內容及統計公布於工作場所。	1	0	0	0	1	噪音	-	D:22.1 TWA:79.1	D:100 TWA:90	D:% TWA:dBA	是	740
19	台灣莫仕股份有限公司	崔維斯	新北市淡水區下圭柔山100之3號	107/10/30	1.設21:地板溼滑，致勞工有跌倒之虞。 2.教16.1:未使所僱勞工林建源接受適於工作必要之一般安全衛生教育訓練。	2	0	0	1	1	噪音	-	D:27.5 TWA:80.7	D:100 TWA:90	D:% TWA:dBA	是	299
20	百能工業股份有限公司	莊政華	新北市樹林區八德街442號	107/10/31	1.設94:未於升降機3樓及5樓出入口標示其積載荷重或乘載之最高人數。 2.設300-1.1.6:對於勞工8小時日時量平均音壓級超過85分貝或暴露劑量超過50%之工作場所（即印花區、成型區、模具區、3樓及4樓裝配區與回料組），未採取成效評估及改善之聽力保護措施並作成執行紀錄。 3.機安104.1:對於桌上用研磨機之護罩，未設置可調整研磨輪周邊與護罩間隙在10毫米以下之舌板。	3	0	1	2	0	噪音	-	D:74.7 TWA:87.9	D:100 TWA:90	D:% TWA:dBA	是	113
					合計	32	5	2	14	11							4090

註：違反法條簡語說明
職安：職業安全衛生法
管：職業安全衛生管理辦法
教：職業安全衛生教育訓練規則
設：職業安全衛生設施規則
鍋：鍋爐及壓力容器安全規則
危標：危害性化學品標示及通識規則
危化評：危害性化學品評估及分級管理辦法