新北市政府勞動檢查處職災實錄

<主題：活線作業時未戴用絕緣用防護具發生感電死亡意外>

災害發生經過：

106 年 8 月 30 日 18 時許，○○公司所僱勞工李員於廠內使用移動梯從事風扇安裝作業時，因未戴用絕緣用防護具，致作業時接觸帶電線路（電壓約 202 至 206 伏特）後發生感電，並自高度約 1.6 公尺之移動梯上墜落地面，造成頭部受傷，經緊急送往林口長庚醫院急救後住院治療，惟仍於 9 月 21 日傷重不治死亡。

災害預防對策：

雇主使勞工於低壓電路從事檢查、修理等活線作業時，應使該作業勞工戴用絕緣用防護具，或使用活線作業用器具或其他類似之器具。（職業安全衛生設施規則第 256 條參照）

災害現場照片