1100506｛新店區｝裁板機夾傷職災實錄

一、案情經過:

110年5月6日下午1時20分，〇〇公司所僱勞工林〇〇使用電腦數值控制裁板機，從事板材裁切作業時，因裁板機未設置護圍等防護設備，致傷者右手食指遠端指骨遭裁板機之壓梁夾傷。

二、防災對策:

電腦數值控制或其他自動化機械具有危險之部分應設置護罩、護圍或具有連鎖性能之安全門等設備（職業安全衛生設施規則第58條第5款）

三、照片說明:



說明：電腦數值控制裁板機未設置護罩等防護設備(如紅圈所示)



說明：使勞工從事板材裁切作業時，應於該機械設置護罩等防護設備。