

職災實錄：


<<主題：進行衝剪機金屬模調整及試模被壓傷>>

災害發生經過：

101 年 12 月 26 日下午 16 時 30 分，勞工蔡○○從事手機銘板樣品打樣，在進行衝剪機金屬模調整及試模時，未使用安全塊、安全插梢等裝置防止滑塊突降之危害，致遭壓傷左手造成開放性骨折及撕裂傷。

災害預防對策：

依勞工安全衛生設施規則第 69 條規定：雇主對勞工從事動力衝剪機械金屬模之安裝、拆模、調整及試模時，為防止滑塊等突降之危害應使勞工使用安全塊、安全插梢或安全開關鎖匙等之裝置。



說明：勞工從事剪機械金屬模之調整及試模時，未使用安全塊、安全插梢等裝置，致滑塊突降壓傷左手造成開放性骨折及撕裂傷。