

## <<衝剪機械故障排除，不慎壓傷手部>>

### 災害發生經過：

101年11月20日上午約9時5分，○○公司勞工江○○因自動衝剪機械發生問題，將控制開關由自動模式轉換成手動模式，並進行故障排除調整送料行進方式，於調整物料時，未採用寸動模式，致操作不慎造成右手3指(食指、中指、無名指)粉碎性骨折。

### 災害預防對策：

調整衝剪機械之金屬模使滑塊等動作時，對具有寸動機構或滑塊調整裝置者，應採用寸動。(勞工安全衛生設施規則第70條)

(撰稿人 詹凱翔 1011121)





說明：災害發生時控制開關為手動模式，操作開關為腳踏式。