

職災實錄

<主題：射出成型機故障排除作業未穿戴防護具，致勞工遭高溫蒸氣燙傷>

災害發生經過：

103年5月21日凌晨1時許，○○公司樹林廠所僱印尼籍勞工艾○(男性，26歲)於清理射出成型機進料口塑料時，因螺桿內高溫蒸氣噴出，致臉部遭燙傷，經緊急送往恩主公醫院再轉往亞東醫院治療後，於當日早上6時許出院回宿舍休養。

災害預防對策：

雇主對於勞工有暴露於高溫、低溫、非游離輻射線、生物病原體、有害氣體、蒸氣、粉塵或其他有害物之虞者，應置備適當安全衛生防護具，並使勞工確實使用。(勞工安全衛生設施規則第287條暨勞工安全衛生法第5條第1項)

災害現場照片說明：

