

職災實錄

<<主題：CNC銑床安全門未有連鎖 致勞工手臂遭夾受傷>>

災害發生經過：

103年5月17日13時50分，勞工陳○○於使用CNC銑床進行物件加工作業時，因銑床所設安全門未有連鎖裝置，致陳員打開安全門欲撿拾機臺內掉落之材料時，造成右手臂遭移動中的工作平臺夾傷。

災害預防對策：

1. 雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，應使其接受適於各該工作必要之安全衛生教育訓練。（勞工安全衛生教育訓練規則第16條第1項）
2. 雇主對於電腦數值控制或其他自動化機械具有危險之部分，其作業有危害勞工之虞者，應設置護罩、護圍或具有連鎖性能之安全門等設備。（勞工安全衛生設施標準第58條第5款）



說明：拾取物料被夾示意圖。
(紅圈處為工作平臺)



說明：CNC銑床加工機安全門無連鎖功能。