

用電作業安全





電焊面罩



熔接用
防護手套

電焊柄
應確實絕緣
不得破損



配電箱內部圖

1.臨時用電
應裝設漏電
斷路器

(感度電流 $\leq 30\text{mA}$;
跳脫時間 $\leq 0.1\text{秒}$)

2.帶電部分


(含接電端子)應
裝設中隔板
或絕緣蓋板

配電箱
應上鎖管制




配電箱

非電氣人員
請勿開啟




交流電焊機



接地棒

電氣設備或機具
之非帶電金屬
外殼應予接地



交流電焊機應設置
自動電擊防止裝置



電氣機具帶電部分
應設絕緣被覆