

衝剪機械危害預防



TD00000

安全標示

衝床及光電式安全裝置
必須擁有安全標示

緊急停止按鈕


30cm

雙手按鈕
距離30公分

操作時請雙手同時按壓按鈕
否則機器無法作動

光線被阻斷
機器應會緊急停止

衝剪機械之安全裝置
應隨時保持於常開狀態
並取出鎖匙
請管理人員保管鎖匙



連鎖式防護罩未關閉
機器無法作動，
且滑塊在閉合過程中
安全保護罩無法開啟

LNC
LIGHT CURTAIN
SLM-101



電源指
POWER



光柵無效
LIGHT CURTAIN
DISABLE



光柵1正常
1st PAIR NORMAL



光柵1異常
1st PAIR ABNORMAL



維修前須關閉電源
Turn off power before servicing

新北市政府勞動檢查處 關心您

網址：www.lcio.ntpc.gov.tw 電話：(02)2260-0050