

新北市105年春安專案檢查初查結果



序號	事業單位名稱	負責人	初查日期	違反法條	複查日期	違反法條	違反法條數量	自主管理違規	機械捲夾違規	有害作業違規	墮落危害違規	感電危害違規	火災爆炸違規	其他違規事項	停工	行政處分	罰鍰金額	
1	國晶食品冷凍股份有限公司	陳文一	105/01/06	# 扇風機葉片有危害勞工之虞，未設護罩。(設83)	105/04/29	1 未明確標示氣槽閥的開閉方向。(高壓069*1)	4	2	0	0	0	2	0	0	0	0	通知限期改善	0
				2 未標示與氣槽閥有關配管的管內氣體及流動方向。(高壓069*2)														
				3 對於使用的合梯，兩梯腳間未有金屬等硬質繫材扣牢，腳部未有防滑絕緣腳座套。(設230.1.3)														
				4 電源開關保護箱護蓋損壞，有使勞工發生感電之虞，未即修補。(設275.1.5)														
2	鑫望企業有限公司	劉翠芳	105/01/06	1 未於升降機的升降路出入口門設置連鎖裝置，致搬器地板與樓板相差7.5公分以上時，出入口門仍可開啟。(設95)	105/04/27	R 1 未使吊升荷重0.5公噸以上未滿3公噸的固定式起重機操作人員接受特殊作業安全衛生教育訓練。(教14.1.3)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	通知限期改善	0
				2 未使吊升荷重0.5公噸以上未滿3公噸的固定式起重機操作人員接受特殊作業安全衛生教育訓練。(教14.1.3)														
				3 未標示固定式起重機操作開關器的控制動作種類及方向。(固構45.1.3)														
				4 未於固定式起重機操作人員易見處明顯標示額定荷重。(固構66.1.3)														
3	晶欣股份有限公司三重廠	林靜蕙	105/01/08	1 扇風機葉片有危害勞工之虞，未設護罩。(設83)	105/05/18	R 1 未每6個月監測有機溶劑作業(使用含甲苯、二甲苯及乙酸丁酯的#8002稀釋劑從事噴漆作業、含正己烷的去漬油從事清潔作業)場所的有機溶劑濃度。(環測8.1.3)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	通知限期改善	0
				2 未對從事特別危害健康作業(使用含正己烷的去漬油)的在職勞工實施特殊健康檢查。(健12.1)														
				R 3 未每6個月監測有機溶劑作業(使用含甲苯、異丁醇及乙酸正丁酯的稀薄劑從事噴漆作業)場所的有機溶劑濃度。(環測8.1.3)														
4	駿誠企業有限公司	丁黃秀鳳	105/01/13	1 未使急救人員接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.9)	105/04/28	未於置物平台使用的移動梯設置防止滑溜或其他防止轉動之必要措施。(設229.1.4)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	通知限期改善	0	
5	微豐科技股份有限公司	洪林愷	105/01/06	1 未適時檢討更新安全資料表內容的正確性(法規資料有誤)。(危標15.1)	105/04/28	1 未使勞工接受從事作業必要的安全衛生教育訓練。(教016.1)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	通知限期改善	0
6	聖暉實業股份有限公司三峽廠	趙永壽	105/01/05	R # 未使乙種職業安全衛生業務主管接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.1)	105/05/12	1 未固定使用中的高壓氣體容器(混合氣鋼瓶)。(設016.1.04)	3	1	0	0	0	0	2	0	0	0	通知限期改善	0
				2 未將貯存的高壓氣體(混合氣)鋼瓶加以固定及裝妥護蓋。(設108.1.05)														
				R 3 未使乙種職業安全衛生業務主管趙英傑接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.01)														
7	勝奕有限公司	彭乘賜	105/01/05	1 實施安全衛生教育訓練，未保存訓練教材及課程表(包含訓練計畫、受訓人員名冊、課程內容等)。(教27.1)		簽請不復查	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	便簽留存	0
				2 未每6個月監測有機溶劑作業(使用丙酮混合物從事印刷作業)場所的有機溶劑濃度。(環測8.1.3)														
				3 使用危害性化學品(如丙酮等)未製作危害性化學品清單。(危標17.1.2)														
8	新政豐塗料企業有限公司	劉辟儀	105/01/05	R # 未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.8)	105/05/12	R 1 僱用勞工8人，未置丙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1)	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	通知限期改善	0
				2 僱用勞工8人，未置丙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1)														
				R # 未每6個月監測有機溶劑作業(製造染料過程中使用二甲苯、乙酸乙酯、異丁醇、丁酮的混合、攪拌、倒注於容器的作業)場所的有機溶劑濃度。(環測8.1.3)														
9	東周化學工業股份有限公司	陳永東	105/01/08	1 未每年對局部排氣裝置定期實施檢查。(管辦40)	105/05/24	1 使勞工使用具有健康危害的化學品(N-乙烯基-2-吡咯酮)，未評估其危害及暴露程度，劃分風險等級，並採取對應的分級管理措施。(分級004)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	通知限期改善	0
				2 未每年對局部排氣裝置內之空氣清淨裝置定期實施檢查。(管辦41)														
				3 未於固定式起重機吊鉤設置防止所吊物體脫落的裝置(即未有防滑舌片)。(固構40)														

新北市105年春安專案檢查初查結果



序號	事業單位名稱	負責人	初查日期	違反法條	複查日期	違反法條	違反法條數量	自主管理違規	機械捲夾違規	有害作業違規	墜落危害違規	感電危害違規	火災爆炸違規	其他違規事項	停工	行政處分	罰鍰金額
10	承德油脂股份有限公司	李義發	105/01/08	# 未使堆高機駕駛離開位置前將堆高機制動（即堆高機未拉手煞車）。（設116.1.12）	105/05/24	R 1 未使急救人員羅智信接受安全衛生在職教育訓練。	3	2	0	1	0	0	0	0	0	通知限期改善	0
				# 未使急救人員接受安全衛生在職教育訓練。（教17.1.9）		2 未填具職業安全衛生管理單位（人員）設置（變更）報備書，陳報本處備查。											
				# 僱用勞工70人，未置乙種職業安全衛生業務主管。（管辦3.1）		3 使勞工使用具有健康危害的化學品（磷酸及氫氧化鈉），未評估其危害及暴露程度，劃分風險等級，並採取對應的分級管理措施。											
11	明輝化工實業有限公司	江明智	105/01/18	# 未使勞工接受從事工作必要的安全衛生教育訓練。（教16.1）	105/05/13	1 未保存安全衛生教育訓練教材。（教027.1）	1	1	0	0	0	0	0	0	0	通知限期改善	0
				R 2 未每6個月監測有機溶劑作業（製造油墨過程中使用甲苯及二甲苯從事混合、攪拌、研磨等作業）場所之有機溶劑濃度。（環測8.1.3）													
12	玄鋒超硬工業股份有限公司	王珮瑜	105/01/14	1 從事粉塵作業勞工的健康管理屬第二級管理者，未提供勞工個人健康指導。（健13.3）	105/05/26	1 未於空壓機壓力表之刻度板明顯標示最高使用壓力之位置。（鍋030.1.3）	2	1	0	1	0	0	0	0	0	通知限期改善	0
				2 未每6個月監測特定粉塵（於室內使用研磨機從事金屬研磨）作業場所之粉塵濃度。（環測8.1.2）		2 未於勞工顯而易見的場所公告或以其他公開方式揭示粉塵作業環境監測結果。（環012.3）											
13	加美嘉華光電材料股份有限公司	沈銘基	105/01/11	# 防爆櫃有氫氣滯留致發生爆炸、火災之虞，未使用具有防爆性能構造的抽氣風扇。（設177.1.3）	105/04/20	1 高度2公尺以上的頂樓樓房開口有墜落危險之虞，未設圍欄。（設224.1）	2	0	0	0	2	0	0	0	0	通知限期改善	0
				# 無熔絲開關保護盒外蓋損壞有感電危險之虞，未即修補。（設275.*.5）		2 合梯兩梯腳間未有金屬等硬質固定繫材扣牢。（設230.1.3）											
				# 局部排氣裝置的氣罩及導管，未接近有機溶劑蒸氣（使用甲苯從事生產的攪拌機）發生源。（有機12.1.2）													
				R # 未設置急救人員。（健6.1）													
			# 未每6個月監測有機溶劑作業（使用丁酮從事機台清洗作業及使用甲苯從事攪拌生產作業）場所之有機溶劑濃度。（環測8.1.3）														
14	喬益工業有限公司土城廠	陳諺詳	105/01/11	1 未於帶鋸機鋸切所需鋸齒以外部分的鋸齒設置護罩。（設	105/04/11	1 未由勞動部會商衛生福利部認可的醫療機構醫師辦理健康檢查。（職安020.2）	1	1	0	0	0	0	0	0	0	通知限期改善	0
				2 對於勞工有暴露於有害物（使用含溴丙烷之清洗劑）之虞，未置備防毒面具。（設287）													
				3 使勞工於作業中使用溴丙烷之清洗劑，有因接觸而發生中毒之虞，未置備適當防護具。（設288）													
				4 未於裝有危害性化學品溴丙烷之容器標示GHS危害圖式及內容。（危標5.1）													
15	彩之坊科技股份有限公司	袁樂川	105/01/25	R # 未使吊升荷重0.5公噸以上未滿3公噸的固定式起重機操作人員接受特殊作業安全衛生教育訓練。（教14.1.3）	105/05/18	1 未使荷重1公噸以上堆高機操作人員接受特殊作業安全衛生教育訓練。（教14.1.2）	4	3	0	1	0	0	0	0	0	通知限期改善	0
				R # 使勞工從事有機溶劑（使用異丙醇）作業時，未指定現場有機溶劑作業主管實施監督工作。（有機19）		R 2 未使吊升荷重0.5公噸以上未滿3公噸的固定式起重機操作人員接受特殊作業安全衛生教育訓練。（教14-1.3）											
				R # 僱用勞工人數172人，僅置2位急救人員，人數不足。（健6.4）		R 3 未每6個月監測有機溶劑作業（使用丙酮從事清洗橡皮布作業）場所之有機溶劑濃度。（環測8-1.3）											
				4 未每6個月監測有機溶劑作業（使用異丙醇）場所之有機溶劑濃度。（環測8.1.3）		4 未於堆高機設左右方向指示器。（機安076）											
				5 未適時更新危害性化學品異丙醇安全資料表。（危標15.1）													
				R # 油墨安全資料表，未置於工作場所易取得之處。（危標17.1.3）													
16	弘力工業股份有限公司	王俊傑	105/01/07	R # 未每6個月監測有機溶劑作業（使用含環己酮、乙二醇丁醚的油墨從事印刷作業）場所之有機溶劑濃度。（環測8.1.3）	105/04/18	1 對一般體格（健康）檢查結果異常的勞工，未由醫護人員提供其健康指導。（健015.1.2）	2	1	0	1	0	0	0	0	0	通知限期改善	0
				2 未適時更新危害性化學品油墨安全資料表。（危標15.1）		2 未將有機溶劑作業（使用含環己酮、乙二醇丁醚、乙二醇乙醚的油墨從事印刷作業）場所之監測結果公告或以其他公開方式揭示。（環012.3）											
17	雙鍵化工股份有限公司	王棟海	105/01/04	1 使勞工從事有機溶劑（使用丙酮、甲苯、乙酸乙酯及四氫呋喃）作業時，未指定現場有機溶劑作業主管實施監督工作。（有機19）	105/04/18	1 木製合梯之梯腳間未有固定繫材扣牢，腳部未有防滑絕緣腳座套。（設230.1.3）	1	0	0	0	1	0	0	0	0	通知限期改善	0
				2 未適時更新危害性化學品乙酸乙酯安全資料表。（危標15.1）													

新北市105年春安專案檢查初查結果



序號	事業單位名稱	負責人	初查日期	違反法條	複查日期	違反法條	違反法條數量	自主管理違規	機械捲夾違規	有害作業違規	墜落危害違規	感電危害違規	火災爆炸違規	其他違規事項	停工	行政處分	罰鍰金額
18	瑋晟製版事業有限公司	郭欣怡	105/01/19	1 未由勞動部會商衛生福利部認可之醫療機構醫師實施勞工一般健康檢查。(職安20.2)	105/05/04	1 未使勞工接受從事作業必要的安全衛生教育訓練。(教01631)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	通知限期改善	0
19	威電電子有限公司	董成珮	105/01/22	# 勞工作業中有接觸移動電線之虞，未有防止絕緣被覆破壞的設施。(設246) R # 使勞工從事鉛作業時，未指派鉛作業主管採取必要措施。(鉛40.1.1)	105/04/27	1 桌椅放置已妨礙消防器具的緊急使用。(設159.1.6)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	通知限期改善	0
20	勇豪興業有限公司	洪混池	105/01/05	# 未設置足夠備置足夠急救藥品及器材(缺血壓計及壓舌板)。(健6.1) # 未每月對升降機定期實施檢查。(管辦22.2)	105/05/10	1 對於失效之急救器材(即紗布過期)，未隨時予以更換。(健006.3)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	通知限期改善	0
21	通益交通工程器材有限公司	紀華爵	105/01/07	# 使勞工於高差1.5公尺以上之場所作業時，未設置安全上下設備。(樓梯單側未設扶手)(設228) # 合梯兩梯腳間未有金屬等硬質固定繫材扣牢，腳部未有防滑絕緣腳座套。(設230.1.3) # 從事粉塵作業(於室內從事石灰粉的混合作業)時，未指定粉塵作業主管監督作業。(粉塵20) # 對從事粉塵作業(於室內從事石灰粉的混合作業)的在職勞工，未實施特殊健康檢查。(健12.1) # 未每6個月監測特定粉塵作業(於室內從事石灰粉的混合作業)場所的粉塵濃度。(環測8.1.2)	105/05/11	R 1 使勞工侯辰杰擔任粉塵作業主管，未施以有害作業主管之安全衛生教育訓練。 2 未使吊升荷重0.5公噸以上未滿3公噸的固定式起重機操作人員黃霆接受特殊作業安全衛生教育訓練。 R 3 對從事粉塵作業(於室內從事石灰粉的混合作業)的在職勞工，未實施特殊健康檢查。	3	1	0	2	0	0	0	0	0	通知限期改善	0
22	雅瑞科技股份有限公司	鄭朝彬	105/01/07	# 未於壓力容器(空壓機儲氣筒)壓力表刻度板標示最高使用壓力位置。(鍋30.*.3) # 未設置急救人員。(健6.1) # 未每年對第二種壓力容器(空氣壓縮機儲氣筒)定期實施檢查。(管辦35.1)	105/05/11	1 未填具「職業安全衛生管理單位(人員)設置(變更)報備書」報本處備查。(管辦086)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	通知限期改善	0
23	華億醫療儀器科技有限公司	羅珊	105/01/07	R # 對具有可燃性氣體(環氧乙烷)致有爆炸、火災之虞場所(灌注室及滅菌室)，使用未具有防爆性能構造之電氣設備。(設177.1.3) # 未於壓力容器(空壓機儲氣筒)壓力表刻度板標示最高使用壓力位置。(鍋30.*.3)	105/05/24	1 未固定使用中的高壓氣體(氬氣)鋼瓶	1	0	0	0	0	0	1	0	0	通知限期改善	0
24	先鋒導電工業股份有限公司	陳勝彬	105/01/14	1 未每年對升降機定期實施整體檢查。(管辦22.1)	105/05/31	複查無缺失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	便簽存查	0
25	阿克蘇諾貝爾常誠股份有限公司	帕克	105/01/11	1 未將貯存的高壓氣體(氧氣及乙炔鋼瓶)安穩置放並加固定，且未裝妥護蓋。(設108.1.5)	105/04/27	1 僱用勞工119人，對勞工8小時日時量平均音壓級超過85分貝的工作場所，所訂定聽力保護計畫內容未符規定。(設300-1.2)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	通知限期改善	0
26	復興造漆有限公司	陳重生	105/01/19	1 未於第二種壓力容器(空氣壓縮機儲氣筒)壓力表刻度板標示最高使用壓力。(鍋30.*.3)	105/04/27	1 所訂定的作業環境監測計畫，未依實際需要檢討更新(即計畫內未包含乙二醇丁醚、第四種粉塵之監測項目)。(環010.1)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	通知限期改善	0
27	光滄股份有限公司	吳光一	105/01/19	1 未使急救人員接受急救人員之安全衛生教育訓練。(教15) R 2 未對在職勞工定期實施一般健康檢查。(健11.1) 3 僱用勞工27人，未置丙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1) 4 未每年對堆高機定期實施整體檢查。(管辦17.1) 5 未每年對升降機定期實施整體檢查。(管辦22.1)	105/05/31	複查無缺失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	便簽存查	0
28	新新昶染整廠股份有限公司	陳彰和	105/01/21	# 未於壓力容器(空氣壓縮機儲氣筒)壓力表刻度板標示最高使用壓力。(鍋30.*.3) # 未於堆高機設置後照燈(即後照燈損壞)。(機78)	105/05/16	1 使勞工使用具有健康危害的化學品(低亞硫酸鈉)，未評估其危害及暴露程度，劃分風險等級，並採取對應的分級管理措施。(分級004)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	通知限期改善	0

新北市105年春安專案檢查初查結果



序號	事業單位名稱	負責人	初查日期	違反法條	複查日期	違反法條	違反法條數量	自主管理違規	機械捲夾違規	有害作業違規	墜落危害違規	感電危害違規	火災爆炸違規	其他違規事項	停工	行政處分	罰鍰金額
29	卓霖股份有限公司	卓約翰	105/01/22	# 未使勞工接受從事工作必要的安全衛生教育訓練。(教16.1)	105/05/11	1 使勞工使用具有健康危害的化學品(乙醇),未評估其危害及暴露程度,劃分風險等級,並採取對應的分級管理措施。(分級004)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	通知限期改善	0
				# 未對在職勞工定期實施一般健康檢查。(健11.1)													
				# 未每6個月監測有機溶劑作業(使用二甲苯從事稀釋作業)場所之有機溶劑濃度。(環測8.1.3)													
30	比安達精機股份有限公司	吳佳龍	105/01/20	# 未於壓力容器(空氣壓縮機儲氣筒)壓力表刻度板標示最高使用壓力。(鍋30.*.3)	105/05/13	1 未每年對第二種壓力容器(空壓機儲氣筒)實施檢查。(管辦035.1)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	通知限期改善	0
				R# 未指定粉塵作業主管從事監督作業。(粉塵20)													
				# 未於衝床操作用腳踏板設置防止因誤觸而導致滑塊意外動作之外罩。(機24)													
31	銘珍食品廠有限公司	黃清枝	105/01/13	1 未於離心脫水機的覆蓋設置連鎖裝置。(設73.1)	105/04/20	1 堆高機頂篷開口長度超過16公分。(機安079-1.2)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	通知限期改善	0
				2 高度2公尺以上的1樓生餡機作業平台邊緣有墜落危險之虞,未設有圍欄。(設224.1)													
				3 未於高度1.5公尺以上的1樓生餡機作業平台邊設置安全上下設備。(設228)													
				4 未於含水之潮濕場所的移動式沉水馬達設置具有高敏感度、高速型,能確實動作之防止感電用漏電斷路器。(設243.1)													
				5 1樓現場的電線未有防止絕緣被覆破壞或老化的措施,使勞工有感電之虞。(設246)													
				6 無熔絲斷路器保護箱外蓋損壞,有感電危險之虞,未即修補。(設275.*.5)													
32	頌德精機股份有限公司	陳正貴	105/01/13	1 無熔絲斷路器保護箱外蓋損壞,有感電危險之虞,未即修補。(設275.*.5)	105/04/20	1 未使急救人員陳錦灝接受安全衛生在職教育訓練。(教017.1)	2	1	1	0	0	0	0	0	0	通知限期改善	0
				2 未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.8)		2 未使安全護圍具有使手指不致通過該護圍的構造。(機安005.1.1)											
				3 使勞工從事粉塵物質的作業(使用金剛砂從事噴砂作業)時,未置粉塵作業主管。(粉塵20)													
				4 未對從事粉塵作業(使用金剛砂從事噴砂作業)的勞工實施特殊健康檢查。(健12.1)													
				5 未每6個月監測特定粉塵作業(使用金剛砂從事噴砂作業)場所的粉塵濃度。(環測8.1.2)													

新北市105年春安專案檢查初查結果



序號	事業單位名稱	負責人	初查日期	違反法條	複查日期	違反法條	違反法條數量	自主管理違規	機械捲夾違規	有害作業違規	墜落危害違規	感電危害違規	火災爆炸違規	其他違規事項	停工	行政處分	罰鍰金額	
33	竹圍企業有限公司淡水廠	張李素玉	105/01/07	1 設置於電腦數值控制銑床的安全門連鎖裝置失效。(設58.1.5)	105/04/27	1 未對使用含正己烷之去漬油從事擦拭作業的勞工實施特殊健康檢查。 未對使用磨床從事研磨作業及從事石墨加工的勞工實施特殊健康檢查。	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	通知限期改善	0
				2 使用顯著變形的鋼索作為起重升降機具的吊掛用具。(起升68.1.3)														
				3 未對使用含正己烷之去漬油從事擦拭作業的勞工實施特殊健康檢查。 未對使用磨床從事研磨作業及從事石墨加工的勞工實施特殊健康檢查。(健12.1)														
				4 未每年對局部排氣裝置定期實施檢查。(管辦40)														
				5 未每年對局部排氣裝置內的空氣清淨裝置定期實施檢查。(管辦41)														
				6 未每6個月監測特定粉塵作業(使用磨床從事研磨作業及從事石墨加工)場所的粉塵濃度。(管辦8.1.2)														
				未每6個月監測有機溶劑作業(使用含正己烷之去漬油從事擦拭作業)場所的有機溶劑濃度。(環測8.1.3)														
7 擺動式研磨機的研磨輪拆卸側研磨輪軸側面未覆蓋。(機97.1)																		
34	春保森拉天時錫鋼合金股份有限公司淡水廠	廖萬隆	105/01/07	1 未固定使用中的高壓氣體容器(液氮鋼瓶)。(設106.1.4)	105/04/27	1 實施粉塵特殊健康檢查,未填具勞工特殊健康檢查結果報告書,報本府勞工局備查並副知本處。(健018)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	通知限期改善	0
				2 未對從事粉塵作業(使用碳化矽從事噴砂作業及使用錫粉從事加壓定型作業)的勞工定期實施特殊健康檢查。(健12.1)														
				3 未於氬氣消費設備設置靜電消除裝置。(高壓166)														
				4 未於氬氣消費設備的旋塞標示開關方向。(高壓172)														
				5 未適時更新危害性化學品乙醇的安全資料表。(危標15.1)														
35	千寶香精原料有限公司新店工廠	盧慧郎	105/01/20	1 未固定貯存的高壓氣體(氮氣)及裝妥護蓋。(設108.1.5)	105/05/24	R 1 未每6個月監測特定粉塵作業(將粉狀二氧化矽混合其他原料從事香料製造作業)場所的粉塵濃度。(環測8.1.2)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	通知限期改善	0
				2 未對從事粉塵作業(將粉狀二氧化矽混合其他原料從事香料製造作業)的勞工定期實施特殊健康檢查。(健12.1)														
				3 未每6個月監測特定粉塵作業(將粉狀二氧化矽混合其他原料從事香料製造作業)場所的粉塵濃度。(環測8.1.2)														
				4 未於裝有危害性化學品(酒精)之容器標示危害圖示及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。(危標5.1)														
36	齊拓機械有限公司	李宏志	105/01/20	1 攻牙機皮帶輪有危害勞工之虞,未設護罩。(設43.1)	105/05/24	1 未使勞工接受必要的一般安全衛生教育訓練。(教016.1)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	通知限期改善	0
				2 未將貯存的高壓氣體(乙炔及氧氣)裝妥護蓋。(設108.1.5)														
				R# 僱用勞工19人,未置丙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1)														
37	平成科技股份有限公司	吉江秀馨	105/01/20	1 未提供勞工危害性化學品(含正己烷及正庚烷的去漬油)安全資料表。(危標12.1)	105/05/24	1 使勞工使用具有健康危害的C103B清潔劑(含50-90%正庚烷),未評估其危害及暴露程度,劃分風險等級,並採取對應之分級管理措施。(分級004)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	通知限期改善	0

新北市105年春安專案檢查初查結果



序號	事業單位名稱	負責人	初查日期	違反法條	複查日期	違反法條	違反法條數量	自主管理違規	機械捲夾違規	有害作業違規	墜落危害違規	感電危害違規	火災爆炸違規	其他違規事項	停工	行政處分	罰鍰金額	
38	天錡精密工業股份有限公司新店工廠	蔡榮祿	105/01/20	1 104年6月30日實施勞工全日工作有機溶劑作業環境監測結果，研磨區、振動脫膜及切斷區的作業勞工第一種粉塵暴露量超過8小時日時量平均容許濃度。(暴露標準8.1.1) 2 扇風機的葉片有危害勞工之虞，未設護網。(設83) R 3 未使粉塵作業主管接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.6) R 未使急救人員接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.9) R # 以研磨材從事削除金屬毛邊作業，未於特定粉塵發生源設置密閉設備或局部排氣裝置。(粉塵6) R # 未對從事粉塵作業(使用碳化矽或玻璃砂從事噴砂作業、使用研磨材從事削除鑄件毛邊作業及從事振動拆除砂模作業)的勞工定期實施特殊健康檢查。未對於鑄造間從事熔融金屬處理作業的勞工實施特殊健康檢查。(健12.1) 6 僱用勞工58人，未置乙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1) 7 未每3個月監測高溫作業(於鑄造間從事熔融金屬作業)場所的綜合溫度熱指數。(環測8.1.1) R 未每6個月監測特定粉塵作業(使用含碳化矽的金剛砂或含二氧化矽的玻璃砂從事噴砂作業、使用研磨材從事削除鑄件毛邊作業及從事振動拆除砂模作業)場所的粉塵濃度。(環測8.1.2)	105/05/24	R 1 未對從事粉塵作業(使用碳化矽或玻璃砂從事噴砂作業、使用研磨材從事削除鑄件毛邊作業及從事振動拆除砂模作業)的勞工定期實施特殊健康檢查。 R 2 未每3個月監測高溫作業(於鑄造間從事熔融金屬作業)場所的綜合溫度熱指數。 R 3 未每6個月監測特定粉塵作業(使用含碳化矽的金剛砂或含二氧化矽的玻璃砂從事噴砂作業、使用研磨材從事削除鑄件毛邊作業及從事振動拆除砂模作業)場所的粉塵濃度。	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	罰鍰 逕行處分； 通知改善	30000
39	漢克股份有限公司	廖本亮	105/01/11	R 1 未於升降機升降路各樓出入口門及搬器設置安全裝置，致搬器及升降路出入口的任一門開啟時，升降機仍可開動，且升降機在開動中任一門開啟時，亦未能停止上下。(設93) R 2 未於升降機升降路各樓出入口門設置連鎖裝置，致搬器地板與樓板相差7.5公分以上時，出入口門仍可開啟。(設95) R 3 未置合格急救人員。(健6.1) R 4 未對在職勞工定期實施一般健康檢查。(健11.1) R 5 僱用勞工3人，未置丙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1)	105/05/09	1 未使急救人員林清豐接受安全衛生在職教育訓練。(教017.1) 2 未每6個月監測有機溶劑作業場所【製造染整助劑(柔軟劑)過程中，從事異丙醇倒注於柔軟劑桶的作業】的有機溶劑濃度。(環008.1.3)	2	1	0	1	0	0	0	0	0	通知 限期改善	0	
40	中化合成生技股份有限公司山佳工廠	王勳聖	105/01/11	1 未於壓力容器(7區1樓空氣壓縮機儲氣筒)壓力表刻度板標示最高使用壓力。(鍋30.*.3)	105/05/09	1 焊接柄絕緣破損，未具絕緣耐力及耐熱性。(設245)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	通知 限期改善	0	
41	合宏展工業有限公司	蘇萬	105/01/14	1 未將可燃氣體(乙炔)及氧氣鋼瓶分開貯存。(設108.1.4)	105/05/19	1 未對在職勞工李進富定期實施一般健康檢查。(健011.1)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	通知 限期改善	0	
42	亞克迪生股份有限公司土城廠	陳永祥	105/01/12	1 對於有危害勞工之虞之扇風機葉片，未設護網或護圍等設備。(設83) 2 未使所僱勞工接受從事工作所必要之一般安全衛生教育訓練。(教16.1) 3 處置丙類第一種物質(含4,4'-二異氰酸二苯甲烷60%之填充劑)之作業場所未設置緊急沖淋設備。(特化36) 4 使用含4,4'-二異氰酸二苯甲烷60%之填充劑從事作業時，未指定特定化學物質作業主管從事監督作業。(特化37.1) 5 使用甲醇、去漬油(含正己烷)及填充劑(含二甲苯)從事作業時，未指定有機溶劑作業主管從事監督作業。(有機19) 6 未密閉曾儲存甲醇、去漬油等有機溶劑之容器。(有機26) R 7 未對從事特別危害健康作業(使用含正己烷之去漬油及含4,4'-二異氰酸二苯甲烷之填充劑)之在職勞工實施特殊健康檢查。(健12.1) 8 未每3年依實際狀況檢討甲醇、去漬油(含正己烷)、填充劑安全資料表內容之正確性並適時更新。(危標15.1)	105/04/26	R 1 使用含4,4'-二異氰酸二苯甲烷60%之填充劑從事作業時，未指定特定化學物質作業主管從事監督作業。(特化37.1) R 2 使用甲醇、去漬油(含正己烷)及填充劑(含二甲苯)從事作業時，未指定有機溶劑作業主管從事監督作業。(有機19)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	通知 限期改善	0

新北市105年春安專案檢查初查結果



序號	事業單位名稱	負責人	初查日期	違反法條	複查日期	違反法條	違反法條數量	自主管理違規	機械捲夾違規	有害作業違規	墜落危害違規	感電危害違規	火災爆炸違規	其他違規事項	停工	行政處分	罰鍰金額
43	福茂大勤股份有限公司土城廠	王廣麟	105/01/19	R 1 平釘機之傳動帶及傳動輪有引起捲夾危害之虞，未設護罩、護圍。(設43.1)	105/04/01	R 1 未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員洪一展接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.8)	3	1	0	2	0	0	0	0	0	通知限期改善	0
				R 2 對於染有油污之破布，未蓋藏於不燃性之容器內。(設193)		2 使用丁類物質(10-35%氫水)之作業場所未設置緊急沖淋設備。(特化036)											
				3 未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.8)		3 使用氫水從事作業時，未指定特定化學物質作業主管從事監督作業。(特化037.1)											
				4 未密閉曾儲存有機溶劑(異丙醇)之容器。(有機26)													
				R 5 未每6個月監測使用異丙醇作業場所之有機溶劑濃度1次以上。(環測8.1.3)													
				6 未每3年依實際狀況檢討異丙醇安全資料表內容之正確性並適時更新。(危標15.1)													
44	和辰塗料有限公司	陳志騰	105/01/22	R 1 攪拌室設置之馬達未具防爆性能構造。(設177.1.3)	105/04/28	複查無缺失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	便簽存查	0
				R 2 使用丙酮、丁酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙二醇丁醚、異丁醇等有機溶劑之作業場所未每6個月監測其濃度1次以上。(環測8.1.3)													
				3 固定起重機操作開關器未標示其控制之動作種類及動作方向。(固構45.1.3)													
45	頂好企業股份有限公司土城廠	李超群	105/01/22	1 包裝機之齒輪未設置護罩等安全設備，致勞工有被捲及被夾之虞。(設43.1)													
				2 升降機於頂樓出入口，未標示積載荷重或乘載之最高人數。(設94)													
46	振新科技股份有限公司	潘振豐	105/01/19	1 未於實施作業環境監測前訂定作業環境監測計畫。(環測10.1)	105/05/03	複查無缺失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	便簽存查	0
47	龍協電子工業股份有限公司	林有山	105/01/21	1 對於使用之合梯，兩梯腳間未有金屬等硬質繫材扣牢，腳部亦無防滑絕緣腳座套。(設230.1.3)	105/04/26	1 未於變壓器烤箱表面標示高溫警示標誌。(設022.2)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	通知限期改善	0
48	安德印刷股份有限公司	林阿陽	105/01/21	R 1 僱用勞工21人，未置急救人員1人。(健6.1)	105/04/27	R 1 僱用勞工21人，未置三種職業安全衛生業務主管1人。(管辦3.1)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	通知限期改善	0
				R 2 僱用勞工21人，未置三種職業安全衛生業務主管1人。(管辦3.1)													
49	捷興益實業有限公司	林迺惠	105/01/20	R 1 僱用勞工3人，未置急救人員1人。(健6.1)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	便簽存查	0
				R 2 僱用勞工3人，未置三種職業安全衛生業務主管1人。(管辦3.1)													
50	和榮實業股份有限公司	李文隆	105/01/20	1 使所僱勞工從事三氯乙烯等有機溶劑作業，未置有機溶劑作業主管，從事監督作業。(有機19)	105/04/28	2樓扇風機之葉片未設置護網或護圍等安全設備，致勞工有接觸而發生危險之虞。	1	0	1	0	0	0	0	0	0	通知限期改善	0
				2 使所僱勞工從事三氯乙烯作業，未對其實施特殊健康檢查。(健12.1)													
51	榮智塑膠股份有限公司	吳清耀	105/01/21	1 攻牙機之傳動帶未設置護罩等安全設備，致勞工有被捲及被夾之虞。(設43.1)													
				R 2 對於使用苯乙烯、丙酮等有易燃液體蒸氣滯留之作業場所，所設之日光燈具未具防爆性能構造。(設177.1.3)													
				R 3 作業場所設置局部排氣裝置之氣罩，未貼近於有機溶劑(苯乙烯、丙酮)蒸氣發生源。(有機12.1)													
				4 作業場所裝有丙酮之容器，未依規定標示危害圖式及相關內容。(危標5.1)													
52	大川實業有限公司	黃桂芳	105/01/14	1 未每年對升降機之整體定期實施檢查。(管辦22.1)	105/04/13	複查無缺失	0	0	0	0	0	0	0	0	便簽存查	0	

新北市105年春安專案檢查初查結果



序號	事業單位名稱	負責人	初查日期	違反法條	複查日期	違反法條	違反法條數量	自主管理違規	機械捲夾違規	有害作業違規	墮落危害違規	感電危害違規	火災爆炸違規	其他違規事項	停工	行政處分	罰鍰金額				
53	星晨電路股份有限公司	呂理旭	105/01/19	1 1樓作業區物料之堆放，已妨礙消防器具之緊急使用。(設159.1.6)																	
				R 2 未使急救人員接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.9)																	
				R 3 使勞工從事有機溶劑(丁酮)作業時，未置有機溶劑作業主管在場監督作業。(有機19)																	
				R 4 未對在職勞工定期實施一般健康檢查。(健11.1)																	
				5 使用危害性化學品(丁酮及含硫酸、雙氧水之微蝕液等)，未提供勞工安全資料表。(危標12.1)																	
				6 未製作危害性化學品清單。(危標17.1.2)																	
54	鼎威實業股份有限公司新莊廠	翁銘鍵	105/01/21	1 未於高溫烤箱表面標示高溫警示標誌。(設22.2)	105/0406	複查無缺失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	便簽存查	0				
55	必榮實業股份有限公司	王思穎	105/01/21	R 1 使所僱勞工從事金屬研磨等粉塵作業，未指定粉塵作業主管，從事監督作業。(粉塵20)	105/04/06	R 1 使所僱勞工從事金屬研磨等粉塵作業，未指定粉塵作業主管，從事監督作業。(粉塵20)	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	通知限期改善	0			
				2 僱用勞工69人，對於設置之職業安全衛生人員陳思源，未填具職業安全衛生管理單位(人員)設置(變更)報備書陳報本處備查。(管辦86)															R 2 僱用勞工69人，對於設置之職業安全衛生人員陳思源，未填具職業安全衛生管理單位(人員)設置(變更)報備書陳報本處備查。(管辦86)		
				3 未於堆高機設置後照燈。(機78)																	
				4 堆高機未設置後扶架。(機80)																	
56	聖翔工業股份有限公司	洪育展	105/01/22	R 1 未使乙級鍋爐操作人員接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.7)																	
57	佑享科技股份有限公司	陳育仁	105/01/14	1 1樓倉庫區扇風機之葉片有危害勞工之虞，未設護網或護圍等設備。(設83)	105/05/12	1 未對在職勞工林美娥定期實施健康檢查。	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	通知限期改善	0			
																			2 未提供危害性化學品(乙醇)之安全資料表。		
58	妙德技研股份有限公司	劉美麗	105/01/14	1 未於壓力容器壓力表之刻度板上，明顯標示最高使用壓力之位置。(鍋30.*.3)	105/05/12	1 對於桌上用研磨機使用之護罩，未設置舌板。(機安104-1)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	通知限期改善	0			
				2 未每3年適時更新乙醇之安全資料表內容。(危標15.1)																	
59	國力混凝土工業股份有限公司	廖鶴年	105/01/26	1 對於廠內高壓氣體貯存，未予固定及裝妥護蓋。(設108.1.5)																	
				2 切磚機旁使用不符規定之移動梯(即梯階材質有顯著變形)。(設229.*.2)																	
				3 固定式起重機旁電氣設備(配電箱)所設防止人員感電之箱體損壞未修復。(設275.*.5)																	
				4 對於廠內裝有柴油之容器，未依規定標示危害圖示及相關內容。(危標5.1)																	
60	兆領企業股份有限公司	呂惠清	105/01/22	R 1 未於升降機各樓出入口門設置連鎖裝置，致搬器地板與樓板相差7.5公分以上時，出入口門仍可開啟。(設95)	105/04/19	R 1 未使吊升荷重在0.5公噸以上未滿3公噸之固定式起重機操作人員接受特殊作業安全衛生教育訓練。(教14.1.3)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	通知限期改善	0			
				2 未使吊升荷重在0.5公噸以上未滿3公噸之固定式起重機操作人員接受特殊作業安全衛生教育訓練。(教14.1.3)																	
				R 3 僱用勞工25人，未置丙種職業安全衛生業務主管1人。(管辦3.1)																	
總計																					

註：違反法條簡語說明

職安：職業安全衛生法

設：職業安全衛生設施規則

高壓氣體勞工安全規則：高壓

教：職業安全衛生教育訓練規則

固構：固定式起重機安全構造標準

危害性化學品評估及分級管理辦法：分級

危標：危害性化學品標示及通識規則

鉛：鉛中毒預防規則

特定化學物質危害預防標準：特化

黑色字體為自主管理違規事項

綠色字體為機械捲夾違規事項

紫色字體為感電危害違規事項

紅色字體為火災爆炸違規事項