

105年外勞工作場所專案檢查結果

序號	事業單位名稱	受檢地址	負責人	初查日期	違反法條	違反法條數量	行政處分	複查日期	違反法條	違反法條數量	行政處分
1	福鑫興業有限公司	新北市鶯歌區中正三路230巷10號	呂財寶	105/05/04	1. 匹布機的轉軸及染布機馬達傳動帶有危害勞工之虞，未設護罩。(設43.1) 2. 未使堆高機駕駛離開位置時將貨叉放置於地面。(設116.1.12) 3. 無熔絲斷路器的護蓋脫落未即修補，有發生感電之虞。(設275.1.5) 4. 未使兩種職業安全衛生業務主管賴秀蘭接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.1) 5. 設置2座第一種壓力容器(即染布機、多管型熱交換器，構造檢查合格編號：211PU05278、211PU05279)完成時，未向勞動檢查機構或勞動部指定的代行檢查機構申請竣工檢查合格，因有使勞工發生職業災害之虞，已另案通知停工。(危機105) 6. 未於裝有危害性化學品(螢光增白劑)的容器標示GHS危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。(危機5.1) 7. 未提供勞工危害性化學品(如雙氧水、螢光增白劑等)的安全資料表。(危機12.1) 8. 使勞工處置、使用具有健康危害的化學品(如雙氧水等)，未評估其危害及暴露程度，劃分風險等級，並採取對應之分級管理措施。(危管4)	8	第5項部分停工(停工文號:1053444370)，其餘通知限期改善	105/12/9	1. 僱用勞工45人，未置乙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1)	1	通知限期改善
2	榮昌科技股份有限公司寶橋廠	新北市新店區寶橋路235巷2號3樓	陳家榮	105/05/04	1. 僱用勞工63人，未置急救人員1人。(健6.1) 2. 僱用越南籍勞工阮氏荷時，未實施一般體格檢查。(健10.1) 3. 對裝有危害性化學品(乙醇)之容器，未標示GHS危害圖式及內容。(危機5.1) 4. 未提供乙醇之安全資料表。(危機12.1)	4	通知限期改善	105/11/2	無缺失	0	通知限期改善
3	文顯電子股份有限公司中和廠	新北市中和區員山路502號3樓之8	張孝民	105/05/09	1. 未使勞工接受從事工作必要的安全衛生教育訓練。(教16.1) 2. 未置急救人員。(健6.1) 3. 僱用勞工91人，未置乙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1) 4. 使勞工使用具有健康危害的化學品(乙醇)，未依其健康危害分類、散布狀況及使用量等情形，評估風險等級，並採取分級管理措施。(危管4)	4	通知限期改善	105/11/16	1. 未置急救人員。(健6.1) 2. 未將安全衛生教育訓練課程表實施資料保存3年。(教27.1)	2	通知限期改善
4	川德美國際有限公司	新北市林口區工九路7號2樓	陳宏俊	105/05/10	1. 未固定使用中的高壓氣體(瓦斯)鋼瓶。(設106.1.4) 2. 合梯兩梯腳間未有金屬等硬質固定墊材扣牢。(設230.1.3) 3. 對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，未使其接受適於各該工作必要之安全衛生教育訓練。(教16.1) 4. 僱用勞工70人，未置乙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1)	4	通知限期改善	105/12/22	未每年對第二種壓力容器(空氣壓縮機儲氣筒)定期實施檢查。(管辦35.1)	1	通知限期改善
5	宜鼎國際股份有限公司	新北市汐止區大同路1段237號4樓	李鐘亮	105/05/16	1. 對從事游離輻射作業(使用X光檢驗機從事機板檢驗作業)的在職勞工，未實施特殊健康檢查。(健12.1) 2. 裝有危害性化學品(含具丙醇的助理劑)容器的危害成分標示錯誤。(危機5.1) 3. 使勞工使用具有健康危害的化學品(乙醇、含溴丙烷之TD24清潔劑、含甲基環己烷之TD15清潔劑等)，未依其健康危害分類、散布狀況及使用量等情形，評估風險等級，並採取分級管理措施。(危管4)	3	通知限期改善	105/11/17	未於壓力容器(空壓機儲氣筒)壓力表刻度板標示最高使用壓力位置。(鍋30.1.3)	1	通知限期改善
6	德林資訊電子股份有限公司中和二廠	新北市中和區中正路780-1號5樓、778至782號11樓	林漢彰	105/05/11	1. 無熔絲開關保護蓋損壞有引起感電危險之虞，未即修補。(設275.1.5) 2. 未使甲種職業安全衛生業務主管林家德接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.1) 3. 所營為電子零組件製造業，屬第一類事業，僱用勞工143人，已置甲種職業安全衛生業務主管林家德1人，惟未增置職業安全衛生管理員至少1人。(管辦3.1) 4. 未每6個月監測有機溶劑作業場所(使用含具丙醇的鋼板清洗劑從事清洗)有機溶劑濃度。(環8.1.3) 5. 未於裝有危害性化學品(含具丙醇的鋼板清洗劑)的容器標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。(危機5.1) 6. 未依實際狀況檢討並適時更新安全資料表(錫膏)內容之正確性。(危機15.1) 7. 未製作危害性化學品(含具丙醇的鋼板清洗劑、錫膏等)清單。(危機17.1.2)	7	通知限期改善	105/09/26	貴公司中和二廠僱用勞工86人，已置甲種職業安全衛生業務主管林家德1人，惟未填具職業安全衛生管理單位(人員)設置(變更)報備書，陳報本處備查。(管辦86)	1	通知限期改善
7	新豐生醫科技股份有限公司	新北市淡水區淡金路5段118號	唐宏生	105/05/12	1. 壓頭機的無熔絲斷路器未設保護蓋，致勞工有感電之虞。(設275.1.5) 2. 未使特殊作業(小型鍋爐)操作人員潘建華接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.8) 3. 僱用勞工90人，置乙種職業安全衛生業務主管林術繁，未填具「職業安全衛生管理單位(人員)設置(變更)報備書」陳報本處備查。(管辦86) 4. 未將危害性化學品(乙醇)的安全資料表置於工作場所易取得處。(危機17.1.3) 5. 使勞工使用具有健康危害的乙醇，未評估其危害及暴露程度，劃分風險等級，並採取對應之分級管理措施。(危管4)	5	通知限期改善	105/10/24	未鍋爐房或鍋爐設置場所，應在作業場所入口明顯處設置禁止進入之標示。(鍋18.1.1)	1	通知限期改善
8	迪斯油壓工業股份有限公司	新北市林口區粉寮路1段100號	黃火煌	105/05/13	1. 扇風機葉片有危害勞工之虞，未設護網。(設83) 2. 物料的堆放已妨礙消防器具的緊急使用。(設159.1.6) 3. 未於合梯兩梯腳間設有金屬等硬質墊材扣牢，腳部未設置防滑絕緣腳座套。(設230.1.3) 4. 未使甲種職業安全衛生業務主管周阿輝接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.1) 5. 未使吊升荷重3公噸以上的固定式起重機操作人員潘錦德、王良文接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.7) 6. 未使急救人員蕭素芬接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.9) 7. 未於固定式起重機操作用開關標示控制的動作種類及方向。(圖構45.1.3)	5	通知限期改善	105/09/08	1. 未使吊升荷重3公噸以上的固定式起重機操作人員潘錦德、王良文接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.7) 未使急救人員蕭素芬接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.9) 2. 未每2年對甲種職業安全衛生業務主管周阿輝的安全衛生再職教育訓練達6小時。(教17.3)	2	通知限期改善
9	環茂實業股份有限公司	新北市瑞芳區魚坑路67之3號	江吉聖	105/05/13	1. 高度2公尺以上的1樓放置物料及3樓放置樣品之平臺開口有墜落危險之虞，未設圍欄。 2. 使勞工於高差1.5公尺以上之場所作業時，未設置安全上下設備。(3樓移動樓梯單側未設扶手) 3. 未使甲種職業安全衛生業務主管申智鎮接受安全衛生在職教育訓練。 4. 未保存勞工的教育訓練資料。(即訓練教材) 5. 未每年對升降機定期實施整體檢查。 6. 未每月對升降機定期實施檢查。	6	通知限期改善	105/10/18	1樓高度2公尺以上的放置物料平臺開口有墜落危險之虞，未設有適當強度的圍欄(即中間欄杆使用鏈條取代)。(設224.1)	1	通知限期改善
10	協昌染整股份有限公司	新北市樹林區西洲街1段45號	劉成金	105/05/16	1. 馬達、染布機的傳動輪及傳動帶有危害勞工之虞，未設護罩。(設43.1) 2. 堆高機駕駛離開位置前未將堆高機制動(即堆高機未拉手煞車)。(設116.1.12) 3. 頂樓水塔放置處邊線有墜落危害之虞，未設適當強度之圍欄。(設224.1) 4. 電源開關保護箱護蓋損壞，有使勞工發生感電危險之虞，未即修補。(設275.1.5) 5. 未使鍋爐操作人員劉展宏接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.7) 6. 未於裝有危害性化學品(液鹼)的容器明顯標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。(危機5.1) 7. 未提供勞工危害性化學品(醋酸、過氧化氫、液鹼)安全資料表。(危機12.1) 8. 使勞工使用具健康危害的醋酸、過氧化氫、液鹼，未評估其危害及暴露程度，劃分風險等級，並採取對應之分級管理措施(危管4)	8	通知限期改善	105/10/27	未使鍋爐操作人員劉展宏接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.7)	1	通知限期改善
11	智盛裝訂股份有限公司	新北市土城區永豐路171之1號	丁清池	105/05/16	1. 未於升降機之升降路各樓出入口門設置連鎖裝置，致鐵器地板與樓板相差7.5公分以上時，出入口門仍可開啟。(設95) 2. 未使所僱勞工林安琪接受從事工作所必要的一般安全衛生教育訓練。(教16.1) 3. 僱用勞工49人，未置乙種職業安全衛生業務主管1人。(管辦3.1)	3	通知限期改善	105/9/6	僱用勞工49人，對於設置之職業安全衛生管理人員吳素照，未填具職業安全衛生管理單位(人員)設置(變更)報備書陳報本處備查。(管辦86)	1	通知限期改善
12	成台股份有限公司	新北市林口區工九路33號	葉德勝	105/05/18	無缺失	0	通知限期改善	無缺失	0	通知限期改善	
13	研華股份有限公司汐止廠	新北市汐止區康寧街169巷1號5樓、6樓	劉克振	105/05/19	1. 雇主設置之安全門及安全梯於勞工工作期間內不得上鎖，其通道不得堆置物品。(設27) 2. 於地上5樓電氣設備附近堆放與電路無關之物件。(設275.1.2)	2	通知限期改善	105/9/10	無缺失	0	通知限期改善
14	儒鴻企業股份有限公司五股廠	新北市五股區興珍里五權路28號	洪鎮海	105/05/23	1. 未使職業安全衛生管理員蘇伯遠接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.1) 2. 所營事業為紡織業，屬第一類事業，僱用勞工895人，所置管理人員尚缺1名職業安全衛生管理員。(管辦3.1) 3. 對裝有危害性化學品(含正己烷之去漬油)之容器，未依規定標示危害圖式及警示語。(危機5.1) 4. 使用危害性化學品(含正己烷之去漬油)，未提供勞工安全資料表。(危機12.1) 5. 未製作危害性化學品清單。(危機17.1.2)	5	通知限期改善	105/9/7	對裝有危害性化學品(含正己烷之去漬油)的容器，所標示的危害圖式未為紅框。(危機7)	1	通知限期改善

105年外勞工作場所專案檢查結果

序號	事業單位名稱	受檢地址	負責人	初查日期	違反法條	違反法條數量	行政處分	複查日期	違反法條	違反法條數量	行政處分
15	佑成製衣廠有限公司	新北市五股區五權五路22號1、2樓	林茂安	105/05/27	1.對於使用動力運轉之蒸布機，未於適當位置設有明顯標誌之緊急制動裝置。(設45) 2.未於僱用勞工時實施一般體格檢查。(健10.1)	2	通知限期改善	105/9/30	未於鍋爐壓力表之刻度板上標示最高使用壓力之位置。(鍋17.1.5)	1	通知限期改善
16	崧豐股份有限公司	新北市樹林區武林街13號	謝照旭	105/05/31	1.部分固定式起重機未標示最高負荷。(圖標89)	1	通知限期改善	105/12/29	現場加工用之旋轉刀具(即鑽孔機)，未標示勞工不得使用手套，致有被捲之虞而危害勞工。(設56)	1	通知限期改善
17	銘盛壓鑄企業有限公司	新北市林口區工二區工九路25號2樓	蔡秋冷	105/9/21	1.未固定使用中最高壓力(氮氣)鋼瓶。(設106.1.4) 2.未固定貯存最高壓力(氮氣)鋼瓶，且未裝妥護蓋。(設108.1.5) 3.未將新僱勞工一般安全衛生教育訓練教材、課程表等之訓練計畫、受訓人員名冊、簽到紀錄、課程內容等保存3年。(教27.1) 4.未對在職勞工定期實施一般健康檢查。(健11.1) 5.未每年對堆高機定期實施整體檢查。(管辦17.1) 6.未每月對堆高機定期實施檢查。(管辦17.2)	6	通知限期改善	105/06/02	未針對一般健康檢查結果異常的勞工，請辦理檢查的醫護人員提供其健康指導。(健15.1.2)	1	通知限期改善
18	健男呢絨有限公司五股廠	新北市五股區五權五路15號1、2樓	黃則凱	105/06/02	1.物料堆放妨礙消防器具(室內消防栓)緊急使用。 2.未設置急救人員。 3.僱用勞工62人，未置乙種職業安全衛生業務主管。	3	通知限期改善	105/12/28	1.未於壓力容器(空壓機儲氣筒)壓力表刻度板標示最高使用壓力位置。 2.未每年對第二種壓力容器(空氣壓縮機儲氣筒)定期實施檢查。(管辦35.1)	2	通知限期改善
19	圓達實業股份有限公司	新北市五股區五工三路110號	林錫琦	105/06/03	1.帶鋸機的鋸切所需鋸齒以外部分未設置護罩。 2.所訂職業安全衛生管理計畫未包括工作環境或作業危害之辨識、評估及控制；機械、設備或器具管理；危害性化學品分類、標示、通識及管理；有害作業環境的採樣策略規劃及監測；定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視；個人防護具的管理。 3.僱用勞工181人，未訂定職業安全衛生管理規章。 4.未每6個月監測有機溶劑作業(使用甲醇從事擦拭作業)場所之有機溶劑濃度。 5.未於研磨機拆卸卸研磨輪軸的側面設置護蓋。 6.未於裝有危害性化學品(含甲醇的工業用酒精)的容器標示GHS危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。	6	通知限期改善	105/10/5	無缺失	0	通知限期改善
20	北強壓花企業有限公司林口二廠	新北市林口區工八路3號	黃美	105/06/06	1.未使勞工接受從事工作必要的安全衛生教育訓練。(教16.1) 2.未使乙種職業安全衛生業務主管楊進丁接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.1) 3.未對在職勞工定期實施一般健康檢查。(健11.1) 4.未每年對堆高機定期實施整體檢查。(管辦17.1) 5.未每月對堆高機定期實施檢查。(管辦17.2) 6.未於堆高機設置方向指示器(即方向指示器損壞)。(機安76)	6	通知限期改善	105/10/27	無缺失	0	通知限期改善
21	長豐紡織科技股份有限公司	新北市土城區德安街2號	陳進丁	105/06/08	1.未使乙級鍋爐操作人員白宏琦及第一種壓力容器操作人員江廷秋接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.7) 2.未置急救人員。(健6.1) 3.未製作危害性化學品(如冰醋酸)清單。(危標17.1.2) 4.使勞工處置、使用具有健康危害的化學品(如冰醋酸)，未評估其危害及暴露程度，劃分風險等級，並採取對應之分級管理措施。(危管4)	4	通知限期改善	105/12/28	無缺失	0	通知限期改善
22	嘉子製衣股份有限公司	新北市土城區中央路3段184巷9之1號	毛雯琪	105/06/08	1.物料堆放妨礙消防器具(室內消防箱)之緊急使用。(設159.1.6) 2.未於壓力容器(空氣壓縮機儲氣筒)壓力表刻度板標示最高使用壓力之位置。(鍋30.1.3) 3.未對在職勞工定期實施一般健康檢查。(健11.1)	3	通知限期改善	105/11/03	所營成衣及服飾品製造業為第二類事業，僱用勞工140人，未置甲種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1)	1	通知限期改善
23	修研電子有限公司中和二廠	新北市中和區連城路168號3樓	林志強	105/06/13	1.對所僱勞工所實施之一般安全衛生教育訓練，其課程內容不符規定。(教16.3) 2.僱用勞工86人，未置乙種職業安全衛生業務主管1人。(管辦3.1) 3.未每3年依實際狀況檢討稀釋劑、助焊劑(即異丙醇)及甲醇安全資料表內容之正確性並適時更新。(危標15.1) 4.所製危害性化學品清單，其內容未含使用及貯存資料等項目。(危標17.1.2)	4	通知限期改善	105/9/30	1.未使所僱勞工吳潤禧接受從事工作所必要之一般安全衛生教育訓練。(教16.1) 2.僱用勞工94人，未置乙種職業安全衛生業務主管1人。(管辦3.1)	2	通知限期改善
24	悅群電子股份有限公司	新北市中和區中正路716號2樓之4、8樓之5及9樓之2	詹鈞傑	105/06/14	1.2樓之4作業區物料之堆放，已妨礙消防器具之緊急使用。(設159.1.6) 2.未置急救人員1名。(健6.1) 3.僱用勞工86人，未置乙種職業安全衛生業務主管1人。(管辦3.1) 4.僱用勞工人數86人，未填具職業安全衛生管理單位(人員)設置(變更)報備書，陳報本處備查。(管辦86) 5.對於裝有危害性化學品(含異丙醇之助焊劑)之容器，未標示危害圖式與內容。(危標5.1)	5	通知限期改善	105/10/17	1.未置急救人員1名。(健6.1) 2.僱用勞工86人，未置乙種職業安全衛生業務主管1人。(管辦3.1) 3.僱用勞工人數86人，未填具職業安全衛生管理單位(人員)設置(變更)報備書，陳報本處備查。(管辦86)	3	通知限期改善
25	捷盛電子科技股份有限公司中和一廠	新北市中和區橋南路120號11樓之2	秦昌明	105/06/14	1.作業區使用之氮氣鋼瓶未穩妥放置，有傾倒危險之虞。(設106.4) 2.未使所僱勞工林芳儀接受從事工作所必要之一般安全衛生教育訓練。(教16.1) 3.所營事業屬第一類事業，僱用勞工102人，僅置職業安全衛生業務主管1人，尚缺職業安全衛生管理員1人。(管辦3.1) 4.未製作危害性化學品(含異丙醇之清潔洗淨劑)清單。(危標17.1.2)	4	通知限期改善	105/09/12	1.所營事業屬第一類事業，僱用勞工102人，僅置職業安全衛生業務主管1人，尚缺職業安全衛生管理員1人。(管辦3.1) 2.僱用勞工102人，僅置急救人員1人，尚缺1人。(健6.4)	2	通知限期改善
26	亞力電機股份有限公司新莊廠	新北市新莊區瓊林南路317號、新樹路645號	李文	105/06/17	1.電腦數值控制的銼床未具有連續性能安全門。(設58.1.5) 2.未每6個月測定有機溶劑作業場所(使用含二甲苯、甲苯、甲基異丁酮、乙酸乙酯的香水水從事擦拭作業)之有機溶劑濃度。(環8.1.3) 3.未於銼床設置安全護圍。(機安4.1) 4.銼床傳動輪有危害勞工之虞，未設護罩、護圍。(機安4.3)	4	通知限期改善	105/10/7	1.未固定使用中最高壓力(瓦斯鋼瓶)。(設106.1.4) 2.消防栓前面堆放物品，妨礙消防器具(室外消防栓)緊急使用。(設159.1.6) 3.未使使用起重機具從事吊掛作業人員接受特殊作業安全衛生教育訓練。(教14.1.6) 4.未使有機溶劑作業主管楊明蘭接受有害作業主管安全衛生在職教育訓練。(教17.1.6)	4	通知限期改善
27	集凱科技股份有限公司	新北市土城區中華路1段58號3樓	詹桂英	105/06/20	1.未使所僱勞工吳金英接受從事工作所必要之一般安全衛生教育訓練。(教16.1) 2.僱用勞工40人，未置乙種職業安全衛生業務主管1人。(管辦3.1)	2	通知限期改善	105/9/6	僱用勞工40人，對於設置之職業安全衛生管理人員陳勝堯，未填具職業安全衛生管理單位(人員)設置(變更)報備書陳報本處備查。(管辦86)	1	通知限期改善
28	朝昶科技股份有限公司	新北市五股區五工三路116巷9號3、4樓	戴銘英	105/6/21	無缺失	0	通知限期改善	105/6/21	無缺失	0	通知限期改善
29	日意實業有限公司二廠	新北市樹林區新興街37巷9號1樓	林芳民	105/06/22	物料堆放妨礙消防器具(室內消防箱)之緊急使用。 未使勞工接受從事工作必要的安全衛生教育訓練。 未置急救人員。	3	通知限期改善	105/11/3	無缺失	0	通知限期改善
30	宇瞻科技股份有限公司	新北市土城區忠承路32號2、3樓	陳益世	105/06/24	1.未使甲種職業安全衛生業務主管高玉芝接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.1) 未使職業安全衛生管理員邱永鑫及職業安全管理師蔡宜亨接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.2) 未使急救人員接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.9) 2.所營為電子零組件製造業，屬第一類事業，僱用勞工472人，未設直接隸屬雇主的專責一級管理單位。(管辦2-1.1.1)	2	通知限期改善	105/11/18	未每3年依實際狀況檢討安全資料表內容之正確性並適時更新。(危標15.1)	1	通知限期改善
31	康舒科技股份有限公司淡水廠	新北市淡水區淡金路三段159號	許勝雄	105/06/30	1.於倉庫通道上使用移動電線。(設253) 2.未於堆高機設置後扶架。(機安80)	2	通知限期改善	105/10/24	所營為其他電腦週邊設備製造業，屬第一類事業，僱用勞工1314人，未置職業安全管理師及職業衛生管理師各1人。(管辦3.1)	1	通知限期改善

105年外勞工作場所專案檢查結果

序號	事業單位名稱	受檢地址	負責人	初查日期	違反法條	違反法條數量	行政處分	複查日期	違反法條	違反法條數量	行政處分
32	繼德工業股份有限公司	新北市五股區五權路43號5、6樓	李嘉淑	105/07/01	1.僱用勞工劉瀚心時，未實施一般體格檢查。(健10.1) 2.僱用勞工83人，未置乙種職業安全衛生業務主管1人。(管辦3.1) 3.對裝有危害性化學品(丁酮)之容器，未標示GHS危害圖式及內容。(標通5.1) 4.未提供丁酮之物質安全資料表。(標通12.1)	4	通知限期改善	105/10/4	1.僱用勞工人數74人，對於設置之職業安全衛生管理人員，未填具職業安全衛生管理單位(人員)設置(變更)報備書報本處備查。(管辦86) 2.對於5樓物料之堆放，已妨礙消防器具之緊急使用。(設159.1.6)	2	通知限期改善
33	健元電子有限公司中和廠	新北市中和區中正路910號6樓、6樓之1、6樓之2	林秀儀	105/07/01	1.扇風機葉片有危害勞工之虞，未設護網或護圍。(設83) 2.未置合格急救人員。(健6.1) 3.僱用勞工時，未實施一般體格檢查。(健10.1) 4.未對在職勞工定期實施一般健康檢查。(健11.1) 5.僱用勞工51人，未置乙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1)	5	通知限期改善	105/12/27	1.僱用勞工51人，未置乙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1) 2.未置合格急救人員。(健6.1)	2	通知限期改善
34	映象有限公司	新北市泰山區泰林路2段292巷20號	鄭金年	105/07/05	1.未製作危害性化學品(香蕉水、硬化劑等)清單。(危標17.1.2)	1	通知限期改善	105/9/30	無缺失	0	通知限期改善
35	典洋針織機械股份有限公司土城廠	新北市土城區民生街1、1之1號	葉紫彬	105/07/06	1.未使勞工接受從事工作必要的安全衛生教育訓練。(教16.1) 2.未對在職勞工定期實施一般健康檢查。(健11.1) 3.僱用勞工39人，未置乙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1) 4.未每年對堆高機定期實施整體檢查。(管辦17.2) 5.未每月對堆高機定期實施檢查。(管辦17.2) 6.未每年對固定式起重機定期實施整體檢查。(管辦19.1) 7.未每月對固定式起重機定期實施檢查。(管辦19.2) 8.未於固定式起重機吊鉤設置防止所吊物體脫落的裝置(即防滑舌片損壞)。(固構40)	8	通知限期改善	105/11/04	未由勞動部會同衛生福利部認可的醫療機構醫師實施勞工健康檢查。(職安20.2)	1	通知限期改善
36	勤美信實業有限公司新北廠	新北市五股區五工六路23號2樓、3樓、4樓、5樓	李智都	105/07/07	1.對於裁切機、分條機轉軸部分有危害勞工之虞，未設護罩、護圍等設備。 2.對於有捲入點的裁切機、分條機有危害勞工之虞，未設置護罩、導輪等設備。	2	通知限期改善	105/10/14	未依附表6備置足夠急救藥品及器材。(健6.1)	1	通知限期改善
37	旭業精密股份有限公司	新北市樹林區東順街82-1號	陳宥璋	105/07/11	1.未依附表14規定對一般勞工實施安全衛生教育訓練。(教16.1) 2.未使甲種職業安全衛生業務主管吳政銓接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.1) 未使吊升荷重0.5公噸以上未滿3公噸之固定式起重機操作人員陳宥璋接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.8) 3.僱用勞工時，未實施一般體格檢查。(健10.1) 4.未每月對固定式起重機定期實施檢查。(管辦19.2.1) 5.未每日作業前對固定式起重機實施檢點。(管辦52.1.1) 6.未每6個月測定有機溶劑作業場所(使用甲醇的工業酒精從事擦拭)有機溶劑濃度。(環8.1.3) 7.未於裝有危害性化學品(含甲醇的工業酒精、模具清洗劑、防鏽劑)之容器標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。(標通5.1) 8.未提供勞工危害性化學品(含甲醇的工業酒精、模具清洗劑、防鏽劑)安全資料表。(標通12.1)	8	通知限期改善	105/10/17	1.對勞工實施一般安全衛生教育訓練課程及時數不符規定。(教16.3) 2.僱用勞工時，未實施一般體格檢查。(健10.1) 3.未每6個月測定有機溶劑作業場所(使用含甲苯、甲醇、丙酮的除垢劑從事擦拭)有機溶劑濃度。(環8.1.3)	3	通知限期改善
38	球一實業股份有限公司總廠	新北市板橋區和平路45號3樓、43號地下1樓、地上1、2、3樓	張火土	105/07/14	1.未使鉗作業主管鄭麗珍、唐維德接受有害作業主管的安全衛生教育訓練。(教11.1.2) 2.未對使用去漬油(含正己烷)從事擦拭作業的勞工實施特殊健康檢查。(健12.1) 3.所營為電腦、電子產品及光學製品製造業，屬第一類事業，僱用勞工143人，未設直接隸屬雇主的專責一級管理單位。(管辦2-1.1.1) 4.所營為電腦、電子產品及光學製品製造業，屬第一類事業，僱用勞工143人，未置職業安全衛生管理員至少1名。(管辦3.1) 5.所營為電腦、電子產品及光學製品製造業，屬第一類事業，僱用勞工143人，所置甲種職業安全衛生業務主管係由製造部主管陳柏名兼任，非為專職。(管辦3.2) 6.未於裝有危害性化學品(含正己烷、正庚烷的去漬油)之容器明顯標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。(標通5.1)	7	通知限期改善	105/09/26	1.未使鉗作業主管鄭麗珍、唐維德接受有害作業主管的安全衛生教育訓練。(教11.1.2) 2.所營為電腦、電子產品及光學製品製造業，屬第一類事業，僱用勞工143人，未置職業安全衛生管理員至少1名。(管辦3.1)	2	通知限期改善
39	興邦印染廠股份有限公司	新北市土城區福安街114號	陳新賜	105/07/18	1.未於升降機搬運之門扉設置安全裝置，致搬運之門開啟時，升降機仍可啟動。(設93) 2.未使勞工接受從事工作必要的安全衛生教育訓練。(教16.1) 3.未使甲種職業安全衛生業務主管陳信宏接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.1) 4.未使危險性設備(乙級鍋爐及第一種壓力容器)操作人員陳信宏接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.7)	4	通知限期改善	105/11/16	1.未使危險性設備(乙級鍋爐及第一種壓力容器)操作人員陳信宏接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.7) 2.未將安全衛生教育訓練教材實施資料保存3年。(教27.1)	2	通知限期改善
40	先施印通股份有限公司中和廠	新北市中和區中山路2段315巷4號1、2樓	袁樂川	105/07/18	1.地上1樓樓梯口通道物料堆放，致勞工有跌倒之虞。(設21) 2.未使吊升荷重在0.5公噸以上未滿3公噸之固定式起重機操作人員接受特殊作業安全衛生教育訓練。(教14.1.3) 3.僱用勞工70人，未置乙種職業安全衛生業務主管1人。(管辦3.1)	3	通知限期改善	105/11/01	1.未使吊升荷重在0.5公噸以上未滿3公噸之固定式起重機操作人員接受特殊作業安全衛生教育訓練。(教14.1.3) 2.未使乙種職業安全衛生業務主管李奕璋接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.1)	2	通知限期改善
41	純慶國際有限公司	新北市板橋區中山路2段412巷21弄7號	許乃仁	105/07/20	1.2樓平車及鎖眼車之傳動帶未設置護罩，致勞工有被捲及被夾之虞。(設43.1) 2.1樓脫水機未裝置覆蓋及連鎖裝置。(設73.1) 3.對於有危害勞工之虞之1樓扇風機葉片，未設護網或護圍。(設83) 4.未於升降機2樓出入口門設置連鎖裝置，致搬運地板與樓板相差7.5公分以上時，出入口門仍可開啟。(設95) 5.未對在職勞工劉德仁定期實施一般健康檢查。(健11.1) 6.僱用勞工29人，未置丙種職業安全衛生業務主管1人。(管辦3.1) 7.對於桌上用研磨機之護罩未設置舌板，致研磨輪周邊與護罩間之隙隙未能調整在10毫米以下。(機安104.1) 8.桌上用研磨機未具有可調整研磨輪與工作物支架之間隙在3毫米以下之工作物支架。(機安107)	8	通知限期改善	105/10/18	1.對於高壓氣體(即瓦斯)貯存，未予固定。(設108.1.5) 2.僱用勞工29人，未置丙種職業安全衛生業務主管1人。(管辦3.1)	2	通知限期改善
42	泰源印染股份有限公司	新北市五股區成泰路2段220號	楊喜棠	105/07/25	1.輸送帶的傳動鏈條有危害勞工之虞，未設護罩。(設43.1) 2.升降機升降路2樓出入口門之連鎖裝置失效，致搬運地板與樓板相差7.5公分以上時，出入口門仍可開啟。(設95) 3.高度2公尺以上廢水廠2樓的平台間口有墜落危險之虞，未設圍欄。(設224.1) 4.使勞工於高度1.5公尺以上的定型機平台作業時，未設置安全上下設備。(樓梯單側未設扶手)(設228) 5.未使危險性設備(鍋爐)操作人員李智聰接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.7) 6.未於砂輪切割機拆卸研磨輪軸側面設置覆蓋。(機安97.1)	6	通知限期改善	105/12/22	1.堆高機設置之右方向指示器損壞。(機安76) 2.未於堆高機設置警報裝置(警示喇叭損壞)。(機安77)	2	通知限期改善
43	聯業針織股份有限公司	新北市五股區五工二路106巷1號3樓	陳偉達	105/07/27	1.對勞工實施一般安全衛生教育訓練課程及時數不符規定(請參照職業安全衛生教育訓練規則附表14)。(教16.3)	1	通知限期改善	105/10/14	無缺失	0	通知限期改善
44	麥豐密封科技股份有限公司	新北市五股區五權五路41號	陳正雄	105/07/28	1.未於電腦數值控制機台(即CNC銑床)設置具有連鎖性能的安全門。(設58.1.5) 2.所營為橡膠製品製造業，屬第一類事業，僱用勞工163人，未置職業安全衛生管理員1人。(管辦3.1) 3.未每6個月監測有機溶劑作業(使用甲醇、丁酮從事擦拭作業及使用含異丙醇的脫模劑從事清理作業)場所的所有有機溶劑濃度。(環8.1.3) 4.未於裝有危害性化學品(含異丙醇的脫模劑)之容器標示危害內容(即未包含化學品名稱、危害成分及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。(標通5.1)	4	通知限期改善	105/11/23	1.未訂定職業安全衛生管理計畫。(管辦12-1.1) 2.所營為電子零組件製造業，屬第一類事業，所置職業安全衛生業務主管及管理人員未為專職(即由品保部張世源兼任甲種職業安全衛生業務主管，由研發部林宏安兼任職業安全管理)。(管辦3.2) 3.所經營事業屬第一類事業，僱用勞工人數163人，未設直接隸屬雇主的專責一級職業安全衛生管理單位。(管辦2-1.1.1) 4.未每三年檢討應依實際狀況檢討安全資料表內容之正確性(≠16513接著劑)。(危標15.1)	4	通知限期改善

105年外勞工作場所專案檢查結果

序號	事業單位名稱	受檢地址	負責人	初查日期	違反法條	違反法條數量	行政處分	複查日期	違反法條	違反法條數量	行政處分
45	登豐實業有限公司土城廠	新北市土城區中興路18號2樓	李孟光	105/08/05	1.未設置急救人員。(健6.1) 2.僱用勞工68人,未置乙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1)	2	通知限期改善	105/12/29	1.僱用勞工68人,未置乙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1)	1	通知限期改善
46	佳盛工業股份有限公司	新北市新莊區思源路94巷8號、10號	李新傳	105/08/09	1.未於電腦數值控制機(CNC)設置具有連鎖性能的安全門。(設58.1.5) 2.未於升降機設置構造堅固平滑的門扇及安全裝置。(設93) 3.未於升降機的升降路各樓出入口門設置連鎖裝置,使機房地板與樓板相差7.5公分以上時,升降路出入口門仍能開啟。(設95) 4.未於壓鑄機的機器手臂可動範圍外側設置護圍。(機標21) 5.未於裝有危害性化學品(丙酮)的容器明顯標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。(危標5.1) 6.未每3年更新丙酮安全資料表內容的正確性。(危標12.1)	6	通知限期改善	105/12/13	1.未於電腦數值控制機(CNC)設置具有連鎖性能的安全門。(設58.1.5) 2.升降機內門安全裝置損壞,致內門開啟時升降機仍能開動。(設93) 3.物料的堆放已妨礙消防器具的緊急使用。(設159.1.6) 4.未於固定式起重機操作人員易見處標示其操作作用開關器所控制的動作種類及動作方向。(因構45.1.3)	4	第1、2項罰鍰處分(裁處書文號:1053473907),其餘通知限期改善
47	福泉鋼鐵股份有限公司	新北市五股區成泰路3段2巷3號	陳正賢	105/08/10	1.冷鍛機的齒輪,有危害勞工之虞,未設護罩。(設43.1) 2.未使勞工接受從事作業必要的安全衛生教育訓練。(教16.1) 3.對一般健康檢查結果異常的勞工,未由醫護人員提供其健康指導。(健15.1.2) 4.堆高機方向燈損壞,未即修補。(機安76) 5.未於化學處理槽標示危害性化學品(磷酸、鹽酸)的危害圖式(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。(危標5.1) 6.未於固定式起重機具之吊鉤設置防止吊舉物脫落之裝置。(因構40) 7.固定起重機操作作用開關器,未有支撐操作作用開關器重量之引索。(因構45.1.4)	7	通知限期改善	105/10/26	1.實施安全衛生教育訓練,未保存訓練教材及簽到表(包含上課人員名冊、課程內容等)。(教27.1) 2.未於固定式起重機操作人員易見處標示荷重。(因構66.1.3) 3.因應鹽酸之洩漏,未設搶救組織並訓練有關人員急救、避難知識。(特化34)	3	通知限期改善
48	恩捷電子股份有限公司	新北市泰山區壽山路134巷17號	陳正發	105/08/12	1.使勞工從事有機溶劑(丙酮)作業,未置有機溶劑作業主管。(有機19) 2.所營事業為電子零組件製造業,屬第1類事業,僱用勞工人數總計1111人,未置甲種職業安全衛生業務主管及職業安全衛生管理員各1人。(管辦3.1) 3.對於使用丙酮之作業場所,未每6個月測定其濃度1次以上。(環8.1.3) 4.未提供勞工危害性化學品(丙酮)之安全資料表。(危標12.1)	4	通知限期改善	105/11/2	1.未使擔任甲種職業安全衛生業務主管之勞工楊令為,於事前接受安全衛生教育訓練。(教3.1) 2.未使擔任職業安全衛生管理員之勞工李汪杰,於事前接受安全衛生教育訓練。(教5.1.3) 3.未每6個月監測有機溶劑作業(使用含甲苯的稀釋劑從事塗敷作業;使用含甲苯、丁酮的稀釋劑從事塗敷作業;使用丙酮從事擦拭作業;使用含異丙醇、甲苯的清潔劑從事擦拭作業)場所之有機溶劑濃度。(環8.1.3) 4.未於裝有危害性化學品(含異丙醇之清潔劑)的容器標示危害圖式及危害內容(即未包含化學品名稱、危害成分、危害警告訊息、警示語、危害防範措施及製造商或輸入者或供應者名稱地址及電話)。(危標5.1) 5.未製作危害性化學品清單。(危標17.1.2)	5	通知限期改善
49	賀電實業股份有限公司	新北市新莊區新樹路268巷47號	江溪河	105/08/17	1.未使勞工接受從事作業必要的安全衛生教育訓練。(教16.1) 2.僱用勞工59人,未置乙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1) 3.未每6個月監測有機溶劑作業(使用含甲苯、乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙二醇丁醚的香蕉水從事產品表面擦拭作業;使用含環己酮的油墨從事印刷作業;使用含乙二醇丁醚的調薄水從事印刷作業)場所之有機溶劑濃度。(環8.1.3) 4.未提供勞工危害性化學品(絲印油墨、香蕉水、調薄水)安全資料表。(危標12.1)	4	通知限期改善	105/10/27	1.僱用勞工59人,未置乙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1) 2.未每年對局部排氣裝置定期實施整體檢查。(管辦40.1) 3.未於裝有危害性化學品(含甲苯、乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙二醇丁醚的香蕉水;含環己酮的油墨;含乙二醇丁醚的調薄水)的容器標示危害內容(即未包含化學品名稱、危害成分、危害警告訊息、警示語、危害防範措施及製造商或輸入者或供應者名稱地址及電話)。(危標5.1)	3	通知限期改善
50	金三鶯包裝有限公司三峽廠	新北市三峽區介壽路1段311巷27號1樓	曾春潤	105/08/29	1.無熔絲開關保護盒損壞有引起感電危險之虞,未即修補。(設275.1.5) 2.未對在職勞工定期實施一般健康檢查。(健11.1) 3.僱用勞工29人,未置丙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1) 4.未每6個月監測有機溶劑作業場所(使用含異丙醇的助焊劑從事電路鐵焊接前表面處理)之有機溶劑濃度。(環8.1.3) 5.未於裝有危害性化學品(含異丙醇的助焊劑)的容器標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。(危標5.1) 6.未提供勞工危害性化學品(含異丙醇的助焊劑)安全資料表。(危標12.1)	6	通知限期改善	105/12/16	僱用勞工29人,未置丙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1)	1	通知限期改善
51	新漢股份有限公司三民廠	新北市板橋區三民路1段63號5、6、7、8、9、10、12樓	林茂昌	105/07/04	1.物料堆放妨礙消防器具(室內消防栓)緊急使用。(設159.1.5) 2.高度2公尺以上放置紙箱與泡棉的貨架平臺開口有墜落危險之虞,未設適當強度之圍欄。(設224.1) 3.未於合梯腳部設有防滑絕緣座套。(設230.1.3) 4.未使甲種職業安全衛生業務主管劉怡珍接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.1) 5.僱用勞工315人,未僱用從事勞工健康服務的護理人員。(健3.1) 6.對從事有機溶劑作業(使用含正己烷之清洗劑從事清洗作業)的在職勞工,未實施特殊健康檢查。(健12.1) 7.對一般健康檢查結果異常的勞工,未由醫護人員提供其健康指導。(健15.1.2) 8.所營為電子零組件製造業,屬第1類事業,僱用勞工315人,未設直接隸屬雇主之專責一級管理單位。(管辦2-1.1.1) 9.所營為電子零組件製造業,屬第1類事業,僱用勞工315人,未置職業安全(衛生)管理師1人。(管辦3.1) 10.所營為電子零組件製造業,屬第1類事業,僱用勞工315人,所置甲種職業安全衛生業務主管劉怡珍及職業安全衛生管理員宋怡玲,未為專職。(管辦3.2) 11.未每6個月監測有機溶劑作業(使用含正己烷之清洗劑從事清洗作業)場所之有機溶劑濃度。(環8.1.3) 12.使勞工使用具有健康危害的化學品(乙烷、乙醇胺等),未依其健康危害分類、散步狀況及使用量等情形,評估風險等級,並採取分級管理措施。(危標4)	12	第2項罰鍰處分(裁處書文號:1053453140),其餘通知限期改善	105/12/19	1.對從事有機溶劑作業(使用含正己烷之清洗劑從事清洗作業)的在職勞工,未實施特殊健康檢查。(健12.1) 2.對一般健康檢查結果異常的勞工,未由醫護人員提供其健康指導。(健15.1.2) 3.所營為電子零組件製造業,屬第1類事業,僱用勞工315人,未設直接隸屬雇主之專責一級管理單位。(管辦2-1.1.1) 10.所營為電子零組件製造業,屬第1類事業,僱用勞工315人,所置甲種職業安全衛生業務主管劉怡珍及職業安全衛生管理員宋怡玲,未為專職。(管辦3.2) 4.未每6個月監測有機溶劑作業(使用含正己烷之清洗劑從事清洗作業)場所之有機溶劑濃度。(環8.1.3) 5.使勞工使用具有健康危害的化學品(乙烷、乙醇胺等),未依其健康危害分類、散步狀況及使用量等情形,評估風險等級,並採取分級管理措施。(危管4)	5	第4項罰鍰處分(裁處書文號:1053475237),其餘通知限期改善
52	立名鋼鐵有限公司	新北市五股區成泰路3段64號	許志峯	105/08/10	1.未使勞工接受從事作業必要的安全衛生教育訓練。(教16.1) 2.於室內作業場所從事第2種有機溶劑混合物(甲醇、異丙醇及含環己酮的特種乾溶劑)之表面擦拭及印刷作業,未於該作業場所設置密閉設備、局部排氣裝置或整體換氣裝置。(有機6.1.2) 3.僱用勞工46人,未置乙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1) 4.未每6個月監測有機溶劑作業(使用甲醇從事表面擦拭作業;使用異丙醇及含環己酮的特種乾溶劑從事印刷作業)場所之有機溶劑濃度。(環8.1.3) 5.未於裝有危害性化學品(異丙醇、含異佛爾酮及環己酮的特種乾溶劑)的容器標示危害圖式及內容(即未包含化學品名稱、危害成分、危害警告訊息、警示語、危害防範措施及製造商或輸入者或供應者名稱地址及電話)。(危標5.1) 6.未將危害性化學品(甲醇、異丙醇及含異佛爾酮及環己酮的特種乾溶劑)的安全資料表置於工作場所易取得處。(危標17.1.3)	6	通知限期改善	105/11/16	1.僱用勞工46人,未置乙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1) 2.實施安全衛生教育訓練課程及時數未符合規定(即一般安全衛生教育訓練時數未滿3小時)。(教16.3)	2	通知限期改善
53	廣鶴股份有限公司(五股廠)	新北市五股區民義路2段48巷2之11號	鍾佩君	105/08/18	1.印刷機捲入點有危害勞工之虞,未設護圍。(設78) 2.使勞工從事有機溶劑作業(使用甲醇、異丁醇及乙二醇從事印刷油墨稀釋作業、使用含甲醇及異丁醇的印刷油墨從事印刷作業),未指定有機溶劑作業主管從事監督作業。(有機19) 3.未每6個月監測有機溶劑作業(使用甲醇、異丁醇及乙二醇從事印刷油墨稀釋作業、使用含甲醇及異丁醇的印刷油墨從事印刷作業)場所之有機溶劑濃度。(環8.1.3)	3	通知限期改善	105/11/23	1.未於裝有危害性化學品(含甲醇及異丁醇的印刷油墨等)之容器標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。(危標5.1) 2.未依實際狀況訂定危害通識計畫。(危標17.1.1)	2	通知限期改善
54	宏匠實業股份有限公司	新北市新莊區中正路649之3號5、9樓	洪啟榮	105/08/01	1.未使勞工接受必要之安全衛生教育訓練。(教16.1) 2.未置合格急救人員。(健6.1) 3.僱用勞工65人,未置乙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1)	3	通知限期改善	105/12/27	1.未製作危害性化學品(甲苯及含異丙醇的清洗劑及助焊劑等)清單。(危標17.1.2) 2.使勞工從事有機溶劑作業(使用甲苯及含異丙醇的清洗劑從事擦拭作業、使用含異丙醇的助焊劑從事助焊作業),未指定有機溶劑作業主管從事監督作業。(有機19) 3.僱用勞工78人,未置乙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1)	3	通知限期改善
55	冠裕科技股份有限公司	新北市土城區永豐路173之8號5樓	簡澤村	105/08/11	1.未置合格急救人員。	1	通知限期改善	105/12/19	1.未於裝有危害性化學品(含異丙醇的清潔劑C108A)的容器標示危害內容(即未包含化學品名稱、危害成分及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。(危標5.1) 2.使勞工從事有機溶劑作業(使用含異丙醇的清潔劑C108A從事擦拭),未指定有機溶劑作業主管從事監督作業。(有機5.1)	2	通知限期改善
J06						236				87	

105年外勞工作場所專案檢查結果

序號	事業單位名稱	受檢地址	負責人	初查日期	違反法條	違反法條數量	行政處分	複查日期	違反法條	違反法條數量	行政處分
----	--------	------	-----	------	------	--------	------	------	------	--------	------

註：違反法條簡語說明  
 職安：職業安全衛生法  
 設：職業安全衛生設施規則  
 教：職業安全衛生教育訓練規則  
 管辦：職業安全衛生管理辦法  
 機安：機械器具安全標準  
 危標：危害性化學品標示及通識規則  
 健：勞工健康保護規則  
 鍋：鍋爐及壓力容器安全規則  
 固構：固定式起重機安全檢查構造標準  
 危管：危害性化學品評估及分級管理辦法  
 機操：工業用機器人危害預防標準

黑色字體為自主管理違規事項  
 單綠色字體為教育訓練違規事項  
 藍色字體為機械機失違規事項  
 咖啡色字體為與有害物接觸違規  
 棕色字體為墜落危害違規事項  
 紫色字體為感電危害違規事項  
 紅色字體為化學品管理違規  
 灰色字體為物體飛落危害違規  
 綠色字體為火災爆炸違規事項  
 藍色字體為高壓氣體違規事項  
 亮藍色字體為被檢違規事項  
 亮綠色字體為其他違規事項