

106年春安專案

序號	事業單位名稱	負責人	受檢地址	初查日期	違反法條	違反法條數量	行政處分	複查日期	違反法條	違反法條數量	行政處分	重複違規項次	重複違反管理事項缺失之改善情形
1	台灣盛前運輸股份有限公司	葉炳乾	新北市新莊區環漢路3段636號之9	106/01/04	1.教17:未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員張錦源接受安全衛生在職教育訓練。 2.機76:堆高機之方向指示器損壞未修復。 3.機78:堆高機未設置後照燈。	3	通知限期改善	106/04/18	1.教17:未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員張錦源接受安全衛生在職教育訓練。 2.機76:堆高機之方向指示器損壞未修復。 3.機78:堆高機未設置後照燈。	3	通知限期改善、罰鍰處分		
2	中連汽車貨運股份有限公司新莊營業處	蘇南州	新北市新莊區三和路19巷39號	106/01/05	1.教17-1:未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員詹欽榮接受安全衛生在職教育訓練。 2.機76:堆高機之左側方向指示器損壞未修復。	2	通知限期改善	106/04/07	教17:未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員黃慶長接受特殊作業安全衛生教育訓練。	1	通知限期改善		
3	永承生鮮有限公司	盧柏鈞	新北市泰山區新生路163號	106/01/05	設248:未於無熔絲開關明顯標示其用途。	1	通知限期改善	106/04/07	設153:堆置棧板未採取限制高度或變更堆積等防止倒塌、崩塌或掉落之必要設施。	1	通知限期改善		
4	拓亞物流股份有限公司	柯里斯辟尔	新北市林口區寶林路108號	106/01/05	1.健11:未對在職勞工蔡依慈定期實施一般健康檢查。 2.機76:黃色堆高機左側方向指示器失效。 3.機77:紅色堆高機未設置警報裝置。	3	通知限期改善	106/04/14	健11:未對在職勞工蔡依慈定期實施一般健康檢查。	1	通知限期改善	1	已改善
5	富安倉儲股份有限公司	陳孟婷	新北市林口區湖北里1鄰湖子8之6號	106/01/05	1.設230:合梯梯腳之材質已顯著損壞變形。 2.教17-1:未使擔任荷重在1公噸以上之堆高機操作人員李勇成接受安全衛生在職教育訓練。 3.健11:未對在職勞工李勇成定期實施一般健康檢查。 4.安管3:僱用勞工8人,未置丙種職業安全衛生業務主管1名。 5.危標5:對於裝有危害性化學品(柴油)之容器,未標示危害圖式與內容。	5	通知限期改善	106/04/14	1.教17-1:未使擔任荷重在1公噸以上之堆高機操作人員李勇成接受安全衛生在職教育訓練。 2.健11:未對在職勞工李勇成定期實施一般健康檢查。 3.安管3:僱用勞工8人,未置丙種職業安全衛生業務主管1名。	3	通知限期改善	3	已改善(已遷移至桃園)
6	嘉里大藥物流股份有限公司新店營業所	沈宗桂	新北市新店區安和路2段117巷11號	106/01/05	1.設159:物料之堆放妨礙消防栓之緊急使用。 2.設275:無熔絲斷路器護蓋脫落,有發生成電危險之虞。 3.教17-1:未使甲種職業安全衛生業務主管尤誌強接受安全衛生在職教育訓練。 教17-1:未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員鄭永得接受安全衛生在職教育訓練。	3	通知限期改善	106/04/26	教17-1未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員鄭永得每3年接受至少3小時安全衛生在職教育訓練。	1	通知限期改善、罰鍰處分		
7	寶興行銷管理顧問股份有限公司	蕭侃	新北市林口區寶林路168號	106/01/05	1.設159:B倉門口及空地物料之堆放,已妨礙消防器具之緊急使用。 2.設230:合梯梯腳部未有防滑絕緣腳座套。 3.健6:僱用勞工90人,未置急救人員1名。 4.安管3:僱用勞工90人,未置乙種職業安全衛生業務主管1名。 5.機77:米黃色堆高機未設置警報裝置。	5	通知限期改善	106/04/14	1.設224:對於高度2公尺以上之2樓辦公室夾層開口,未設置護欄等防護設備。 2.安管3:僱用勞工90人,未置乙種職業安全衛生業務主管1名。 3.安管86:僱用勞工人數90人,未填具職業安全衛生管理單位(人員)設置(變更)報備書,陳報本處備查。	3	通知限期改善	1	已改善
8	台灣迪卡儂有限公司(瑞芳倉庫)	紀杰夫	新北市瑞芳區楓仔瀨路1巷9號F棟	106/01/06	設176:對於勞工吸菸區,未設置預防火災所需之設備(如滅火器)。	1	通知限期改善	106/05/25		0	便簽存查		
9	千越物流股份有限公司	鄒顯仁	新北市林口區南勢72之58號	106/01/10	機76:堆高機未設置方向指示器。	1	通知限期改善	106/04/14	教17:未使擔任荷重在1公噸以上之堆高機操作人員包國廷及李開標接受安全衛生在職教育訓練。	1	通知限期改善		
10	冠茂物流股份有限公司	李微晰	新北市林口區南勢里南勢街72之46號	106/01/10	教14:對於擔任荷重在1公噸以上之堆高機操作人員(范振鴻),未使其接受特殊作業安全衛生教育訓練。	1	通知限期改善	106/04/14	教14:未使擔任荷重在1公噸以上之堆高機操作人員范振鴻接受特殊作業安全衛生教育訓練。	1	通知限期改善	1	已改善
11	統昶行銷股份有限公司鶯歌分公司	蔡誌松	新北市鶯歌區二甲路41之2號	106/01/10	1.鍋30:未於壓力容器(空氣壓縮機儲氣筒)壓力表刻度板上標示最高使用壓力之位置。 2.安管35:未每年對第二種壓力容器(空氣壓縮機儲氣筒)定期整體檢查。	2	通知限期改善	106/04/21	設324-1:使勞工從事重複性搬運作業,有促發肌肉骨骼疾病之虞,除分析作業流程、內容及動作外,未作成其他危害預防措施之執行紀錄。	1	通知限期改善		
12	富冠盛企業有限公司	許綉花	新北市林口區南勢街72之57號	106/01/10	1.教14:對於擔任荷重在1公噸以上之堆高機操作人員(鄭國淦),未使其接受特殊作業安全衛生教育訓練。 2.機80:堆高機未設置後扶架。	2	通知限期改善	106/04/14	教14:未使擔任荷重在1公噸以上之堆高機操作人員鄭國淦接受特殊作業安全衛生教育訓練。	1	通知限期改善	1	已改善
13	新竹物流股份有限公司三重營業所	吳惠信	新北市三重區重光街50號	106/01/10	1.設275:電氣設備(即配電箱)護蓋損壞未修復,致勞工有感電之虞。 2.教17:未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員林西明及急救人員章金義、邱明和及潘維翔接受安全衛生在職教育訓練。 3.健10:僱用勞工林西明時,未依規定檢查項目實施一般體格檢查。 4.機78:堆高機未設置後照燈。	4	通知限期改善	106/04/20	1.職20:對於在職勞工林西明實施之一般健康檢查,未由中央主管機關會商中央衛生主管機關認可之醫療機構之醫師為之。 2.設125:堆高機使用之棧板已顯著損傷。 3.設324-1:使勞工從事重複性之搬運作業,有促發肌肉骨骼疾病之虞,未採取危害預防措施並作成執行紀錄。 4.設324-3:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未採取暴力危害預防措施並作成執行紀錄。	4	通知限期改善		
14	德丸倉儲有限公司	柯慶龍	新北市林口區南勢里77之3號	106/01/10	1.教17:未使擔任荷重在1公噸以上之堆高機操作人員(鄭漢賓)接受安全衛生在職教育訓練。 2.機80:堆高機未設置後扶架。 3.危標5:對於倉庫內裝有柴油之容器,未依規定標示危害圖示及相關內容。	3	通知限期改善	106/05/02		0	便簽存查		
15	良安清潔有限公司	黃玉成	新北市五股區登林路105號	106/01/11	1.設106:高壓氣體容器(即乙炔及氧氣鋼瓶)使用時未加固定。 2.設245:電焊作業所使用之焊接絕緣線被覆損壞,致勞工有感電之虞。 3.教14:未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員黃振銘接受特殊作業安全衛生教育訓練。 4.健11:未對在職勞工黃志勝定期實施一般健康檢查。 5.安管3:僱用勞工10人,未置丙種職業安全衛生業務主管1人。 6.機80:堆高機未設置後扶架。	6	通知限期改善	106/04/26	1.職20:對於在職勞工黃志勝實施之一般健康檢查,未由中央衛生主管機關認可之醫療機構之醫師為之。 2.教14:未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員黃振銘接受特殊作業安全衛生教育訓練。 3.教16:未使所僱勞工黃琬琇接受過於工作必要之一般安全衛生教育訓練。 4.安管3:僱用勞工10人,未置丙種職業安全衛生業務主管1人。 5.安管17:未每年對堆高機定期整體檢查。 6.安管17:未每月對堆高機定期實施檢查。	6	通知限期改善	2	已改善

16	倍廣環保企業有限公司	曾敬傑	新北市五股區成泰路1段189巷14之3號	106/01/11	1.設116:堆高機駕駛者離開其位置時,未將貨叉置於地面。 2.教17第:未使甲種職業安全衛生業務主管及荷重在1公噸以上之堆高機操作人員曾育淵接受安全衛生在職教育訓練。 3.健11:未對在職勞工曾育淵定期實施一般健康檢查。 4.安管17:未每年對堆高機整體定期實施檢查。 5.安管17:未每月對堆高機定期實施檢查。 6.機80:堆高機未設置後扶架。	6	通知限期改善	106/04/26	教27:對所僱勞工實施之一般安全衛生教育訓練,未保存包含訓練教材等實施資料。	1	通知限期改善		
17	桐達企業有限公司	陳銘桐	新北市鶯歌區中湖街280巷2號	106/01/11	1.設43:粉碎機齒輪、輸送帶未設置護罩,致勞工有被捲及被夾之虞。 2.設159:物料堆放已妨礙消防栓之緊急使用。 3.教17-1:未使丙種職業安全衛生業務主管陳諭滢及荷重在1公噸以上之堆高機操作人員侯秉鋒接受安全衛生在職教育訓練。 4.教17:未每月對堆高機定期實施檢查。 5.安管17:堆高機未有保持停止之制動裝置(手煞車損壞)。 6.機75:堆高機之方向燈損壞。 7.機76:未於堆高機設置警報裝置。	7	通知限期改善	106/04/26	設116:堆高機駕駛者離開其位置時,未將貨叉置於地面,且未將手煞車拉起。	1	通知限期改善		
18	統一速達股份有限公司土城營業區	陳瑞堂	新北市土城區中央路4段29之1號	106/01/11	1.設159:廠內堆放之物品妨礙消防栓緊急使用。 2.設230:合梯兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。 3.教17-1:未使荷重1公噸以上之堆高機操作人員杜鏞,每3年接受至少3小時之安全衛生在職教育訓練。 4.機78:堆高機後照燈損壞未修復。	4	通知限期改善	106/04/24	機76:堆高機的方向指示器損壞未修復。	1	通知限期改善		
19	秋鴻金屬企業有限公司	王劍煌	新北市蘆洲區國道2路2段30巷27號	106/01/12	1.設90:未於起重機具之吊具設置防止吊舉物脫落之裝置。 2.教14:未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員及吊升荷重在0.5公噸以上未滿3公噸之固定式起重機操作人員王秋遠接受特殊作業安全衛生教育訓練。 3.機77:堆高機未設置警報裝置。	3	通知限期改善	106/04/10	1.教14:未使吊升荷重在0.5公噸以上未滿3公噸之固定式起重機操作人員王秋遠接受特殊作業安全衛生教育訓練。 2.機80:堆高機未設置後扶架。	2	通知限期改善	1	已改善
20	黃哲泰(即欣建企業社)	黃哲泰	新北市中和區連城路263巷27弄4之3號	106/01/16	1.教14:未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員黃建中接受特殊作業安全衛生教育訓練。 2.機77:堆高機未設置警報裝置。	2	通知限期改善	106/04/28	設116:堆高機駕駛者離開其位置時,未將貨叉置於地面。	1	通知限期改善		
21	三鶯環保有限公司	黃柏園	新北市三峽區三樹路332之6號	106/01/17	1.鍋30:未於壓力容器(空氣壓縮機儲氣筒)壓力表刻度板上標示最高使用壓力之位置。 2.健11:未對在職勞工林安靜定期實施一般健康檢查。 3.安管3:僱用勞工2人,未置丙種職業安全衛生業務主管1人。	3	通知限期改善	106/05/05	安管3:僱用勞工2人,未置丙種職業安全衛生業務主管1人。	1	通知限期改善	1	已改善
22	榮昇環保資源有限公司	池愛水	新北市三峽區介壽路2段1之1號	106/01/17	1.教17:未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員張水木接受特殊作業安全衛生在職教育訓練。 2.鍋30:未於壓力容器(空氣壓縮機儲氣筒)壓力表刻度板上標示最高使用壓力之位置。 3.安管3:僱用勞工10人,未置丙種職業安全衛生業務主管1人。 4.機97:切割用研磨機拆卸側之研磨輪軸側面,未設置護罩。	4	通知限期改善	106/05/05	設275:電氣設備(即配電箱)護蓋損壞未修復,致勞工有感電之虞。 安管3:僱用勞工10人,未置丙種職業安全衛生業務主管1人。	2	通知限期改善	1	已改善
23	九州物流有限公司	黃仕璋	新北市林口區粉寮一街132號之1	106/01/18	1.設159:物料堆放已妨礙消防栓之緊急使用。 2.教17:未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員張慶華,接受安全衛生在職教育訓練。 3.安管3:僱用勞工15人,未置丙種職業安全衛生業務主管1人。	3	通知限期改善	106/04/13	安管3:僱用勞工14人,未置丙種職業安全衛生業務主管1人。 安管17:未每月對堆高機定期實施檢查。	2	通知限期改善	1	已改善
24	仁溢企業有限公司	曹淳溢	新北市樹林區環漢路5段300號	106/01/18	1.設116:堆高機駕駛者離開其位置時,未將手煞車拉起。 2.設241:交流電焊機二次側接電端子裸露,未設置護圍或絕緣被覆,致勞工有感電之虞。 3.教17:未使丙種職業安全衛生業務主管及荷重在1公噸以上之堆高機操作人員曹家璋接受安全衛生在職教育訓練。 4.機76:未於堆高機設置方向燈。 5.機77:未於堆高機設置警報裝置。 6.機97:砂輪切斷機拆卸側之研磨輪軸側面未覆蓋。	6	通知限期改善	106/05/03		0	便簽存查		
25	有限責任臺灣區第一資源回收物運銷合作社(土城站)	魏進益	新北市土城區金城路3段260號	106/01/18	機77:堆高機未設置警報裝置。	1	通知限期改善	106/05/04		0	便簽存查		
26	宏和桶業有限公司	梁馬美月	新北市樹林區柑園街1段16之1號	106/01/18	1.設153:對於廠內堆置之鐵桶物料,未以繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要措施,致有倒塌之虞而危害勞工。 2.設193:染有油污之布料未蓋藏於不燃性之容器內。 3.有機26:曾儲存油漆(含二甲苯)之容器未予以密閉或堆積於室外之一定場所。 4.安管3:僱用勞工3人,未置丙種職業安全衛生業務主管1人。	4	通知限期改善	106/04/21	1.鍋30:未於壓力容器(空氣壓縮機儲氣筒)壓力表刻度板上標示最高使用壓力之位置。 2.安管3:僱用勞工3人,未置丙種職業安全衛生業務主管1人。	2	通知限期改善	1	已改善
27	承展物流股份有限公司	劉淑惠	新北市新莊區新樹路69之111號	106/01/18	1.設230:合梯材質已有顯著之損傷變形。 2.教17:未使擔任荷重在1公噸以上之堆高機操作人員(張文發)接受安全衛生在職教育訓練。	2	通知限期改善	106/04/20	安管3:僱用勞工22人,未置丙種職業安全衛生業務主管1名。	1	通知限期改善		
28	昇利實業有限公司	林超群	新北市林口區粉寮路2段5之3號	106/01/18	1.安管35:未每年定期實施空壓機自動檢查。 2.機95:研磨機之護罩,未依規定覆蓋拆卸側之側面。	2	通知限期改善	106/04/13	設159:對於地上1樓物料之堆放,已妨礙消防栓之緊急使用。 安管17:未每月對堆高機定期實施檢查。	2	通知限期改善		

29	特鴻企業股份有限公司	田岡平	新北市樹林區樹潭街13之1號	106/01/18	1.設43:粉碎機齒輪及輸送帶未設置護罩或護圍等安全設備,致勞工有被捲及被夾之虞。 2.設108:對於高壓氣體(即乙炔、氧氣)貯存,未予固定及裝妥護蓋。 3.設228:對於高差1.5公尺以上之場所(地面至粉碎機傳送帶),未設置安全上下設備(未設扶手)。 4.設230:合梯兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。 5.安管3:僱用勞工7人,未置丙種職業安全衛生業務主管1人。	5	通知限期改善	106/05/31	安管3:僱用勞工7人,未置丙種職業安全衛生業務主管1人。	1	通知限期改善	1	已改善
30	統立環保工程有限公司	蘇佐榮	新北市淡水區淡金路4段9之1號	106/01/18	1.教17-1:未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員李豐宇接受每3年至少3小時之安全衛生在職教育訓練。 2.機77:堆高機未設置警示燈、倒車指示器及蜂鳴器等警報裝置。	2	通知限期改善	106/05/22	安管17:未實施堆高機每月定期檢查。	1	通知限期改善		
31	發輝環保工程有限公司	鍾進發	新北市樹林區八德街495之2號	106/01/18	1.設116:堆高機駕駛者離開其位置時,未將貨叉置於地面。 2.教17:未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員鍾和修接受特殊作業安全衛生在職教育訓練。 3.安管3:僱用勞工5人,未置丙種職業安全衛生業務主管1人。 4.機75:堆高機未有保持停止之制動裝置(手煞車損壞)。 5.機76:堆高機方向燈損壞。 6.機77:堆高機未設置警報裝置。	6	通知限期改善	106/04/21	安管3:僱用勞工5人,未置丙種職業安全衛生業務主管1人。 圖40:固定式起重機吊鉤未設置防止吊掛用鋼索等脫落之阻擋裝置(防滑舌片失效)。	2	通知限期改善	1	已改善
32	新得利倉儲股份有限公司	林建宏	新北市林口區湖子路48-8號	106/01/18	1.設159:物料堆放已妨礙消防栓之緊急使用。 2.教17:未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員張瑞何,接受安全衛生在職教育訓練。 3.健6:未置合格急救人員1名。	3	通知限期改善	106/04/13	安管17:未每年對堆高機定期整體檢查。	1	通知限期改善		
33	再虹企業有限公司	李覺明	新北市樹林區中正路433之1號	106/01/19	1.機77:堆高機未設置警報裝置。 2.機78:堆高機未設置後照燈。	2	通知限期改善	106/05/24	鍋30:未於壓力容器(即空壓機之壓縮空氣儲存筒)之壓力表刻度板上標示最高使用壓力之位置。 機:76未於堆高機設置方向燈。	2	通知限期改善		
34	百及物流股份有限公司	林章清	新北市鶯歌區福德一路1號	106/01/19	1.設89:廠區之固定式起重機具未標示最高荷重。 2.設230:合梯之腳部未設置防滑絕緣腳座套。	2	通知限期改善	106/05/25	機76:未於堆高機設置方向燈。	1	通知限期改善		
35	呂富雄(即合源興回收行)	呂誌原	新北市中和區和城路1段273號	106/01/19	1.設224:對於高度2公尺以上之地上2、3樓樓板開口,未設置適當強度之圍欄。 2.教14:未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員蔡文斌接受特殊作業安全衛生教育訓練。 3.機77:堆高機之警報裝置失效。	3	通知限期改善	106/04/28	教14:未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員蔡文斌接受特殊作業安全衛生教育訓練。	1	通知限期改善	1	已改善
36	林玉蓮(即欣鐸企業社)	林玉蓮	新北市中和區板南路339號旁回收場	106/01/19	1.設116:堆高機駕駛者離開其位置時,未將貨叉置於地面。 2.教14:未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員林志明接受特殊作業安全衛生教育訓練。	2	通知限期改善	106/04/28	教14:未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員林志明接受特殊作業安全衛生教育訓練。	1	通知限期改善	1	已改善
37	博宇速運有限公司	翁建博	新北市鶯歌區鶯桃路182巷96弄36號	106/01/19	1.設230:對於走道之木製合梯,其兩梯腳間未有金屬等硬質繫材扣牢,腳部亦未有防滑腳座套。 2.健11:未對在職勞工林婉卉定期實施一般健康檢查。 3.安管3:僱用勞工8人,未置丙種職業安全衛生業務主管1人。	3	通知限期改善	106/05/25	1.安管14:未每3個月定期對貨車各項安全性能實施檢查。 2.安管50:未於每日作業前依規定對貨車實施檢點。	2	通知限期改善		
38	禾頓物流有限公司沙止營業所	林秀純	新北市沙止區橫科路500之18號	106/01/20	設275:對於廠區之電氣設備(即配電箱),其所設防止人員感電之箱體損壞未修復。	1	通知限期改善	106/06/01		0	便簽存查		
39	宏棧企業有限公司	池榮強	新北市三峽區介壽路1段383號	106/01/20	1.設108:對於高壓氣體(即乙炔、氧氣)貯存,未予固定及裝妥護蓋。 2.設230:合梯兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢,且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。 3.教14:未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員邱耘翔接受特殊作業安全衛生教育訓練。 4.安管3:僱用勞工4人,未置丙種職業安全衛生業務主管1人。 5.機76:堆高機之方向指示器失效。	5	通知限期改善	106/05/17	安管3:僱用勞工3人,未置丙種職業安全衛生業務主管1人。	1	通知限期改善	1	已改善
40	佳東環保實業有限公司	陳佳佳	新北市三峽區佳興路2號	106/01/20	1.設241:交流電焊機二次側接電端子裸露,未設置護圍或絕緣被覆,致勞工有感電之虞。 2.安管3:僱用勞工4人,未置丙種職業安全衛生業務主管1人。 3.機76:堆高機之方向指示器失效。 4.機77:堆高機之警報裝置失效(警示燈、倒車警示燈及蜂鳴器)。	4	通知限期改善	106/05/17	1.教16:未使所僱勞工石一龍接受適於工作必要之一般安全衛生教育訓練。 2.安管17:未每年對堆高機定期整體檢查。 3.安管17:未每月對堆高機定期實施檢查。	3	通知限期改善		

註：違反法條簡語說明  
設：職業安全衛生設施規則  
教：職業安全衛生教育訓練規則  
安管：職業安全衛生管理辦法  
危標：危害性化學品標示及通識規則  
有機：有機溶劑中毒預防規則  
健：勞工健康保護規則  
固：固定式起重機全檢查構造標準  
鍋：鍋爐及壓力容器安全規則  
機：機械設備器具安全標準

黑色字體為管理事項違規  
藍色字體為現場設施設備違規  
紅色字體為危害性化學品作業違規  
綠色字體為其他違規事項