

## 106年強化冷氣銷售通路承攬管理專案精準檢查結果彙整表

序號	事業單位名稱 (通路商名稱)	負責人	受檢地址	檢查日期	違反法條	違反法 條數量	自主管 理違規	墜落危 害違規	停工	行政處分
1	縱寬冷氣空調有限公司 (特力屋股份有限公司)	羅資淀	新北市板橋區國光路47號5樓	106/06/07	使用之合梯兩梯腳間未有金屬等硬質繫材扣牢。(設230.1.3)	1	0	1	0	通知限期改善
2	松發電器有限公司 (全國電子股份有限公司)	張清雲	新北市三峽區中正路2段425號	106/06/08	使用之合梯兩梯腳間未有金屬等硬質繫材扣牢。(設230.1.3)	1	0	1	0	通知限期改善
3	黃偉銘(即黃師父工程行) (遠百企業股份有限公司)	黃偉銘	新北市三重區中正北路252號5樓	106/06/14	僱用勞工時，未實施一般體格檢查。(健10.1)	1	1	0	0	通知限期改善
4	廖政位(即華昱企業社) (大潤發流通事業股份有限公司)	廖政位	新北市永和區保福路2段118號2樓	106/06/20	使所僱勞工在高度2公尺以上之高處從事冷氣安裝作業，未使其確實使用安全帶。(設281.1)  僱用勞工時，未實施一般體格檢查。(健10.1)  僱用勞工2人，未置丙種職業安全衛生業務主管1人。(安管3.1)	3	2	1	0	通知限期改善
5	佳昌工具有限公司 (燦坤實業股份有限公司)	簡佑文	新北市新莊區中正路893巷1之15號	106/06/29	使勞工從事冷氣安裝作業時，未使其確實戴用安全帽。(營11-1)	1	0	1	0	通知限期改善
6	林致正(即正暘電氣行) (家福股份有限公司)	林致正	新北市土城區裕民路160巷6號6樓	106/07/19	僱用勞工時，未實施一般體格檢查。(健10.1)  僱用勞工10人，未置丙種職業安全衛生業務主管1人。(安管3.1)	2	2	0	0	通知限期改善
7	協信冷氣有限公司 (倍適得電器股份有限公司)	王佑誠	新北市永和區永平路81巷12號8樓之9	106/07/26	使用之合梯兩梯腳間未有金屬等硬質繫材扣牢。(設230.1.3)	1	0	1	0	通知限期改善
<b>總計</b>						<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	

註：違反法條簡語說明

設：職業安全衛生設施規則

健：勞工健康保護規則

安管：職業安全衛生管理辦法

營：營造安全衛生設施標準

黑色字體為自主管理違規事項

藍色字體為物體飛落危害違規事項