

106年度特別危害健康作業環境監測專案計畫檢查總表

項次	事業單位名稱	事業單位地址	負責人	人數	訪廠日期	採樣日期	勞動基準法 相關缺失	職業安全衛生法 初查缺失	職業安全衛生法 複查缺失	作業環境監測結果超標	未縮短工時	未實施 (健檢)特檢	104年環測超標	105年環測超標	備註	
1	立祥造漆有限公司	新北市新莊區中正路849號	鄭吉祥	4	4月6日	5月19日	—	1. 危標15.1: 未每3年依實際狀況檢討危害性化學品(甲苯、二甲苯、乙醚、丁脂、丙酮)的安全資料表的正確性, 適時更新。 2. 危標17.1.3: 危標危害性化學品(甲苯、二甲苯、乙醚、丁脂、丙酮)的安全資料表未置於工作場所易取得之處。	教17.1.1: 未使丙種職業安全衛生業務主管張麗霞接受安全衛生在職教育訓練。 教17.1.6: 未使有機溶劑作業主管蔡登康接受安全衛生在職教育訓練。							
2	國豐造漆有限公司	新北市新莊區後港一路185號	高德信	57	4月6日	5月19日	—	有機25.1.02: 未將儲藏有機溶劑(含甲苯、二甲苯、乙醚、乙酯、丁脂)的油漆容器加柱蓋。	—				V	V	改善	
3	立大化成工業股份有限公司	新北市土城區民生街15號	陳廷輝	66	4月7日	4月24日	—	1. 設108.1.5: 未將貯存的高壓氣體(氧氣鋼瓶)裝妥護蓋。 2. 固40: 未於固定式起重機(LC反應吊)吊鉤設置防止所吊物體脫落的裝置(即防滑舌片失效)。	—							
4	黑木股份有限公司	新北市土城區中興路23號	陳成達	79	4月7日	5月15日	—	1. 環測10.1: 未於環境監測前, 訂定含採樣策略之作業環境監測計畫。 2. 危標5.1: 未於裝有危害性化學品(二異氰酸二甲甲烷、二異氰酸甲苯)的容器明顯標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警訊、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。 3. 危標17.1.3: 未將危害性化學品(乙醚、乙酯、甲苯、丁脂、二異氰酸二甲甲烷、二異氰酸甲苯)的安全資料表置於工作場所易取得之處。	1. 健10.1: 僱用勞工離職時, 除未實施一般體格檢查, 且未對其實施特殊體格檢查(從事2、4、二異氰酸甲苯及4.4、二異氰酸二甲甲烷作業)。 2. 健13.3: 對於2、4、二異氰酸甲苯及4.4、二異氰酸二甲甲烷作業屬於第2級管理之勞工, 未請辦理勞工健康檢查之醫護人員進行健康指導。			V	V	改善		
5	合記興業有限公司	新北市新莊區化成路431巷43號	黃清麟	12	4月10日	4月21日	—	1. 設95: 升降機之連鎖裝置失效, 致機器地板與樓板相差7.5公分以上時, 出入口門仍可開啟。 2. 教17.1.1: 未使擔任丙種職業安全衛生業務主管黃怡理接受安全衛生在職教育訓練。 3. 教17.1.9: 未使擔任急救人員余志宗接受安全衛生在職教育訓練。 4. 環測8.1.4: 未每6個月監測特定化學物質(使用硫酸從事電鍍作業)作業場所的特定化學物質濃度1次以上。 5. 危標5.1: 對於裝有危害性化學品(硫酸及磷酸)之容器, 未標示危害圖式與內容。 6. 危標12.1: 對於危害性化學品(硫酸及磷酸), 未提供勞工安全資料表。	—							
6	群龍工業有限公司	新北市新莊區化成路314巷20弄15號	張學石	5	4月10日	5月19日	—	1. 設備73.1: 未於離心脫水機設置具連鎖裝置的覆蓋。 2. 設備230.1.3: 未於合梯兩梯間設置有金屬等硬質繫材扣牢。 3. 環測8.1.4: 未每6個月監測特定化學物質作業(使用氯化鉀、硫酸鎂、氯化鈉從事電鍍作業)場所的特定化學物質濃度。	1. 健11.1: 未對在職勞工定期實施一般健康檢查。 2. 危標17.1.2: 製作危害性化學品(硫酸鎂、氯化鎂等)清單。 3. 備化6.1: 對於優先管理化學品(硫酸鎂及氯化鎂)未將相關資料報請中央主管機關備查。			V(一般)				
7	全純有限公司三重廠	新北市三重區仁美街20、22號	詹阿卿	15	4月11日	4月21日	—	危標5.1: 未於裝有危害性化學品(磷酸等)之容器標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警訊、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。	1. 健12.1: 未對從事特定化學物質作業(使用硫酸鎂從事電鍍作業)的勞工定期實施特殊健康檢查。 2. 備化6.1: 製造、處置、使用優先管理化學品(硫酸鎂), 未將相關運作資料報請勞動部備查。			V				
8	福昇鍍金工業股份有限公司	新北市三重區中興北街160巷30號	張水進	25	4月11日	4月21日	—	1. 教16.1: 未實施必要之一般安全衛生教育訓練。 2. 安管12.1.1: 未以安全衛生管理執行紀錄或文件代替職業安全衛生管理計畫。 3. 危標17.1.2: 未製作危害性化學品清單。 4. 化評4: 未對使用之化學品評估危害及暴露程度, 劃分風險等級, 並採取對應之分級管理措施。	1. 特化40: 特定化學物質作業場所未禁止飲食, 且未將其意旨揭示於該作業場所之顯明易見之處。 2. 危標17.1.2: 未製作硫酸、鹽酸、磷酸、氫氧化鈉、鎘酸及含鎘化合物之危害性化學品清單。							
9	靖嘉實業有限公司淡水廠	新北市淡水區小中寮9之3號	林進博	19	4月12日	5月15日	—	1. 健12.1: 未對2樓發泡區從事二異氰酸甲苯作業之勞工實施特殊健康檢查。 2. 環測8.1.3: 2樓使用有機溶劑(甲苯、甲醇、二氧甲烷)之作業場所, 未每6個月測定其濃度1次以上。 3. 增加8.1.4: 2樓使用特定化學物質(二異氰酸甲苯), 未每6個月測定其濃度1次以上。	—			V				
10	鑫溢工業股份有限公司	新北市汐止區福德二路333號	吳大樹	19	4月12日	4月25日	禁32.2: 單日工時逾12小時	1. 職34.1: 未依本法及有關規定會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛生工作守則。 2. 教16.1: 未實施必要之一般安全衛生教育訓練。 3. 有機6.1.2: 於室內作業場所從事甲苯混存物之作業, 未於各該作業場所設置密閉設備、局部排氣裝置或整體換氣裝置。 4. 安管12.1.1: 未以安全衛生管理執行紀錄或文件代替職業安全衛生管理計畫。 5. 危標17.1.2: 未製作危害性化學品清單。	1. 特化40: 特定化學物質作業場所未禁止飲食, 且未將其意旨揭示於該作業場所之顯明易見之處。 2. 危標17.1.2: 未製作硫酸、鹽酸、氫氧化鈉、氯化銀、氯化鉀及含鎘化合物之危害性化學品清單。			V				
11	源生陶瓷股份有限公司	新北市鶯歌區大湖路323號	陳呂良	85	7月25日	9月1日	—	1. 設備43.1: 輸送帶的鬆輪處合處以及齒輪鍊條的啮合處有危害勞工之虞, 未設護蓋。 2. 設備45: 未於輸送帶設置有明顯標誌之緊急制動拉繩。 3. 設備106.1.4: 未固定使用中的高壓氣體(氧氣及乙炔)鋼瓶。 4. 設備108.1.5: 未固定貯存之高壓氣體(氧氣及乙炔鋼瓶)及裝妥護蓋。 5. 教17-1.1.5: 未使荷重1公噸以上堆高機操作人員魏進賢、房慶其接受每3年至至少3小時的安全衛生在職教育訓練。 6. 健13.3: 對於粉塵作業特殊健康檢查結果屬於第2級管理的勞工, 未請辦理勞工健康檢查之醫護人員進行健康指導。	設備108.1.4: 未將可燃性氣體(乙炔)及氧氣高壓氣體鋼瓶分開貯存。							
12	永明水泥製品廠股份有限公司	新北市三峽區隆恩街178巷30號	賴立華	58	7月25日	8月31日	禁32.2: 單日延長工時逾46小時	1. 設備106.1.4: 未固定使用中的高壓氣體(二氧化碳)鋼瓶。 2. 設備108.1.5: 未固定貯存之高壓氣體(氧氣、乙炔及二氧化碳)鋼瓶及裝妥護蓋。	1. 設備108.1.4: 未將可燃性氣體(乙炔)及氧氣高壓氣體鋼瓶分開貯存。 2. 健12.1: 未對從事特別危害健康作業(即粉塵作業)勞工定期實施特殊健康檢查。			V	V			
13	華泰森業股份有限公司	新北市鶯歌區東湖路14之1號	林良男	62	7月26日	9月1日	—	1. 教17.1.6: 未使粉塵作業主管余大崑接受安全衛生在職教育訓練。 2. 教17-1.1.5: 未使用荷重在0.5公噸以上未滿3公噸之固定式起重機操作人員林秋發接受每3年至至少3小時之安全衛生在職教育訓練。	設備251: 於易產生非導電性及非燃性塵埃的工作場所, 未將無熔絲斷路器裝於具有防塵效果之箱內。			V				

106年度特別危害健康作業環境監測專案計畫檢查總表

項次	事業單位名稱	事業單位地址	負責人	人數	訪廠日期	採樣日期	勞動基準法 相關缺失	職業安全衛生法 初查缺失	職業安全衛生法 複查缺失	作業環境監測結果超標	未縮短工時	未實施 (健檢)特檢	104年環測超標	105年環測超標	備註
14	裕邦窯業股份有限公司	新北市鶯歌區八德路3之3號	王世塵	83	7月26日	8月29日	基32.2：單日工時逾12小時	1.教14.1.3：未使用吊荷重在0.5公噸以上未滿3公噸之固定式起重機操作人員吳登山、賴松光接受特殊作業安全衛生教育訓練。 2.教17-1.1.1：未使職業安全衛生業務主管王品量接受每2年至少6小時之安全衛生在職教育訓練。	環測12.3：未將粉塵作業(瓷磚粉料運送作業、使用瓷磚粉料從事製品成型作業)場所之監測結果公告或以其他公開方式揭示。	V 糠土區:第一種粉塵 (0.82mg/cm3)	V				
15	岳緯精密化學股份有限公司機液廠	新北市三峽區成福路105巷36號1樓	沈政霖	27	7月27日	8月31日	基32.2：單日延長工時逾46小時	1.教17.1.6：未使粉塵作業主管陳志翔、有機溶劑作業主管黃國雄接受安全衛生在職教育訓練。 2.健18：勞工特殊健康檢查及健康追蹤檢查。未填具勞工特殊健康檢查結果報告書並報本處備查。 3.機安77：未於堆高機設置警報裝置。 4.危標5.1：未於裝有危害性化學品(乙醇)的容器明顯標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警語訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。 5.環測10-1：勞工作業環境監測計畫。未包括相似暴露族群之建立。	—		V				
16	統美電鍍股份有限公司	新北市鶯歌區鶯桃路413巷4號	柯豐彬	18	7月27日	8月30日	—	1.職安20.2：未由勞動部會商衛生福利部認可之醫療機構醫師實施勞工一般健康檢查。 2.健12.1：未對使用鎢酸、鍍液從事電鍍作業勞工柯嘉峰、李國偉實施特殊健康檢查。 3.環測8.1.4：未每6個月監測特定化學物質作業(使用鎢酸、鍍液及硫酸從事電鍍作業)場所的特定化學物質濃度1次以上。 4.環測10-1：勞工作業環境監測計畫。未包括相似暴露族群之建立。	—		V				
17	嘉寶自然工業股份有限公司鶯桃廠	新北市鶯歌區福安街1號	許明敏	87	8月1日	9月4日	—	1.環測12.2：未依規定保存105年12月15日所實施之作業環境監測紀錄。 2.固安4.5.1.3：未於固定式起重機操作開關器標示動作種類及方向。	健10.1：使勞工陳政義於粉塵作業場所從事作業。未於其受僱時實施特殊體格檢查。		V				
18	三洋窯業股份有限公司第二廠	新北市鶯歌區鶯桃路365巷39號	陳福吉	58	8月2日	8月30日	1.基32.2：單日延長工時逾46小時 2.基36：未給予勞工每7日中至少1日之休息作為例假	設規283：使勞工暴露於強烈噪音的工作場所。未置備耳塞、耳罩等防護具	1.設補3001.4：未於噪音超過90分貝的工作場所(拋光區)標示並公告噪音危害的預防事項使勞工周知。 2.機安77：未於堆高機設置警報裝置。		V		V	改善	
19	弘和泡綿興業有限公司樹林廠	新北市樹林區光興街91號	王勝暉	21	8月3日	9月5日	—	1.設規43.1：帶鋸機下方之傳動帶未設置護罩。致勞工有被捲及被災之虞。 2.教17.1.1.1：未使丙種職業安全衛生業務主管王勝暉接受安全衛生在職教育訓練。 3.教17.1.6：未使特定化學物質作業主管王勝暉接受安全衛生在職教育訓練。 4.教17.1.9：未使急救人員張榮生接受安全衛生在職教育訓練。 5.健12.1：使勞工(即 蔡恩利、安東尼)從事特別危害健康作業(使用特定化	設規155.1.4：未於捲揚機的吊鉤設有防止吊舉中所吊物脫落的裝置(如防滑舌片)。		V				
20	良和造漆股份有限公司二廠	新北市鶯歌區中正三路247巷71號	王富民	29	8月3日	8月25日	基36：未給予勞工每7日中至少1日之休息作為例假	設規95：升降機之連鎖裝置失效。致機器地板與樓板相差7.5公分以上時。出入口門仍可開啟。	—		V				
21	富昇塗料股份有限公司鶯歌廠	新北市鶯歌區德昌街187號	陳美竹	17	8月3日	8月25日	—	設規230.1.3：未於合梯兩梯腳設置防滑絕緣腳座套(即部分防滑絕緣腳座套遺失)。	—						
22	富源磁器股份有限公司	新北市鶯歌區鶯桃路60、60之1號	江德生	53	8月4日	8月30日	—	1.設規108.1.5：未將貯存的高壓氣體(氮氣鋼瓶)裝妥護蓋。 2.設規275.1.5：無熔絲斷路器保護蓋損壞有使勞工感電之虞。未即修補。	健12.1：未每年對從事特別危害健康作業(粉塵作業)的在職勞工林宜良定期實施特殊健康檢查。		V				
23	福和窯業股份有限公司	新北市鶯歌區文化路324巷23之1號	陳王秋菊	58	8月4日	8月29日	基36：未給予勞工每7日中至少1日之休息作為例假	1.設規116.1.12：堆高機駕駛者離開其位置時。未將貨叉等放置於地面。並將原動機熄火。 2.設規253：於道路上使用移動電燈。 3.鍋安30.1.3：未於第二種壓力容器(空氣壓縮機儲氣筒)壓力表刻度板標示最高使用壓力。	健12.1：未每年對從事特別危害健康作業(粉塵作業)的在職勞工鄭明旗及廖志峰定期實施特殊健康檢查。		V	V			
24	統帥窯業股份有限公司	新北市鶯歌區二甲路87之2號	莊忠進	40	8月25日	9月28日	1.基32.2：單日工時逾12小時且單日延長工時逾46小時 2.基36：未給予勞工每7日中至少1日之休息作為例假	教17.1.9：未使急救人員林少群接受安全衛生在職教育訓練。	—	V 1.噴霧乾漆區:第一種粉塵 (0.57mg/cm3) 2.施釉區:第一種粉塵 (0.48mg/cm3)	V			V	改善