

## 107年強化冷氣銷售通路承攬管理專案檢查公開資訊

序號	事業單位名稱 (通路商名稱)	公司負責人	受檢地址	檢查日期	違反法條	違反法 條數量	自主管 理違規	物體飛 落危害 違規	墜落危 害違規	行政處分	備註
1	汎晟暉電器有限公司 (全國電子股份有限公司)	涂家華	新北市板橋區合安一路25號11樓	107/06/20	1.營11-1:從事冷氣安裝作業之施工人員未戴用安全帽。	1	0	1	0	通知限期改善	
2	丁忠吉(即國昕冷氣行) (大潤發流通事業股份有限公司)	丁忠吉	新北市永和區中正路626號8樓之2	107/06/20	1.職安34.1:未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則,並報本處備查。 2.訓3.1:未使丙種職業安全衛生業務主管廖政位接受職業安全衛生業務主管之安全衛生教育訓練。	2	2	0	0	通知限期改善	
3	鴻荏冷氣工程有限公司 (特力屋股份有限公司)	黃永鴻	新北市板橋區合宜路15號5樓之1	107/06/25	1.營11-1:從事冷氣安裝作業之施工人員未戴用安全帽。	1	0	1	0	通知限期改善	
4	洪偉晟(即順達晟企業社) (燦坤實業股份有限公司)	洪偉晟	新北市板橋區莊敬路220巷43號	107/06/27	1.管辦3.1:僱用勞工6人,未置營造業丙種職業安全衛生業務主管1人。	1	1	0	0	通知限期改善	
5	高速達流通事業股份有限公司 (遠百企業股份有限公司)	高德蓉	新北市三重區中正北路174之9號8樓	107/06/27	1.設272:對於絕緣用防護裝備(即絕緣手套)未每6個月檢驗其性能1次,且工作人員亦未於每次使用前自行檢點,不合格者應予更換。	1	1	0	0	通知限期改善	
6	丁英財(即展毅企業社) (家福股份有限公司)	丁英財	新北市新店區國校路49巷9號6樓	107/06/29	1.訓4.1:未使擔任營造業職業安全衛生業務主管丁英財於事前接受營造業職業安全衛生業務主管之安全衛生教育訓練。 2.營11-1:從事冷氣安裝作業之施工人員未戴用安全帽。	2	1	1	0	通知限期改善	
7	楊銘元(即天翊空調行) (全國電子股份有限公司)	楊銘元	新北市板橋區光正街45巷2弄9號3樓	107/07/18	1.設230.1.3:合梯腳部防滑絕緣腳座套破損。	1	0	0	1	通知限期改善	
8	李明樹(即奔軒工程行) (特力屋股份有限公司)	李明樹	新北市三重區安和路91號6樓	107/07/24	1.營11-1:從事冷氣安裝作業之施工人員未戴用安全帽。	1	0	1	0	通知限期改善	
9	廖政位(即華昱企業社) (大潤發流通事業股份有限公司)	廖政位	新北市中和區中和路257號5樓	107/07/25	1.職安34.1:未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則,並報本處備查。 2.訓3.1:未使丙種職業安全衛生業務主管廖政位接受職業安全衛生業務主管之安全衛生教育訓練。 3.勞健17.*.1:未將一般勞工體格檢查紀錄至少保存7年。	3	3	0	0	通知限期改善	
10	丁英財(即展毅企業社) (家福股份有限公司)	丁英財	新北市新店區華城一路51號	107/07/30	1.危標12.1:未提供勞工危害性化學品(即含環己酮之接著劑)之安全資料表。	1	1	0	0	通知限期改善	
11	民氣冷凍空調實業有限公司 (燦坤實業股份有限公司)	簡佑文	新北市新店區百忍街50巷2弄2號4樓	107/07/31	1.設230.1.3:合梯兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。	1	0	0	1	通知限期改善	
12	高速達流通事業股份有限公司 (遠百企業股份有限公司)	高德蓉	新北市三重區力行路2段136巷45弄14號2樓	107/08/16	無	0	0	0	0	無	
13	鴻源實業有限公司 (全國電子股份有限公司)	洪晟皓	新北市板橋區忠孝路98號7樓	107/08/24	1.設230.2:勞工站立於合梯頂板從事冷氣裝修作業。 2.營11-1:從事冷氣安裝作業之施工人員未戴用安全帽。	2	0	1	1	通知限期改善	

## 107年強化冷氣銷售通路承攬管理專案檢查公開資訊

序號	事業單位名稱 (通路商名稱)	公司負責人	受檢地址	檢查日期	違反法條	違反法 條數量	自主管 理違規	物體飛 落危害 違規	墜落危 害違規	行政處分	備註
14	丁忠吉(即國昕冷氣行) (大潤發流通事業股份有限公司)	丁忠吉	新北市永和區中山路1段197號4樓之3	107/08/27	無	0	0	0	0	無	
15	科科有限公司 (燦坤實業股份有限公司)	陳淑敏	新北市新莊區新北大道7段376號3樓	107/08/28	1. 設230.1.3:對於使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。 2. 機標95:手持研磨機之研磨輪未設置護罩。	2	0	1	1	通知限期改善	
16	高遠達流通事業股份有限公司 (遠百企業股份有限公司)	高德蓉	新北市三重區文化南路28號4樓	107/08/28	1. 職安34.1:未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則，並報本處備查。	1	1	0	0	通知限期改善	
17	晨達科技工程有限公司 (特力屋股份有限公司)	張智勝	新北市板橋區合宜一路25號9樓之5	107/08/28	1. 設230.2:未禁止勞工站立於合梯頂板作業。	1	0	0	1	通知限期改善	
18	丁英財(即展毅企業社) (家福股份有限公司)	丁英財	新北市新店區福園街11之1號	107/08/29	1. 職安34.1:未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則，並報本處備查。	1	1	0	0	通知限期改善	
<b>總計</b>						<b>22</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>		

註：違反法條簡語說明

設：職業安全衛生設施規則

勞健：勞工健康保護規則

管辦：職業安全衛生管理辦法

營：營造安全衛生設施標準

危標：危害性化學品標示及通識規則

訓：職業安全衛生教育訓練規則

職安：職業安全衛生法

機標：機械設備器具安全標準

黑色字體為自主管理違規事項

藍色字體為物體飛落危害違規事項

紅色字體為墜落危害違規事項