

107年度作業環境監測專案初複查結果

項次	事業單位名稱	事業單位地址	公司負責人	人數	訪廠日期	採樣日期	職業安全衛生法 初查缺失	違反法條數量	職業安全衛生法 複查缺失	違反法條數量	作業環境監測結果超標	未實施特殊健檢	105年環測超標	106年環測超標	備註	
1	全智工業股份有限公司	新北市土城區大同街18號	郭光裕	30	107/04/16	107/07/02	1. 設324-2第1:使勞工長時間工作或從事夜間、輪班工作,未採取疾病預防措施(請參考勞動部103年9月5日公告「異常工作負荷促進疾病預防指引」辦理)。 2. 設324-3第1:使勞工於執行職務,因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害,未採取暴力預防措施並作成執行紀錄(請參考勞動部106年6月21日公告修正「執行職務遭受不法侵害預防指引」辦理)。 3. 危標015-1:未依實際狀況檢討安全資料表內容,並適時更新。	3	無缺失	0						
2	協人企業股份有限公司二廠	新北市土城區中興路15號	陳自力	146	107/04/16	107/07/02	1. 設108.05:未將貯存之高壓氣體(氮氣)鋼瓶裝妥護蓋。 2. 設159.06:消防栓前面堆放物品,妨礙消防器具緊急使用。	2	設230-1.03:未於合梯設置防滑絕緣腳座套。	1						
3	微星科技股份有限公司	新北市中和區立德街69號	徐祥	2187	107/04/17	107/07/03	鍋030-1.03:未於壓力容器(空壓機儲氣筒)壓力表刻度板標示最高使用壓力位置。	1	設230-1.03:未於合梯兩梯腳間設有金屬等硬質繫材扣牢,腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。	1						
4	恒通股份有限公司立言廠	新北市中和區立言街38號	張傳寧	462	107/04/17	107/07/03	1. 危標012-2:油墨(含二甲苯、環己酮)之安全資料表所用文字未以中文為主。 2. 危標017-1.03:未將油墨(含環己酮)之安全資料表置於工作場所易取得之處。	2	無缺失	0						
5	顏瑞城(即富笙電鍍工廠)	新北市新莊區化成路349巷22號及363巷17號	顏瑞城	20	107/04/23	107/07/04	1. 設095:未於升降機升降路各樓出入口門設連鎖裝置,致搬器地板與樓板相差7.5公分以上時,出入口門仍可開啟。 2. 特037-1:使勞工從事特定化學物質(使用硫酸、氫化鈉、三氧化鉻及硫酸鎳等從事電鍍作業)作業時,未指定現場主管擔任特定化學物質作業主管。 3. 環測008-1.04:未每6個月監測特定化學物質作業(使用硫酸、氫化鈉、三氧化鉻及硫酸鎳等從事電鍍作業)場所的濃度。 4. 健016-1:未對從事特定化學物質作業(使用三氧化鉻及硫酸鎳等從事電鍍作業)的勞工定期實施特殊健康檢查。	4	無缺失	0		V				
6	品元企業股份有限公司	新北市新莊區五工五路23號	張青屏	76	107/04/23	107/07/04	1. 特034:對設置特定化學設備之作業場所(硫酸),未設搶救組織及訓練有關人員急救、避難知識。 2. 環測012-1:實施作業環境監測時,未會同勞工代表實施。	2	安管012-1第1:僱用勞工76人,未訂定職業安全衛生管理計畫。	1						
7	太甫實業有限公司	新北市樹林區樹潭街10之6號	邱盛廷	64	107/04/24	107/07/05	1. 教017-1第1.04:未使有機溶劑作業主管林嘉宏接受每3年至少6小時之安全衛生在職教育訓練。 2. 環測008-1.03:未每6個月監測使用含正己烷、甲苯及丙酮的接著劑從事粘接泡棉作業場所之有機溶劑濃度1次以上。 3. 危標005-1:未於裝有危害性化學品(即含正己烷、甲苯及丙酮的接著劑、甲醇)的容器標示危害圖式及內容。 4. 健016-1:未對從事特別危害健康作業(使用含正己烷的接著劑)之在職勞工實施特殊健康檢查。	4	1. 設278:從事含二氯甲烷等有機溶劑之發泡劑,未使勞工配戴防護手套。 2. 危標017-1.03:未將三聚氰胺的安全資料表置於工作場所易取得之處。	2		V				
8	虹達玻璃股份有限公司樹林廠	新北市樹林區味王街28號	吳欣峯	69	107/04/24	107/07/05	1. 危標015-1:未每3年依實際狀況檢討丁酮安全資料表內容之正確性並適時更新。 2. 健016-1:對從事粉塵作業(於室內利用研磨砂紙以動力研磨玻璃)的在職勞工,未每年定期實施特殊健康檢查。	2	1. 設230-1.03:未於合梯兩梯腳間設有金屬等硬質繫材扣牢,腳部未設置防滑絕緣腳座套。 2. 設275.05:無熔絲開關保護盒外蓋破損,有引起感電危險之虞,未即修補。	2		V				
9	大同大隈股份有限公司鶯歌廠	新北市鶯歌區東湖路14之2號	家城淳	236	107/07/10	107/09/27	1. 職安016-1:設置使用吊升荷重3公噸以上之固定式起重機共7座,係職業安全衛生法所定之危險性機械,未經檢查機構或中央主管機關指定之代行檢查機構檢查合格。 2. 有019:使勞工從事有機溶劑作業(使用正己烷從事清洗作業、二甲苯從事塗飾作業),未置有機溶劑作業主管。 3. 危標005-1:於裝有危害性化學品(去漬油)的容器明顯標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。 4. 危標015-1:未每3年依實際狀況檢討安全資料表(去漬油)內容之正確性,並適時更新。	4	1. 設238:工作場所有物體飛落之虞,勞工未確實戴用安全帽(頭帶未扣)。 2. 設253:通路上不得使用臨時配線或移動電線。 3. 機107:未於桌上用研磨機裝設工作物支架。	3						
10	宏洲業股份有限公司	新北市鶯歌區中正三路230巷14、14之1、16、18號	吳維雄	113	107/07/20	107/09/27	1. 設108.04:未將可燃氣體(乙炔)及氧氣鋼瓶分開貯存。 設108.05:未裝妥高壓氣體(氧氣及乙炔鋼瓶)護蓋。 2. 粉021:未於明顯易見的處所公告粉塵作業場所(輸土區)禁止飲食或吸菸。 3. 危標005-1:未於裝有危害性化學品(矽酸鈉)的容器標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。 4. 危標015-1:未依實際狀況檢討並適時更新安全資料表(去漬油)內容之正確性,並適時更新。	3	1. 鍋030.03:未於壓力容器(空氣壓縮機儲氣筒)壓力表刻度板標示最高使用壓力。 2. 危標007:裝有危害性化學品(燃料油)容器標示的危害圖式不符規定樣式。	2	V(區域) 土料噴霧區、製一課成形區: 第一種總粉塵(0.48mg/m3)					
11	明治科技股份有限公司鶯歌廠	新北市鶯歌區二甲路36之1號	簡立銘	69	107/04/27	107/08/03	1. 粉021:未於明顯易見的處所公告粉塵作業場所禁止飲食或吸菸。 2. 環測008-1.02:未每6個月監測特定粉塵作業場所的粉塵濃度1次以上。 3. 危標005-1:未於裝有危害性化學品(鹽酸)的容器標示內容(含危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。 4. 危標015-1:未依實際狀況檢討並適時更新安全資料表(鹽酸)內容之正確性。 5. 健014-1:未對從事粉塵作業的新僱勞工實施特殊體格檢查。 6. 健016-1:未對從事粉塵作業的在職勞工定期實施特殊健康檢查。	6	安管086:貴公司勞工人數69人,已置乙種職業安全衛生業務主管簡宏基,惟尚未填具職業安全衛生管理單位(人員)設置(變更)報備書,陳報本處備查【註:請至職業安全衛生管理單位及人員設置報備系統(網址:https://filing.osha.gov.tw)依線上表件填報並上傳備查資料後,列印報備書(含案件流水編號)及公文書寄送本處備查】。	1		V				

107年度作業環境監測專案初複查結果

項次	事業單位名稱	事業單位地址	公司負責人	人數	訪廠日期	採樣日期	職業安全衛生法 初查缺失	違反法條數量	職業安全衛生法 複查缺失	違反法條數量	作業環境監測結果超標	未實施特殊健檢	105年環測超標	106年環測超標	備註
12	統帥黨業股份有限公司	新北市鶯歌區二甲路87之2號	莊忠雄	39	107/04/27	107/08/03	1. 設045:未於輸送帶適當位置設置有明顯標誌之緊急制動裝置(如緊急拉繩)。 2. 設116.12:使堆高機駕駛者離開駕駛座時,未將貨叉放置於地面。 3. 設159.06:物料堆放已妨礙消防器具的緊急使用。 4. 設228:高度差超過1.5公尺的工作場所,未設置安全上下的設備(即樓梯未設扶手)。 5. 鍋030.03:未於空氣壓縮機儲氣筒壓力表的刻度板上,明顯標示最高使用壓力位置。 6. 安管086:未填具職業安全衛生管理單位(人員)設置(變更)報備書,陳報本處備查。 7. 健024:勞工特殊健康檢查及健康追蹤檢查,未填具勞工特殊健康檢查結果報告書並報本處備查。	7	危標007:裝有危害性化學品(重油)儲槽標示的危害圖式不符規定(即圖式符號應使用黑色,背景為白色,圖式之紅框有足夠警示作用之寬度)。	1	V(區域) 1.入窠區:第一種總粉塵(4.56mg/m3) 2.噴霧成型區:第一種總粉塵(4.96mg/m3)		V	V	
13	國鼎生物科技股份有限公司淡水廠	新北市淡水區中正東路1段3巷9、11、13、15、17、31號10樓	劉勝勇	21	107/05/03	107/09/05	1. 設324-3第1:使勞工於執行職務,因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害,未採取暴力預防措施。 2. 設324-3第2:勞工人數127人,未依勞工執行職務之風險特性,參照中央主管機關公告之相關指引,訂定執行職務遭受不法侵害預防計畫,並據以執行(請參考勞動部106年6月21日公告修正「執行職務遭受不法侵害預防指引」辦理)。	2	安管008-1:職業安全衛生人員莊晶茹因育嬰留職停薪未能執行職務,未指定適當代理人。	1					
14	台菱樹脂工業股份有限公司	淡水區下圭柔山70之4號	吳季龍	122	107/05/03	107/09/05	無缺失	0	安管017-1:未每年對堆高機定期實施整體檢查。	1					
15	嘉寶自然工業股份有限公司鶯桃二廠	新北市鶯歌區鶯桃路296巷54號	許明徽	14	107/05/04	107/08/17	1. 環測008-1.02:未每6個月監測特定粉塵作業場所的粉塵濃度(使用氧化鋁、碳粉、氧化鎂及氯化鎂等從事原料攪拌作業及車修研磨作業)。 環測008-1.03:未每6個月監測有機溶劑作業(使用含甲苯、二甲苯、醋酸丁酯、異丁醇及醋酸乙酯的噴漆與香蕉水從事噴漆作業)場所的有機溶劑濃度1次以上。 2. 危標005-1:未於裝有危害性化學品(香蕉水)之容器標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。 3. 健016-1:未對從事特別危害健康作業(使使用氧化鋁、碳粉、氧化鎂及氯化鎂等從事原料攪拌作業及車修研磨作業)的在職勞工實施特殊健康檢查。	3	設083:2樓扇風機葉片有危害勞工之虞,未設護網。	1	V				
16	銀泰電子陶瓷股份有限公司	新北市鶯歌區永昌街105號	黃華銘	82	107/05/04	107/08/17	設232:混合區物料圍欄開口拉門有墜落之虞,未有警告標示。	1	無缺失	0					
17	富吉炭素股份有限公司	新北市三峽區正義街151號	浮森悟	47	107/05/17	107/09/20	危標012-2:安全資料表(Pb-S-100)所用文字未以中文為主。	1	危標005-1:對於裝有危害性化學品香蕉水(含甲苯、醋酸乙酯及醋酸正丁酯)之容器,未標示危害圖式與內容。	1					
18	三龍電鍍科技股份有限公司	新北市土城區德安街3之1號1樓	鄭立松	42	107/05/17	107/09/20	1. 特040:未禁止勞工在特定化學物質(使用鉻酸、鎳化合物電鍍槽作業區)作業場所飲食,且未於該作業場所標示禁止飲食。 2. 危標007:裝有危害性化學品(硫酸)儲槽標示的危害圖式不符規定(即圖式符號應使用黑色,背景為白色,圖式之紅框有足夠警示作用之寬度)。 3. 健016-1:未對使用鎳化合物(硫酸鎳、氯化鎳)的勞工實施特殊健康檢查。	3	危標005-1:對裝有危害性化學品(即含硫酸之酸性光亮鍍銅潤滑劑)之容器標示,未以中文為主。	1	V				
19	三益企業股份有限公司新莊廠	新北市新莊區瓊林南路265號	林良欣	18	107/05/11	107/08/31	1. 設043-1:未於攪拌機轉軸設置護罩。 2. 環測008-1.02:未每6個月監測粉塵作業(以粉狀二氧化鈦及碳黑為原料從事製造作業)場所的粉塵濃度。 3. 環測010:環境監測計畫未包括危害辨識及資料收集、相似暴露族群之建立。 4. 環測011:未委託作業環境監測機構辦理作業環境監測。 5. 健016-1:未對使用粉狀二氧化鈦及碳黑從事作業的勞工實施特殊健康檢查。	5	危標017-1.04:使用危害性化學品從事作業之勞工未接受製造、處置或使用危害性化學品之教育訓練。	1	V				
20	星晨電路股份有限公司	新北市新莊區瓊林南路275巷10號	呂理旭	29	107/05/11	107/08/31	環測008-1.03:使用有機溶劑(甲苯、二甲苯及乙二醇丁醚)之作業場所,未每6個月監測其濃度1次以上。 環測008-1.04:使用特定化學物質(含硫酸之微蝕液)之作業場所,未每6個月監測其濃度1次以上。	1	設230-1.03:合梯兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢,且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。	1					
21	西柏科技股份有限公司中和二廠	新北市中和區建康路156至176號(雙號)6樓、162、164、170號8樓	蔡正義	120	107/06/01	107/09/06	1. 環測008-1.03:未每6個月監測有機溶劑作業(使用含甲醇從事擦拭作業)場所的有機溶劑濃度。 2. 危標015-1:未每3年依實際狀況檢討正己烷之安全資料表內容,並適時更新。	2	危標005-1:未於裝有危害性化學品(環保去漬油)之容器標示危害圖式及內容。	1					
22	威剛科技股份有限公司	新北市中和區連城路258號18樓	陳立白	578	107/06/01	107/09/06	危標015-1:未適時檢討更新安全資料表內容的正確性(環保無鹼洗淨清洗劑法規資料有誤)	1	安管080:局部排氣裝置每年定期檢查記錄未有檢查年月日、檢查方法。	1					
23	立兆股份有限公司	新北市五股區五工五路63號1樓、2樓、3樓、4樓、6樓、7樓	楊士聖	299	107/06/08	107/09/07	危標017-1.02:未製作危害性化學品清單。	1	環測012-3:未於顯而易見的場所公告勞工作業環境監測結果。	1					
24	正宇金屬工業股份有限公司	新北市新莊區中正路705、707、709、711、713號	吳安安	49	107/06/08	107/09/07	1. 設083:扇風機葉片有危害勞工之虞,未設護網。 2. 設106-1.04:未固定使用中的高壓氣體(瓦斯鋼瓶)。 3. 機004-3:衝床傳動輪有危害勞工之虞,未設護罩(即所設護罩仍有捲夾危害之虞)。	3	設224-1:高度2公尺以上的平臺開口(2樓出貨區)有墜落危險之虞,未設圍欄。	1					
25	伍聯電子廠股份有限公司樹林廠	新北市樹林區三龍街45巷10號	鄭清潭	40	107/07/03	107/09/13	1. 有006-1.02:從事第二種有機溶劑作業(丁酮、乙二醇丁醚),未於各該作業場所(2樓印刷室)設置密閉設備、局部排氣裝置或整體換氣裝置。 2. 危標017-1.02:未製作危害性化學品(丁酮等)清單。	2	教027-1:未保存勞工一般安全衛生教育訓練資料3年(包含訓練教材、課程表等之訓練計畫、受訓人員名冊、簽到紀錄、課程內容等實施資料)。	1					
26	生格電鍍工廠股份有限公司	新北市樹林區三俊街159巷22號	許王金葉	13	107/06/15	107/09/13	1. 設275.05:電箱保護箱護蓋損壞有使勞工發生感電之虞,未即修補。 2. 危標005-1:未於裝有危害性化學品(硫酸)的容器,明顯標示危害成分、製造者、輸入者或供應者之名稱、地址及電話。	2	設094:未於升降機器內明顯標示其積載荷重或乘載之最高人數。	1					

107年度作業環境監測專案初複查結果

項次	事業單位名稱	事業單位地址	公司負責人	人數	訪廠日期	採樣日期	職業安全衛生法 初查缺失	違反法條數量	職業安全衛生法 複查缺失	違反法條數量	作業環境監測結果超標	未實施特殊健檢	105年環測超標	106年環測超標	備註	
27	阿克蘇諾貝爾常誠股份有限公司	新北市林口區工六路21號	彭文德	129	107/07/09	107/09/14	危標015-1:未每3年依實際狀況檢討超微粒鋁粉之安全資料表內容,並適時更新。	1	1.教017.1第:未使職業安全衛生管理員陳永澤接受每2年至少12小時的安全衛生在職教育訓練。 2.安管086:所管為塗料、染料及顏料製造業,勞工人數129人,已置甲種職業安全衛生業務主管陳延婷及職業安全衛生管理員陳永澤,惟尚未填具職業安全衛生管理單位(人員)設置(變更)報備書,陳報本處備查【註:請至職業安全衛生管理單位及人員設置報備系統(網址:https://filing.osha.gov.tw)依線上表件填報並上傳備查資料後,列印報備書(含案件流水編號)及公文書寄送本處備查】。	2						
28	興拓實業股份有限公司	新北市林口區粉寮路2段358之5號	黃來福	60	107/07/09	107/09/14	1.鍋030-1.03:未於壓力容器(空壓機儲氣筒)壓力表刻度板標示最高使用壓力位置。 2.健016-1:未對從事特別危害健康作業(於室內使用研磨機從事岩石切割、研磨)的勞工,實施特殊健康檢查。	2	1.設275.05:接線盒保護外蓋損壞有引起感電危險之虞,未即修補。 2.危標015-1:未依實際狀況檢討並適時更新安全資料表(環氧樹脂)內容之正確性。	2		V				
29	三洋黨業股份有限公司	新北市鶯歌區八德路16號	陳福吉	255	107/04/26	107/09/27	1.設037.03:變電站爬梯踏條與牆壁間未保持16.5公分以上之淨距。 2.設106.04:未固定使用中的高壓氣體容器(瓦斯鋼瓶)。	2	1.機076:未於堆高機設置方向指示器(即堆高機左側方向燈損壞)。 2.機077:堆高機警報裝置損壞。	2	V(區域) 1.2號窯成形區:第一種可呼吸性粉塵(0.40 mg/m ³) 2.噴霧塔:第一種可呼吸性粉塵(0.68 mg/m ³)		V			
30	和成欣業股份有限公司二廠	新北市鶯歌區八德路1號	邱立堅	160	107/04/26	107/09/27	1.危標007:裝有危害性化學品(硫酸)容器標示的危害圖式不符規定樣式(即圖式符號應使用黑色,背景為白色,圖式之紅框有足夠警示作用之寬度)。 2.危標017-1.02:未製作危害性化學品清單(即未納入鎳光澤劑等)。 3.優管化:對於優先管理化學品(硫酸鎳)未將相關資料報請中央主管機關備查(http://prochem.osha.gov.tw/content/masterpage/index.aspx)。 4.健16-1:使勞工既文同及游文生從事特別危害健康作業(噪音作業),未實施特殊健康檢查。	4	無缺失							
31	金山鐵線股份有限公司興仁廠	新北市淡水區興仁路159號1、2、3、4、5樓及161號1、2、3、4樓、地下1層	劉成山	160	107/07/27	107/10/05	1.設159.04:物料的堆放已阻礙交通及消防器具的緊急使用。 2.設159.06:堆高機未設置後扶架。	2	鍋017.05:未於鍋爐壓力表之刻度板上標示最高使用壓力之位置。	1						
32	東光凡而工業股份有限公司淡水廠	新北市淡水區民權路1之1號	曾順榮	85	107/07/27	107/10/05	固045.03:未於固定式起重機之操作開關器上易見處標示控制動作種類及動作方向。	1	1.安管035:對於第二種壓力容器(即空氣壓縮機儲氣筒)未每年定期實施檢查一次。 2.危標012-1:未提供勞工危害性化學品(即含甲苯之噴漆)之安全資料表。	2						
33	中華彩色印刷股份有限公司	新北市新店區寶橋路229號	張中一	160	107/07/12	107/10/18	1.危標005-1:未於裝有危害性化學品(即丙酮)的容器標示危害圖式及內容。 2.健016-1:未對從事特別危害健康作業(使用含正己烷的去漬油)之在職勞工實施特殊健康檢查。	2	危管004:未評估化學品(乙醇)的危害及暴露程度,劃分風險等級,並採取對應之分級管理措施。	1		V				
34	天錫精密工業股份有限公司新店工廠	新北市新店區建業路49號	蔡榮祿	55	107/07/12	107/10/18	危標017-1.02:未製作危害性化學品清單。	1	危標012-1:對於危害性化學品(即含正己烷之去漬油),未提供勞工安全資料表。	1	V(區域) 1.切斷區:第二種可呼吸性粉塵(1.57 mg/m ³) 2.噴砂區:第二種可呼吸性粉塵(111.37 mg/m ³)					
35	宏耀實業有限公司	新北市新莊區新樹路293巷6號	陳淑娥	34	107/07/13	107/10/19	1.特029-1.02:未於硫酸供應閥標示開閉方向。 2.特036:使勞工從事使用丁類物質(硫酸)時,未設置緊急沖淋設備。 3.環測008-1.03:未每6個月監測使用含正己烷的去漬油從事清潔作業場所之有機溶劑濃度1次以上。 4.健016-1:未對從事特別危害健康作業(使用含正己烷的去漬油)之在職勞工實施特殊健康檢查。	4	1.設159.06:對於物料之堆放,已妨礙消防器具之緊急使用。 2.設275.05:漏電斷路器保護盒外蓋損壞,有引起感電危險之虞,未即修補。	2		V				
							合計	86		40						

107年度作業環境監測專案初複查結果

項次	事業單位名稱	事業單位地址	公司負責人	人數	訪廠日期	採樣日期	職業安全衛生法 初查缺失	違反法條數量	職業安全衛生法 複查缺失	違反法條數量	作業環境監測結果超標	未實施特殊健檢	105年環測超標	106年環測超標	備註
----	--------	--------	-------	----	------	------	-----------------	--------	-----------------	--------	------------	---------	----------	----------	----

註：違反法條簡語說明

設規：職業安全衛生設施規則
 教：職業安全衛生教育訓練規則
 安管：職業安全衛生管理辦法
 機安：機械器具安全標準
 危標：危害性化學品標示及通識規則
 健：勞工健康保護規則
 環測：勞工作業環境監測實施辦法
 特化：特定化學物質危害預防標準
 危分：危害性化學品評估及分級管理辦法
 細則：職業安全衛生法施行細則
 固：固定式起重機安全檢查構造標準
 優管化：優先管理化學品之指定及運作管理辦法
 危管：危害性化學品評估及分級管理辦法
 職安：職業安全衛生法
 有：有機溶劑中毒預防規則
 粉：粉塵危害預防標準
 鍋：鍋爐及壓力容器安全規則

綠色字體為墜落危害違規
 黑色字體為自管理事項違規
 紫色字體為機械設備違規
 紅色字體為特定化學違規
 褐色字體為感電危害違規