

# 109年度新北市加強國營事業所屬場所安全衛生專案檢查結果公開資訊

工地序號	工程名稱	受檢地址	事業單位名稱	初查日期 (年/月/日)			違反事實說明	違反 法條	違反 法條 數量	辦理結果	罰鍰 金額	停工日期 (年/月/日)	停工 違反 法條	復工日期 (年/月/日)	工銀金額	備註
				年	月	日										
1	第三座天然氣接收站建港及圍堤造地新建工程(八里臺北港沉箱預鑄場)	新北市八里區臺北港北7之2至北9之1碼頭	泛亞工程建設股份有限公司	109	4	22	1.地上1樓護欄未依規定設置(上欄杆高度未達90公分)。 2.對於地上1樓鋼管堆放,未設置適當之墊塊及擋樁。 3.沉箱鋼筋裸露,未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護設施。	1.管20.*1 2.管34 3.管129.*9	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	五十萬以上	台灣中油股份有限公司基隆港分公司
2	臺北商港物流倉儲區第一期公共設施工程	新北市八里區臺北港北堤	良記營造股份有限公司	109	4	22	1.對於一般車輛之使用,未就車輛各項安全性能實施每3個月定期檢查1次。 2.對於配水池裝有柴油之容器,未依規定標示危害圖示及警示語。	1.管14 2.危5.1	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	五十萬以上	臺灣港務股份有限公司基隆港分公司
3	臺北港物流倉儲區第三、四期圍堤新建工程	新北市八里區臺北港北內堤	東丞營造股份有限公司	109	4	28	1.在未確認無危害勞工之虞時,即以挖土機從事主要設計以外之用途。 2.儲存易燃性物料(乙炔),未設置禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。 3.圍籬物料堆置高度超過1.8公尺。 4.以車輛機械(挖土機)從事露天開挖作業時,未在該機械上裝設警示燈及蜂鳴器,致人員有被撞之虞。	1.設116.*9 2.管12 3.管35 4.管69.*5	4	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善 4.通知改善	-	-	-	-	五十萬以上	臺北港務股份有限公司基隆港分公司
4	臺北港南碼頭區S09碼頭暨後線圍堤造地工程	新北市八里區臺北港南碼頭區	石川工程企業股份有限公司	109	4	28	1.排水溝開口,未予封閉或採取加蓋等設備,致勞工有墜落之虞。 2.暴露之鋼筋未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護設施。	1.管25 2.管129.*9	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	五十萬以上	臺北港務股份有限公司基隆港分公司
5	臺北港南碼頭A填區公共設施工程	新北市八里區中山路3段392號	尚義營造有限公司	109	4	22	工區車輛機械(挖土機)駕駛離開操作位置時,未將挖斗置於地面。	設116.*11	1	通知改善	-	-	-	-	五十萬以上	臺北港務股份有限公司基隆港分公司
6	臺北港南碼頭區污水處理廠新建工程	新北市八里區臺北港南碼頭區	聯合水業股份有限公司	109	4	22	對於高度2公尺以上之北側地上1樓至地下1樓外牆施工架開口,未設置護欄或安全網等防護設備。	管19.1	1	罰鍰進行處分	30,000	-	-	-	五十萬以上	臺北港務股份有限公司基隆港分公司
7	臺北港東15碼頭損壞修復工程	新北市八里區臺北港東碼頭區	廣瑞營造有限公司	109	4	22	1.於地上1樓高壓氣體貯存,未予以固定及裝妥護蓋。 2.施工構臺前方護欄之萬向接頭裸露,未採取加裝護套等防護設施。 3.以車輛機械(挖土機)從事露天開挖作業時,未在該機械上裝設警示燈及蜂鳴器,致人員有被撞之虞。	1.設108.*5 2.管5 3.管69.*5	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	五十萬以上	臺北港務股份有限公司基隆港分公司
8	林口電廠更新擴建計畫三期灰塘工程	新北市林口區下福里139之1號	良記營造股份有限公司	109	4	28	1.所設置之救生繩索未實地每日作業檢點。 2.護欄未能承受75公斤之荷重(護欄明顯變形)。	1.管16.*2 2.管20.*5	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	五十萬以上	台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處北部施工處
9	林口電廠更新擴建計畫108年度土木零星及維護工程	新北市林口區台61線南下側車道19.4公里處	皇堡營造有限公司	109	4	28	1.地上1樓儲存易燃性物料,未設置禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。 2.對於一般車輛之使用,未就車輛各項安全性能實施每3個月定期檢查1次。	1.管12 2.管14	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	五十萬以上	台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處
10	非工程	新北市八里區商港路133號	台北港埠通商股份有限公司	109	4	15	1.對於長度超過6公尺之固定梯,未於距梯底2公尺以上部分設置護籠或其他保護裝置。 2.對於輸送機轉軸,未設置適當之護罩,致未能有效防止作業勞工身體之一部分介入構件旋轉區域,勞工有遭受夾捲之虞。	1.設37.1.8 2.設43	2	1.通知改善 2.罰鍰進行處分	30,000	-	-	-	無	臺北港轄內事業單位
11	非工程	新北市八里區廈竹園25號	台北港貨櫃碼頭股份有限公司	109	4	15	使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未採取辦理危害預防及溝通技巧訓練之暴力危害預防措施。	設324-3.1.5	1	通知改善	-	-	-	-	無	臺北港轄內事業單位
12	非工程	新北市八里區商港路123號3樓	斯密特規隔港勤服務股份有限公司	109	4	15	1.對所僱勞工實施之一般安全衛生教育訓練,未保存包含課程表等之訓練計畫等實施資料。 2.在職勞工健康檢查項目未依附表八實施。	1.教27.1 2.健15.2	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	無	臺北港轄內事業單位
13	非工程	新北市八里區商港路123號	德璜有限公司	109	4	21	未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則,並報本處備查。	職34.1	1	通知改善	-	-	-	-	無	臺北港轄內事業單位
14	非工程	新北市八里區廈竹園23號	臺灣港務國際物流股份有限公司臺北辦事處	109	4	23	1.堆高機未置後扶架。 2.物品之堆放已妨礙消防栓之緊急使用。 3.堆高機之駕駛座未配置安全帶、護欄或其他防護設施。	1.設124 2.設159.*6 3.機84.2.2	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	無	臺北港轄內事業單位
15	非工程	新北市八里區廈竹園23之1號	東方超技國際物流股份有限公司	109	4	23	1.未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則,並報本處備查後實施。 2.物料堆放已妨礙消防栓之緊急使用。 3.未使丙種職業安全衛生業務主管接受安全衛生在職教育訓練。 4.對所僱勞工實施之一般安全衛生教育訓練,未保存包含訓練教材、課程表等之訓練計畫、受訓人員名冊、簽到紀錄、課程內容等實施資料。 5.未於壓力容器壓力表刻度板上標示最高使用壓力之位置。	1.職34.1 2.設159.*6 3.教17.1.1 4.教27.1 5.鍋30.*3	5	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善 4.通知改善 5.通知改善	-	-	-	-	無	臺北港轄內事業單位
16	非工程	新北市八里區廈竹園21之2號1樓	好好立和國際物流股份有限公司	109	4	23	未於顯著寒冷之場所(即冷藏場所)設置警告標示牌,並禁止無關人員進入。	設299.1.2	1	通知改善	-	-	-	-	無	臺北港轄內事業單位
17	非工程	新北市八里區廈竹園16號	東立物流股份有限公司	109	4	23	使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未辦理危害預防及溝通技巧訓練並作成執行紀錄。	設324-3.1.5	1	通知改善	-	-	-	-	無	臺北港轄內事業單位
18	非工程	新北市八里區廈竹園22之1號	台北港國際物流股份有限公司	109	4	29	1.僱用勞工53人,未訂定職業安全衛生管理計畫。 2.未每年對堆高機定期整體實施檢查。 3.未每月對堆高機定期實施檢查。	1.管12-1.1 2.管17.1 3.管17.2	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	無	臺北港轄內事業單位
19	非工程	新北市八里區廈竹園21號	友亦企業股份有限公司	109	4	29	1.對於高度2公尺以上之灌裝區平臺開口部分,未設置圍欄等防護設備。 2.未提供勞工危害性化學品之安全資料表。	1.設224.1 2.處12.1	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	無	臺北港轄內事業單位
20	非工程	新北市八里區廈竹園7之11號	嘉北國際股份有限公司	109	4	29	1.未使起重機械從事吊掛作業人員接受安全衛生在職教育訓練。 2.未於壓力容器壓力表刻度板上標示最高使用壓力之位置。	1.教17.1.8 2.鍋30.*3	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	無	臺北港轄內事業單位
21	非工程	新北市三峽區介壽路一段193號	台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台北營業處三峽加油站	109	1	15	使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄:建立事件之處理程序。	設324-3.1.6	1	通知改善	-	-	-	-	無	台灣中油股份有限公司
22	非工程	新北市泰山區義仁里新北大道5段1號	台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台北營業處泰新加油站	109	2	14	1.對應實施定期檢查之第二種壓力容器(即空壓機儲氣桶),未訂定自動檢查計畫。 2.對於第二種壓力容器(即空壓機儲氣桶)之使用,未每年實施自動檢查。	1.管79 2.管35.1	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	無	台灣中油股份有限公司

# 109年度新北市加強國營事業所屬場所安全衛生專案檢查結果公開資訊

工地序號	工程名稱	受檢地址	事業單位名稱	初查日期 (年/月/日)			違反事實說明	違反法條	違反法條數量	辦理結果	罰鍰金額	停工日期 (年/月/日)	停工違反法條	復工日期 (年/月/日)	工程金額	備註
				年	月	日										
23	非工程	新北市八里區中山路1段1號	23 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台北營業處八里加油站	109	3	12	未將危害性化學品(即柴油)之安全資料表置於工作場所易取得之處。	危17.1.3	1	通知改善	-	-	-	-	無	台灣中油股份有限公司
24	非工程	新北市新莊區思源路41之1號	24 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台北營業處大漢橋加油站	109	3	26	無	-	-	-	-	-	-	-	無	台灣中油股份有限公司
25	非工程	新北市三重區重新路3段157號	25 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台北營業處菜寮加油站	109	2	7	無	-	-	-	-	-	-	-	無	台灣中油股份有限公司
26	108年度臺北港港區道路及廣場零星整修工程(開口契約二)(後續擴充)	已竣工	26 智發營造有限公司	109	4	22	已竣工	-	-	-	-	-	-	-	五千萬元以上	基隆港務分公司台北港管理處
28	108年度臺北港港區道路及廣場零星整修工程(開口契約二)	已竣工		109	4	22	已竣工	-	-	-	-	-	-	-	五千萬元以上	基隆港務分公司台北港管理處
27	108年度臺北港航運迴船池港池疏浚	已竣工	27 國傑工程企業有限公司	109	4	28	已竣工	-	-	-	-	-	-	-	五千萬元以上	基隆港務分公司台北港管理處
29	林口電廠更新擴建計畫機械雜項第七期工程	未施工	28 中福工程有限公司	109	4	28	未施工	-	-	-	-	-	-	-	五千萬元以上	台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處北部施工處
30	林口電廠更新擴建計畫第四期電氣零星工程	已竣工	29 富邵水電工程有限公司	109	4	28	已竣工	-	-	-	-	-	-	-	五千萬元以上	台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處北部施工處
31	林口港船席淤積維護工作(勞務)	已竣工	30 昭伸企業股份有限公司	109	3	25	已竣工	-	-	-	-	-	-	-	五千萬元以上	台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處北部施工處
註： 1.違反法條說明： 職：職業安全衛生法 勞：營造安全衛生設施標準 設：職業安全衛生設施規則 教：職業安全衛生教育訓練規則 管：職業安全衛生管理辦法 機：機械器具安全標準 危：危害性化學品標示及通識規則 健：勞工健康保護規則 鍋：鍋爐及壓力容器安全規則 2.罰鍰金額單位：新臺幣(元)								合計：	47	1.通知改善：44項次 2.罰鍰運行處分：2項次	60,000	-	-	-		