

109年度新北市營造業校園專案檢查結果公開資訊

工地序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱	初查日期(年/月/日)		違反事實說明	違反法條	違反法條數量	辦理結果	罰鍰金額	停工日期(年/月/日)	停工違反法條	復工日期(年/月/日)	工額金額	備註	
1	半戶外球場新建工程採購案	新北市三重區介壽路4段216號	1 威峰營造有限公司	109	8	18	1.使勞工於風雨操場從事戶外作業時，未視天候狀況採取降低作業場所溫度之措施。 2.對於風雨操場鋼材之儲存，未以纜索加以捆紮固定，致有滾動之虞而危害勞工。 3.未實施每日高空工作車作業前檢點。	1. 設324-6. *1 2. 管32. 1 3. 管50-1	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額50萬元以下	
2	設置無障礙電梯與連絡走廊增設採光罩工程	新北市三重區介壽路26號	2 建虹營造有限公司	109	8	18	1.先繫樓前施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定（未以制式掛鎖固定）。 2.先繫樓前以車軸機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未設安全警示燈及蜂鳴器，致人員有被撞之虞。 3.對於外牆施工架設備未於每日作業前及使用終了後，檢點該設備有無異常或變形。	1. 管59. *4 2. 管69. *5 3. 管63	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額50萬元以下	
3	活動中心運動專用梯木地板更新及新設懸吊式籃球架暨大型多功能計分器看板工程	新北市板橋區松江街63號	3 吉興體育設備有限公司	109	9	2	1.未於每日挖土機作業前就制動器、連結裝置之有無異常實施檢點。 2.未實施每日高空工作車作業前檢點。 3.地上2樓模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。 4.未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則並報經本處備查後實施。	1. 管50. *1 2. 管50-1 3. 管7 4. 職34. 1	4	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善 4. 通知改善	-	-	-	-	查核金額50萬元以下	
4	污水下水道納管工程	新北市新店區三民路36號	4 仁德工程有限公司	109	8	27	1.校門作業人員未正確戴用安全帽（頭帶未扣）。 2.操場旁散放地面之管料，未儲存於堅固而平坦之臺架。 3.對於操場旁車輛管建機械（挖土機）之使用，未就制動器之有無異常實施每月定期檢查1次。	1. 管11-1 2. 管37. *1 3. 管16. 2. 1	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額50萬元以下	
5	研究大樓校舍耐震能力補強工程	新北市蘆洲區民族路7號	5 年建營造有限公司	109	8	10	1.研究大樓地上1樓扇風機之葉片未設置護網或護圍等安全設備，致勞工有接觸而發生危險之虞。 2.對於高度1.5公尺以上之研究大樓地上1樓施工架，未設置安全上下設備。 3.研究大樓地上1樓牆面鋼筋裸露，未採取加裝護套等防護設施。	1. 設83 2. 設228 3. 管129. *9	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額50萬元以下	
6	跑道整修暨人車分道整修工程	新北市新莊區中和街193號	6 競勝營造有限公司	109	8	31	1.工地所設之移動式圍籬（鄰接場跑道側）未設置警告標示（如警示帶或警示圖樣）。 2.對於地上1樓地下停車場出入口旁暫不使用之雨水陰井開口，未採取加蓋等設備，致勞工有墜落之虞。	1. 管8. *2 2. 管25	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	查核金額50萬元以下	
7	第二棟教學大樓右側老舊廁所改善工程	新北市土城區府前路1段241號	7 福太土木包工業	109	8	20	1.於第二棟教學大樓地上2樓堆置水平踏墊時，未以纜索捆綁或設置擋枒等必要措施，致作業時有倒塌之虞而危害勞工。 2.第二棟教學大樓地上5樓使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質材料扣牢，且腳部亦未設置防滑地線腳座套。	1. 設153 2. 設230. 1. 3	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	查核金額50萬元以下	
8	新北市三重區光榮國民小學老舊校舍整建統包工程（107重建字第473號）	新北市三重區介壽路32號	8 萬鼎工程服務股份有限公司	109	8	14	1.使勞工於地上1樓從事戶外作業時，未視天候狀況提供適當之飲料或食鹽水。 2.未立即清除掉落於地下1樓電梯井安全網之材料及垃圾。	1. 設324-6. *3 2. 管22. *5	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	查核金額50萬元以上	
9	幼兒園增班工程採購		9 冠業科技有限公司	109	8	18	1.未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則，並報經本處備查後實施。 2.地上1樓施工人員未佩戴安全帽。	1. 職34. 1 2. 管11-1	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	查核金額50萬元以下	
10	新北市板橋區溪洲國民小學操場跑道及中央球場整修工程	新北市板橋區金門街289號	10 亨運營造事業有限公司	109	8	28	1.未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則並報經本處備查後實施。 2.地上1樓使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質材料扣牢。 3.使勞工於工區內從事戶外作業時，未視天候狀況採取降低作業場所溫度之措施。	1. 職34. 1 2. 設230. 1. 3 3. 設324-6. *1	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額50萬元以下	
11	新北市板橋區新埔國民小學及三重區碧華國民小學老舊校舍整建統包工程（107建字第391號）	新北市板橋區陽明街206號	11 榮金營造工程股份有限公司	109	8	14	1.地上4樓牆面金屬螺絲螺露，未採取彎曲尖端或加裝護套等防護設施。 2.地上1樓未保持清潔（堆放垃圾雜物），致有滋生蚊蟲危害勞工健康之虞。	1. 管5 2. 設315	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	查核金額50萬元以上	
12	108年度補助國民中小學校舍防水隔熱工程	新北市中和區光復路2段1號	12 日鼎營造工程有限公司	109	8	26	屋頂層使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質材料扣牢。	設230. 1. 3	1	通知改善	-	-	-	-	查核金額50萬元以下	
13	108年度學校操場整修工程	新北市三峽區中正路2段399號	13 上申營造有限公司	109	8	18	1.使勞工於地上1樓從事戶外作業時，未視天候狀況採取降低作業場所溫度之措施。 2.地上1樓樓板臨時開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並置以警告訊息。	1. 設324-6. *1 2. 管21. *266	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	查核金額50萬元以下	
14	操場與籃球場暨周遭地坪整修工程	新北市五股區成泰路2段19號	14 東雄營造有限公司	109	8	28	1.使勞工從事地上1樓戶外作業時，未視天候狀況採取降低作業場所溫度之措施。 2.地上1樓模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。 3.地上1樓置放於地面之管料，未儲存於堅固而平坦之臺架上。	1. 設324-6. *1 2. 管7 3. 管37. *1	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額50萬元以下	
15	新北市立三峽國民中學運動場整建工程	新北市三峽區復興路238號	15 臺灣優力建材有限公司	109	8	13	1.使勞工從事於操場戶外作業時，未視天候狀況提供適當之飲料或食鹽水。 2.工地所設之移動式圍籬（鄰近義樓旁）未設置警告標示（如警示帶或警示圖樣）。 3.操場內以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，該機械上所裝設之安全警示燈故障未修復，致人員有被撞之虞。	1. 設324-6. *3 2. 管8. *2 3. 管69. *5	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額50萬元以下	
16	晉福國小操場暨周遭地坪整修工程	新北市鶯歌區文明街22號	16 國城工程有限公司	109	8	6	1.使勞工於操場從事戶外作業時，未視天候狀況採取降低作業場所溫度之措施。 2.對於操場砂之堆積場所，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。 3.操場所使用之研磨機，其研磨輪未設護罩。	1. 設324-6. *1 2. 管33. *4 3. 機95	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額50萬元以下	
17	新北市板橋區江翠國民中學老舊校舍整建統包工程（107建字第437號）	新北市板橋區松江街63號		109	8	20	教學大樓地上1樓從事打石作業所使用之空氣壓縮機（對地電壓220.1伏特），未在其連接電路上裝設漏電斷路器，致勞工有感電之虞。	設243. *1	1	罰鍰進行處分	30,000	-	-	-	查核金額50萬元以上	
18	新北市五股區更寮國民小學老舊校舍整建統包工程（107建字第409號）	新北市五股區四維路2號	17 世久營造探勘工程股份有限公司	109	8	28	1.使勞工從事戶外作業時，未視天候狀況於地上1樓休息場所提供適當之飲料或食鹽水。 2.地上1樓樓面鋼筋裸露，未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護設施。	1. 設324-6. *3 2. 管129. *9	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	查核金額50萬元以上	
19	新北市板橋區忠孝國民中學老舊校舍整建統包工程（107建字第524號）	新北市板橋區成都街30號		109	8	7	1.使勞工於C樓地上3樓從事戶外作業時，未視天候狀況採取降低作業場所溫度之措施。 2.A、B樓地上1樓外牆施工架之構架方式未符合國家標準（未搭設交叉拉桿），且E樓地上2樓挑空區施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定（未以制式掛鎖固定）。	1. 設324-6. *1 2. 管59. *184	2	1. 通知改善 2. 罰鍰進行處分	30,000	-	-	-	查核金額50萬元以上	
20	群英樓校舍耐震能力補強工程	新北市汐止區明峰街201號	18 力麟營造有限公司	109	8	12	1.群英樓地下1樓使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質材料扣牢，且腳部亦未設置防滑地線腳座套。 2.109年8月10日使勞工於高度2公尺以上之群英樓東側外牆連續開口從事鋸齒拆除作業時，未採取防護措施（如設置安全索並使勞工使用安全帶等）。 3.群英樓外牆施工架之載重限制未於明顯處見處明確標示。	1. 設230. 1. 3 2. 管19. 2 3. 管46. 1. 3	3	1. 通知改善 2. 部分停工、罰鍰進行處分 3. 通知改善	30,000	109/8/12	管19. 2	109/8/31	查核金額50萬元以下	
21	108學年度北新國小污水下水道納管工程	新北市新店區寶橋路8號	19 仁德工程有限公司	109	8	27	1.大門右側所設之移動式圍籬，未設置警告標示。 2.大門右側散放地面之管料，未儲存於堅固而平坦之臺架。 3.對於大門右側車輛管建機械（挖土機）之使用，未就制動器之有無異常實施每月定期檢查1次。	1. 管8. *2 2. 管37. *1 3. 管16. 2. 1	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額50萬元以下	
22	109年度北新國小圖書二館環境改造工程		20 豪宏室內裝修有限公司	109	8	27	1.於圖書館堆置玻璃時，未以纜索捆綁或設置擋枒等必要措施，致作業時有倒塌之虞而危害勞工。 2.圖書館臨時出入口所設供人員出入之移動式圍籬，無作業需要時未予以關閉。 3.所營事業為營造業，屬第一類事業，僱用勞工人數4人，未依規定設置營造業丙種職業安全衛生業務主管1人。	1. 設153 2. 管11. *2 3. 管3. 1	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額50萬元以下	
23	新北市立碧華國民中學校舍遷校新建工程（107重建字第245號）	新北市三重區五華街與三賢街交叉口	21 鋼管建築工程股份有限公司	109	8	5	1.使勞工於地上1樓從事戶外作業時，未視天候狀況採取降低作業場所溫度之措施。 2.對於高度2公尺以上之開口部分（地上2樓板與資源回收室北側外牆施工架間），未設置護欄或安全網等防護設備。	1. 設324-6. *1 2. 管19. 1	2	1. 通知改善 2. 罰鍰進行處分	40,000	-	-	-	查核金額50萬元以上	
24	新北市板橋區溪洲國民小學108年欣藝樓校舍防水隔熱改善工程（含校長宿舍及廚房）	新北市板橋區金門街289號	22 吳克全（即典鑫電機工程企業社）	109	8	21	1.未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則並報經本處備查後實施。 2.使勞工於地上1樓從事戶外作業時，未視天候狀況採取降低作業場所溫度之措施。 3.地上1樓施工人員未佩戴安全帽。	1. 職34. 1 2. 設324-6. *1 3. 管11-1	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額50萬元以下	
25	新北市三重區興毅國民小學老舊校舍整建統包工程（108重建字第371號）	新北市三重區五岔王北街46號		109	8	13	1.使勞工於地上1樓從事戶外作業時，未視天候狀況採取降低作業場所溫度之措施。 2.地上4樓施工人員未佩戴安全帽。 3.地上1樓西側出入口施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定（未以制式掛鎖固定）。	1. 設324-6. *1 2. 管11-1 3. 管59. *4	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 罰鍰進行處分	30,000	-	-	-	查核金額50萬元以上	
26	國立臺北大學三峽校區「第二期學生宿舍新建工程」（107建字第038號）	新北市三峽區大學路151號	23 百群營造有限公司	109	8	7	1.地上1樓樓面臨時開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並置以警告訊息。 2.地上1樓外牆施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定（未以制式掛鎖固定）。	1. 管21. *266 2. 管59. *4	2	1. 通知改善 2. 罰鍰進行處分	30,000	-	-	-	查核金額50萬元以上	
27	國立臺北大學三峽校區「心湖會館新建工程」（108建字第460號）			109	8	7	1.使勞工於地上1樓從事戶外作業時，未視天候狀況採取降低作業場所溫度之措施。 2.地上1樓拆除板枋時，未妥善整理模板物料，致人員有跌倒之虞。	1. 設324-6. *1 2. 管145	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	查核金額50萬元以上	
28	三峽國小活動中心校舍耐震補強工程	新北市三峽區中山路16號	24 久川營造有限公司	109	8	7	對於高度2公尺以上之開口部份（地上1樓至4樓北側外牆施工架內側開口），未設置護欄或安全網等防護設備。	管19. 1	1	部分停工	-	109/8/7	管19. 1	109/8/18	查核金額50萬元以下	
29	瑞龍國小108年度普通教室修繕工程	新北市板橋區水豐街42-8號	25 寶家家具實業有限公司	109	8	5	未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則並報經本處備查後實施。	職34. 1	1	通知改善	-	-	-	-	查核金額50萬元以下	
30	童心樓廁所整修工程	新北市板橋區四川路2段245巷60號	26 禾定工程有限公司	109	7	10	1.未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則並報經本處備查後實施。 2.地上4樓所使用之研磨機，其研磨輪未設護罩。	1. 職34. 1 2. 機95	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	查核金額50萬元以下	
註： 1.違反法條說明：職：職業安全衛生法 管：職業安全衛生管理辦法 營：營造安全衛生設施標準 設：職業安全衛生設施規則 機：機械設備器具安全標準 2.罰鍰金額單位：新臺幣（元）							合計：	71	1. 通知改善：65項次 2. 罰鍰進行處分：6項次 3. 部分停工：2項次	19萬	-	-	-	-		