

110年度新北市局限空間作業安全專案檢查結果公開資訊

工地序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱	初查日期 (年/月/日)			違反事實說明	違反法條	違反法條數量	辦理結果	罰鍰金額	停工日期 (年/月/日)	停工違反法條	復工日期 (年/月/日)	工程金額	備註
				年	月	日										
1	新北市泰山地區污水下水道系統工程第二標工程	新北市泰山區民生路17巷旁	廣記營造股份有限公司	110	4	15	1. 泰山區仁愛路36號前以搖揚機吊運物料時，其吊鈎所設置防止吊擊中所吊物體脫落之裝置（防滑舌片）故障。 2. 對於泰山區仁愛路36號前推高機之使用，未設制動器、連結裝置實施每日作業前檢點。	1. 設155-1. * 5 2. 警50. * 1	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	5千萬元以上	
2	新北市泰山地區污水下水道系統工程第三標工程	新北市泰山區明志路2段231號前		110	4	15	1. 於泰山區明志路1段122巷43號旁從事垂直深度超過1.5公尺之露天開挖作業時，在未經專任工程人員或執業技師簽認其安全性的情況下，未設置擋土支撐。 2. 使勞工從事露天開挖作業時，未使其就作業有關事項實施檢點。	1. 警71 2. 警67. * 3	2	1. 罰鍰進行處分 2. 通知改善	30,000	-	-	-	5千萬元以上	
3	土城服務所用戶用水設備新裝工程單價採購（109年度）	新北市土城區忠孝路45號旁	易華工程有限公司	110	4	13	1. 土城區忠孝路45號旁開挖垂直深度超過1.5公尺時，在未經專任工程人員或執業技師簽認其安全，亦未設置擋土支撐。 2. 對於土城區忠孝路45號旁裝有柴油之容器，未依規定標示危害圖示及警示語。	1. 警71 2. 處5.1	2	1. 罰鍰進行處分 2. 通知改善	30,000	-	-	-	5千萬元以上	
4	新北市樹林地區污水下水道系統第一期工程第七、八、九、十、十二標（支（分）管及用戶接管）	新北市樹林區佳園路1段6號	加興營造工程股份有限公司	110	3	26	1. GA56工作井使用可燃性氣體（乙炔）及氮氣從事金屬熔斷作業時，未將使用中與非使用中容器分開儲存。 2. 堆高機未設置警報裝置。 3. 堆高機未設置阻燃。	1. 設190. * 8 2. 機77 3. 機78	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	5千萬元以上	
5	109年丙工區配電管路及零星外線綜合工程	新北市淡水區北新街69巷口	輝豐電氣工程有限公司	110	4	22	1. 對於工區（淡水區北新街）使用移動式起重機具吊運物料時，未將其外伸撐座伸至最大極限位置。 2. 對於局部換氣裝置（手持式排風機）之使用，未就吸氣及排氣之能力每年定期實施檢查1次。	1. 處32 2. 警40. * 6	2	1. 罰鍰進行處分 2. 通知改善	30,000	-	-	-	5千萬元以上	
6	110年度污水下水道管線維護作業（道路管徑200mm以上）第1區	新北市板橋區華江三路211號前	九昇營造有限公司	110	3	31	工區（板橋區華江三路）施工人員未正確戴用安全帽（頭帶未扣）。	警11-1	1	通知改善	-	-	-	-	5千萬元以下	
7	新北市板橋地區污水下水道系統第二期工程第十標〔支（分）管及用戶接管〕	新北市板橋區五權路2號後巷	全方位營造工程有限公司	110	4	15	1. 板橋區重慶路327巷後巷碎石散落於地面（工作場所通道），致勞工有跌倒之虞。 2. 板橋區重慶路327巷管料散置於地面，未儲存於堅固而平坦之臺架上。	1. 設21 2. 警37. * 1	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	5千萬元以上	
8	新北市板橋地區污水下水道系統第二期工程第七標〔支（分）管及用戶接管〕	新北市板橋區仁愛路86巷14號前	福力有限公司	110	4	9	1. 對於板橋區寶興路119巷旁高壓氣體貯存，未予固定及裝妥護蓋。 2. 板橋區寶興路119巷旁堆高機未設置警報裝置。 3. 對於堆高機之使用，未每月定期實施檢查1次。 4. 應主動對於堆高機之定期檢查，未訂定自動檢查計畫。	1. 設108. * 5 2. 機77 3. 警17. 2 4. 警79	4	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善 4. 通知改善	-	-	-	-	5千萬元以上	
9	新北市新店地區污水下水道系統（第二期）新建工程第三標分支管網	新北市新店區安泰路3段31巷口	東鑫營造有限公司	110	4	22	1. 以車輛機械（即挖土機）從事露天開挖作業時，未禁止操作人員以外之勞工進入操作半徑範圍內，致勞工有被捲之虞。 2. 未於每日挖土機作業前就制動器、連結裝置之有無異常實施檢點。	1. 警69. * 4 2. 警50. * 1	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	5千萬元以上	
10	新北市新店地區污水下水道系統（第二期）新建工程第四標分支管網及用戶接管（含一期未納戶）	新北市新店區安泰路2段與車路路交叉	捷一工程有限公司	110	4	22	1. 工區內使用可燃性氣體（乙炔）及氮氣從事金屬熔斷作業時，未將使用中與非使用中容器分開儲存。 2. 工區內施工人員未正確戴用安全帽（即頭帶未扣）。	1. 設190. * 8 2. 警11-1	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	5千萬元以上	
11	新北市板橋地區污水下水道系統未納戶接管工程（開口契約第二標）	新北市板橋區民治街96巷1至27號後方	同隆工程股份有限公司	110	4	15	1. 板橋區民治街96巷1至27號後方車輛營建機械（挖土機）未設置堅固頂蓬。 2. 板橋區民治街96巷1至27號後方施工人員未正確戴用安全帽。 3. 管料散置於板橋區民治街96巷1至27號後方地面，未儲存於堅固而平坦之臺架上。	1. 設119. * 3 2. 警11-1 3. 警37. * 1	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	5千萬元以上	
12	新北市板橋區110年度污水下水道設施改善維護工程	新北市板橋區民族路129巷口	明秀營造有限公司	110	4	15	1. 板橋區民族路129巷口使用道路從事污水下水道設施改善作業時，未設置交通引導人員。 2. 使勞工於板橋區民族路129巷口（人孔編號：3338027）從事缺氧危險作業（人孔踏步安裝作業），未置備測定空氣中氧氣濃度之儀器，致勞工有發生缺氧危害之虞。 3. 板橋區民族路129巷口（人孔編號：3338027）使勞工從事人孔踏步安裝作業，未置備通風設備予以適當換氣，以保持該作業場所空氣中氧氣濃度在18 %以上。	1. 設21-2. 1. 5 2. 機4 3. 機5. 1	3	1. 通知改善 2. 部分停工、通知改善 3. 部分停工、通知改善	-	110/4/15	機4、機5. 1	110/4/27	5千萬元以下	
13	110年度新北市污水下水道管線修繕維護工程（第3區）	新北市林口區自強二街	祈冠營造有限公司	110	5	6	未於工程施工規劃階段確實評估危害風險。	職5. 2	1	通知改善	-	-	-	-	5千萬元以下	
14	新北市中和地區污水下水道系統第二期工程第十一標（分支管及用戶接管合併）	新北市中和區中山路3段118號旁	萬基工程有限公司	110	4	19	工區（中山路3段179巷旁）護欄應圍繞所有危險之開口部分。	警20. * 6	1	通知改善	-	-	-	-	5千萬元以上	
15	新店區綠湖公園地下停車場新建包工工程（109年建字第486號）	新北市新店區寶中街與品勝路交叉	華慈營造股份有限公司	110	4	28	貴公司與承攬人承攬工程有限公司分別僱用勞工共同作業時，未針對對承攬人承攬工程有限公司實施工作場所巡視，致無法落實指揮、監督及協調工作。	職27. 1. 3	1	罰鍰進行處分	30,000	-	-	-	5千萬元以上	
16	新北市新店地區污水下水道系統（第二期）新建工程第二標次幹管	新北市新店區北安路2段287號	翔益營造有限公司	110	4	13	1. 對於地上1樓至工作井（H03）所設之工作用階梯，未設置扶手等安全通行設備。 2. 未依工作場所特性備置急救藥品及器材，且僱用勞工人數3人，亦未設置合格急救人員1人。	1. 設29. * 4 2. 保9. * 1	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	5千萬元以上	
17	林口-東林雙分岐西溪161KV管線工程第一區	新北市八里區中山路3段195號前	太土營造有限公司	110	4	15	1. 八里區中山路3段335號旁使用道路從事道路挖掘作業時，未設置交通安全防護措施。 2. 管料散置於地上1樓地面，未儲存於堅固而平坦之臺架上。	1. 設21-2. 1. 5 2. 警37. * 1	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	5千萬元以上	
18	八里區龍米路三段管線改善工程	新北市八里區龍米路3段6號旁	勝泰工程有限公司	110	4	15	1. 對於地上1樓裝有柴油之容器，未依規定標示危害圖示及警示語。 2. 未依工作場所特性備置急救藥品及器材，且僱用勞工人數4人，亦未設置合格急救人員1人。	1. 處5. 1 2. 保9. 1	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	5千萬元以下	
19	新北市永和地區污水下水道系統第二期第三標工程	新北市永和區國光路89號前及中正路654巷口	中佑營造工程有限公司	110	4	14	1. 工作井旁未設置可動力或機械輔助吊升之緊急救援設備。 2. 地上1樓工作井護欄未依規定設置（中欄杆至樓板面間之上下距離超過55公分）。	1. 設29-7. * 2 2. 警20. * 1	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	5千萬元以上	
20	新北市永和地區污水下水道系統第二期第4-1標工程及第4-2標工程	新北市永和區國光路35號後巷	宏銘工程有限公司	110	4	14	工地所設之移動式圍籬（鄰國中路35號）未設置警告標示（如警示帶或警示圍籬）。	警8. * 2	1	通知改善	-	-	-	-	5千萬元以上	
21	新北市板橋地區污水下水道系統第三期工程第二標（支（分）管及用戶接管）	新北市板橋區大觀路二段19巷77號		110	4	13	1. 對於有墜落危險之場所未設置警告標示（即板橋區龍興路65巷口FB10303工作井）。 2. 使勞工於板橋區龍興路65巷口FB10303工作井從事缺氧危險作業（人孔吊機作業），未置備測定空氣中氧氣濃度之儀器，致勞工有發生缺氧危害之虞。	1. 設232 2. 機4	2	1. 通知改善 2. 部分停工、罰鍰進行處分	30,000	110/4/13	機4	110/4/16	5千萬元以上	
22	新北市板橋地區污水下水道系統第三期工程第四標（支（分）管及用戶接管）	新北市板橋區土城區和平路5巷1號前	永順工程有限公司	110	4	15	1. 與富聯工程有限公司分別僱用勞工共同作業時，未將富聯工程有限公司納入協議組織進行統合協調職業安全衛生工作協議。 2. 鄰土城區中正路56巷口以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未禁止操作人員以外之勞工進入操作半徑範圍內，致勞工有被捲之虞。	1. 職27. 1. 1 2. 警69. * 4	2	1. 罰鍰進行處分 2. 通知改善	30,000	-	-	-	5千萬元以上	
23	新北市新莊地區污水下水道系統第二期工程第七標〔支（分）管及用戶接管〕（修正版）	新北市新莊區裕民街121巷口		110	4	15	1. 鄰新莊區新橋巷旁未保持清潔（堆放垃圾雜物），致有滋生蚊蟲危害勞工健康之虞。 2. 鄰新莊區新橋巷未踏板材料拆除後，未拆除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。	1. 設315 2. 警7	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	5千萬元以上	
24	110年度新北市污水下水道管線修繕維護工程（第1區）	新北市新莊區五權一路12巷10號前		110	4	14	對於使用道路作業之工作場所（新莊區五權一路12巷），未依規定設置適當交通標誌、標示或掛網。	設21-1. 1. 1	1	通知改善	-	-	-	-	5千萬元以下	
25	新北市板橋地區污水下水道系統第三期工程第四標〔支（分）管及用戶接管〕	新北市板橋區土城區中正路56巷	機祥工程有限公司	110	4	15	1. 鄰土城區中正路56巷口以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未禁止操作人員以外之勞工進入操作半徑範圍內，致勞工有被捲之虞。 2. 與富聯工程有限公司分別僱用勞工共同作業時，未將富聯工程有限公司納入協議組織進行統合協調職業安全衛生工作協議。	1. 職27. 1. 1 2. 警69. * 4	2	1. 罰鍰進行處分 2. 通知改善	30,000	-	-	-	5千萬元以上	
26	110年度新北市污水下水道管線修繕維護工程（第2區）	新北市板橋區田單北街與環河西路4段699巷交叉		110	4	14	1. 板橋區田單北街與環河西路4段699巷交叉施工人員（賴一源）未正確戴用安全帽（頭帶未扣）。 2. 使勞工從事缺氧危險作業（板橋區田單北街與環河西路4段699巷交叉之3543-21工作井TV做視作業）時，未置備測定空氣中氧氣濃度之儀器。	1. 警11-1 2. 機4	2	1. 通知改善 2. 罰鍰進行處分	30,000	-	-	-	-	5千萬元以下
27	109年度新北市新店區新和國民小學污水下水道管工程	新北市中和區工專路151號3樓	馨洋工程有限公司	110	4	14	1. 機門口未設置移動式圍籬及警告標示（如警示帶或警示圍籬）。 2. 地上1樓施工人員（林承儒）未戴用安全帽。 3. 地上1樓及機房突出之管料，未儲存於堅固而平坦之臺架上。 4. 以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未依規定設置適當交通標誌、標示或掛網。	1. 警8. * 2 2. 警11-1 3. 警37. * 1 4. 警69. * 5	4	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善 4. 通知改善	-	-	-	-	5千萬元以下	
28	德安加油站改善工程	新北市新店區安泰路2段362號	佳冠工程有限公司	110	4	14	1. 新店區安泰路2段所設之移動式圍籬，未設置警告標示。 2. 新店區安泰路2段362號以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未依規定設置適當交通標誌、標示或掛網，致人員有被捲之虞。	1. 警8. * 2 2. 警69. * 5	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	5千萬元以下	
29	新北市沙止地區污水下水道系統第二期工程第六標（修正版）	新北市沙止區農華街708之2號對面	隆宇工程有限公司	110	4	14	1. 未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則並經本處備查後實施。 2. 未公告禁止無關人員進入有限空間作業場所。	1. 職34. 1 2. 設29-3	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	5千萬元以上	
30	鶯歌公有零售市場建築物防水暨地下室地坪水溝改善工程	新北市鶯歌區建國路106號	華力營造工程有限公司	110	4	20	1. 地上1樓車輛營建機械（破碎機）未設置堅固頂蓬。 2. 地上2樓未保持清潔（即堆放垃圾雜物），致有滋生蚊蟲危害勞工健康之虞。 3. 鄰鶯歌區建國路旁工地所設移動式圍籬置於地面，未具有阻隔功能。 4. 對於高度2公尺以上之開口部分（南側地上2樓房地窗區及外牆施工架），未設置護欄等防護設備。 5. 地上2樓未劃定適當危險區域及未設置阻擋危險物之圍籬，警示與監視人員時，即使勞工以投擲方式運送碎石。	1. 設119. * 3 2. 設315 3. 警8. * 2 4. 警19. 1 5. 警28	5	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善 4. 部分停工、罰鍰進行處分 5. 通知改善	30,000	110/4/20	警19. 1	110/5/26	5千萬元以上	
註： 1. 違反法條說明：職：職業安全衛生法 警：營造安全衛生設施標準 設：職業安全衛生設施規則 機：機械設備器具安全標準 起：起重升降機具安全規則 缺：缺氧預防規則 危：危害性化學品標示及通識規則 營：職業安全衛生管理辦法 保：勞工健康保護規則 2. 罰鍰金額單位：新臺幣（元）							合計：	64	1. 通知改善：55項次 2. 罰鍰進行處分：9項次 3. 部分停工：4項次	27萬						