



## 職災實錄

<主題：將油壓機雙手操作更換為單手操作 未設置安全護圍或安全裝置  
致發生被夾意外>


### 災害發生經過：

107年5月29日13時50分，○○公司所僱勞工柯○○使用油壓機從事汽車排氣管零件衝壓作業，將雙手操作切換為單手操作時，因未於衝床設置安全護圍或安全裝置，致其左手無名指及小指遭模具夾傷。

### 災害預防對策：

衝剪機械具有雙手操作更換為單手操作，或將雙手操作更換為腳踏式操作之操作切換開關者，均應有符合第四條所定之安全機能。（機械設備器具安全標準第16條第2款）

### 災害現場照片說明



現場模擬照片



切換為單手式操作



油壓機未設置安全護圍或安全裝置



罹災者傷勢