

## 職災實錄


<<主題：勞工站立於合梯頂板作業因重心不穩由合梯頂板墜落受傷>>

### 災害發生經過：

106年5月25日19時許，○○○○股份有限公司樹林廠使派遣人員溫○○從事機台包裝作業時，未禁止站立其於合梯頂板作業，致其因重心不穩由合梯頂板墜落造成左手腕骨折、韌帶斷裂。

### 災害預防對策：

雇主不得使勞工以合梯當作二工作面之上下設備使用，並應禁止勞工站立於頂板作業。（職業安全衛生設施規則第230條第2項）



模擬作業示意圖