

職災實錄

<主題：未於摺床設置安全護圍致勞工發生被夾意外>

災害發生經過：

106 年 3 月 17 日 8 時 50 分，○○○公司使所僱勞工王○○從事摺床作業時，因未於摺床設置安全護圍，致王員左手掌及右上臂遭夾傷骨折，經送往林口長庚醫院急診，復轉送三軍總醫院治療，目前仍住院觀察中。

災害預防對策：

以動力驅動之衝壓機械及剪斷機械，應具有安全護圍、安全模、特定用途之專用衝剪機械或自動衝剪機械（以下簡稱安全護圍等）…。(機械設備器具安全標準第 4 條第 1 項)

災害現場照片說明

 A photograph showing a worker in a dark long-sleeved shirt operating a large industrial metal bending machine. The machine has multiple rollers and a large metal plate being bent. The worker's face is obscured by a yellow smiley face sticker. The background is a yellow wall.	 A photograph of a worker lying in a hospital bed. The worker is wearing a white tank top and has their arms bandaged. Their face is obscured by a yellow smiley face sticker. The bed has green and white checkered pillows and a green blanket. The background shows a hospital room with a white wall and a pink curtain.
現場作業情形	受傷者傷勢