

1100412 { 泰山區 } 墜落職災實錄

一、案情經過：

110 年（以下同）4 月 12 日上午 9 時 30 分，好○公司使所僱勞工吳○○（男性）於易踏穿之鐵皮板從事屋頂排風設施安裝作業時，因踩踏於鐵皮板切割位置，致踏穿鐵皮板墜落至地上 1 樓地面受傷（墜落高度為 7.9 公尺），經送往林口長庚紀念醫院治療，發現吳員有左大腿、胸椎、肩胛骨、骨盆骨折及腦出血等傷勢，已於 5 月 1 日返家休養中。

二、防災對策：

使勞工於易踏穿之鐵皮板屋頂作業，應規劃安全通道，並於屋架上設置適當強度及寬度在 30 公分以上之踏板，同時於下方裝設堅固格欄或安全網等防墜設施，以避免意外發生。

三、照片說明：



說明：紅圈處為踏穿鐵皮板處。



說明：設置安全通道及防護設施

