

1100430 { 泰山區 } 墜落職災實錄

一、案情經過：

110年4月30日上午11時許，泰山區某工程施工人員楊○○（男性）站立於地上2樓板開口邊緣從事拆除作業時，不慎從護欄之上、中欄杆間隙開口（欄杆距離97公分）墜落至地上1樓地面（墜落高度4.45公尺），經送往亞東紀念醫院急救，發現楊員頭部、手部骨折等傷勢，住院治療中。

二、防災對策：

雇主依規定設置任何型式之護欄，其上欄杆、中欄杆及地盤面與樓板面間之上下開口距離，應不大於55公分。

三、照片說明：



- 說明：紅線條為護欄之上、中欄杆開口距離97公分。



- 說明：中欄杆與上欄杆間開口距離應不大於55公分。

