

1100618 { 新店區 } 墜落職災實錄


一、案情經過：

110年（以下同）6月18日下午3時27分，年○公司使勞工駱○○（男性）於地上3樓施工架上從事泥作貼條子作業，過程中駱員疑將身體伸出施工架側邊且重心不穩，致其從施工架墜落至地面1樓（墜落高度為10.6公尺），經送往新店慈濟醫院急救，仍不治死亡。


二、防災對策：

雇主對於高度2公尺以上之施工架設置護欄或安全網設備有困難，或因作業之需要臨時將前述等防護設備拆除者，應採取使勞工使用安全帶等防止墜落之措施。

三、照片說明：



災害現場示意圖



穿戴安全帶並確實鈎掛

