

職災實錄

<主題：從事製麵機承盤清潔作業未停機，致勞工發生被夾意外>

災害發生經過：

105 年 6 月 22 日 7 時 30 分許，勞工謝○○於開動製麵機進行「打麵」作業時，在未停止製麵機的運轉，即逕以抹布進行製麵機前端的壓克力承盤清潔，致抹布被製麵機的捲軸捲入後，連帶拿抹布的左手也被捲入，造成左手掌背遭捲軸夾壓受傷。

災害預防對策：

※雇主對於機械之掃除、上油、檢查、修理或調整有導致危害勞工之虞者，應停止相關機械運轉及送料。為防止他人操作該機械之起動等裝置或誤送料，應採上鎖或設置標示等措施，並設置防止落下物導致危害勞工之安全設備與措施。（職業安全衛生設施規則第 57 條第 1 項）

災害現場照片說明



模擬被夾情況(紅圈為被夾點)