

職災實錄

<主題：未於射出成型機設置安全裝置致勞工右手遭夾傷>

一、災害發生經過：

2月16日8時許，○○有限公司未於射出成型機設置安全門、雙手操作式起動裝置或其他安全裝置，使所僱菲籍勞工操作射出成型機從事製造作業時，發生其右手遭模具夾傷。

二、災害預防對策：

雇主對於射出成型機、鑄鋼造形機、打模機等，有危害勞工之虞者，應設置安全門、雙手操作式起動裝置或其他安全裝置。(職業安全衛生設施規則第82條第1項)。

三、災害現場照片說明：

