



職災實錄

<主題：從事衝床模具之試模，未使勞工使用安全塊，致勞工發生被夾意外>

災害發生經過：

105 年 1 月 12 日 11 時 45 分許，本市五股區○○公司所僱勞工郭○○於進行 80 噸衝床架模作業時，在調整上下模具合模的時候，沒有注意到右手放置在下模具上且未使用安全塊，當上模下降時將右手食指及中指第 1 節夾壓而截斷受傷。

災害預防對策：

※雇主對勞工從事動力衝剪機械金屬模之安裝，拆模，調整及試模時，為防止滑塊等突降之危害應使勞工使用安全塊，安全插梢或安全開關鎖匙等之裝置。(職業安全衛生設施規則第 69 條第 1 項)

災害現場照片說明



衝床模具之試模作動情況，模擬被夾情況(紅圈為被夾點)