

職災實錄

<<主題：從事倒料作業未停機，致勞工作業時受傷>>

災害發生經過：

104年8月5日上午9時許，茹美食品有限公司所僱○○籍勞工鄧○○(下稱受傷者)從事蛋糕糊倒料作業，作業時因未將舉缸器停止運轉，致受傷者於進行蛋糕烤盤調整作業時，被上升中的攪拌桶與控制箱夾擊，造成腹部創傷及背部擦傷，並送往亞東醫院住院治療。

災害預防對策：

對於機械之掃除、上油、檢查、修理或調整有導致危害勞工之虞者，應停止相關機械運轉及送料。為防止他人操作該機械之起動等裝置或誤送料，應採上鎖或設置標示等措施，並設置防止落下物導致危害勞工之安全設備與措施。

(職業安全衛生設施規則第57條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項)

災害現場照片說明：

編號：1



說明 攪拌桶與舉缸器。

編號：2



說明 蛋糕烤盤。

災害現場照片說明：

編號：3



說明 現場模擬（被夾於攪拌桶與控制箱間）。

編號：4



說明 現場模擬（被夾於攪拌桶與控制箱間）。

災害現場照片說明：

編號：5




說明 事後改善。(加註警告標示;越南文)

編號：6



說明 事後改善。(安全桿及連鎖裝置)

編號：7



說明 事後改善。(安全桿與舉缸器間隙僅 10 公分，避免事故再發)

編號：8



說明 事後改善。(安全桿未放下，則舉缸器無法作動)