

1101231 { 新店區 } 跌倒職災實錄

一、案情經過

110 年 12 月 31 日上午 10 時許，勞工呂○○（男性）於地下 3 樓從事模板作業，於行走車道斜坡時因不明原因向後倒臥地面，經緊急送往新店耕莘醫院急救後，仍於同日不治死亡。

二、防災對策

雇主對於勞工工作場所之通道，應保持平整的安全狀態，以避免勞工發生跌倒意外。

三、照片說明



說明：災害現場示意圖。



說明：工作場所保持平整狀態。

